

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	18/03/2025	PLACA:	HHS200
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3282783192	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2014
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC.	09008187	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	1KD2322227	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBH9FJ8EK114826	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	JTEBH9FJ8EK114826	ORDEN	146
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	183347		
ENVIADO A	POPAYAN		




ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DIRECTOCLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN	Clave:	
NOMBRE	SAMBONI PATIÑO CONSTRUCTURA SAS		
IDENTIFICACION	901499033	Edad:	
DIRECCION	VALLE ROOBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 0		
V/R COLSERAUTO	\$ 0		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	88%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	98%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VH CON 183.347 KM PRESENTA REPARACIONES, RAYONES Y SUMIDOS EN LÁMINA Y PINTURA EN ÁREAS SEÑALADAS, CON REGULARES ACABADOS Y IMPUREZAS, FUGA DE ACEITE MOTOR EMPAQUE CARTER, CORREGIR PINTURA DE LARGUEROS., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE

X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	○	X	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OTROS 265/60R17	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	\$ 0
RADIO DVD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% NIVEL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



RANGOS DE ALINEACION DE LOS TRUKS POR SU TIPO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA TOYOTA



18/03/2025

CLASE CAMPERO



18/03/2025

TIPO PRADO [LC 150]



18/03/2025



18/03/2025



18/03/2025



18/03/2025



DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2014
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC.	09008187	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	1KD2322227	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBH9FJBEK114826	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	JTEBH9FJBEK114826	ORDEN	146
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	183347

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEADO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	18/03/2025	PLACA:	HMS200
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3282783192	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	SAMBONI PATIÑO CONSTRUCTORA SAS
IDENTIFICACION	901499033
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	§ 0
V/R FASEC/LDA	§ 0
V/R COLSERAUTO	§ 0
V/R ACCESORIOS	§ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	REGULAR
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

2133034

FECHA:	18/03/2025	No. Informe	3282783192
PLACA:	HHS200	Ciudad	SATELITE POPAYAN

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	TOYOTA	NOMBRE	SAMBONI PATIÑO CONSTRUCTORA SAS
	CLASE	CAMPERO	CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	901499033
	TIPO	PRADO [LC 150]	DIRECCIÓN	VALLE ROOBLEDO CASA 12
	MODELO	2014	TELÉFONO	3113382197
	NACIONALIDAD	JAP	Rombo	1
	COLOR	BLANCO	No.MOTOR	1KD2322227
	CILINDRAJE	2002	No.SERIE	JTEBH9FJ8EK114826
		No.CHASIS	JTEBH9FJ8EK114826	

DOCUMENTOS	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE Libertad y Orden		LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030901239	
	PLACA	HHS200	MARCA	TOYOTA
	LÍNEA	PRADO	MODELO	2014
	CILINDRADA CC	2.952	COLOR	BLANCO PERLADO
	CLASE DE VEHÍCULO	CAMPERO	TIPO CARROCERÍA	WAGON
	COMBUSTIBLE	DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ	7
	SERVICIO	PARTICULAR	REG. VIN	JTEBH9FJ8EK114826
	NÚMERO DE MOTOR	1KD2322227	REG. NÚMERO DE CHASIS	JTEBH9FJ8EK114826
	PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	CONSTRUSER INGENIERIA DEL SUR S.A		
	IDENTIFICACIÓN	NIT 900857458		

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	
	SERIAL	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	
	CHASIS	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

nrgrto dri naif y mbrarinos DE ATENCIÓN CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	18/03/2025	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	HHS200	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	SAMBONI PATIÑO CONSTRUCTURA SAS
MODELO	2014	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	901499033
N° DE MOTOR	1KD2322227	DIRECCIÓN	VALLE ROOBLEDO CASA 12
N° SERIE	JTEBH9FJ8EK114826	TELEFONO	3113382197
N° CHASIS	JTEBH9FJ8EK114826		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	146		
Fecha de Expedición:	18/03/2025	Hora:	09:27

Aspecto del Vehículo

Placa:	HHS200
Marca:	TOYOTA
Línea:	PRADO [LC 150]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2982
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	SAMBONI PATIÑO CONSTRUCTURA SAS
Id Solicitante:	901499033
Fecha Informe:	18/03/2025
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JTEBH9FJ8EK114826
Número de Serie:	JTEBH9FJ8EK114826
Número de motor:	1KD2322227
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2014

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico



Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 380377

Fecha Expedición: 18 3 2025 Hora: 9:30 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10030901239

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMPERO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE I

Fecha matrícula

2/13/2014

PLACA

HHS200

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

JTEBH9FJ8EK114826

Número de motor

1KD2322227

Número de chasis

JTEBH9FJ8EK114826

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

TOYOTA

Línea

PRADO

Modelo

2014

Color

BLANCO PERLADO

Cilindraje

2982

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

7

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2990

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

4050

Número de registro

172799314

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

667

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expedite RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	2/18/2025	2/18/2026	SI
CDA CAUCA	2/20/2024	2/20/2025	NO
CDA MARIDIAZ	2/21/2023	2/21/2024	NO
CDA CAUCA	2/21/2022	2/21/2023	NO
CDA CAUCA	2/16/2021	2/16/2022	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

2/28/2025

Fecha vencimiento

3/1/2026

Fecha vigencia

3/2/2025

Número póliza

41375497

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/1/2024

Fecha vencimiento

3/1/2025

Fecha vigencia

3/2/2024

Número póliza

38625720

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/1/2023

Fecha vencimiento

3/1/2024

Fecha vigencia

3/2/2023

Número póliza

32645444

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/24/2022

Fecha vencimiento

2/24/2023

Fecha vigencia

2/25/2022

Número póliza

28323535

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/24/2021

Fecha vencimiento

2/24/2022

Fecha vigencia

2/25/2021

Número póliza

26313994

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS**Nombre****Tipo de documento****Número de documento****Fecha inicio (Propiedad)****Fecha fin (Propiedad)**

CONSTRUSER INGENIERIA DEL SUR S.A.S.

NIT

900857458

1/17/2024

JAIME ANDRES PARRA CONTECHA

Cédula Ciudadaní

80166591

3/23/2018

1/17/2024

DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S

NIT

860020058

1/30/2018

3/23/2018

RAFAEL FERNANDO GIRALDO GAVIRIA

Cédula Ciudadaní

75092260

2/13/2014

1/30/2018

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO**Número de solicitud**

261282813

Fecha de registro

2/18/2025

Estado de solicitud

RECHAZADA

Entidad

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

261282554

Fecha de registro

2/18/2025

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

230629019

Fecha de registro

2/20/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CDA CAUCA

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

227895835

Fecha de registro

1/17/2024

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE I

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

205005458

Fecha de registro

2/21/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CDA MARIDIAZ

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 18/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
HHS200			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



COLSERAUTO S.A.
PRUEBA DE MOTOR DIESEL - BLOWBY

FECHA:	18/03/2025	PLACA:	HHS200
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	0282783192	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	NO		

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2014
TIPO	PRADO (LC 150)	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC.	09008187	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	1KD2322227	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBH9FJ8EK114826	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	JTEBH9FJ8EK114826	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	183347		
ENVIADO A	POPAYAN		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN		
SUCURSAL	PRINCIPAL PRINCIPAL CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN		
INTERMEDIARIO	DIRECTO CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN	Clave	
NOMBRE	SAMBONI PATIÑO CONSTRUCTURA SAS		
IDENTIFICACION	901499033	Edad	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel	0113382197

PRUEBA DE MOTOR DIESEL - BLOWBY

El Blowby se define como la fuga de gases de la combustión del cilindro de un motor de combustión interna entre el pistón y la pared del cilindro pasando al cárter, este es uno de los factores principales que determinan la necesidad de reparación para un motor diesel, su incremento está directamente relacionado con el desgaste de las paredes de los cilindros, los pistones y los anillos. Su valor es comúnmente expresado en pulgadas de agua (in H₂O), y es estipulado por los fabricantes de motores.

ACELERACION - RPM	RESULTADO DE LA PRUEBA (in-H ₂ O)	PARAMETROS in-H ₂ O		
		NUEVO	USADO	RECTIFICAR
PRUEBA 1: 2100 RPM	1,3	0,7	1,47	2,66
PRUEBA 2: 2500 RPM	2,1	1,05	2,23	3,65
PRUEBA 3: 2800 RPM	2,5	1,25	2,66	4,6
PRUEBA 4: 3800 RPM	4,8	2,37	5,01	8,63

OBSERVACIONES:

PRUEBA DE FUGAS DE GASES DE ESCAPE DE CARTER DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES PARA VEHÍCULO USADO. SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE INYECCIÓN Y TURBO. LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR. VERIFICAR CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL Y KIT DE DISTRIBUCIÓN POR KILOMETRAJE.

YEINER ORTIZ

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

IMPORTANTE:

- * Parametros en In - H₂O (Pulgadas de Agua)
- * Esta prueba solo determina el posible desgaste entre los pistones y las paredes de los cilindros de un motor Diesel.
- * La prueba de motores Diesel Realizada no diagnostica el estado de la bomba de combustible, inyectores, turbo u otros elementos.
- * El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor.
- * En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada.

Información sobre el vehículo

Toyota 08/2013-06/2015 Land cruiser prado

VIN: JTEBH9FJ8EK114826

Diagnósticos hora: 2025/03/18 08:52

Kilometraje: 183347 km

Ruta de acceso: Selección automática > Land cruiser prado >
08/2013-06/2015 > Otros > With smart key > Diagnóstico > Auto
Escan >**Auto Escan**

1	Motor	Pasa No hay fallo
2	Transmisión controlada electrónicamente (ECT)	Pasa No hay fallo
3	ABS/VSC/TRC	Fallo 7
4	Airbag SRS	Pasa No hay fallo
5	Panel de instrumentos	Pasa No hay fallo
6	Carrocería principal	Pasa No hay fallo
7	Motor de la puerta del conductor	Pasa No hay fallo
8	Motor de la puerta RR	Pasa No hay fallo
9	Motor de la puerta RL	Pasa No hay fallo
10	Motor de la puerta del pasajero	Pasa No hay fallo
11	Aire Acondicionado	Pasa No hay fallo
12	Control de arranque	Pasa No hay fallo
13	Control de la fuente de alimentación eléctrica	Pasa No hay fallo
14	Entrada&encendido	Pasa No hay fallo
15	Control de la velocidad de cruce	Pasa No hay fallo
16	Interruptor maestro	Pasa No hay fallo
17	PPS	Pasa No hay fallo
18	Gateway PM2	Pasa No hay fallo

Información sobre el vehículo

Toyota 08/2013-06/2015 Land cruiser prado

VIN: JTEBH9FJ8EK114826

Diagnósticos hora: 2025/03/18 08:52

Kilometraje:

Ruta de acceso: Selección automática > Land cruiser prado >
08/2013-06/2015 > Otros > With smart key > Diagnóstico > Auto
Escan > Códigos de errores >

Códigos de errores

- | | |
|----------|--|
| 1. C0226 | Circuito solenoide delantero derecho
Actual |
| 2. C0236 | Circuito solenoide delantero izquierdo
Actual |
| 3. C0246 | Circuito solenoide trasero derecho (SRL)
Actual |
| 4. C1201 | Avería del sistema de control del motor/EV
Actual |
| 5. C1241 | Tensión de alimentación baja o alta
Actual |
| 6. C1256 | Baja presión del acumulador
Actual |
| 7. C1452 | Baja presión del acumulador
Actual |