

No. DE SERVICIO **P063559000249**

22470

CLASE	CAMIONETA PASAJERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	GLC 300 (C253) 4MATIC COUPE AMG LINE	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	OTROS	KILOMETRAJE	22844
MODELO	2020	COLOR	PLATA IRIDIO METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WDC2539841F680983
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1991	N° MOTOR	26492030154765
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	CARLOS JULIO JIMENEZ OCHOA	IDENTIFICACIÓN	79623738



N° INSPECCION	5147556	TURNO	1
FECHA	30-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	CDA AUTOMAS COTA		
SOLICITADO POR	CARLOS JULIO JIMENEZ OCHOA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDIA	05806076
VALOR AUTOMAS	\$ 157.500.000	VALOR FASECOLDIA	\$ 160.500.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

GMU196

NOVEDADES DE INSPECCIÓN :;; RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA; ;; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno 71% - 100% Aceptable 50% - 70% Malo 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. 74 %	IZQ. 60 %	
DER. 73 %	DER. 53 %	
		37 %

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

CARROCERIA - EXTERIOR

99,70%

1 BOMPER DELANTERO

RAYON

PINTURA

100,00%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	70%	70%	70%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
63.5 %	71.8 %
4.1 %	71.2 %

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10(-)10 (+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro.

ALINEAR EJE DELANTERO , ALINEAR EJE TRASERO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico

 **Licencia de Tránsito**

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)


Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

ALEX MAURICIO SANABRIA FORERO

C.C. 1069755534

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

CARLOS JULIO JIMENEZ OCHOA

C.C. 79623738

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co


Linea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



...and the ...

24320

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	GLC 300 (C253) 4MATIC COUPE AMG LINE	PROCESO	PARTICULAR
CARROCERIA	OTROS	KILOMETRAJE	22844
MODELO	2020	COLOR	PLATA IRIDIO METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WDC2539841F680983
N° MOTOR	2642030154765	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5147556	TURNO	1
FECHA	10-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	COA AUTOMAS COTA		
SOLICITADO POR	CARLOS JULIO JIMENEZ OCHOA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

VERIFICAR CORTINA TECHNO PANORAMICO

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINIEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN

GMU196

7/30/2026 3:58:53 PM

MARCA VEHÍCULO	MERCEDES BENZ
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	GLC 300 4MATIC
CILINDRAJE	1.991
COLOR	PLATA IRIDIO METALIZADO
AÑO MODELO	2020
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	WDC2539841F680983
# SERIE	0
# VIN	WDC2539841F680983
# MOTOR	26492030154765
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2400
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10037766982	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	42530310	FECHA VENCIMIENTO	20/11/2026
FECHA EXPEDICIÓN	20/11/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	21/11/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	20/11/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CDA AUTOMAS LTDA.
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	13/11/2019
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	MARTHA YANETH GARCIA-REYES	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52282463
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	06/02/2026	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
DIANA CECILIA GARCIA GARCIA	34971893	NATURAL	13/11/2019	06/02/2026	INACTIVO
ANDRES GARTNER VALENCIA	79149354	NATURAL	13/11/2019	06/02/2026	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTÁ;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 30, 2026 NP - PC

RAD: 5147556

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: MERCEDES BENZ

LÍNEA: GLC 300 (C253) 4MATIC COUPE AMG LII

TIPO: PARTICULAR C.C. No. 79623738 DE

MODELO: 2.020

COLOR: PLATA IRIDIO METALIZADO DIRECCIÓN RESIDENCIA: CALLE 13 4 50

PLACAS: GMU196

MOTOR: 26492030154765

SERIE: null TEL: 3103239519

CHASIS: WDC2539841F680983

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: JIMENEZ OCHOA

CARLOS JULIO

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A

FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF

ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT

DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

GMU196

Datos del Servicio

Solicitante	CARLOS JULIO JIMENEZ OCHOA			N° Inspección	5147556
MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	PLATA IRIDIO METALIZA	Fecha	30-Jul-2026
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2020	Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
TIPO	GLC 300 (C253) 4MATIC COUPE AMOJIBRE	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	CDA AUTOMAS COTA
KILOMETRAJE	22844	CILINDRAJE	1991	Asegurado	CARLOS JULIO JIMENEZ OCHOA
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	79623738


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 3%, ENTRE LOS CILINDROS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO

FIRMA INSPECTOR:

ALEX MAURICIO SANABRIA FORERO

C.C. 106975534

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

CARLOS JULIO JIMENEZ OCHOA

C.C. 79623738

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



B1DFB13	La salida para el ajuste de la caja del espejo retrovisor tiene una irregularidad de funcionamiento. Existe una interrupción.	MEMORIZADO
DCU_LF - Puerta delantera, izquierda		2
DTCs (2)		
B173D15	La salida para la luz intermitente en el retrovisor exterior tiene una irregularidad de funcionamiento. Existe un cortocircuito contra el polo positivo o una interrupción.	MEMORIZADO
U021500	La comunicación con el grupo de interruptores de la unidad de control "puerta" tiene una irregularidad de funcionamiento.	MEMORIZADO
PTCU - Drivetrain		✓
FSCU - Bomba de combustible		✓
ECM - Unidad de control del motor (ME)		✓
TCM - Unidad de control del cambio		✓
ES - ELECTRÓNICA Servodirección		✓
PTS - PARKTRONIC		✓
SG-AWF - COLLISION PREVENTION ASSIST		✓
AML - luz ambiental		✓
OCP-panel de control de la parte de arriba		✓
EZS - Cerradura electrónica de encendido		✓
SG-SW_L - Faro izquierdo		✓
SG-SW_R - Faro derecho		✓
KG - Sin llaves GO		✓
LRE - Electrónica del volante de la dirección		✓
SCM - Módulo tubo envolvente		✓
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero		✓
SD - Módulo Regulación Techo corredizo		✓
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental		✓
ZAN - Display Audio o COMAND		✓
IC - Panel de Instrumentos		✓

TPAD - Touchpad	✓
HKS-Control de puerta trasera	✓
DCU_LR - Puerta trasera izquierda	✓
DCU_RR - Puerta trasera derecha	✓
AC - Aire acondicionado	✓
LIN: A67 - Retrovisor interior antideslumbrante (AISP)	✓
LIN: M6/1 - Limpiacristales (FSW)	✓
LIN: B95 - Sensor de batería (BSN)	✓
LIN: B38/2 - Sensor de lluvia y luminosidad (RGLS)	✓
LIN: N72/1 - Campo de mando superior (UCP)	✓
LIN: N72/5 - Panel de control inferior Derecho (LCP-R)	✓
LIN: N72/4 - Panel de control inferior Izquierdo (LCP-L)	✓
LIN: N72 - Campo de mando inferior (LCP)	✓



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:


EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583





CDA AUTOMAS COTA
 NIT: 901619347-7
 Teléfono: 8016263583 - 0
 E-mail: jefeflinea.cota@cdacota.com.co
 Dirección: KM 1 vía Cota-Siberia al Diamante Bv
 Int 3
 Ciudad: COTA (CUNDINAMARCA)

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	
2026-07-30	CDA COTA SAS	CC () NIT (X) No. 901619347	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
KM VIA COTA SIBERIA - EL DIAMANTE	3013698752	Cota	Cundinamarca
Correo Electrónico			
cdacota@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
GMU196	Colombia	Particular	Camioneta	Mercedes benz	Glc 300 4matic
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2020	10037766982	2019-11-13	Plata iridio metalizado	Gasolina	WDC2539841F680983
No de Motor	Tipo Motor	Cilindraje (cm³) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
26492030154765	OTTO	1991	22844	4	SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV	
0	WAGON	2026-11-20	SI () NO () N/A (X)		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si/no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
		Inclinación					%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
							Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	63.5 ✓		64.1 ✓		71.8 ✓		71.2 ✓	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3328	4893	N	Eje 1	3295	4988	N	0.99	(20,30]	30	%
Eje 2	2810	4140	N	Eje 2	2509	4428	N	10.7	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total				Valor	Mínimo		Unidad				
				64.7 ✓	50		%				

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

6.1 FRENCO AUXILIAR (si aplica)										
eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
36.8 ✓	18	%	Sumatoria Izquierdo	3401	9033	N	Sumatoria Derecho	3394	9416	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.44	-4.99				10	m/km

Error en Distancia	Unidad %	Error en Tiempo	Unidad %	Máximo +/- 2	Unidad %
--------------------	----------	-----------------	----------	--------------	----------

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)
9a.-VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(CO)	Norma	Unidad	(CO ₂)	Norma	Unidad	(O ₂)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
		%			%			%			(ppm)			%
		%			%			%			(ppm)			%
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)												Valor		Unidad
Temperatura de prueba														°C
Condiciones Ambientales												Temperatura ambiente		°C
												Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor Norma Unidad		
		m ⁻¹		m ⁻¹		m ⁻¹		m ⁻¹	Resultado m ⁻¹		
		(rpm)		(rpm)		(rpm)		(rpm)			
(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar		Unidad	
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad			mm	
			°C		°C		%				

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm) (PSI)	Eje 2 (mm) (PSI)	Eje 3 (mm) (PSI)	Eje 4 (mm) (PSI)	Eje 5 (mm) (PSI)	Repuesto (mm) (PSI)
IZQUIERDA	6.19 36.8	6.23 36.6	1.60 MM			
DERECHA	6.21 36.0	6.33 36.9				

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO__	N° Consecutivo RUNT: (A)
----------------------	--------------------------

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI__ NO__

Nota: Causal de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B sea:
 - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
 - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimotor
 - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

- LAS PRUEBA DE LUCES (SI APLICA) ESTA REPORTADA EN KLX A 1M COMO SE ESTABLECE EN LA NTC 5375 2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES