



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

IXY118

INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE PATRICK BYRNE FRANK
IDENTIFICACION B09537
MARCA TOYOTA
LINEA PRADO (L.C. 150) TX-L
[TL] TP 3000CC SP TD
EURO IV
MODELO 2018
MOTOR 1KD2815R30
SERIE JTEBH1FJ40K180905
CHASIS JTEBH1FJ40K180905
CLASE CAMPERO
CARROCERIA SPORT WAGON
COLOR BLANCO PERLA
CILINDRAJE 2882
DIRECCION HIDRAULICA
TIPO DE CAJA AUTOMATICA
COMBUSTIBLE DIESEL

INSPECCION N° 2038005
COMPANIA CONSIGNATARIA
SUCURSAL CONSIGNATARIA FERREÑA
VALOR PARA ASEGURABILIDAD \$ 218.100.000.00
CODIGO FASE COLDA 000410A
SERVICIO PARTICULAR
PLACA IXY118
KILOMETRAJE 83370

FECHA INSPECCION 2025-10-03



ESTRUCTURA

Engraves faldón	Original	Paral trasero derecho	Original
Paral trasero izquierdo	Original	G/polvo metálico derecho	Original
Parabombas	Original	Paral central izquierdo	Bien reparado
Paral panorámico izquierdo	Bien reparado	G/polvo metálico izquierdo	Bien reparado
Extensión capota izquierda	Bien reparado	Estribo derecho	No revisado
Extensión capota derecha	Bien reparado	Paral costado izquierdo	No aplica
Estribo izquierdo	No revisado	Paral central derecho	Intervenido por blindaje
Paral costado derecho	No aplica		
Paral panorámico derecho	Intervenido por blindaje		




LATONERIA

Capota	Original	Escalder cabina	No aplica
Compuerta	Original	Cubierta parabombas	Original
Faldón	Original	Persiana	Original
Guardafango derecho	Original	Costado derecho	Bien reparado
Costado izquierdo	Bien reparado	Guardafango izquierdo	Bien reparado
Puerta trasera derecha	Bien reparado	Puerta trasera izquierda	Mal reparado
Puerta delantera izquierda	Bien reparado	Paragolpes trasero	Golpe leve
Paragolpes delantero	Bien reparado	Capo	Sumido
Puerta delantera derecha	Sumido		



INFERIOR

Base tijera derecha	Original	Desfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	Base tijera izquierda	Original
Carter	Original	Larguero derecho	Original
Extensión larguero derecho	Original	Larguero izquierdo	Original
Extensión larguero izquierdo	Original	G/polvo eje derecho	Original
Barra estabilizadora	Original	Exosto	Original
Faldón inferior	Original	Torre derecha	Original
Torre izquierda	Original	Piso baul inferior	Original
Tanque de gasolina	Original	Pegas faldón inferior	Original
Troque trasero	Original	Puente	Original
G/polvo eje izquierdo	Original	Traviesa superior	Bien reparada
Frontal	Golpe leve	Piso carrocería	Rayado



INTERIOR

Blindaje	Tiene	Cartera puerta delantera izquierda	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tapicería techo	Original
Cajinera delantera izquierda	Original	Cajinera delantera derecha	Original
Cajinera trasera	Original	Tablero	Original
Tablero instrumentos	Original	Testigos encendidos	No tiene
Tapicería piso	Manchado		



LUCES (NO SE REVISÓ SU FUNCIONAMIENTO)

Stop derecho	Original
Stop izquierdo	Original
Direccional delantera izquierda	Manchado
Farola derecha	Manchado
Direccional delantera derecha	Manchado
Farola izquierda	Manchado

firma cliente



ASESORIA JURIDICA Y
TECNICA EN VEHICULOS
NIT. 811.023.184-8

AJUSTEV S.A.S.
firma inspector



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

IXY118



PINTURA

Pint parallamas	Original	Pint cubierta parallama	Original
Pint engrafes faldon	Original	Pint puerta trasera izquierda	Bien repintado
Pint paragolpes delantero	Bien repintado	Pint costado izquierdo	Bien repintado
Pint extension capota izquierda	Bien repintado	Pint parol panorámico izquierdo	Bien repintado
Pint puerta delantera izquierda	Bien repintado	Pint puerta trasera derecha	Bien repintado
Pint paragolpes trasero	Bien repintado	Pint parol panorámico derecho	Bien repintado
Pint parol central derecho	Bien repintado	Pint guardafango derecho	Bien repintado
Pint puerta delantera derecha	Bien repintado	Pint costado derecho	Bien repintado
Pint guardafango izquierdo	Bien repintado	Pint parol central izquierdo	Mal repintado
Pint extension capota derecha	Bien repintado	Pint capo	Rayado
Pint capota	Rayado	Pint estribo derecho	No revisado
Pint persiana	Rayado	Pint estribo izquierdo	No revisado
Pint espaldar cabina	No revisado		
Pint compuerta	Repintado parcial		



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original
Luneta retrovisor derecho	Original
Retrovisor interior	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Cambiado
Vidrio puerta trasera izquierda	Cambiado
Panorámico trasero	Cambiado
Vidrio puerta delantera derecha	Cambiado
Panorámico delantero	Cambiado
Vidrio puerta trasera derecha	Cambiado



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Bueno
Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Bueno

ACCESORIOS

NOMBRE	ESTADO	CANTIDAD	VALOR	MARCA	REFERENCIA
Blindaje	Original	1	\$		
Llantas	Original	4	\$		
Rines	Original	4	\$		

OBSERVACIONES

Recomendaciones revisar sistema eléctrico, pastillas, bandas, amortiguadores, bujes, soportes de motor, fluidos por kilometraje de acuerdo al fabricante. Vehículo presenta sumidos y rayones. Presenta intervención por blindaje. Guarda polvo metálico izquierdo con golpe leve y fisura leve. Humedad aceite manguera intercooler.

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECANICAS.

Nada queda oculto



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

IXY118

INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO, ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE PATRICK BYRNE FRANK
IDENTIFICACIÓN R09537
MARCA TOYOTA
LINEA PRADO [LC 150] TX-L [FL] 1P 3000CC 5P TD
MODELO EURO IV
CLASE CAMPERO
CARROCERÍA SPORT WAGON
COLOR BLANCO PERLADO
CILINDRAJE 2982
CODIGO FASECOLD 9008198
VALOR FASECOLD \$ 218,100,000.00
FECHA INSPECCIÓN 2025-10-03

INSPECCIÓN N° 3038005
COMPAÑÍA CONSIGNATARIA
SUCURSAL CONSIGNATARIA PEPEIRA
SERVICIO PARTICULAR
PLACA IXY118



ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	IXY118	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	JTEBH3FJ4GK180905	NO APLICA
N° DE MOTOR	1KD2615830	ORIGINAL
N° DE CHASIS	JTEBH3FJ4GK180905	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA	1002750277	ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		NO APLICA

OBSERVACIONES

SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MARGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNÓSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNÓSTICO PRACTICADO

Firma cliente

Firma Inspector



ASESORIA JURIDICA Y
TÉCNICA EN VEHICULOS
NIT. 811.023.184-8



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

IXY118

INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO, REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION:

3038005

FECHA:

2025-10-03 16:11:14

CLIENTE PATRICK BYRNE FRANK
IDENTIFICACIÓN 809537
MARCA TOYOTA
LINEA PRADO [LC 150] TX-L [FL] TP 3000CC 5P TD
MODELO EURO IV
MODELO 2016
CLASE CAMPERO
CARROCERÍA SPORT WAGON
COLOR BLANCO PERLADO
CILINDRAJE 2982
SERVICIO PARTICULAR



Registro RUNT

Paz y salvo	Si
Vehículo registrado	Si
Propietario registrado	Si
Prenda	No
Último propietario	PATRICK BYRNE FRANK CEDULA: 809537

Anotaciones RUNT

Embargos	No
Entrega provisional	No
Hurto	No

Registros legales

Embargos	No
Hurtos	No

Pérdidas totales

Pérdida total daños	No
PTH Recuperado	No
PTD avisado	No
PTH avisado	No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños	No
Pérdida parcial hurto	No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. .

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.

Nada queda oculto