

P034207053803

N° INSPECCION **5136340**

TURNO **1**

2


CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX30 GRAND TOURING LX TP 2500CC 7AB R18	USO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	65683
MODELO	2023	COLOR	ROJO DIAMANTE
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	2488	N° MOTOR	
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	SAMUEL MOLINA	IDENTIFICACIÓN	

FECHA	19-Jul-2026		 2
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
SOLICITADO POR	MONICA MORENO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	
VALOR AUTOMAS	\$ 108.100.000	VALOR FASECOLD	\$ 108.100.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO VERIA MARCADO; VEHICULO PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA PARTES BAJAS SUCIAS Y RAYADAS, BOMPER TRASERO REGULAR



Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

87,80%

1 BOMPER DELANTERO	REGULAR
2 BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO
3 CAPOT	SUMIDO
4 COSTADO DERECHO	SUMIDO
5 COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
6 GUARDAFANGO DEL DERECHO	RAYON
7 GUARDAFANGO IZQ.	MAL REPINTADO
8 PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
9 PUERTA DELANTERA DER.	DEF. MEDIA
10 PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
11 PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO

> 60%

59% - 11%

< 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	70%	80%	80%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

84,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo