

COLSERAUTO

CERTIFICADO 1038896

FECHA: 22/07/2026

PLACA:

1ZZ250

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No. INSPECCIÓN: 1633011104

ROMBO: 6

CENTRO DE INSPECCIÓN: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: No Aplica

Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metallizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2017
TIPO	CERATO PRO	CARROCERÍA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1591
COD. FASEC.	04601159	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4FGGE001877	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	3KPFN411BHE044752	TIPO DE CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3KPFN411BHE044752	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	88822		
ENVIADO A	CALLE 4 # 75 - 45		

COMPANIA	EDWIN FERNANDO MARIN AGUDELO
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	DIRECTO
NOMBRE	VIVIANA MILLAN
IDENTIFICACION	38601718
DIRECCION	CL 4 75 46
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 52.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 52.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 930.000

El reporte de kilometraje hace referencia al El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo que registra el odometro al momento de la

inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO: Arreglo Regular

PARAL PARABRISAS: Arreglo Regular

TAPA BAUL/COMP: Arreglo Regular
STOP IZQ: Arreglo Malo



PANEL TRASERO: Golpe BOMPER: Arreglo Regular

COSTADO: Arreglo Regular

PUERTA TRAS: Arreglo Malo

RETROVISOR: Regular

PUERTA DEL: Arreglo Malo



NO KM, 88822, M/R, PRESENTA PUNTA DE CHASIS DELANTERAS CON REPARACIONES Y SUMIDOS, IZQ SUMIDOS, DERECHA, CON ARREGLO REGULAR, EXTENSION FISURADA, BAJO PORCENTAJE EN LAMINA Y PINTURA, GOLPE FUERTE EN ESTRIBO DERECHO. RETOQUES EN LAMINA Y PINTURA, REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A SISTEMA DE SUSPENSION, DIRECCION Y FRENOS., SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS,

✓ ORIGINAL ○ OPCIONAL ✗ NO TIENE

ACCESORIOS

☒ RADIO	☒ RADIO CON UNIDAD CD	☒ EQUALIZADOR	☒ CAJA DE CD'S	☒ PLANTA	☒ PARLANTES	☒ TWITER	☒ VIDRIOS ELÉCTRICOS	☒ PELICULA DE SEGURIDAD	☒ DESEMPAÑADOR	☒ ESPEJO RETROVISOR	☒ ESPEJO ELÉCTRICOS	☒ PLUMILLA TRASERA	☒ BLOQUEO CENTRAL	☒ 3er.STOP	☒ DIRECCIÓN ASISTIDA
☒ DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒ ACONDICION	☒ LLANTAS	☒ CERRAJES	☒ LLAVES	☒ ALARMA	☒ RELOJ	☒ TURQUESAS DE SEGURIDAD	☒ INCENDIADOR	☒ PAPERERIA DE CUERO	☒ EXPLORADORAS	☒ PORTA EQUIPAJE	☒ TECHO CORREDIZO	☒ SPOILER	☒ OTROS	☒ ?
DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR								
RADIO CD	OPCIONAL PANTALLA	1	\$ 300.000												
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 180.000												
LLANTAS	OPCIONAL 215/45R17	4	\$ 0												
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0												
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0												
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 450.000												

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

MOTOR

Chequeo control de Calidad

DATO

Chequeo control de Calidad

ITEM	Funcionamiento luces bajas	Funcionamiento luces altas	Funcionamiento luces medias	Funcionamiento direccionales	Funcionamiento luces freno	Funcionamiento luces reversa	Funcionamiento luces Parqueo
RESPUESTA	FUNCIONA	FUNCIONA	FUNCIONA	FUNCIONA	NO FUNCIONA *	FUNCIONA	NO FUNCIONA
FUNCIONA							
NO FUNCIONA							

ITEM	Viscosidad aceite motor	Nivel refrigerante motor	Nivel liquido de frenos	Nivel agua limpiavidrios	Nivel aceite direccion hidraulica	Nivel liquido embrague	Nivel aceite motor	Funcionamiento A/A	Soporte caja de velocidades
RESPUESTA	NORMAL	NIVEL NORMAL	NIVEL NORMAL	NIVEL NORMAL	FUERA DE NIVEL *	NA	NIVEL NORMAL	NIVEL NORMAL	BUENO
FUNCIONA									
NO FUNCIONA									

ITEM	Modelo	Carroceria	Cilindraje	Consumible	Nacionalidad	Tipo caja	Orden	Kilometraje	98822
RESPUESTA	2017	AUTO SEDAN	1591	GASOLINA	KOR	ORDEN	98822	0	0
FUNCIONA									
NO FUNCIONA									

ITEM	Estado mangueras radiador	Tension correas	Estado filtro de aire	Estado cables instalacion de alta	Estado radiador	Estado radiador A/A	Estado soporte motor	Estado carcasa caja de velocidades	Funcionamiento luces placa	Ajuste cierre puerta delantera de	Ajuste
RESPUESTA	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	NA	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO
FUNCIONA											
NO FUNCIONA											

ITEM	Nombre	Identificacion	Telefono	V/R Cliente	V/R Fasecolda	V/R Colserauto	V/R Accesorios
RESPUESTA	VIVIANA MILLAN	18601718	CL 4 75 46	1146020460	3 0	8 32 500 000	8 32 500 000
FUNCIONA							
NO FUNCIONA							



(% PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO)		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones

(% PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO)		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Chequeo control de Calidad

FRENOS

SUSPENSIÓN




(% PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN)		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(% VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo




VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

Chequeo control de Calidad

FOTOS VEHÍCULO



Firma Cliente: _____
C.C.

YANCY ADRIÁN MONTERO DAZA
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnostico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

DATOS

Tipo	AUTOMOVIL	Tipo Pintura	Metálico
Modelo	CERATO PRO	Modelo	2012
Color	NARANJO	Carrocería	AUTO SEDAN
Vol. Panel	0460116	Cilindrada	1501
No. Motor	0460116	Combustible	GASOLINA
No. Chasis	0460116	Nacionalidad	KOR
No. Serial	0460116	Tipo Caja	MANUAL
Servicio	PARTICULAR	Orden	1111111
		Kilometraje	8888

Modelo	0460116
Color	NARANJO
Vol. Panel	0460116
No. Motor	0460116
No. Chasis	0460116
No. Serial	0460116
Servicio	PARTICULAR
Tipo Pintura	Metálico
Modelo	2012
Carrocería	AUTO SEDAN
Cilindrada	1501
Combustible	GASOLINA
Nacionalidad	KOR
Tipo Caja	MANUAL
Orden	1111111
Kilometraje	8888

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	NA
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NO FUNCIONA *
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja dirección	REGULAR *
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

Informe Registro de Novedades

Nº SOLICITUD:	193		
Fecha de Expedición:	22/07/2026	Hora:	09.42

Aspecto del Vehículo	
Placa:	IZZ250
Marca:	KIA
Línea:	CERATO PRO
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1591
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	VIVIANA MILLAN
Id Solicitante:	38601718
Fecha Informe:	22/07/2026
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3KPFN411BHE044752
Número de Serie:	3KPFN411BHE044752
Número de motor:	G4FGGE001877
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2017

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales	
REGISTRA ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON HERIDOS DEL 7/3/2026. SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN.	



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Fecha 22.07.2026

Empresa

COLSERAUTO SA
CARRERA 44 #9C - 70
CALI
Tel 5536962
Fax
Email david.gomez@colserauto.com

Tel
Fax
Email

Vehículo

Make

Mode

Código del motor

Placa del vehículo

Número de identificación del vehículo

Operador

KIA

CERATO PRO

G4FGGE001877

GASOLINA 4 tiempos / cilindro / EFS con transmisor

IZZ250

3KPFN411BHE044752

Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado

número revoluciones

temperatura aceite

tensión de batería

corriente reposo CH2

Unidad

1/min

°C

V

A

Mín.

Máx.


Medido


302

35.8

12.5

105.3





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 25.5 - 25.3 - 27.1 - 24.7 Amperios, la diferencia de estos es inferior el 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 2.4 Amperios equivalente al 12%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.


LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.

SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM PARA EVITAR POSIBLES DESGASTES / SINCRONIZACION / PUESTA PUNTO MOTOR / CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante,

El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada



LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito
10028641176
Tipo de servicio

Clase vehículo
AUTOMOVIL
Estado del vehículo
ACTIVO

Organismo tránsito
10028641176
Fecha matrícula
11/28/2016

PLACA
IZZ250

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie
3KPRN411BHE044752

Clasificación
AUTOMOVIL

Color
NEGRO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor
NO

Número regrabación motor

Tiene prenda
NO

Número VIN
3KPRN411BHE044752

Marca
KIA

Cilindraje
1591

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis
NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen
NO

Número de motor
G4FGGE001877

Linea
CERATO

Carrocería

Capacidad de carga
0

Número de registro

Regrabación serie
NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis
3KPRN411BHE044752

Modelo
2017

Número de ejes
2

Peso bruto vehicular
1740.00

Repotenciado
NO

Regrabación VIN
NO

Número regrabación VIN

Identificador de color
43

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM