



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P042559000616
XXX



CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	FRONTIER (2) SE MT 2500CC 4X4 TD AA 2AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	86195
MODELO	2021	COLOR	BLANCO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	3N6CD33B7ZK421054
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	3N6CD33B7ZK421054
CILINDRAJE	2488	N° MOTOR	YD25-717384P
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	WILSON ALFREDO GOMEZ DORADO	IDENTIFICACIÓN	1080263048

N° INSPECCION	5065453	TURNO	1	JSS548
FECHA	11-May-2026			
CENTRO INSPECCION	COMERCA POPAYAN			
SOLICITADO POR	WILSON ALFREDO GOMEZ DORADO			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	06421072	
VALOR AUTOMÁS	\$ 128.200.000	VALOR FASECOLD	\$ 129.200.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 1			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

JSS548

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,PRESENTA CAMBIO DE FACE LINE., - TAPA BAUL NO AJUSTA - PROTECTOR CARTER DEFORMACION MEDIA; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA I INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Bueno

Aceptable

Malo

71% - 100%

50% - 70%

0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS

IZQ.

DER.

%

%

RUEDAS TRASERAS

IZQ.

DER.

%

%

FRENO DE MANO

%

> 60%

59% - 11%

< 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

92,00 %

61

ESTRIBO IZQUIERDO

SUMIDO

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

CARROCERIA - EXTERIOR

98,50%

1

BOMPER DELANTERO

RAYON

5

COSTADO DERECHO

MAL REPINTADO

6

COSTADO IZQUIERDO

BUENA REPARACION

20

PUERTA TRASERA IZQ.

BIEN REPINTADO

24

RETROVISOR DER.

RAYON

25

RETROVISOR IZQ.

RAYON

28

TAPA BAUL/COMPUERTA

BIEN REPINTADO

PINTURA

74,00%

36

IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS

37

MARCAS DE LUADO

DE 1 A 4 PIEZAS

38

PIEL DE NARANJA

DE 1 A 4 PIEZAS

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.

40%

30%

40%

40%

61% - 100%

40% - 60%

0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA

TRASERA

%

%

%

%

<-6 y/o >6

(-)6(-)10<->(+)6(+)10

<-10 y/o >10

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



GUILLERMO ANDRES VARGAS PALOMINO
C.C. 10296195

WILSON ALFREDO GOMEZ DORADO
C.C. 1080263048

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583

JSS548

Datos del Servicio


Solicitante	WILSON ALFREDO GOMEZ DORADO			N° Inspección	5065453
MARCA	NISSAN	COLOR	BLANCO	Fecha	11-May-2026
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2021	Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
TIPO	FRONTIER (2) SE MT 2500CC 4X4 TD AA 2A	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	COMERCA POPAYAN
KILOMETRAJE	86195	CILINDRAJE	2488	Asegurado	WILSON ALFREDO GOMEZ DORADO
COMBUSTIBLE	DIESEL	TIPO CAJA	MECANICA	Identificación	1080263048

Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 3% ENTRE LOS CILINDROS. TENER EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%.REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE PRESENTA: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRESENTA USO DE AGUA, SE SUGIERE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA Y USO DE REFRIGERANTE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. BORNES DE BATERIA REGULARES ,TESTIGO CONTROL DINÁMICO INESTABILIDAD ACTIVO .ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, PARA EVITAR QUE EL PROBLEMA SE AGRAVE Y CAUSE DAÑOS MAYORES. SE DEBE SEGUIR TAMBIÉN LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL KILOMETRAJE ACUMULADO.

FIRMA INSPECTOR: GUILLERMO ANDRES VARGAS PALOMINO
C.C. 10296195
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: WILSON ALFREDO GOMEZ DORADO
C.C. 1080263048
EN MI CAUDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 11, 2026 PR - PC
RAD: 5065453

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: PICKUP DOBLE CAB
MARCA: NISSAN
LÍNEA: FRONTIER (2) SE MT
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.021
COLOR: BLANCO
PLACAS: JSS548
MOTOR: YD25-717384P
SERIE: 3N6CD33B7ZK421054
CHASIS: 3N6CD33B7ZK421054

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ DORADO
WILSON ALFREDO
C.C. No. 1080263048 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CR 17 64N 137
TEL: 3194698883

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co



Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

PICKUP DOBLE CAB

NISSAN

FRONTIER (2) SE MT 2500CC 4X4 TD AA 2AB

DOBLE CABINA

2021

SIN IDENTIFICAR

YD25-717384P

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

ABBREVIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

DIESEL

PENDIENTE

PARTICULAR

86195

BLANCO

3N6CD33B7ZK421054

3N6CD33B7ZK421054

N° INSPECCION

5065453

FECHA

11-May-2026

CENTRO INSPECCION

COMERCA POPAYAN

SOLICITADO POR

WILSON ALFREDO GOMEZ DORADO

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE ORO LIVIANO

TURNO

1

JSS548

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO

Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NORMAL

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL

Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO

Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

NO APLICA

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO

Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

NO APLICA

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

NO APLICA

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

NO APLICA

➤ TACOMETRO

BUENO

Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO

Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

BUENO

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

REGULAR

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO

GUILLERMO ANDRES VARGAS PALOMINO

C.C. 10296195

WILSON ALFREDO GOMEZ DORADO

C.C. 1080263048

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 7

2021/07- Nissan Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2021/07-/Nissan/NP300 frontier/Navara/
VIN: --

Lectura del odómetro: 86195km
Matrícula: JSS548



Escanear para
descargar PDF

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiSys MS908S3

Número de orden de reparación:
V6BGS4C0153920260511111805410

Sistema/s escaneado/s (7)

Sistema	Estado/DTC
Motor	✓ 0
ABS	✗ 2
Bolsa de aire	✓ 0
Medidor/M&A	✓ 0
BCM	✓ 0
IPDM E/R	✓ 0
Todos los modos AWD/4WD	✗ 1

DTC (3)

ABS (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
C1109	Voltaje de la batería (anormal)	Pasado
C1143	Circuito del sensor de ángulo de dirección	Actual

Todos los modos AWD/4WD (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
P181B	Apagado automático incompleto	Pasado

Estado de disponibilidad I/ M

Códigos de fallas	Estado
Estado MIL	OFF
DTC	0
Estado del monitor	Estado



MIS

Monitoreo de fallas de encendido



	FUEL	Monitoreo del sistema de combustible	
	CCM	Monitoreo integral de componentes	
	CAT	Monitoreo del catalizador	
	HCAT	Monitoreo del catalizador calentado	
	EVAP	Monitoreo del sistema evaporativo	
	AIR	Monitoreo del sistema de aire secundario	
	O2S	Monitoreo del sensor de oxígeno	
	HTR	Monitoreo del calentador del sensor de oxígeno	
	EGR	Monitoreo del sistema EGR	

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

2021/07- Nissan Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2021/07-/Nissan/NP300 frontier/Navara/
VIN: --

Lectura del odómetro: 86195km
Matrícula: JSS548



Escanear para
descargar PDF

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiSys MS908S3

Número de orden de reparación:
V6BGS4C0153920260511111805410

Sistema/s escaneado/s (7)

Sistema	Estado/DTC
Motor	✓ 0
ABS	✗ 2
Bolsa de aire	✓ 0
Medidor/M&A	✓ 0
BCM	✓ 0
IPDM E/R	✓ 0
Todos los modos AWD/4WD	✗ 1

DTC (3)

ABS (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
C1109	Voltaje de la batería (anormal)	Pasado
C1143	Circuito del sensor de ángulo de dirección	Actual

Todos los modos AWD/4WD (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
P181B	Apagado automático incompleto	Pasado

Estado de disponibilidad I/ M

Códigos de fallas	Estado
Estado MIL	OFF
DTC	0
Estado del monitor	Estado



MIS Monitoreo de fallas de encendido



	FUEL	Monitoreo del sistema de combustible	
	CCM	Monitoreo integral de componentes	
	CAT	Monitoreo del catalizador	
	HCAT	Monitoreo del catalizador calentado	
	EVAP	Monitoreo del sistema evaporativo	
	AIR	Monitoreo del sistema de aire secundario	
	O2S	Monitoreo del sensor de oxígeno	
	HTR	Monitoreo del calentador del sensor de oxígeno	
	EGR	Monitoreo del sistema EGR	

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.