



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P013559012219
XXX



CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	HONDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CIVIC (8) LX MT 1800CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	142173
MODELO	2010	COLOR	TITANIO METALICO
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	19XFA1550AE801080
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1800	N° MOTOR	R18A16265768
ASEGURADORA	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALBUCURSAL	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCLAVE	890301886
INTERMEDIARIO	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCLAVE	IDENTIFICACIÓN	1014239262
CLIENTE	CRISTIAN MARCEL GONZALEZ MELO		

N° INSPECCION	5240659	TURNO	1
FECHA	15-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALI NORTE		
SOLICITADO POR	CRISTIAN MARCEL GONZALEZ MELO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	03401106
VALOR AUTOMÁS	\$ 0	VALOR FASECOLDA	\$ 0
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

KGX954

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA SUMIDOS RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA, APOORTE DE MATERIAL EN PUNTOS ESPECIFICOS, SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS EN LAMINA Y PINTURA, VERIFICAR COMANDO DE ESPEJ ELECTRICOS, BASE PARASOL ROTA

REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100.00 %

70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	REPINTADO
73	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO

CARROCERIA - EXTERIOR

91.50%

1	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	RAYON
3	CAPOT	BUENA SUSTITUCION
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	MALA REPARACION
10	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17	PUERTA DEL IZQ.	BUENA REPARACION
18	PUERTA DELANTERA DER	BUENA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
24	RETROVISOR DER.	REPINTADO
25	RETROVISOR IZQ.	REPINTADO
26	STOP DERECHO	RAYADO
27	STOP IZQUIERDO	RAYADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	BIEN REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA		TRASERA	
%	%	%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

90,00%

36 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

ANDRES FELIPE QUINTERO ORTIZ
C.C. 1106513444

CRISTIAN MARCEL GONZALEZ MELO
C.C. 1014239262

KGX954

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	5240659	TURNO	1
MARCA	HONDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE				
TIPO	CIVIC (8) LX MT 1800CC	SERVICIO	PARTICULAR	FECHA	15-Sep-2026		
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	142173	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALI NORTE		
MODELO	2010	COLOR	TITANIO METALICO	SOLICITADO POR	CRISTIAN MARCEL GONZALEZ MELO		
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	19XFA1550AE801080				
N° MOTOR	R18A16265768	N° SERIAL	null	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- | | |
|-------------------------|----|
| ACEITE COMPRESOR A/A | NO |
| AMORTIGUADORES | NO |
| BOMBA EMBRAGUE | NO |
| TRANSMISION/DIFERENCIAL | NO |



Niveles de Fluidos

- | | |
|----------------------|--------|
| ACEITE MOTOR | NORMAL |
| DIRECCION HIDRAULICA | NORMAL |
| EMBRAGUE HIDRAULICO | NORMAL |
| LAVAPARABRISAS | NORMAL |
| LIQUIDO DE FRENOS | NORMAL |
| REFRIGERANTE | NORMAL |


Tapicería

- | | |
|-------------------------------|-------|
| ➤ ALFOMBRA PISO | BUENO |
| ➤ BANDEJA PORTAOBJETOS | BUENO |
| ➤ CARTERAS PUERTAS | BUENO |
| ➤ CINTURON DE SEGURIDAD | BUENO |
| ➤ CONSOLA CENTRAL | BUENO |
| ➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS | BUENO |
| ➤ GUANTERA | BUENO |
| ➤ MILLARE | BUENO |
| ➤ PARASOLES | BUENO |
| ➤ TAPICERIA ASIENTOS | BUENO |
| ➤ TAPICERIA TECHO | BUENO |


Accesorios Motor

- | | |
|---------------------------|-----------|
| AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL | BUENO |
| CONVERSION GAS-GASOLINA | NO APLICA |
| CORREA ACCESORIOS | BUENO |
| RADIADOR | BUENO |



 Equipo Eléctrico

- | | | |
|---|-------------------------|-----------|
|  | AIRE ACONDICIONADO | BUENO |
|  | BLOQUEO CENTRAL | BUENO |
|  | CALEFACCION | BUENO |
|  | ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS | BUENO |
|  | ESPEJOS ELECTRICOS | BUENO |
|  | INDICADOR TEMPERATURA | BUENO |
|  | LIMPIABRISAS DELANTERO | BUENO |
|  | LIMPIABRISAS TRASERO | NO APLICA |
|  | PITO | BUENO |
|  | RADIO | BUENO |
|  | RELOJ | BUENO |
|  | TACOMETRO | BUENO |



Luces

- | | |
|-------------------|-------|
| ➤ ALTAS | BUENO |
| ➤ ANTINIEBLA | BUENO |
| ➤ BAJAS | BUENO |
| ➤ COCUYOS | BUENO |
| ➤ DIRECCIONALES | BUENO |
| ➤ ESTACIONAMIENTO | BUENO |
| ➤ EXPLORADORAS | BUENO |
| ➤ FRENO | BUENO |
| ➤ LUZ TECHO | BUENO |
| ➤ PLACA | BUENO |
| ➤ REVERSO | BUENO |


Partes Bajas

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ▶ BUJES ESTABILIZADORA | BUENO |
| ▶ BUJES TIJERAS | BUENO |
| ▶ CATALIZADOR | BUENO |
| ▶ CRUCETAS | NO APLICA |
| ▶ CUNA MOTOR | BUENO |
| ▶ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL | BUENO |
| ▶ GUARDAPOLVOS EJES | BUENO |
| ▶ PROTECTORES INF. | BUENO |
| ▶ SILENCIADOR | BUENO |
| ▶ TIJERAS | BUENO |
| ▶ TUBO EXHOSTO | BUENO |



ANDRES FELIPE QUINTERO ORTIZ

C.C. 1106513444

CRISTIAN MARCEL GONZALEZ MELO

C.C. 1014239262

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: September 15, 2026 PR - PC
RAD: 5240659

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: HONDA
LÍNEA: CIVIC (8) LX MT 1800C
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2,010
COLOR: TITANIO METALICO
PLACAS: KGX954
MOTOR: R18A16265768
SERIE: null
CHASIS: 19XFA1550AE801080

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ MELO
CRISTIAN MARCEL
C.C. No. 1014239262 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: BUCARAMANGA
TEL: 3014675452

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPO
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FAC
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCA S.A.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo