

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	13/05/2026	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	JXP239	Centro de Servicio:	CDA 127

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	SUBARU	NOMBRE	N/A
MODELO	2021	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	900557875
N° DE MOTOR	YN98213	DIRECCIÓN	CL 125 19-24
N° SERIE	***	TELEFONO	3157116277
N° CHASIS	JF1SKELL5MG131832		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

JESSICA PAOLA MORENO CAAMAÑO

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	13/05/2026	Hora:	12:37

Aspecto del Vehículo

Placa:	JXP239
Marca:	SUBARU
Línea:	FORESTER [5]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	1995
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S
Id Solicitante:	900557875
Fecha Informe:	13/05/2026
Centro de Validación:	CDA 127
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JF1SKELL5MG131832
Número de Serie:	***
Número de motor:	YN98213
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 479590

Fecha Expedición: 13 5 2026 Hora: 1:56 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito
10023720124	CAMIONETA	10023720124
Tipo de servicio	Estado del vehículo	Fecha matrícula
PASAJEROS	ACTIVO	8/20/2021

PLACA

JXP239

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
JF1SKELL5MG131832	JF1SKELL5MG131832	YN98213	JF1SKELL5MG131832
Clasificación	Marca	Línea	Modelo
CAMIONETA - PASAJEROS	SUBARU	FORESTER	2021
Color	Cilindraje	Carrocería	Número de ejes
AZUL HORIZON PEARL	1995		2
Capacidad total de pasajeros	Pasajeros sentados	Capacidad de carga	Peso bruto vehicular
			2223.00
País de origen	Días matriculados	Número de registro	Repotenciado
			NO
Regrabación motor	Regrabación chasis	Regrabación serie	Regrabación VIN
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	Número regrabación chasis	Número regrabación serie	Número regrabación VIN
Tiene prenda	Tiene gravamen	Identificador de carrocería	Identificador de color
NO	NO		15848

Se declara que la información suministrada en la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), cumpliendo las regulaciones de tránsito, licencias y licencias, entre otros, es la responsable de reportar y actualizar la información en relación con este registro por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, organismos involucrados, entre otros, tienen las responsabilidades de registrar y actualizar la información conforme en este registro; por lo que Conservate S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.CONSERVATE.COM

FECHA:	13/05/2026	PLACA:	
ATENDIDO PARA:	Particular	ROMBO:	JXP239
No. INSPECCION:	2292985870		13
CENTRO DE INSPECCION:			
ASEGURABLE:	CDA-127	políticas de aceptación de las compañías aseguradoras*	

DATOS

MARCA		TIPO PINTURA	
CLASE		MODELO	
TIPO	SUBARU	CARROCERÍA	Metalizada
COLOR	CAMPERO	CILINDRAJE	2021
COD. FASEC.	FORESTER [5]	COMBUSTIBLE	MONOVOL
No. MOTOR	AZUL	NACIONALIDAD	1995
No. CHASIS	08608095	TIPO DE CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	YN98213	ORDEN	JAP
SERVICIO	JF1SKELL5MG131832		TIPTRONICA
KILOMETRAJE	***		
ENVIADO A	PARTICULAR		
	16340		

Chequeo control de Calidad

COMPANIA	No Aplica
SUCURSAL	
INTERMEDIARIO	
NOMBRE	
IDENTIFICACION	
DIRECCION	NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S
PROFESION	900557875 Tel.
V/R CLIENTE	CL 125 19-24
V/R FASECOLDA	OTROS 3157116277
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 141.000.000 + VR ACCESORIOS
	\$ 137.800.000

Chequeo control de Calidad




ESTADO GENERAL

LATONERÍA			
PINTURA	*****		94%
VIDRIOS	*****		90%
CHASIS	*****		100%
TAPICERÍA	*****		100%
FUGAS FLUIDOS	*****		100%
IDENTIFICACIÓN	*****		100%
	0%-59%	60%-89%	90%-100%
	Deficiente	Aceptable	Óptimo

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS, VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, DIFICIL INSPECCION VISUAL PARTE BAJA POR PROTECTORES Y MARCOS Y PARALES POR SUJECION EMPAQUES, SE SUGIERE VERIFICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR KILOMETRAJE EN SOPORTES, BUJES, CAUCHOS Y CAJA DE VELOCIDADES EN TALLERES AUTORIZADOS., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

✓ ORIGINAL ○ OPCIONAL ✗ NO TIENE

ACCESORIOS

RADIO ✗	RADIO CON UNIDAD CD ✓	EQUALIZADOR ✗	CAJA DE CD'S ✗	PLANT ✗	PARLANTE ✓	TWITER ✓	VIDRIOS ELÉCTRICOS ✓	PELÍCULA DE SEGURIDAD ✓	DESARMADOR ✓	ESPEJO RETROVISOR ✓	ESPEJO ELÉCTRICOS ✓	PLACETA TRASERA ✓	ESQUELETO CENTRAL ✓	STOP ✓	DIRECCIÓN ASISTIDA ✓
DIRECCIÓN HIDRÁULICA ✓	AIRE ACONDICIONADO ✓	LLANTAS ✓	COPAS ✗	RINES ✓	AMPLIACIÓN ✓	ALARMA ✓	RELOJ ✓	CINTURONES DE SEGURIDAD ✓	ENCENDEDOR ✓	TAPICERÍA DE CUERO ✓	EXPLORADORAS ✓	PORTA EMPAQUE ✓	TECHO COLOCADO ✓	REPIELER ✓	OTROS ✗

Chequeo control de Calidad

INFORME TÉCNICO 2302872

FECHA:	13/05/2026	No. Informe	2292985870
PLACA:	JXP239	Ciudad	CDA 127

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	SUBARU
CLASE	CAMPERO
TIPO	FORESTER
MODELO	2021
NACIONALIDAD	JAP
COLOR	AZUL
CIUDRAJE	1995

NOMBRE	NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	900557875
DIRECCIÓN	CL 125 19-24
TELÉFONO	3157116277
Rombo	13

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

YN98213

JF1SKELL5MG131832

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023720124

PLACA: JXP239 MARCA: SUBARU LINEA: FORESTER 2.0I-S ES MODELO: 2021
CLASIFICACIÓN OC: 1.995 COLOR: AZUL HORIZON PEARL SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO: CAMPERO TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLEC CAPACIDAD MOTOR: 5
NÚMERO DE MOTOR: YN98213 REG. NÚM. JF1SKELL5MG131832
NÚMERO DE SERIE: N REG. NÚM. JF1SKELL5MG131832 REG. N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: NOVO NORDISK COLOMBIA S A S IDENTIFICACIÓN: NIT 900557875


DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
042021000047488
FECHA DE IMPORTACIÓN: 20/08/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/08/2021
ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDN - BOGOTÁ D.C.

FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/08/2021

IDENTIFICACIÓN: 1706021000500

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Protocolo



Batería/arrancad./compresión

8.00 19.09.2024 ()

Orden

Fecha 13.05.2026 13:38:06

Cliente

NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S

Empresa

COLSERAUTO SA

Tel

Tel 6017452121

Fax

Fax

Email

Email

Vehículo

Make

SUBARU

Model

Forester 2.0 i Hybrid 4WD

Código del motor

FB20

Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor KW

Placa del vehículo

JXP239

Número de identificación del vehículo

JF1SKELL5MG131832

kilometraje

16340

Operador

ANDRES CASTIBLANCO


Prueba: Batería/arrancad./compresión


Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones		---	---	201
temperatura aceite	°C	---	---	56.9
tensión de batería		---	---	12.8
corriente arrancador		---	---	-176

Batería/arrancad./compresión
corriente arrancador





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 64- 58- 61- 56- en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 8 Amperios equivalente al 13 % ; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

"ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada"

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA 154405

FECHA:	13/05/2026	PLACA:	JXP239
ATENDIDO PARA:	Particular	ROMBO:	13
No. INSPECCIÓN:	2292985870	CENTRO DE INSPECCIÓN:	13

CDA 127

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE	SUBARU	IDENTIFICACIÓN	NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S
TIPO	CAMPERO	DIRECCIÓN	900557875
MODELO	FORESTER [5]	TELÉFONO	CL 125 19-24
SERVICIO	2021		3157116277
CILINDRAJE	PARTICULAR		
COMBUSTIBLE	1995		
KILOMETRAJE	NO APLICA		
TIPO CAJA	16340		

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

TIPTRONICA	ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad	
Funcionamiento Testigo Aceite	Aceptable
Fuga de Aceite	Aceptable
Estado Bujías	No
Detección Ruidos	Aceptable
Nivel Refrigerante	No
Potencia Motor	Aceptable
Estado Mangueras	Aceptable
Estado Radiador	Aceptable
Estado Bomba Refrigeración	Aceptable
Funcionamiento Testigo Temperatura	Aceptable
Funcionamiento Motoventilador	Bueno
	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

Si

AIRE ACONDICIONADO

ESTADO
Estado Tubería
Estado Compresor
Estado Radiador A/C
Estado Correa Compresor
Estado Ventilación y Funcionamiento
Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

Si

CAJA VELOCIDADES

ESTADO
Fuga de Fluidos
Detección Ruidos
Estado Corazas
Holgura Barra Cambios
Comprobación de Empaques Carcaza
Sostenimiento y Engranaje Cambios
Aceptación de Cambios
Fugas Reten Eje
No

Observaciones:

RESULTADO

Si

DIRECCIÓN

ESTADO
Holgura Timón
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección
Nivel Depósito Hidráulico
Estado Guarda Polvo
Detección de Ruidos
Vibración Timón
Desenvolvimiento Timón
Esfuerzo Aplicado al Timón
Estado Bomba y Caja Dirección
Fuga Hidráulico
Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

Si

ISTEMA DE FRENOS

ESTADO
Nivel Líquido Frenos
Fugas Líquido Frenos
Estado Mangueras y Tuberías
Estado Discos de Frenos
Estado Servofreno
Estado Mordazas
Funcionamiento Testigo Freno ABS
Estado Freno de Emergencia
Desviación de Dirección en Frenado
Bueno

Observaciones:

RESULTADO

Si

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

FECHA:	13/05/2026	PLACA:	DXP239
ATENDIDO PARA:	Particular		
No.INSPECCION:	2292985870	ROMBO:	13
CENTRO DE INSPECCION:	CDA 127		
ASEGURABLE:	No Aplica		

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2021
TIPO	FORESTER [5]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	1995
COD. FASEC.	08608095	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	YN9B213	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JF1SKELL5MG131832	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	16340

NOMBRE	NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACION	900557875
DIRECCION	CL 125 19-24
TELEFONO	3157116277
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 141.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 137.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 700.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	NA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	NO VERIFICABLE
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO