

No. DE SERVICIO
P023559000215


N° INSPECCION	5086919	TURNO	1	GLX969
FECHA	3-Jun-2026			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MOTOMAS FLORENCIA			
SOLICITADO POR	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	08008014	
VALOR AUTOMÁS	\$ 59.700.000	VALOR FASECOLDA	\$ 64.200.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.000			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	DUSTER (FL) DYNAMIQUE/INTENS MT 2000	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	101793
MODELO	2020	COLOR	GRIS ESTRELLA
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FBHSR5B3LM187647
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9FBHSR5B3LM187647
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	E410C226793
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ	IDENTIFICACIÓN	6804676

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS POR REPARACIONES Y PINTURA EN PIEZAS DE CARROCERIA, TESTIGO DE AIRBAG ENCENDIDO, GOLPES SUMIDURAS Y RAYONES EN CARROCERIA Y PARTES BAJAS, PRESENTA FUGAS DE LIQUIDO HIDRAULICO EN CAJA DE DIRECCION.; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59 % **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS



100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR



92,20%

1 BOMPER DELANTERO	DEF. MEDIA
2 BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO
5 COSTADO DERECHO	BIEN REPINTADO
6 COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
11 GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
17 PUERTA DEL IZQ.	BIEN REPINTADO
18 PUERTA DELANTERA DER	BIEN REPINTADO
19 PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	BIEN REPINTADO
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	MAL REPINTADO

> 60%

59% - 11%

< 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.



40%

40%

40%

40%

FUGA DE FLUIDOS



100,00%

PINTURA



66,00%

34 PERDIDA DE BRILLO
36 IMPUREZAS
37 MARCAS DE LIJADO
38 PIEL DE NARANJA

DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible]

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



CHASIS

SERIAL

MOTOR

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	DUSTER (FL) DYNAMIQUE/INTENS MT 2000	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	101793
MODELO	2020	COLOR	GRIS ESTRELLA
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FBHSR5B3LM187647
N° MOTOR	E410C226793	N° SERIAL	9FBHSR5B3LM187647


N° INSPECCION	5086919	TURNO	1
FECHA	3-Jun-2026	GLX969	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MOTOMAS FLORENCIA		
SOLICITADO POR	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

NO FUNCIONAMIENTO DE UNA LUZ DE PLACA, PRESENTA FUGAS DE LIQUIDO HIDRAULICO POR CAJA DE DIRECCION, EMPAQUES O CAUCHOS DE MARCO DE CARROCERIA EN REGULAR ESTADO.

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA MALO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR:

[Handwritten Signature]

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI PARA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES ENMI
INTEGRAL AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL



FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

GLX969

Datos del Servicio

Solicitante	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL			N° Inspección	5086919
MARCA	RENAULT	COLOR	GRIS ESTRELLA	Fecha	3-Jun-2026
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020	Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
TIPO	DUSTER (FL) DYNAMIQUE/INTENS MT 2000	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS MOTOMAS FLORENCIA
KILOMETRAJE	101793	CILINDRAJE	1998	Asegurado	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	MECANICA	Identificación	6804676


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	14,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

GLX969: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 10 %, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20 %, SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO Y REALIZAR VERIFICACIÓN DE CORREAS DE ACCESORIOS SEGÚN LO RECOMIENDA EL FABRICANTE.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DIGITAL EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Técnico	robinson zapata	Fecha&Hora:	2026-06-03 12:24:21
Información del cliente			
Título	GLX969		
Año	2020	VIN:	9FBHSR5B3LM187647
Marca	Renault	Licencia	
Modelo	DUSTER ph2	Odómetro Kilometr.	101793km
Sub Modelo		Color	
Motor			

Notas técnico

se recomienda revisar códigos de falla con el SCANNER de la marca.

Sistema	Estado
INYECCION	Falla8
ABS	Falla4
BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES	Falla3
PANEL DE INSTRUMENTACION	Falla4
UCH	Falla4
TRACCION EN 4 RUEDAS	Falla2
RADIO	Falla3
INTERFACE MULTIMEDIA	Pase I Sin Falla

Sistema	Códigos	Descripción	Estado
INYECCION	DTC033525	SIGNAL CAPTADOR REGIMEN MOTOR Incoherencia de la señal.	Memoria
INYECCION	DTC013612	CIRCUITO SONDA DE OXIGENO POSTERIOR Cortocircuito al + 12 voltios	Memoria
INYECCION	DTC034064	CIRCUITO CAPTADOR DEL ÁRBOL LEVAS DE ADMISIÓN Plausibilidad.	Memoria
INYECCION	DTC061A61	CALCULADOR Fallo cálculo de señal	Memoria
INYECCION	DTC063877	POSICIÓN DE LA MARIPOSA MOTORIZADA INCOHERENTE Incoherencia entre la posición mariposa y el mando	Memoria
INYECCION	DTC056016	TENSION ALIMENTACION CALCULADOR Nivel bajo permanente	Memoria
INYECCION	DTC0226F1	POSICION PEDAL ACELERADOR detección pedal del acelerador bloqueada.	Memoria

ABS	DTCC40100	INFORM. MULTIPLEXADAS INY. NO VÁLIDAS	Memoria
ABS	DTCC42200	INFORMACIONES MULTIPLEXADAS UCH NO VÁLIDAS	Memoria
ABS	DTCC11400	AUSENCIA DE SEÑAL MULTIPLEXADA DE PAR	Memoria
BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES	DTC80D223	CIRCUITO TESTIGO DEFECTO	Memoria
BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES	DTC801013	AIRBAG FRONTAL PASAJERO CIRCUITO 1 Círculo abierto	Activo
BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES	DTC903616	TENSION DE ALIMENTACION	Memoria
PANEL DE INSTRUMENTACION	DTC941211	CIRCUITO CAPTADOR TEMPERATURA EXTERIOR Cortocircuito a masa.	Memoria
PANEL DE INSTRUMENTACION	DTC940413	CIRCUITO TESTIGO FALLO AIRBAG Círculo abierto	Memoria
PANEL DE INSTRUMENTACION	DTCC00187	COMUNICACIÓN CAN Información ausente.	Memoria
PANEL DE INSTRUMENTACION	DTCF00316	TENSIÓN DE LA BATERÍA 12 V Tension de alimentación muy baja	Memoria
UCH	DTC953118	CIRCUITO INTERMITENTE DERECHO Corriente del circuito por debajo del umbral	Memoria
UCH	DTC953018	CIRCUITO INTERMITENTE IZQUIERDO	Memoria
UCH	DTC95F031	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN TRANSPONDENDOR	Memoria
UCH	DTC951924	CONTACTOR PUNTO MUERTO	Memoria
TRACCION EN 4 RUEDAS	DTC5C1029	CIRCUITO ACTUADOR EJE PILOTADO Corriente mando	Memoria
TRACCION EN 4 RUEDAS	DTCF00316	ALIMENTACIÓN CALCULADOR Tension de alimentación muy baja	Memoria
RADIO	DTC93F016	TENSIÓN DE LA BATERÍA 12 V Tensión del circuito por debajo del umbral	Memoria
RADIO	DTC934262	CAJETÍN BLOQUEADO Calculador bloqueado	Memoria
RADIO	DTC932813	MICRÓFONO Círculo abierto	Memoria

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



FECHA EXPEDICIÓN

GLX969

6/3/2026 12:20:15 PM

Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	RENAULT
CLASE VEHÍCULO	CAMPERO
LÍNEA VEHÍCULO	DUSTER
CILINDRAJE	1.998
COLOR	GRIS ESTRELLA
AÑO MODELO	2020
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	9FBHSR5B3LM187647
#SERIE	9FBHSR5B3LM187647
# VIN	9FBHSR5B3LM187647
#MOTOR	E410C226793
CAPACIDAD DE CARGA	480
PESO BRUTO VEHICULAR	1865
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10034617963	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	708004261278000	FECHA VENCIMIENTO	05/11/2026
FECHA EXPEDICIÓN	05/11/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
FECHA INICIO VIGENCIA	06/11/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	05/11/2025	CENTRO DE REVISIÓN	C.D.A. MOTOMAS LIMITADA
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	01/11/2019
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIO DE COLOR HISTORICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIO DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVAMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	0
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

NOMBRES / EMPRESAS	CAMILO ANDRES VEGA PARRA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117484108
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	16/06/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
CARLOS FABIAN ROJAS FIGUEROA	1075312718	NATURAL	29/11/2024	16/06/2025	INACTIVO
PAMAY S S A S	900524130	JURIDICO	15/11/2024	29/11/2024	INACTIVO
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	800149923	JURIDICO	14/11/2024	15/11/2024	INACTIVO
ARCO GRUPO BANCOLDX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMEN	800225385	JURIDICO	18/12/2019	14/11/2024	INACTIVO
PAMAY S S A S	900524130	JURIDICO	31/10/2019	18/12/2019	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE:

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicio al cliente www.automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 · PBX: 601 626 3583



MotoMas

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: **BOGOTA;**

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: **junio 03, 2026** NP - PC

RAD: **5086919**

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: **CAMPERO**

MARCA: **RENAULT**

LÍNEA: **DUSTER (FL) DYNAMIQUE/INTENS MT 2**

TIPO: **PARTICULAR**

MODELO: **2.020**

COLOR: **GRIS ESTRELLA**

PLACAS: **GLX969**

MOTOR: **E410C226793**

SERIE: **9FBHSR5B3LM187647**

CHASIS: **9FBHSR5B3LM187647**

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: **PIMENTEL SANCHEZ**

JIMMY ALEXANDER

C.C. No. **6804676** DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: **GLL 19 #11-43**

TEL: **3103231920**

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: **EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.**

SE EXPIDE PARA: **PERSONAL PERSONAL**

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

Moto

Mas

CDA
Moto

CDA
Mas

9FBHSR5B3LM187647



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

