

FECHA: 6/04/2026	PLACA: JZU637
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 3282969705	ROMBO: 2
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE POPAYAN	
ASEGURABLE: SI	

DATOS

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	CX30	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	05606096	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PY40339681	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MVDM4WLANL110255	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3MVDM4WLANL110255	ORDEN	211
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	140359		
ENVIADO A	POPAYAN		


ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION	1061769184	Edad:	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 93.500.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 93.500.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	74%
PINTURA	#####	70%
VIDRIOS	#####	88%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	91%
IDENTIFICACION	#####	100%



EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH CON 140.359 KM PRESENTA REPARACIONES, RAYONES Y SUMIDOS EN LAMINA Y PINTURA EN AREAS SEÑALADAS CON REGULARES Y MALOS ACABADOS, RETROVISOR IZQ REGULAR, FUGA DE ACEITE EMPAQUES CARTER MOTOR, FUGA CONTINUA DIFERENCIAL TRASERO, LUNETAS VIDRIO IZQ INSTALACIÓN REGULAR, EL REPORTE DEL KILOMETRAJE HACE REFERENCIAL AL REGISTRADO EN EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION, REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN DIRECCIÓN Y FRENOS EN TALLERES AUTORIZADOS POR KM., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	○	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
LLANTAS	OTROS 225/55R18	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	\$ 0
RADIO DVD	ORIGINAL NA	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MAZDA

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO CX30



6/04/2026



6/04/2026



6/04/2026



6/04/2026



6/04/2026



6/04/2026



FECHA:	6/04/2026	PLACA:	JZU637
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3282969705	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 93.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 93.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	CX30	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	05606096	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PY40339681	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MVDM4WLANL110255	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3MVDM4WLANL110255	ORDEN	211
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	140359

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	MALO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA CONTINUA *
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	MALO

DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTE BAJA

INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	6/04/2026	Ciudad	3282969705

JZU637 SATELITE POPAYAN
 Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
 Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE	MAZDA	CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
TIPO	CAMIONETA PASAJ.	DIRECCIÓN	1061769184
MODELO	CX30	TELÉFONO	VALLE ROBLEDO CASA 12
NACIONALIDAD	2022		3113382197
COLOR	MEX	Rombo	2
CILINDRAJE	ROJO		
No.MOTOR		No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

PY40339681
3MVDM4WLANL110255
3MVDM4WLANL110255



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022942838

PLACA: **JZU637** MARCA: **MAZDA** LINEA: **CX-30** MODELO: **2022**

CILINDRADA CC: **2.488** COLOR: **ROJO DIAMANTE** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHÍCULO: **CAMIONETA** TIPO CARROCERÍA: **WAGON** COMBUSTIBLE: **GASOLINA** CAPACIDAD Kg/PSJ: **5**

NÚMERO DE MOTOR: **PY40339681** REG. VIN: **3MVDM4WLANL110255**

NÚMERO DE SERIE: ***** REG. NÚMERO DE CHASIS: **3MVDM4WLANL110255** REG. N: **N**

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): **MORENO PERAFAN JOSE MARIA** IDENTIFICACIÓN: **C.C. 10491389**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** BLINDAJE: ***** POTENCIA HP: **186**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **352021000135131** VE: **1** FECHA IMPORT.: **03/04/2021** PUERTAS: **5**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRÍCULA: **15/05/2021** FECHA EXP. LIC. TTD.: **15/05/2021** FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA MCPAL TTO CALI**




LT06003669482

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original <input checked="" type="checkbox"/> Regrabado <input type="checkbox"/> Grabado <input type="checkbox"/>	
	
	

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma _____ Firma Cliente _____
 Agente (R) C.C.
 Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de propiedad intelectual. No se permite la reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 3 Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 8

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	06/04/2026	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	JZU637	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MAZDA	NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1061769184
N° DE MOTOR	PY40339681	DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDO CASA 12
N° SERIE	3MVDM4WLANL110255	TELEFONO	3113382197
N° CHASIS	3MVDM4WLANL110255		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES


ERNESTO ALEXANDER MATEUS ROJAS
 Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	211		
Fecha de Expedición:	06/04/2026	Hora:	02:51

Aspecto del Vehículo

Placa:	JZU637
Marca:	MAZDA
Línea:	CX30
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATINO
Id Solicitante:	1061769184
Fecha Informe:	06/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3MVDM4WLANL110255
Número de Serie:	3MVDM4WLANL110255
Número de motor:	PY40339681
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 470631

Fecha Expedición: 6 4 2026 Hora: 2:56 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10022942838

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10022942838

Fecha matrícula

5/15/2021

PLACA

JZU637

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3MVDM4WLANL110255

Número VIN

3MVDM4WLANL110255

Número de motor

PY40339681

Número de chasis

3MVDM4WLANL110255

Clasificación

CAMIONETA- PASAJEROS

Marca

MAZDA

Línea

CX-30

Modelo

2022

Color

ROJO DIAMANTE

Cilindraje

2488

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

NO REPORTADO

Peso bruto vehicular

2020.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

15242

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

NO APLICA

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LAPREVISORAS.A.COMPÑIADESEGUROS

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

6/19/2025

Fecha vencimiento

6/18/2026

Fecha vigencia

6/19/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

JOSEMARIAMORENO PERAFAN

Tipo de documento

C

Número de documento

10491389

Fecha inicio (Propiedad)

5/15/2021

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

154484590

Fecha de registro

5/15/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIAMCPALTOCALI

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

PRUEBA DE VACÍO



FECHA:	6/04/2026	PLACA:	JZU637
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3282969705	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	NA		

MARCA:	MAZDA	TIPO PINTURA:	Metalizada
CLASE:	CAMIONETA PASAJ.	MODELO:	2022
TIPO:	CX30	CARROCERIA:	MONOVOL
COLOR:	ROJO	CILINDRAJE:	2488
COD. FASEC.:	05606096	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
No. MOTOR:	PY40339681	NACIONALIDAD:	MEX
No. CHASIS:	3MVDM4WLANL110255	TIPO CAJA:	TIPTRONICA
No. SERIAL:	3MVDM4WLANL110255	ORDEN:	0
SERVICIO:	PARTICULAR		
KILOMETRAJE:	140359		
ENVIADO A:	POPAYAN		

ASEGURADORA:	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL:	PRINCIPAL EVELING RIOS		
INTERMEDIARIO:	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION:	1061769184	Edad:	
DIRECCION:	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION:	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE:	\$ 0		

¿Que determina la prueba de vacio?

Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las valvulas del sistema de alimentacion del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caida de rendimiento. La fuga se aprecia con el vacuometro

INSPECCIÓN VISUAL

	Resultado Prueba
PRUEBA RALENTI	15 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	18 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0-20 inHg

Observaciones: PRUEBA DE VACÍO DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICAR CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL Y KIT DE DISTRIBUCIÓN POR KILOMETRAJE. (REALIZAR PUESTA A PUNTO AL MOTOR, LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN E INYECTORES) LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, Y DEMÁS COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.,

PARÁMETROS PRUEBA DE VACÍO POR CIUDAD						
ALTITUD (metros sobre el nivel del mar)	ARRANQUE (SIN ENCENDER MOTOR)	RALENTI	ACELERACIÓN CONSTANTE (2500 RPM)	DESACELERACIÓN	APLICA EN LAS CIUDADES	
0 - 350	1 - 4 InHG	18 - 22 InHG	19 - 21 InHG	0; 21-27 InHG	SANTA MARTA - BARRANQUILLA - CÚCUTA	
351-700	1 - 4 InHG	17 - 21 InHG	18 - 20 InHG	0; 21-27 InHG		
701-1050	1 - 4 InHG	16 - 20 InHG	17 - 19 InHG	0; 20-26 InHG	BUCARAMANGA	
1051-1400	1 - 4 InHG	15 - 19 InHG	16 - 18 InHG	0; 19-25 InHG	CALI	
1401-1750	1 - 4 InHG	14 - 18 InHG	15 - 17 InHG	0; 18-24 InHG	MEDELLIN	
1751-2100	1 - 4 InHG	13 - 17 InHG	14 - 16 InHG	0; 17-23 InHG		
2101-2450	1 - 4 InHG	12 - 16 InHG	13 - 15 InHG	0; 16-22 InHG		
2451-2800	1 - 4 InHG	11 - 15 InHG	12 - 14 InHG	0; 15-21 InHG	BOGOTÁ	

INSPECTOR: YEINER ORTIZ

FIRMA CLIENTE: _____
c.c

IMPORTANTE:


PARÁMETROS EN InHG (Pulgadas de Mercurio)

- Los parámetros iniciales se toman para ciudades a nivel del mar. Por cada 350 metros de altitud sobre el nivel del mar el parámetro se disminuye en una pulgada de mercurio (1 InHG)
- Los valores ya están calculados para cada ciudad, tomar su ciudad de realización de la prueba y si no se encuentra tomar la medida correspondiente a la altitud de su ciudad
- En la prueba de desaceleración, el valor debe ser cero mientras se acelera el vehículo y al soltar el acelerador debe ubicarse en el rango definido según la ciudad
- El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor
- En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

REPORTE DE RECLAMACIONES
06/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JZU637	DAÑOS MENOR CUANTIA	22/08/2021	\$ 582.119

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.