

Inspección 3062130

Sucursal Pereira

Placa

Fecha 2026-02-28

Inspección de Motor 4 pistones -
Inspección de Motor 4 pistones

Elemento	Compresion
Cilindro 1	150
Cilindro 2	150
Cilindro 3	150
Cilindro 4	150
Cilindro 5	
Cilindro 6	

Fuga Aceite Motor	R/V
Carter	No
Emp. Culata	No
Tapa Valvulas	No
Reten Cigüeñal Del	No
Reten Cigüeñal Tras	No
Tapa Correa Distribucion	No

Elemento	Perdida %
Cilindro 1	10
Cilindro 2	10
Cilindro 3	10
Cilindro 4	10
Cilindro 5	
Cilindro 6	

Sincronizacion	R/V
Bujias	Si
Calibrar Valvulas	Si
Cables de Alta	Si
Inyectores	Si
Filtro Aire	Si
Filtro Gasolina	Si

Fuga Aceite Caja Vel	R/V
Reten Eje Caja Izq	No
Reten Eje Caja Der	No
Reten Eje Lado Rueda Izq	No
Reten Eje Lado Rueda Der	No
Reten Caja Tras	Si
Reten Selector Cambios	No

Mangueras	R/V
Manguera Superior	No
Manguera Inferior	No
Manguera Calefaccion	No
Manguera Deposito Auxiliar	No
Manguera Freno Del Izq	No
Manguera Freno Del Der	No

CLAUSULAS ADICIONALES

La prueba de compresión constituye apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del motor y nos indica el estado y mas no la vida útil del motor, es posible que en el momento de la inspección tenga desgaste de las piezas mecánicas o la obstrucción de algunas de ellas, por lo tanto ajustev s.a.s no asume responsabilidad alguna en esta operación o después de ella. ESTA ES UNA PRUEBA

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA: la revision preventiva de motor, caja de cambios y realizar seguimiento de consumo, revisar correa de accesorios, correa de distribucion y/o cadenilla, alineacion, balanceo, tren delantero, suspension, frenos, líquidos y realizar seguimiento de mantenimientos generales con actual propietario por kilometraje. FUGA ACEITE DE CAJA (CARTER).

FIRMAS

Firma Cliente / Propietario

Firma Tecnico / Inspector

ASESORIA JURIDICA Y
TECNICA EN VEHICULOS
NIT. 811 023 104 8
AJUSTEV SAS



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto



INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO, REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS TOTALES PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3062130

FECHA: 2026-02-28 11:57:37

CLIENTE IDENTIFICACIÓN



MARCA KIA
LINEA PICANTO (3) X-LINE AT 1250 CC 2AB ABS AA R15
MODELO 2018
CLASE AUTOMOVIL
CARROCERÍA HATCHBACK
COLOR BLANCO
CILINDRAJE 1248
SERVICIO PARTICULAR



Registro RUNT

Paz y salvo Sí
Vehículo registrado Sí
Propietario registrado Sí
Prenja No
Último propietario No

Anotaciones RUNT

Embargos No
Entrega provisional No
Hurto No

Registros legales

Embargos No
Hurto No

Pérdidas totales

Pérdida total daños No
PTH recuperado No
PTD avisado No
PTH avisado No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños Sí
Pérdida parcial hurto No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. Se sugiere solicitar información de la reclamación a la compañía de seguros pertinente.

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNÓSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PÉRDIDA TOTAL DAÑOS, PÉRDIDAS PARCIALES DAÑOS, PÉRDIDAS TOTAL HURTO Y PÉRDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.

Nada queda oculto

compra de n
compresión de n

VIDRIOS



AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto



INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHICULO, ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE	[REDACTED]	INSPECCION N°	3062130
IDENTIFICACIÓN	[REDACTED]	COMPañIA	CONSIGNATARIA
MARCA	KIA	SUCURSAL	CONSIGNATARIA PEREIRA
LINEA	PICANTO [3] X-LINE AT 1250 CC 2AB ABS AA	SERVICIO	PARTICULAR
MODELO	R15	PLACA	DRL700
CLASE	2018		
CARROCERIA	AUTOMOVIL		
COLOR	HATCHBACK		
CILINDRAJE	BLANCO		
CODIGO FASECOLD A	1248		
VALOR FASECOLD A	4601208		
FECHA INSPECCIÓN	\$ 49.000.000.00		
	2028-02-28		



ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	DRL700	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	KNAB3512BJ168804	NO APLICA
N° DE MOTOR	G4LAHP103988	ORIGINAL
N° DE CHASIS	KNAB3512BJ168804	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRICULA	1001909691	ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		NO APLICA

OBSERVACIONES

SISTEMAS ORIGINALES, POSEE UNA PLACA CON REFLECTIVO DETERIORADO.

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS, PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO NO TIENE LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MARGENES DE INDETECTIVIDAD O ERROR, EN LA DEPENDENCIA TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNÓSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SINO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNÓSTICO PRACTICADO

firma cliente

[Handwritten Signature]

firma inspector




AJUSTEV S.A.

ASESORÍA JURÍDICA Y
TÉCNICA EN VEHÍCULOS
TEL: 011 073 104 8



AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto



INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS.
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

FECHA INSPECCION 2026-02-28

CLIENTE [REDACTED]
IDENTIFICACION 1 [REDACTED]
MARCA KIA
LINEA PICANTO [3] X-LINE AT 1250 CC 2Ab ABS AA R15 2018
MODELO KIA
MOTOR G4LAHP103088
SERIE KNAB3512BJT166804
CHASIS KNAB3512BJT166804
CLASE AUTOMOVIL
CARROCERIA HATCHBACK
COLOR BLANCO
CILINDRAJE 1248
DIRECCION ASISTIDA
TIPO DE CAJA AUTOMATICA
COMBUSTIBLE GASOLINA

INSPECCION N° 3062130
COMPAÑIA CONSIGNATARIA
SUCURSAL CONSIGNATARIA PEREIRA
VALOR PARA ASEGURABILIDAD \$ 48,800,000.00
CODIGO FABECOLDA 4601268
SERVICIO PARTICULAR
PLACA DRJ.700
KILOMETRAJE 55773

APROBADO
ACEPTABLE
NO APROBADO



ESTRUCTURA

Engrafes costados traseros	Original	Engrafes faldón trasero	Original
Paral panorámico izquierdo	Original	Extensión capota derecha	Original
Faldón	Original	Pegaj faldón trasero	Original
Paral central izquierdo	Original	Paral central derecho	Original
Piso baúl superior	Original	Parabrisas	Original
Paral panorámico derecho	Original	G/palvo metálico izquierdo	Original
G/palvo metálico derecho	Original	Golpe leve	No revisado
Extensión capota izquierda	Original	Estribo izquierdo	No revisado
Estribo derecho	No revisado		

LATONERIA

Costado izquierdo	Original	Costado derecho	Original
Campuerta	Original	Cubierta parafangos	Original
Capota	Original	Puerta delantera derecha	Original
Guardafango izquierdo	Original	Capo	Original
Guardafango derecho	Original	Puerta trasera izquierda	Golpe leve
Persiana	Original	Paragolpes delantero	Golpe leve
Puerta trasera derecha	Golpe leve	Paragolpes trasero	Sumido
Puerta delantera izquierda	Sumido		

INFERIOR

Alma paragolpes trasero	Original	Alma paragolpes delantero	Original
Deflase diagonales	No tiene	Base fijera derecha	Original
Base fijera izquierda	Original	Torre derecha	Original
Torre izquierda	Original	Travesa superior	Original
Extensión punta derecha	Original	Extensión punta izquierda	Original
Deflase en longitud	No tiene	Cartar	Original
Barras estabilizadora	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierda	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Travesa inferior	Original
G/palvo eje derecho	Original	G/palvo eje izquierdo	Original
Piso baúl inferior	Original	Excito	Original
Tanque de gasolina	Original	Faldón inferior	Original
Pegaj faldón inferior	Original	Troque trasero	Original
Frontal	Rayado	Cuna motor	Rayado
Piso carroceria	Rayado	Refuerzo piso izquierdo	Rayado
Refuerzo piso derecho	Rayado		



INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cojinería delantera izquierda	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tablero	Original
Tapicería piso	Original	Tapicería techo	Original
Tablero instrumentos	Original	Cojinería trasera	Original
Cojinería delantera derecha	Original	No tiene	No tiene
Blindaje	No tiene	Testigos encendidos	No tiene

LUCES (NO SE REVISAS SU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Stop izquierdo	Original
Stop derecho	Original
Direccional delantera derecha	Original
Farola izquierda	Manchado
Farola derecha	Manchado

ASESORIA JURIDICA Y TECNICA EN VEHICULOS
NIT. 811.023.184-8
AJUSTEV S.A.



AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto

AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto

DATOS VEHICULO: ANALISIS T
CLAUSULAS DE LIMITACION DE



INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE IDENTIFICACION
CESAR AUGUSTO ENCISO LEAL
18524235



PINTURA

Pint capota	Original	
Pint paral central izquierdo	Original	Pint paral central derecho Original
Pint cubierta parallama	Original	Pint capo Original
Pint parallamas	Original	Pint paral panoramico derecho Original
Pint persiana	Original	Pint paragolpes delantero Mal repintado
Pint puerta delantera derecha	Rayado	Pint guardafango izquierdo Rayado
Pint puerta delantera izquierda	Rayado	Pint paral panoramico izquierdo Rayado
Pint extension capota izquierda	Rayado	Pint estribo izquierdo Rayado
Pint costado izquierdo	Rayado	Pint compuerta Rayado
Pint costado derecho	Rayado	Pint extension capota derecha Rayado
Pint estribo derecho	Rayado	Pint guardafango derecho Rayado
Pint puerta trasera izquierdo	Rayado	Pint paragolpes trasero Rayado
Pint puerta trasera derecha	Rayado	



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original	
Luneta costado izquierdo	Original	Panoramico trasero Original
Luneta costado derecho	Original	Luneta retrovisor derecho Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Vidrio puerta trasera izquierda Original
Vidrio puerta trasera derecha	Original	Vidrio puerta delantera derecha Original
Retrovisor interior	Original	Panoramico delantero Rayado



LLANTAS

Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Regular
Llanta delantera izquierda	Regular

OBSERVACIONES

Recomendaciones: revisar sistema eléctrico, sistema de suspensión, sistema de frenos, sistema de dirección, caja de cambios, bujes, amortiguadores, soportes de motor, líquidos y realizar mantenimiento por kilometraje de acuerdo al fabricante. Vehículo presenta ruidos y rayones. Fuga aceite caja. Se presenta sucio.

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la reinspección es de 8 días hábiles.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TÉCNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNÓSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECANICAS.

Nada queda oculto