

BUGA 01 De junio De 2026

SEÑORES
COLSERAUTO
BUGA

AVALUO COMERCIAL PLACA: GVK742

Datos del Vehículo			
DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MAZDA	N° DE CHASIS	3MZBP2SLAMM102972
CLASE	AUTOMOVIL	N° DE SERIAL	*****
TIPO DE PINTURA	Perlada	NACIONALIDAD	MEX
TIPO DE CARROCERIA	AUTO SEDAN	TIPO DE CAJA	TIPTRONICA
MODELO	2021	SERVICIO	PARTICULAR
COLOR	BLANCO	KILOMETRAJE	60900
N° DE MOTOR	PY40254508	CONBUSTIBLE	GASOLINA

DESCRIPCION	VALORES
VALOR FASECOLD:	\$ 91.600.000
VALOR COLSERAUTO:	\$ 89.100.000
VALOR ACCESORIOS:	\$ 180.000

Este avalúo no compromete a Colserauto S.A. en la comercialización, ni aseguramiento del vehículo

Cordialmente



SERVIAUTOS BUGA
 NIT. 1115092343-3
 Cel. 3186657094

SEBASTIAN RODAS
CDA CIA BUGA - SERVIAUTOS BUGA

CENTROS DE SERVICIO: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín.
CENTROS AUTORIZADOS: Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

TALLERES: Bogotá, Bucaramanga

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com



CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	01/06/2026	Ciudad:	BUGA
Placa:	GVK742	Centro de Servicio:	CIA BUGA - SERVIAUTOS BUGA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MAZDA	NOMBRE	JORGE RESTREPO
MODELO	2021	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1115081983
N° DE MOTOR	PY40254508	DIRECCIÓN	CALE 13 16-74
N° SERIE	*****	TELEFONO	3150609008
N° CHASIS	3MZBP2SLAMM102972		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



analisisvehiculos@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

analisisvehiculos@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

SERVIAUTOS BUGA
 NIT. 1115092343-3
 Cel. 3186657094

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	01/06/2026	Hora:	10:19

Aspecto del Vehículo

Placa:	GVK742
Marca:	MAZDA
Línea:	3 [4]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	JORGE RESTREPO
Id Solicitante:	1115081983
Fecha Informe:	01/06/2026
Centro de Validación:	CIA BUGA - SERVIAUTOS BUGA
Ciudad de Expedición:	BUGA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3MZBP2SLAMM102972
Número de Serie:	*****
Número de motor:	PY40254508
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

SERVIAUTOS BUGA
NIT. 1115092343-3
Cel. 3186657094Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 483548

Fecha Expedición:

1

6

2026

Hora: 10:20 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10026113732

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10026113732

Fecha matrícula

9/8/2020

PLACA

GVK742

SERVIAUTOS BUGA
NIT. 1115092343-2
Cel. 3186657094

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3MZBP2SLAMM102972

Número VIN

3MZBP2SLAMM102972

Número de motor

PY40254508

Número de chasis

3MZBP2SLAMM102972

Clasificación

AUTOMOVIL - PASAJEROS

Marca

MAZDA

Línea

3

Modelo

2021

Color

BLANCO NIEVE PERLADO

Cilindraje

2488

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1899.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

12275

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO

9/22/2025

9/22/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE S

EMITIDA

9/19/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

9/18/2026

9/19/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

SERVIAUTOS BUGA
NIT. 1115092343.3
Cel. 3186657194

Nombre

Tipo de
documento

Número de
documento

Fecha inicio
(Propiedad)

Fecha fin
(Propiedad)

JORGE FANNOR RESTREPO RAMIREZ

C

1115081983

5/17/2022

HUBERNEY SABOGAL PARRA

C

18387753

3/31/2021

5/12/2021

JUAN PABLO ARIAS AMAYA

C

1006070987

10/2/2021

3/9/2022

SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ

C

1036655929

9/8/2020

3/27/2021

HABID DAVID CAFARZUZA CASANOVA

C

1047430444

5/12/2021

10/2/2021

OSCAR ALEJANDRO ARAQUE COLORADO

C

71495516

3/27/2021

3/31/2021

CAMILO ANDRES VARON ROMERO

C

80101468

3/9/2022

5/17/2022

VEHICULOS DEL CAMINO S.A.S.

N

811010832

3/27/2021

3/27/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

143666993

9/8/2020

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

170847395

3/9/2022

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

SERVIAUTOS BUGA
NIT. 1115092343-3
Cel. 3186657094

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

153146633

3/27/2021

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

153133634

3/27/2021

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

153277749

3/31/2021

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

154393392

Fecha de registro

5/12/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

154409733

Fecha de registro

5/12/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

154404149

Fecha de registro

5/12/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

154411190

Fecha de registro

5/12/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

161793364

Fecha de registro

10/2/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

SERVIAUTOS BUGA
NIT. 1115092342-3
Cel. 3186657054

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros señores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

176361317

5/17/2022

STRATTEYTO EMIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

276867701

9/22/2025

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOC

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

SERVIAUTOS BUGA
NIT. 1115092343-2
Cel. 3186657094

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros
actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES

01/06/2026

Colserauto

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GVK742			

SERVICIOS BUGA
 M.T. 7115092347-3
 Cel. 3186697194

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

DATOS


MARCA		TIPO PINTURA	
CLASE		MODELO	
TIPO	MAZDA	CARROCERIA	Perlada
COLOR	AUTOMOVIL	CILINDRAJE	2021
COD. FASEC.	3 [4]	COMBUSTIBLE	AUTO SEDAN
Nº. MOTOR	BLANCO	NACIONALIDAD	2488
Nº. CHASIS	05601186	TIPO DE CAJA	GASOLINA
Nº. SERIAL	PY40254508	ORDEN	MEX
SERVICIO	3M2BP2SLAMM102972		TIPTRONICA
KILOMETRAJE	*****		
ENVIADO A	PARTICULAR		
	60900		

Chequeo control de Calidad

COMPANIA		
SUCURSAL		
INTERMEDIARIO		
NOMBRE		
IDENTIFICACION	JORGE RESTREPO	
DIRECCION	1115081983	
PROFESION	CALE 13 16-74	Tel. 3150609008
V/R CLIENTE	OTROS	
V/R FASECOLDIA	\$ 0	
V/R COLSERAUTO	\$ 91.600.000	+ VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 89.100.000	
	\$ 180.000	

Approved on behalf of the Council




ESTADO GENERAL

LATERIA				
PINTURA		95%		
VIDRIOS		85%		
CHASIS		100%		
TAPICERIA		100%		
FUGAS FLUIDOS		100%		
IDENTIFICACIÓN		100%		
				
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo. El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este Informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehiculo con
este documento suministrado por parte de terceros
confirme la informacion directamente en nuestras sedes
y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO: Rayon



Observaciones

SE HACE PRUEBA DE RUTA, NO SE REVISIA MOTOR NI CAJA, PRESENTA RETOQUES DE PINTURA PUNTUALES, PRESENTA LEVE HUMEDAD DE ACEITE POR LA CAJA SE RECOMIENDA LAVAR Y HACER SEGUIMIENTO, GUARDAPOLVO PASO RUEDA DELANTERO DERECHO MALO, SE SUGIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SUSPENSIÓN, LÍQUIDOS Y FRENOS EN GENERAL POR KM., , NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE ☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
 RADIO	 RADIO CON UNIDAD CD	 EQUALIZADOR	 CAJA DE CD S
 PLANTA	 PARLANTES	 TWITER	 VIDRIOS ELÉCTRICOS
 PELÍCULA DE SEGURIDAD	 DESEMPAÑADOR	 ESPEJO RETROVISOR	 ESPEJO ELÉCTRICOS
 PLUMILLA TRASERA	 BLOQUEO CENTRAL	 3er.STOP	DIRECCIÓN ASISTIDA
 DIRECCIÓN HIDRAULICA	 AIRE ACONDICION.	 LLANTAS	 COPAS
 RINES	 AMPLIFICACIONES	 ALARMA	 RELOJ
 CINTURONES DE SEGURIDAD	 ENCENDEDOR	 TAPICERIA DE CUERO	 EXPLORADORAS
 PORTA EQUIPAJE	 TECHO CORREDIZO	 SPOILER	OTROS

A Chequeo de Control de Calidad

Phosphorylation

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACION Y LLANTAS

(%) VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHICULO

MARCA MAZDA

CLASE AUTOMOVIL

TIPO 3 [4]



Firma Cliente: _____
C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasescol, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHICULO USADO

Inspector SEBASTIAN RODAS
Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 3050-3050 - Bogotá Morato: Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Morato: Calle 17 # 43-69 - Bogotá Morato: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (572) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	1/06/2026	Ciudad	3802993128

Este documento es valido UNICAMENTE para SERVICIOS BUGA
GVK742 Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	MAZDA
MODELO	AUTOMOVIL
NACIONALIDAD	3 [4]
COLOR	2021
CILINDRAJE	MEX

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	JORGE RESTREPO
TELÉFONO	1115081983
	CALE 13 16-74
	3150609008
Rombo	2

No.MOTOR	BLANCO	No.SERIE	No.CHASIS
	2488		

PY40254508

3MZBP2SLAMM102972

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026113732

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GVK742	MAZDA	3	2021
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
2.488	BLANCO NIEVE PERLADO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
PY40254508	N	3MZBP2SLAMM102972	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*****	N	3MZBP2SLAMM102972	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
RESTREPO RAMIREZ JORGE FANNOR	C.C. 1115081983		

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352820000111711
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTD.	FECHA VENCIMIENTO
08/09/2020	17/05/2022	*****

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYTO ENVIGADO

LT03005085410

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐

GVK742

SERVIAUTOS BUGA
NIT. 1115092343-3
Cel. 3186657094

3MZBP2SLAMM102972

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.