1009615

COLSERAUTO

CERTIFICADO

FECHA: 13/01/2026 | PLACA: KOZ592
ATENDIDO PARA: Compañia de Seguros
No. INSPECCIÓN: 16139317705 | MODELO: 11
CENTRO DE INSPECCIÓN: CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS

ASEGURABLE: Asegurable Con Condiciones

DATOS

MARCA		TIPO PINTURA	
CLASE	VOLKSWAGEN	MODELO	
TIPO	CAMIONETA PASAJ	CARROCERIA	
COLOR		CILINDRAJE	
COD. FABRIC	PLATA	COMBUSTIBLE	
No. MOTOR		KILOMETRAJE	
No. CHASIS		TIPO DE CAJA	
No. SERIAL		CARGA	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	54531		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 65 No. 17 - 81		

COMPAÑIA	
SOLICITADO:	RENTING COLOMBIA S.A.
INTERMEDIARIO	BOGOTA
NOMBRE	DIRECTVRENTING COLOMBIA
DIRECTOR AGENC	RENTING COLOMBIA S.A.S
DIRECCION	
PROPIETARIO	PROPIETARIO MODELO
NIT CLIENTE	
VR FASECOLDA	$ 0
VR COLSERAUTO	$ 0
VR ACCESORIOS	$ 0

ESTADO GENERAL


LATONERIA	90%
PINTURA	90%
VIDRIOS	100%
CHASIS	100%
OPCIONAL	100%
LUCES FUNCION	100%
IDENTIFICACION	100%


0% - 59% | 60% - 89% | 90% - 100%
Deficiente | Aceptable | Optimo

El cliente es el responsable de leer la información del kilometraje que registra el odometro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestros sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.







VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, LEVES PICADOS EN PANORÁMICO, BOMPER DELANTERO CON FUERTE RAYON, SUJETO A POLITICA DE COMPAÑIA DE SEGUROS. 1 LLAVE DE ENCENDIDO, LLANTA DE REPUESTO, KIT CARRETERA INCOMPLETO, EXTINTOR VENCIDO, GATO, PALANCA, LLAVE DE PERNOS, ANTENA SE SUGIERE CAMBIO DE LLANTAS PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

Observaciones:

Chequeo control de Calidad

ACCESORIOS

(✓) ORIGINAL (●) OPCIONAL (X) NO TIENE

RADIO X | RADIO CD/ UNIDAD CD ✓ | ECUALIZADOR X | CAJA DE CD'S X | PLANTA X | PARLANTES ✓ | TWITER ✓ | VIDRIOS ELÉCTRICOS ✓ | PELICULA DE SEGURIDAD X | DESEMPAÑADOR ✓ | ESPEJO RETROVISOR ✓ | ESPEJO ELÉCTRICOS ✓ | PLOMILLA TRASERA ✓ | BLOQUEO CENTRAL ✓ | 3er STOP ✓ | DIRECCIÓN ASISTIDA ✓

DIRRECIÓN HIDRAULICA X | AIRE ACONDICIONADO ✓ | LLANTAS ✓ | COPAS X | RINES ✓ | AMPLIACIÓN ✓ | ALARMA ✓ | RELOJ X | CINTURONES DE SEGURIDAD ✓ | ENCENDEDOR X | TAPICERIA DE CUERO X | EXPLANDORAS ✓ | VENTA ECONAJE ✓ | TECHO CORREDIZO ✓ | RIELER ✓ | ? NOS ●

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL VIDRIOS SEGURIDAD	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL NA	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL NA	1	$ 0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Chequeo control de Calidad

COPYRIGHT © 2003 **COLSERAUTO S.A.** Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

COLSERAUTO
PERITAJE COMP

DATOS

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

FRENO AUXILIAR

RUEDAS TRASE

% PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% – 39%	40% – 60%	61% – 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

% PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% – 39%	40% – 60%	61% – 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

Chequeo control de Calidad

SUSPENSIÓN

% PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% – 39%	40% – 60%	61% – 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

VALOR DE LA ALINEACIÓN		
0% – 39%	40% – 60%	61% – 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

30% 30%

VALOR DE LA PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO		
0% – 3m	3m – 5mm	5mm – 8m
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

Chequeo control de Calidad

FOTOS VEHÍCULO

MARCA: VOLKSWAGEN

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

TIPO: T-CROSS








Chequeo control de Calidad

COLSERAUTO
Los expertos en revision automotriz

JUAN DAVID BARRIGA GARCIA

Firma Cliente: _____

C.C.

Inspector

*El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnostico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y acesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; **COLSERAUTO S.A.** ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad*

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2126 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 52-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 30 – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 265 9276 – (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 346 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO



COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	13/01/2026	PLACA:	KUZ593
ATENDIDO PARA:		Cia de Seguros	
No.INSPECCION:	793395	NOMBRE:	EL
CENTRO DE INSPECCION:		CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS	
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizado
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2021
TIPO	T-CROSS	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	999
COD. FASEC.	06200084	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	DHE334485	NACIONALIDAD	MRA
No. CHASIS	9BWBH8BF3M4080855	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BWBH8BF3M4080855	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	34843

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	#11811779
DIRECCION	PRINCIPAL MEDELLIN
TELEFONO	0000000000
V/R CLIENTE	$ 0
V/R PASECOLDA	$ 0
V/R COLSERAUTO	$ 0
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta)	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocimetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	NA

COLSERAUTO
Los expertos en revision automotri
NIT 860053523-8

Inspector

Firma Cliente: _____

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y alcances verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com