

No. DE SERVICIO **P008207052395**



CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	2 (2) Touring TP 1500CC 2AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	77442
MODELO	2016	COLOR	ROJO MISTICO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MDDJ2HAAGM100342
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1496	N° MOTOR	P540209583
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	SUPER AUTOS S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	900655866

N° INSPECCION	4737694	TURNO	11
FECHA	18-Sep-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	JOSE EDUARDO RAMOS		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 48.100.000	COD. FASECOLDA	05601151
VALOR AUTOMÁS	\$ 45.100.000	VALOR FASECOLDA	\$ 48.100.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

UUU751

NOVEDADES DE INSPECCION : : : : CONJUNTO TASERO INTERVENIDO TORNILLERIA DE CONJUNTO DELANTERO Y DE CAPO REMOVIDA RAYONES Y SUMUDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA Y PARTES BAJAS
RINES RAYADOS DISCOS DE FRENO CON DESGASTE IRREGULAR; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Bueno Acceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
 DER. 75% IZQ. 63%	 DER. 136% IZQ. 93%	 22%

Malo 0% - 59% Acceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

64	PUNTA CHASIS TRA IZQ	BUENA REPARACION
65	PUNTA CHASIS TRA DER	BUENA REPARACION

CARROCERIA - EXTERIOR 81,50%

1	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO
3	CAPOT	MAL REPINTADO
5	COSTADO DERECHO	BIEN REPINTADO
6	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	MAL REPINTADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
12	PANEL TRASERO	BUENA SUSTITUCION
15	PISO BAUL	BUENA SUSTITUCION
17	PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	MALA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA SUSTITUCION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	70%	70%	70%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

34	PERDIDA DE BARRIL	DE 1 A 4 PIEZAS
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

PINTURA 76,00%

34	PERDIDA DE BARRIL	DE 1 A 4 PIEZAS
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
 56%	 46%

< -6 y/e > 6 (-)6(-)10 (-)6(+)+10 < -10 y/e > 10

ALINEACION

Desviación del Vehículo en metros por kilómetro



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	2 (2) Touring TP 1500CC 2AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	77442
MODELO	2016	COLOR	ROJO MISTICO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MDDJ2HAAGM100342
N° MOTOR	P540209583	N° SERIAL	null


N° INSPECCION	4737694	TURNO	11
FECHA	18-Sep-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	JOSE EDUARDO RAMOS		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		

UUU751

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO




Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUIYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad de este código QR

Muévete Tranquilo

UUU751



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN: 09/07/2025

MARCA VEHICULO	MAZDA
CLASE VEHICULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHICULO	2
CILINDRAJE	1.496
COLOR	ROJO MISTICO
AÑO MODELO	2016
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	HATCH BACK

# EJES	2
# CHASIS	3MDDJ2HAAGM100342
#SERIE	0
# VIN	3MDDJ2HAAGM100342
# MOTOR	P540209583
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1522
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10014497565	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	FECHA VENCIMIENTO	ENTIDAD QUE EXPIDE	ESTADO SOAT
01009595	30/05/2026	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE
FECHA EXPEDICIÓN	FECHA INICIO VIGENCIA		
27/05/2025	31/05/2025		



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	CENTRO DE REVISIÓN	ESTADO RTM
09/07/2025	CDA AUTOMAS LTDA.	SI
FECHA VENCIMIENTO		
--		



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	
ESTADO DE MATRÍCULA	26/05/2015
TRASLADOS DE MATRÍCULA	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	0
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	Particular
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	NO
REGRABADO # MOTOR	0
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	
# DOCUMENTO PROCESO	NO
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	0
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	TIPO DE PROPIETARIO:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	ESTADO:
IVETTE LILIANA RIOS POLANZA Cédula Ciudadanía 16/08/2017	NATURAL 52392639 ACTIVO

Nombre Proprietario	No. Documento	Tipo Proprietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
RICARDO MANCERA	79766140	NATURAL	26/05/2015	16/08/2017	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.



FIRMA INSPECTOR:
 EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
 EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: septiembre 18, 2025 NP - PC
RAD: 4737694

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:
CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: MAZDA
LÍNEA: 2 (2) Touring TP 1500CC 2AB
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.016
COLOR: ROJO MISTICO
PLACAS: UUU751
MOTOR: P540209583
SERIE: null
CHASIS: 3MDDJ2HAAGM100342

INFORMACIÓN SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRES: :
SUPER AUTOS S.A.S
C.C. No. 900655866 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 49 # 143-28 P1
TEL: 3105536302

INFORMACIÓN:
El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: ~~EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.~~

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

AUTOMÁS
Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNAS DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL




Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo




IMPRONTAS


MOTOR



SERIAL



CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo