



No. DE SERVICIO **P008524000237**

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	ELECTRICO
MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	KONA LIMITED EV AT 100KW CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	13846
MODELO	2024	COLOR	CIBER GRIS METALIZADO
NACIONALIDAD	COREA	N° CHASIS	KMHK2811/RU177280
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	000	N° MOTOR	FM16P1A765CS
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	KEVIN DAVID DIAZ RODRIGUEZ	IDENTIFICACIÓN	1000852259

N° INSPECCION	4928004	TURNO	1
FECHA	30-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	MAURICIO CAMACHO		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE ELECTRICO		
VALOR MERCADO	\$ 127.000.000	COD. FASECOLD	03206130
VALOR AUTOMÁS	\$ 127.000.000	VALOR FASECOLD	\$ 127.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : : : REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERÍA, CÚPULA DE DIRECCIONAL IZQUIERDA CON HERMETICIDAD DEFICIENTE.

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

89,50%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 2 BOMPER TRASERO
- 5 COSTADO DERECHO
- 7 FAROLA DERECHA
- 8 FAROLA IZQUIERDA
- 17 PUERTA DEL IZQ.
- 18 PUERTA DELANTERA DER
- 19 PUERTA TRASERA DER.
- 24 RETROVISOR DER.
- 28 TAPA BAUL/COMPUERTA

- RAYON
BIEN REPINTADO
MALA REPARACION
RAYADO
RAYADO
RAYON
SUMIDO
SUMIDO
MALA REPARACION
BUENA REPARACION

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

90,00%

- 16 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno Aceptable Malo
71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. 75 % DER. 57 %	IZQ. 79 % DER. 57 %	21 %

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	70%	60%	60%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
59 %	56 %

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10(-)10 (+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	ELECTRICO
HYUNDAI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
KONA LIMITED EV AT 100KW CT	SERVICIO	PARTICULAR
WAGON	KILOMETRAJE	13846
MODELO 2024	COLOR	CIBER GRIS METALIZADO
NACIONALIDAD COREA	N° CHASIS	KMHK281HFRU177780
N° MOTOR EM16P1A263CS	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	4928004	TURNO	1
FECHA	30-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	MAURICIO CAMACHO		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO DIAMANTE ELECTRICO		

NJM762

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

NJM762



Datos del Servicio

MAURICIO CAMACHO

4928004

Solicitante:	HYUNDAI	CIBER GRIS METALI
Marca:	CAMIONETA PASAJ.	Color: 2024
Clase:	KONA LIMITED EV AT 100KW CT	Modelo: PARTICULAR
Tipo:	13846	Servicio: 000
Kilometraje:	ELECTRICO	Cilindraje: AUTOMÁTICA
Combustible:		Tipo de caja:

Nº Inspección:	30-Ene-2026
Fecha:	COMBO DIAMANTE ELECTRICO
Servicio solicitado:	ASEGURABLE SI
Resultado:	KEVIN DAVID DIAZ RODRIGUEZ
Cliente:	1000852259
Identificación:	

REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROTERÍA, CÚPULA DE DIRECCIONAL IZQUIERDA CON HERMETICIDAD DEFICIENTE.

Observaciones:



Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	SI
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automática vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad cruceo	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehículo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	BUENO

Estado general

NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y
VIBRACIONES NORMALES PARA
LAS ESPECIFICACIONES DEL
VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en línea recta	SI
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad cruceo	BUENO
Estabilidad del vehículo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	BUENO
Suavidad en el embrague	NO APLICA
Suavidad en la dirección	BUENO

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continualmente	NO APLICA
Activación sensores de proximidad y cámara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	NO APLICA
Color de humo de escape en parámetros normales	NO APLICA
Fugas fluidos	NO APLICA
Graduación altura de timón	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	NO APLICA
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorno a R.P.M. De ralentí en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	NO APLICA
Ruidos anormales en el motor	NO APLICA
Temperatura del motor	NO APLICA
Temperatura y nivel de aceite	NO APLICA
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	BUENO

Estado general

FUNCIONAMIENTO
GENERAL NORMAL



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Informe de diagnóstico de todo el sistema

Nº de pedido: N/A

Time: 01/30/2026 11:38:47

Información comercial

Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: HYUNDAI	Modelo: Kona Eléctrico (OS E	Año: 2024
Desplazamiento: 100kW/150kW	VIN: KMHK281HFRU177780	Versión del software del vehículo: V10.60
Kilometraje: 13846 Kilómetros	Número de licencia: NJM762	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (23)

Pre-reparación

Sistema	Estado (4)
Airbag (Evento #1)	2

DTCs (2)

B111600 Voltaje de la Batería Inestable	Historia
B110200 Tensión de batería baja	Historia
Airbag (Evento #2)	2

DTCs (2)

B111600 Voltaje de la Batería Inestable	Historia
B110200 Tensión de batería baja	Historia
ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)	✓
Radar delantero	✓
AC (Aire Acondicionado)	✓
IC (Módulo de grupo) (10.25 pulgadas)	✓
Unidad de Control de la Carrocería Integrada-BCM	✓
Unidad de Control de la Carrocería Integrada-TPMS	✓
WPC (Cargador Inalámbrico de Energía)	✓

THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

1/2

AUTOMAS

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Informe de flujo de datos

N ° de pedido: N/A

Time: 01/30/2026 11:42:31

Información comercial

Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: HYUNDAI	Modelo: Kona Eléctrico (OS E	Año: 2024
Desplazamiento: 100kW/150kW	VIN: KMHK281HFRU177780	Versión del software del vehículo: V10.60
Kilometraje: 13846 Kilómetros	Número de licencia: NJM762	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (1)

Pre-reparación

Sistema	Estado (0)
BMS (Sistema de Gestión de Batería)	✓
BMS (Sistema de Gestión de Batería)	✓

Datos en tiempo real (20)

Corriente CC de la Batería	0.7A
Corriente de Carga Acumulativa	10715.6Ah
Corriente de Descarga Acumulativa	10455.6Ah
Desviación de voltaje de célula de batería	0V
Estado de Carga de la Batería (BMS)	73.500%
Nivel de refrigerante de la batería demasiado alto confirmado	APAGADO
Resistencia de aislamiento	3000Kohm
SOC de Visualización	74.500%
SOH (Estándar del nuevo producto 100%)	91%
Temperatura del Módulo 1 de la batería	18Grados C
Temperatura del Módulo 2 de la batería	19Grados C
Temperatura del Módulo 3 de la batería	18Grados C

THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

1/2

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.


Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QRwww.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

ADPS (Dirección Asistida Conducida Por el Motor)	✓
UNIDAD DE LLAVE DE CONTROL REMOTO (SMART KEY)	✓
FVC (Cámara de Vista Frontal)	✓
RVM (Monitor de Vista Trasera)	✓
MCS (Sistema de Control del Motor)	✓
BMS (Sistema de Gestión de Batería)	✓
Navegación de Video de Audio	✓
VESS (Sistema de Sonido del Motor Virtual)	✓
E-Palanca de Cambios	✓
MPGI (Módulo de Alimentación de Puerta de Enlace Integrado)	✓
Cargador a Bordo	✓
Módulo de Control de Carga	✓
AAF (Aleta de Aire Activo)	✓
VCS (Sistema de Control de Vehículos)	✓



uévete Tranquilo

THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

2/2

AUTOMAS

FIRMA INSPECTOR:

FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co
 Línea Nacional: 018000 111 982 - P

ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

-Muévete Tranquilo

NJM762

Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	HYUNDAI
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	KONA ELECTRICA
CILINDRAJE	0
COLOR	CIBER GRIS METALIZADO
AÑO MODELO	2024
COMBUSTIBLE	ELECTRICO
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	KMHK281HFRU177780
# SERIE	0
# VIN	KMHK281HFRU177780
# MOTOR	EM16P1A265CS
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1760
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ
0	10034594379	0	

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

POLIZA SOAT	2491644	FECHA VENCIMIENTO	14/03/2026
FECHA EXPEDICIÓN	25/02/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	15/03/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	19/03/2024
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

NOMBRES / EMPRESAS	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1072708239
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	ESTADO:	ACTIVO
		12/06/2025

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
HYUNDAI COLOMBIA S.A.S	901489734	JURIDICO	19/03/2024	12/06/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

AUTOMÁS

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: enero 30, 2026 NP - PC
RAD: 4928004

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:	INFORMACIÓN SOLICITANTE:
CLASE: <u>CAMIONETA PASAJ.</u>	APELLIDOS Y NOMBRES: <u>DIAZ RODRIGUEZ</u>
MARCA: <u>HYUNDAI</u>	<u>KEVIN DAVID</u>
LÍNEA: <u>KONA LIMITED EV AT 100KW CT</u>	
TIPO: <u>PARTICULAR</u>	C.C. No. <u>1000852259</u> DE <u></u>
MODELO: <u>2.024</u>	
COLOR: <u>CIBER GRIS METALIZADO</u>	DIRECCIÓN RESIDENCIA: <u>BOGOTA</u>
PLACAS: <u>NJM762</u>	
MOTOR: <u>EM16P1A265CS</u>	
SERIE: <u>null</u>	TEL: <u>3115718392</u>
CHASIS: <u>KMHK281HFRU177780</u>	

INFORMACIÓN:
El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

AUTOMÁS

Técnico Identificación Automotores

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo