



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P034207049568
XXX



N° INSPECCION	5009401	TURNO	5
FECHA	11-Mar-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN LAURELES		
SOLICITADO POR	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S. .		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05606107
VALOR AUTOMÁS	\$ 140.800.000	VALOR FASECOLDA	\$ 140.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NIQ122

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX5 (2) (FL) GRAND TOURING TP 2500CC 6ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	26967
MODELO	2024	COLOR	MACHINE GRAY
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JM7KF2WLAR0889356
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	2488	N° MOTOR	PY22156321
ASEGURADORA	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S. .	SUCURSAL	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S.
INTERMEDIARIO	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S. .	CLAVE	901414108
CLIENTE	JEISSON JAVIER CAMARGO	IDENTIFICACIÓN	1024510616

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO VENIA MARCADO; VEHICULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA PART BAJAS RAYADAS Y SUCIAS BATERIA DE CONTROL DESCARGADA, SE SUGIERE CAMBIO VEHICULO SE INSPECCIONA SUCIO Y MOJADO CAPOTA CON MULTIPLES SUMIDOS LEVES


REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%


Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 89,30%


- | | |
|------------------------|------------------|
| 1 BOMPER DELANTERO | MAL REPINTADO |
| 2 BOMPER TRASERO | RAYON |
| 4 CAPOTA | SUMIDO |
| 5 COSTADO DERECHO | BUENA REPARACION |
| 11 GUARDAFANGO IZQ. | RAYON |
| 17 PUERTA DEL IZQ. | RAYON |
| 19 PUERTA TRASERA DER. | MALA REPARACION |
| 20 PUERTA TRASERA IZQ. | SUMIDO |
| 24 RETROVISOR DER. | RAYON |
| 25 RETROVISOR IZQ. | RAYON |
| 28 TAPA BAUL/COMPUERTA | SUMIDO |

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN




<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 90,00%

- | | |
|--------------|-----------------|
| 36 IMPUREZAS | DE 1 A 4 PIEZAS |
|--------------|-----------------|

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

COPIA DE INTERNET

NIQ122

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX5 (2) (FL) GRAND TOURING TP 2500CC 6A	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	26967
MODELO	2024	COLOR	MACHINE GRAY
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JM7KF2WLLAR0889356
N° MOTOR	PY22156321	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5009401	TURNO	5
FECHA	11-Mar-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN LAURELES		
SOLICITADO POR	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S.		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



JUAN PABLO WALDO OREJUELA
C.C. 1000547382

JEISSON JAVIER CAMARGO
C.C. 1024510616

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: marzo 11, 2026 PR - PC

RAD: 5009401

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: MAZDA

LÍNEA: CX5 (2) (FL) GRAND T

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.024

COLOR: MACHINE GRAY

PLACAS: NIQ122

MOTOR: PY22156321

SERIE: null

CHASIS: JM7KF2WLAR0889356

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CAMARGO

JEISSON JAVIER

C.C. No. 1024510616 DE _____

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CR 72 D # 73 245

TEL: 3177721456

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO

LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO

TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

FECHA EXPEDICIÓN
NIQ122

11/03/2026 8:28:09


Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	MAZDA
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	CX-5
CILINDRAJE	2.488
COLOR	MACHINE GRAY
AÑO MODELO	2024
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	JM7KF2WLAR0889356
#SERIE	0
# VIN	JM7KF2WLAR0889356
#MOTOR	PY22156321
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2065
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO


Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
BOGOTA	10030442102	11/11/2023	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA


SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	93859791	FECHA VENCIMIENTO	11/11/2026
FECHA EXPEDICIÓN	11/11/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	12/11/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE


REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	--	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO VIGENTE


Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	11/11/2023
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO


Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	SI	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	BANCO FINANINDINA S.A. BIC	ENTIDAD JURÍDICA	---
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---


Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	JHEINSON ANDRES CHAPAL JOJOA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1006995605
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

 Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

