

INFORME TÉCNICO

RHINO: Inspección Liviano

2141356

FECHA:

No. Informe

PLACA:

Ciudad

FECHA:

11/03/2026

No. Informe

3762959332

PLACA:

GVY287

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL
Cia Cartagena - CDA P. 1000
Este contiene sistemas de seguridad**DATOS**

MARCA	
CLASE	
TIPO	MARCA VOLKSWAGEN
MODELO	CLASE AUTOMOVIL
NACIONALIDAD	TIPO POLO [6]
COLOR	MODELO 2020
CILINDRAJE	NACIONALIDAD BRA
	COLOR BLANCO

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	EULICE ORTEGA RODELO
TELÉFONO	1047511707
DIRECCIÓN	CARTAGENA
TELÉFONO	3010000000
Rancho	2

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
No. Motor te">No. Motor	No. SERIE	No. CHASIS
CWS100916	9BWAL5BZ2LP095201	9BWAL5BZ2LP095201

DOCUMENTOS**CONCEPTO E IMPRONTAS**

- MOTOR** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

https://apps.colserauto.com/Rhino.web/Formatos/Impresora.aspx?idOrden=2959332&idCuestionario=107&idServicio=14&idPaquete=385
Firma *[Firma]* Firma Cliente
Agente (R) CC
Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-PO-013
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 304 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares 4A / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 4A 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 C 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.CO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

704926

FECHA:	11/03/2026	PLACA:	
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
Nº INSPECCION:	3762959332	FORMA:	P
CENTRO DE INSPECCION:	Cia Cartagena - CDA PEDRO DE HEREDIA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metallizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	POLO (6)	CARROCERIA	HONVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	09201295	COMBUSTIBLE	GASOLINA
Nº MOTOR	CWS100916	NACIONALIDAD	ERA
Nº CHASIS	98WAL582ZLP095201	TIPO CABA	TIPTRONICA
Nº SERIAL	98WAL582ZLP095201	ODEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	84819

NOMBRE	FULCE ORTEGA RODELO
IDENTIFICACION	1047511707
DIRECCION	CARTAGENA
TELEFONO	3010000000
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 54.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 54.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capó	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Acabe	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado Carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

<https://apps.colserauto.com/Rhino.web/Formatos/PeritajeComercialNew.aspx?idOrden=2959332&idCuestionario=128&idServicio=28&idPaquete...>

1/1

Inspector

Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-Versi

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 465006

Fecha Expedición: 11 3 2026 Hora: 11:25 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036313491

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CAF

Fecha matrícula

2/11/2020

PLACA

GVY287

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BWAL5BZ2LP095201

Número VIN

9BWAL5BZ2LP095201

Número de motor

CWS100916

Número de chasis

9BWAL5BZ2LP095201

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

VOLKSWAGEN

Línea

POLO COMFORTLINE

Modelo

2020

Color

BLANCO CRISTAL

Cilindraje

1598

Carrocería

HATCH BACK

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1560

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2219

Número de registro

272407511

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

77

Identificador de color

175

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, centros de estudios, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro por lo que Colserau S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAU.ORG.CO

Colserauto**REPORTE DE RECLAMACIONES****11/03/2026**

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GVY287			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA.

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de Ingreso

N° SOLICITUD:	2121		
Fecha de Expedición:	11/03/2026	Hora:	11:19

Aspecto del Vehículo

Placa:	GVY287
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	POLO [6]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	EULICE ORTEGA RODELO
Id Solicitante:	1047511707
Fecha Informe:	11/03/2026
Centro de Validación:	Cia Cartagena - CDA PEDRO DE HEREDIA
Ciudad de Expedición:	CARTAGENA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BWAL5BZ2LP095201
Número de Serie:	9BWAL5BZ2LP095201
Número de motor:	CWS100916
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	11/03/2026	Ciudad:	CARTAGENA
Placa:	GVY287	Centro de Servicio:	Cia Cartagena - CCA PEDRO DE HEREDIA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	NOMBRE	EULICE ORTEGA ROCEO
MODELO	2020	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1047511707
N° DE MOTOR	CWS100916	DIRECCIÓN	CARTAGENA
N° SERIE	9BWAL5BZ2LP095201	TELEFONO	3010000000
N° CHASIS	9BWAL5BZ2LP095201		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

TIMOLEON PRADA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

analisisvehiculos@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.