



# Peritaje

93942

Fecha

2026-04-13

MOTO TEST

Nombre

0

Celular

0

Email

Placa  
JXF66F

YAMAHA

Marca

NEGRO

Color

70449

Kilometraje

2019

Modelo

1200

Cilindraje

Este diagnóstico emitido por Moto Test Diagnosticentro está basado exclusivamente en criterios mecánicos. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización de la moto inspeccionada. Esta es una prueba que no compromete a MotoTest Diagnosticentro, se hace a la fecha y hora, por lo tanto no se aceptan reclamos posteriores a las mismas.

| IdParte | NombreParte                 | Estado  | Funcionamiento |
|---------|-----------------------------|---------|----------------|
| 1       | SOPORTE DE ESPEJO DERECHO   | BUENO   | BUENO          |
| 2       | SOPORTE DE ESPEJO IZQUIERDO | BUENO   | BUENO          |
| 3       | RETROVISOR DERECHO          | BUENO   | BUENO          |
| 4       | RETROVISOR IZQUIERDO        | BUENO   | BUENO          |
| 5       | COMANDO DERECHO             | BUENO   | BUENO          |
| 6       | COMANDO IZQUIERDO           | BUENO   | BUENO          |
| 7       | LEVA DE FRENO DERECHO       | BUENO   | BUENO          |
| 8       | LEVA CLUTCH                 | BUENO   | BUENO          |
| 11      | MANILAR DERECHO             | REGULAR | BUENO          |
| 12      | MANILAR IZQUIERDO           | REGULAR | BUENO          |
| 15      | CORTAVIENTO DERECHO         | BUENO   | BUENO          |
| 16      | CORTAVIENTO IZQUIERDO       | BUENO   | BUENO          |
| 18      | CABLE ACELERADOR            | BUENO   | BUENO          |
| 23      | MANUBRIO                    | BUENO   | BUENO          |
| 24      | TAPÓN MANUBRIO DERECHO      | BUENO   | BUENO          |
| 25      | TAPÓN MANUBRIO IZQUIERDO    | BUENO   | BUENO          |
| 27      | BOMBA FRENO DELANTERO       | BUENO   | BUENO          |
| 29      | BOMBA CLUTCH                | BUENO   | BUENO          |
| 30      | TABLERO INSTRUMENTOS        | BUENO   | BUENO          |
| 31      | TABLERO VELOCIMETRO         | BUENO   | BUENO          |
| 32      | MEDIDOR REVOLUCIONES        | BUENO   | BUENO          |
| 33      | MEDIDOR GASOLINA            | BUENO   | BUENO          |
| 34      | MEDIDOR TEMPERATURA         | BUENO   | BUENO          |
| 35      | SWITCH ON/ OFF              | BUENO   | BUENO          |



# Peritaje

93942

Fecha

2026-04-13

MOTO TEST

Nombre

0

Celular

0

Email

Placa

JXF66F

YAMAHA

2019

Marca

Modelo

NEGRO

1200

Color

Cilindraje

70449

Kilometraje

| IdParte | NombreParte                                     | Estado  | Funcionamiento |
|---------|-------------------------------------------------|---------|----------------|
| 37      | BASE MANUBRIO IZQUIERDO                         | BUENO   | BUENO          |
| 38      | HORQUILLA SUPERIOR                              | BUENO   | BUENO          |
| 39      | HORQUILLA INFERIOR                              | BUENO   | BUENO          |
| 40      | CUNAS DE DIRECCION                              | REGULAR | REGULAR        |
| 41      | BARRA SUSPENSION DEL DERECHO                    | BUENO   | BUENO          |
| 42      | BARRA SUSPENSION DEL IZQUIERDO                  | BUENO   | BUENO          |
| 45      | GUARDA POLVO SUSPENSION DEL DERECHO             | BUENO   | BUENO          |
| 46      | GUARDA POLVO SUSPENSION DEL IZQUIERDO           | BUENO   | BUENO          |
| 47      | RETENEDOR SUSPENSION DEL DERECHO                | BUENO   | BUENO          |
| 48      | RETENEDOR SUSPENSION DEL IZQUIERDO              | BUENO   | BUENO          |
| 49      | MANGUERA HIDRAULICA FRENO                       | BUENO   | BUENO          |
| 50      | MANGUERA HIDRAULICA CLUTCH                      | BUENO   | BUENO          |
| 51      | PITO                                            | BUENO   | BUENO          |
| 52      | DIRECCIONAL DELANTERA DERECHO                   | BUENO   | BUENO          |
| 53      | DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDO                 | BUENO   | BUENO          |
| 54      | FAROLA                                          | BUENO   | BUENO          |
| 57      | GUARDABARRO DELANTERO                           | BUENO   | BUENO          |
| 58      | HOJA DE RIN DELANTERA                           | BUENO   | BUENO          |
| 59      | CAMPANA DELANTERA                               | BUENO   | BUENO          |
| 60      | BALINERA CAMPANA DELANTERA                      | BUENO   | BUENO          |
| 64      | MORDAZA FRENO DELANTERO DERECHO                 | BUENO   | BUENO          |
| 65      | MORDAZA FRENO DELANTERO IZQUIERDO               | BUENO   | BUENO          |
| 66      | PASTA FRENO DELANTERO DERECHO                   | BUENO   | BUENO          |
| 67      | PASTA FRENO DELANTERO IZQUIERDO                 | BUENO   | BUENO          |
| 70      | LLANTA DELANTERA                                | BUENO   | BUENO          |
| 72      | TANQUE GASOLINA                                 | BUENO   | BUENO          |
| 73      | CALCOMANIA CARENAJE O TANQUE GASOLINA DERECHO   | BUENO   | BUENO          |
| 74      | CALCOMANIA CARENAJE O TANQUE GASOLINA IZQUIERDO | BUENO   | BUENO          |
| 76      | SILLIN DELANTERO                                | BUENO   | BUENO          |
| 77      | SILLIN TRASERO                                  | BUENO   | BUENO          |
| 78      | CARENAJE DERECHO FRONTAL                        | BUENO   | BUENO          |
| 79      | CARENAJE IZQUIERDO FRONTAL                      | BUENO   | BUENO          |



# Peritaje

93942

Fecha

2026-04-13

MOTO TEST

Nombre

0

Celular

0

Email

Placa

JXF66F

YAMAHA

Marca

NEGRO

Color

70449

Kilometraje

2019

Modelo

1200

Cilindraje

IdParte NombreParte

Estado Funcionamiento

82 CARENAJE FRONTAL DE FAROLA

BUENO BUENO

85 CARENAJE TRASERO SUPERIOR

BUENO BUENO

89 PARILLA TRASERA

REGULAR BUENO

93 VISOR CARENAJE

BUENO BUENO

96 CARENAJE LATERAL INFERIOR DERECHO

BUENO BUENO

97 CARENAJE LATERAL INFERIOR IZQUIERDO

BUENO BUENO

98 GUARDABARROS TRASERO

REGULAR BUENO

99 EXTENSION DE GUARDABARROS

BUENO BUENO

100 STOP

BUENO BUENO

101 FILTRO DE AIRE

REGULAR BUENO

102 CAJA FILTRO

BUENO BUENO

105 DIRECCIONAL TRASERA DERECHA

BUENO BUENO

106 DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDO

REGULAR BUENO

107 REFLECTIVO TRASERO

BUENO BUENO

108 AMORTIGUADOR TRASERO

BUENO BUENO

110 HOJA RIN TRASERO

BUENO BUENO

111 BALINERAS TRASERAS

BUENO BUENO

112 LLANTA TRASERA

BUENO BUENO

113 DISCO DE FRENO TRASERO

REGULAR REGULAR

114 PASTAS DE FRENO TRASERO

BUENO BUENO

115 MORDAZA DE FRENO TRASERO

BUENO BUENO

116 MANGUERA DE FRENO TRASERO

BUENO BUENO

117 BOMBA DE FRENO TRASERO

BUENO BUENO

118 DEPOSITO LIQUIDO FRENO TRASERO

BUENO BUENO

119 TIJERA

BUENO BUENO

120 BUJES DE TIJERA

BUENO BUENO

121 CAMPANA TRASERA

BUENO BUENO

125 GUARDABARROS TRASERO INTERNO

BUENO BUENO



# Peritaje

93942

Fecha

2026-04-13

MOTO TEST

Nombre

0

Celular

0

Email

Placa

JXF66F

YAMAHA

Marca

NEGRO

Color

70449

Kilometraje

2019

Modelo

1200

Cilindraje

IdParte NombreParte

Estado

Funcionamiento

132 PIPETA

BUENO

BUENO

134 HEADER

BUENO

BUENO

136 REJILLA CODO MOFLE

BUENO

BUENO

141 POSAPIE TRASERO DERECHO

BUENO

BUENO

142 POSAPIE TRASERO IZQUIERDO

REGULAR

BUENO

143 BASE POSAPIE TRASERO DERECHO

REGULAR

BUENO

144 BASE POSAPIE TRASERO IZQUIERDO

REGULAR

BUENO

147 POSAPIE DELANTERO DERECHO

BUENO

BUENO

148 POSAPIE DELANTERO IZQUIERDO

BUENO

BUENO

149 PEDAL FRENO TRASERO

BUENO

BUENO

150 PALANCA CAMBIOS

BUENO

BUENO

152 PROTECTOR MOTOR INFERIOR

REGULAR

BUENO

153 TAPA VOLANTE

BUENO

BUENO

154 TAPA CLUTCH

BUENO

BUENO

155 TAPA PIÑON SALIDA

BUENO

BUENO

156 CHASIS

BUENO

BUENO

158 GATO CENTRAL

BUENO

BUENO

159 GATO LATERAL

BUENO

BUENO

160 RADIADOR AGUA

BUENO

BUENO

161 TARRO DEPOSITO REFRIGERANTE

BUENO

BUENO

164 PINTURA

BUENO

BUENO

168 TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE

BUENO

BUENO



# Peritaje  
93942  
Fecha  
2026-04-13

MOTO TEST  
Nombre  
0  
Celular  
0  
Email

Placa  
JXF66F

YAMAHA 2019  
Marca Modelo  
NEGRO 1200  
Color Cilindraje  
70449  
Kilometraje

#### Datos de Motor

15% de pérdida bueno.  
0% a 10% excelente, 11% a 20% bueno, 21% a 30% deficiente.

#### Accesorios

defensas de carenajes, manubrio, extensiones de manubrio, espejos, exploradoras, protector de cárter, base de gato lateral, protector de farola, carplay, sliders delanteros, base de maleta y maleta, soportes de maletas laterales, cornetas.

#### Observaciones

Se encuentra repintado (tanque de gasolina, carenajes frontales laterales, carenajes traseros laterales y cubre manos.

Se recomienda revisar funcionamiento de luz de placa.

Tapas de farola no son originales.

Líquidos de frenos con desgaste.

Se recomienda revisar sonido leve en clutch.

Discos de frenos delanteros en el límite de servicio según manual.

Hacen falta pines de ajuste en carenaje frontal izquierdo.

Direccionales delanteros no son originales.

Carenaje trasero derecho con reparación y reventado.

Guardabarros trasero fisurado.

Hacen falta cauchos de posa pies delanteros.

No se realizó revisión de cardan de transmisión.

Se recomienda revisar sonido en parte delantera al girar la dirección.

(BATERIA Y SISTEMA DE CARGA: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y BUEN FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN).

EL INFORME ENTREGADO NO GARANTIZA DAÑOS, AVERÍAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS PIEZAS, QUE FALLAN POR USO, DEFECTO DE PIEZA Y/O MODELO.



# Peritaje

93942

Fecha

2026-04-13

MOTO TEST

Nombre

0

Celular

0

Email

Placa

JXF66F

YAMAHA

Marca

NEGRO

Color

70449

Kilometraje

2019

Modelo

1200

Cilindraje

