

COLSERAUTO




FECHA:	5/01/2026	PLACA:	LSR359
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCIÓN:	1632929127	ROMBO:	18
CENTRO DE INSPECCIÓN:	CDA CALI SUR		

ASEGURABLE: SI "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

COMPANIA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PAGO DE CONTADO	
INTERMEDIARIO	DIRECTO AUTO SAS	
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel. 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 50.700.000	
V/R COLSER AUTO	\$ 50.700.000	+ VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 0	

El reporte de kilometraje hace referencia al
El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo
que registra el odómetro al momento de la
inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehiculo con
este documento suministrado por parte de terceros
confirme la informacion directamente en nuestras sedes
y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones SI. VEHICULO PRESENTA SUMIDOS, RAYONES EN PIEZAS, SE SIGUIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☐ NO TIENE

[illegible]

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACION Y LLANTAS

(%) VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHICULO

MARCA

VOLKSWAGEN

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

GOL [7] [FL]



Firma Cliente:

C.C.

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnostico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603 RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHICULO USADO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	GOL [7] [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	09201264	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CFZV38904	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BWAB45U4NT127332	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9BWAB45U4NT127332	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	12804

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	5/01/2026	PLACA:	LSR359
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	716181	ROMBO:	18
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 50.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo,exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:


C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

Protocolo



Batería/arrancad./compresión

7.80 23.11.2022 ()

Orden	Fecha 05.01.2026
Cliente AUTO SAS	Empresa COLSERAUTO SA CARRERA 44 #9C - 70 CALI Tel5536962 Fax Email david.gomez@colserauto.com
Tel	
Fax	
Email	



Vehiculo	
Make	VOLKSWAGEN
Mode	GOL
Código del motor	CFZ
	Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor
Placa del vehículo	LSR359
Número de identificación del vehículo	9BWAB45U4NT127332
kilometraje	0
Operador	ESTEBAN MEDINA


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	302
temperatura aceite	°C	---	---	35.8
tensión de batería	V	---	---	12.5
corriente reposo CH2	A			105.3





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 19,2 - 21,9- 20,0 - 21,8 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 0,7 Amperios equivalente al 14%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.

SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM PARA EVITAR POSIBLES DESGASTES / SINCRONIZACION / PUESTA PUNTO MOTOR / CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante,

El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

FECHA:

5/01/2026

No. Informe

PLACA:

LSR359

Ciudad

1632929127

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	VOLKSWAGEN
TIPO	AUTOMOVIL
MODELO	GOL [7] [FL]
NACIONALIDAD	2022
COLOR	BRA
CILINDRAJE	PLATA

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCIÓN	9010377188
TELÉFONO	CL 15 20 77
	3004929989
Rombo	18

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

CFZV38904

9BWAB45U4NT127332

9BWAB45U4NT127332

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037295273

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LSR359	VOLKSWAGEN	GOL COMFORTLINE	2022
CILINDRAJE	COLOR	SERVICIO	
1.599	PLATA SIRIUS METALICO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD HP/CC
AUTOMOVIL	HATCH BACK	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
CFZV38904	N	9BWAB45U4NT127332	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BWAB45U4NT127332	N	9BWAB45U4NT127332	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
AUTO S.A.S	NIT: 901037718		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****

BLINDAJE *****

POTENCIA HP 101

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE 482022000485385 I

FECHA IMPORT. 01/08/2022

PUERTAS 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****

FECHA MATRICULA 18/11/2022

FECHA EXP. LIC. TTO. 18/12/2025

FECHA VENCIMIENTO *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA MCPAL TTO CALI


LT07004586821

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR ☐ Original ☐ Regrabado ☐ Grabado

SERIAL ☐ Original ☐ Regrabado ☐ Grabado

CHASIS ☐ Original ☐ Regrabado ☐ Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente


C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

REPORTE DE RECLAMACIONES
 05/01/2026



PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LSR359			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	1529		
Fecha de Expedición:	05/01/2026	Hora:	02:22

Aspecto del Vehículo

Placa:	LSR359
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	GOL [7] [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	05/01/2026
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BWAB45U4NT127332
Número de Serie:	9BWAB45U4NT127332
Número de motor:	CFZV38904
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Solicitud No: 448684

Fecha Expedición: 512026

Hora: 2:28 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10037295273

Tipo de servicio

Particular

Clase vehiculo

AUTOMOVIL

Estado del vehiculo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTO CALI

Fecha matrícula

11/18/2022

PLACA

LSR359

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BWAB45U4NT127332

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

PLATA SIRIUS METALICO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9BWAB45U4NT127332

Marca

VOLKSWAGEN

Cilindraje

1599

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

1144

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Número de motor

CFZV38904

Línea

GOL COMFORTLINE

Carrocería

HATCH BACK

Capacidad de carga

Número de registro

462967719

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

77

Número de chasis

9BWAB45U4NT127332

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1450

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

11020

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/22/2025

Fecha vencimiento

5/22/2026

Fecha vigencia

5/23/2025

Número póliza

41801643

Entidad expide Soat

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/29/2023

Fecha vencimiento

11/29/2024

Fecha vigencia

11/30/2023

Número póliza

86935204

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/11/2022

Fecha vencimiento

11/11/2023

Fecha vigencia

11/12/2022

Número póliza

30642494

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

AUTO S.A.S

NT

901037718

12/18/2025

BANCOLOMBIA S.A.

NT

890903938

6/27/2025

12/18/2025

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

JEANN ANDRES BARONA ORTEGA

Cédula Ciudadanía

1130627346

11/18/2022

6/27/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
283217491	12/18/2025	AUTORIZADA	STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
283049541	12/16/2025	RECHAZADA	STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
270494739	6/26/2025	AUTORIZADA	STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
264975739	4/3/2025	AUTORIZADA	STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
224592664	12/12/2023	AUTORIZADA	STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colseranto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM