

COLSERAUTO

CERTIFICADO 1024597

FECHA: 13/04/2026 PLACA: JYU808
 ATENDIDO PARA: Particular
 No. INSPECCIÓN: 1032972497 ROMBO: 1
 CENTRO DE INSPECCIÓN: MEDELLIN - LIVIANOS

ASEGURABLE: No Aplica "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	GOL [7] [FL]	CARROGERIA	AUTO SP
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	09201264	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CTZU97C01	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BWAB4SU2NT042110	TIPO DE CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9BWAB4SU2NT042110	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	46015		
ENVIADO A			



COMPANIA	
SUCURSAL	
INTERMEDIARIO	
NOMBRE	PABLO QUINTERO VELASQUEZ
IDENTIFICACION	1039448499
DIRECCION	CRA 45A 80 SUR 75
PROFESION	OTROS Tel. 3103595070
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 52.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 52.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 600.000

ESTADO GENERAL

LATERERIA	100%
PINTURA	90%
VIDRIOS	100%
CHASIS	100%
TAPICERIA	100%
FUGAS FLUIDOS	100%
IDENTIFICACION	100%

El esquema muestra los rayones y sumidos en el verdadero modelo de su vehículo que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS. VEHICULO PRESENTA RAYONES, SUMIDOS EN LATONERIA, RETOQUE DE ARREGLOS EN PIEZAS SEÑALADAS, ADAPTACION DE GANCHO REMOLQUE EN PUNTAS DE CHASIS, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A BUJES, CAUCHOS, COMPONENTES DE SUSPENSION Y FRENOS., DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEIDO POR EL ESCANER,


ACCESORIOS

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE

<input checked="" type="checkbox"/> RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> RADIO CON UNICAC CD	<input checked="" type="checkbox"/> REGULADOR	<input checked="" type="checkbox"/> CAJA DE CDS	<input checked="" type="checkbox"/> PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/> TWITER	<input checked="" type="checkbox"/> VEHICOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> REMEMBRADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PLUMBIA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> No STOP	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION ASISTIDA
<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION MECANICA	<input checked="" type="checkbox"/> ABS ACCIONADO	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> COPAS	<input checked="" type="checkbox"/> RUJES	<input checked="" type="checkbox"/> AMPERAJES	<input checked="" type="checkbox"/> ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/> RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> ENCEROS	<input checked="" type="checkbox"/> TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPLENDO	<input checked="" type="checkbox"/> PUNTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/> TECNICO CORRENZO	<input checked="" type="checkbox"/> SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS

DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD		OPCIONAL	1	\$ 200.000
ABS		ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG		ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
GANHO REMOLQUE		OPCIONAL	1	\$ 400.000
SENSOR DE REVERSA		ORIGINAL	1	\$ 0

COPYRIGHT © 2003 COLSERAUTO S.A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(% PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO)		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo


Observaciones

FRENO AUXILIAR




(% PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO)		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSIÓN




SE RECOMIENDA REALIZAR AL VEHICULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(% PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS


(% VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m - (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO



MARCA VOLKSWAGEN

CLASE AUTOMOVIL

TIPO GOL [7] [FL]

COLSERAUTO
NIT: 860.053.523-8

Firma Cliente: _____
C.C.

GREYLIS SIERRA LÓPEZ

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 202 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel. 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares SA / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel. 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel. 3214955603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	13/04/2026	PLACA:	JYU08
ATENDIDO P:	804198	Particular	
No. INSPECCION:	103297297	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	MEDELLIN - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	GOL [7] (FL)	CARRICERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC:	09201264	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CFZ107601	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	08WAB4SU2NT042330	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	08WAB4SU2NT042330	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	46015

NOMBRE	PARLO QUINTERO VELASQUEZ
IDENTIFICACION	1039448499
DIRECCION	CRA 45A 80 SUR 75
TELEFONO	3103595070
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 52.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 52.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 600.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direccion hidraulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tension correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalacion de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baul / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefaccion	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocimetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacometro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos electricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado bmon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmision	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccion hidraulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palva caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COLSERAUTO
NIT: 860.053.523-8

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Version 3.

FECHA:	13/04/2026	No. Informe	1023073497
PLACA:	JYU808	Ciudad	MEDELLIN - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	VOLKSWAGEN	NOMBRE	PABLO QUINTERO VELASQUEZ
	CLASE	AUTOMOVIL	CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	1039448499
	TIPO	GOL [7] [FL]	DIRECCIÓN	CRA 45A 80 SUR 75
	MODELO	2022	TELÉFONO	3103595070
	NACIONALIDAD	BRA	Rombo	1
	COLOR	GRIS		
	CILINDRAJE	1598		
	No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS	
	CFZU97601	9BWAB45U2NT042330	9BWAB45U2NT042330	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10030803500

PLACA: JYU808 MARCA: VOLKSWAGEN LÍNEA: GOL COMFORTLINE MODELO: 2022

CILINDRAJE: 1598 COLOR: GRIS PLATINO METALICO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL TIPO CARROCERIA: HATCH BACK COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD MOTOR: 5

REG. N: N VIN: 9BWAB45U2NT042330

REG. N: N VIN: 9BWAB45U2NT042330 REG. N: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: QUINTERO VELASQUEZ PABLO IDENTIFICACION: C.C. 1039448499

REGISTRO DE VEHICULOS

BLINDAJE: POTENCIA HP: 101

DECLARACION DE IMPORTACION: 482021000353703 FECHA IMPORTE: 15/06/2021 PUNTOS: 5

PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.

FECHA DE PRENDA: 09/07/2021 FECHA DE EXPIRACION: 27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/07/2021

STRIA TTEYTTD ENVIGADO

LT03007201660

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado	<input type="checkbox"/>	
	Grabado	<input type="checkbox"/>	
SERIAL	Original	<input type="checkbox"/>	
	Regrabado	<input type="checkbox"/>	
	Grabado	<input type="checkbox"/>	
CHASIS	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado	<input type="checkbox"/>	
	Grabado	<input type="checkbox"/>	

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.

Jorge Iván Carvajal Yepes
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma:

Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente: _____

CC

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Pesados: Carrera 53 # 06 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368-6440 - Barranquilla Vehículos Livianos: Calle 30 # 30 - 42 / PBX (575) 301 304-6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 509 9404 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Manganes S.A. / PBX (574) 202 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 343 1101 - Cali Sur: Carrera 44 # 5C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3102324022 - Cartagena: Cta 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES
13/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JYU808	DAÑOS MENOR CUANTIA	01/02/2023	\$ 2.479.045
	DAÑOS MENOR CUANTIA	31/01/2023	\$ 1.973.295

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación Exclusivamente de las compañías aseguradoras; Colserauto S.A., ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la pagina Publica de Fasesolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso de información pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 472168

Fecha Expedición: 13 4 2026 Hora: 8:22 AM

ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN.

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10030803500

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10030803500

Fecha matricula

7/9/2021

PLACA

JYU808

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BWAB45U2NT042330

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

GRIS PLATINO METALICO

Capacidad total de pasajeros

Pais de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

SI

Número VIN

9BWAB45U2NT042330

Marca

VOLKSWAGEN

Cilindraje

1599

Pasajeros sentados

Dias matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

CFZL97601

Línea

GOL

Carroceria

Capacidad de carga

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carroceria

Se garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUTN), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHICULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/10/2025

Fecha vencimiento

7/9/2026

Fecha vigencia

7/10/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

PABLO QUINTERO VELASQUEZ

Tipo de documento

C

Número de documento

1039448499

Fecha inicio (Propiedad)

12/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

JUAN CARLOS BEDOYA VASQUEZ

C

1037592685

7/9/2021

12/27/2023

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

156984018

Fecha de registro

7/9/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRATTEYITO ENMIGADO

Se garantiza que la información suministrada en la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en donde las organizaciones de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de registrar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Estratama S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.GENERAL.TOL.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
226190363	12/27/2023		STRIA TTEyTTO EMIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
226061610	12/26/2023		STRIA TTEyTTO EMIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
226081213	12/26/2023		STRIA TTEyTTO EMIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

* Se garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUTN), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colservia S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COGENERALTECOM

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	13/04/2026	Hora:	08:20

Aspecto del Vehículo

Placa:	JYU808
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	GOL [7] [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	PABLO QUINTERO VELASQUEZ
Id Solicitante:	1039448499
Fecha Informe:	13/04/2026
Centro de Validación:	MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BWAB45U2NT042330
Número de Serie:	9BWAB45U2NT042330
Número de motor:	CFZU97601
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.