

|              |                                          |              |                   |
|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| CLASE        | CAMIONETA PASAJE                         | COMBUSTIBLE  | GASOLINA          |
| MAZDA        | MAZDA                                    | TIPO PINTURA | PENDIENTE         |
| TIPO         | CHASIS (P1) TOURING TP 2500CC 8AB R17 8X | SERVICIO     | PARTICULAR        |
| PARABRISAS   | WAGON                                    | KILOMETRAJE  | 27263             |
| MODELO       | 2024                                     | COLOR        | PLATA ESTELAR     |
| INSTRUMENTOS | LAPTOP                                   | Nº CHASIS    | JM7K72WLAN0851728 |
| Nº MOTOR     | TY2019138                                | Nº SERIAL    | null              |

|                     |                           |       |   |
|---------------------|---------------------------|-------|---|
| Nº INSPECCION       | 5147994                   | TUEND | 1 |
| FECHA               | 31-Jul-2026               |       |   |
| CENTRO INSPECCION   | AUTOMAS MOTOMAS FLORENCIA |       |   |
| SOLICITADO POR      | CRISTIAN DAVID ORTEGA     |       |   |
| SERVICIO SOLICITADO | PERITAJE ORO LIVIANO      |       |   |

**LQX579**

PRESENTA BOMAS RAFAEL

**OBSERVACIONES:**

**Fugas de Fluidos**

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



**Niveles de Fluidos**

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENS NORMAL
- REFRIGERANTE BAJO



**Equipo Eléctrico**

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PTO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



**Tapiceria**

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO




**Luces**

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



**Accesorios Motor**

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



**Partes Bajas**

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHAUSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**

|              |                                          |              |                   |
|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| CLASE        | CAMIONETA PASAJE                         | COMBUSTIBLE  | GASOLINA          |
| MAZDA        | MAZDA                                    | TIPO PINTURA | PENDIENTE         |
| TIPO         | CHASIS (P1) TOURING TP 2500CC 8AB R17 8X | SERVICIO     | PARTICULAR        |
| PARABRISAS   | WAGON                                    | KILOMETRAJE  | 27263             |
| MODELO       | 2024                                     | COLOR        | PLATA ESTELAR     |
| INSTRUMENTOS | LAPON                                    | Nº CHASIS    | JM7K72WLAN0851728 |
| Nº MOTOR     | TY2019138                                | Nº SERIAL    | null              |

|                     |                           |       |   |
|---------------------|---------------------------|-------|---|
| Nº INSPECCION       | 5147994                   | TUEND | 1 |
| FECHA               | 31-Jul-2026               |       |   |
| CENTRO INSPECCION   | AUTOMAS MOTOMAS FLORENCIA |       |   |
| SOLICITADO POR      | CRISTIAN DAVID ORTEGA     |       |   |
| SERVICIO SOLICITADO | PERITAJE ORO LIVIANO      |       |   |

**LQX579**

PRESENTA BOMAS RAFAEL

**OBSERVACIONES:**

**Fugas de Fluidos**

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAQUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



**Niveles de Fluidos**

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENS NORMAL
- REFRIGERANTE BAJO



**Equipo Eléctrico**

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PTO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



**Tapiceria**

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO




**Luces**

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



**Accesorios Motor**

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



**Partes Bajas**

- BUES ESTABILIZADORA BUENO
- BUES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHAUSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**

**LQX579**



**Datos del Servicio**

|             |                                        |            |               |                     |                           |
|-------------|----------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| Solicitante | CRISTIAN DAVID ORTEGA                  |            |               | N° Inspección       | 5147994                   |
| MARCA       | MAZDA                                  | COLOR      | PLATA ESTELAR | Fecha               | 31-Jul-2026               |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ                        | MODELO     | 2024          | Servicio Solicitado | PERITAJE ORO LIVIANO      |
| TIPO        | CDS (2) (FL) TOURING TP 2500CC 6AB R17 | SERVICIO   | PARTICULAR    | Centro de Insp.     | AUTOMAS MOTOMAS FLORENCIA |
| KILOMETRAJE | 27263                                  | CILINDRAJE | 2488          | Asegurado           | CRISTIAN DAVID ORTEGA     |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA                               | TIPO CAJA  | TRIPTRONICA   | Identificación      | 1031152819                |



**Prueba de Bateria**

| Pregunta                 | Valor | Resultado |
|--------------------------|-------|-----------|
| VOLTAJE MOTOR APAGADO    | 12,00 | BUENO     |
| VOLTAJE MOTOR EN RALENTI | 13,00 | BUENO     |
| VOLTAJE DURANTE ARRANQUE | 10,00 | MALO      |




**RESULTADO  
FINAL**



**Prueba de Compresión**

**Resumen Compresión Motor**



**Resultados**

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 13%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. PRESENTA SONIDO LEVE EN MULTIPLE DE ADMISION POR POSIBLE FU SE RECOMIENDA HACER SEGUIMIENTO Y/O REVISAR EN TALLER DE LA MARCA. SE EVIDENCIA BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE. SE RECOMIENDA SEGUIR INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO

**FIRMA INSPECTOR:**

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI LA ALICIA DE QUIÉN FIRMAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL AUTOMÁS CUENTA CON RESERVA DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

**FIRMA CLIENTE:**

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial) o escanea este código QR

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626

**Muévete Tranquilo**





## IMPRONTAS

|        |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
| MOTOR  | <br>PY22029338        |  |
| SERIAL | <br>JM7KF2W           |  |
| CHASIS | <br>JM7KF2WLAR0851728 |  |



## DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI ALGUNAS DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR [www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583


Muévete Tranquilo



[illegible][illegible]

## Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



## Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



## Improntas

## CHASIS

# SERIAL

MOTOR

11/11/11  
CRA 11 NO 10-66 TEL 430-0000  
CDA  
MotoMa

FIRMA INSPECTOR: DYVIER ARNOLD VEDSQUEZ BALTRAN

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

**FIRMA CUENTE:** CRISTIAN DAVID ORTEGA

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO  
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR

**www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co**

**Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583**



Version 05 2023/03/

No. DE SERVICIO

**P023559000233**

N° INSPECCION **5147994**

TURNO **1**

**LQX579**


|               |                                           |                |                  |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|
| CLASE         | CAMIONETA PASAJE                          | COMBUSTIBLE    | GASOLINA         |
| MARCA         | MAZDA                                     | TIPO PINTURA   | PENDIENTE        |
| TPO           | CX5 (7) (7L) TOURING TP 2500CC 6AB R17 4X | SERVICIO       | PARTICULAR       |
| CARROCERIA    | WAGON                                     | KILOMETRAJE    | 17261            |
| MODELO        | 2024                                      | COLOR          | PLATA ESTELAR    |
| NACIONALIDAD  | JAPON                                     | N° CHASIS      | JM7KJ2WLA0B51728 |
| TPO CAJA      | TRIPTRONICA                               | N° SERIAL      | 4418             |
| CILINDRAJE    | 2488                                      | N° MOTOR       | PY22029338       |
| ASEGURADORA   | PERSONAL PERSONAL                         | SUCURSAL       | PERSONAL         |
| INTERMEDIARIO | PERSONAL PERSONAL                         | CLAVE          | 1                |
| CLIENTE       | CRISTIAN DAVID ORTEGA                     | IDENTIFICACION | 1031152819       |

|                     |                           |                 |                |        |
|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------|
| FECHA               | 11 Jul 2026               |                 |                | LQX579 |
| CENTRO INSPECCION   | AUTOMAS MOTOMAS FLORENCIA |                 |                |        |
| SOLICITADO POR      | CRISTIAN DAVID ORTEGA     |                 |                |        |
| SERVICIO SOLICITADO | PERITAJE ORO LIVIANO      |                 |                |        |
| VALOR MERCADO       | \$ 0                      | COD. FASECOLDA  | 05606106       |        |
| VALOR AUTOMAS       | \$ 132.200.000            | VALOR FASECOLDA | \$ 132.200.000 |        |
| VALOR ACCESORIOS    | \$ 1.575.000              |                 |                |        |
| RESULTADO           | ASEGURABLE SI             |                 |                |        |

NOVEDADES DE INSPECCION : ; SE SUGIERE CAMBIO DE LLANTAS. - PRESENTA RAYONES Y SUMIDURAS LEVES EN CARROCERÍA Y PARTES BAJAS, SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS DE PINTURA EN PIEZAS MAL REPINTADAS, PRESENTA LLANTA TRASERA DERECHA CON PROFUNDIDAD DE LABRADO INFERIOR A 1.6 MM; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

STRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

94,00%

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1 BOMPER DELANTERO      | BIEN REPINTADO |
| 2 BOMPER TRASERO        | BIEN REPINTADO |
| 3 COSTADO DERECHO       | SUMIDO         |
| 10 G/FANGO DEL DERECHO  | BIEN REPINTADO |
| 11 GUARDAFANGO IZQ.     | SUMIDO         |
| 17 PUERTA DEL IZQ.      | SUMIDO         |
| 18 PUERTA DELANTERA DER | SUMIDO         |
| 19 PUERTA TRASERA DER.  | SUMIDO         |
| 25 RETROVISOR IZQ.      | RAYON          |

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

78,00%

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 36 IMPUREZAS          | DE 1 A 4 PIEZAS |
| 37 MARCAS DE LIBADO   | DE 1 A 4 PIEZAS |
| 661 REPINTADO PARCIAL | DE 1 A 4 PIEZAS |



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**



## Ficha Técnica

14511

FECHA EXPEDICIÓN

LQX579

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| MARCA VEHICULO  | MAZDA         |
| CLASE VEHICULO  | CAMIONETA     |
| LINEA VEHICULO  | EX-5          |
| CILINDRAJE      | 2-488         |
| COLOR           | PLATA ESTELAR |
| AÑO MODELO      | 2024          |
| COMBUSTIBLE     | GASOLINA      |
| TIPO CARROCERIA | WAGON         |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| # Ejes               | 2                 |
| # CHASIS             | 1M7KF2W1AR0851728 |
| # SERIE              | 0                 |
| # VIN                | 1M7KF2W1AR0851728 |
| # MOTOR              | PY22029338        |
| CAPACIDAD DE CARGA   | 0                 |
| PESO BRUTO VEHICULAR | 2050              |
| IMPORTADO O NACIONAL | IMPORTADO         |



## Documentos del vehículo



## LICENCIA DE TRÁNSITO

|                 |                        |                  |                         |
|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| CIUDAD REGISTRO | # LICENCIA DE TRÁNSITO | FECHA EXPEDICIÓN | ORGANISMO TRÁNSITO      |
| 0               | 10034071848            | 0                | SECRETARÍA DE MOVILIDAD |



## SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| PÓLIZA SOAT           | 92692696   | FECHA VENCIMIENTO  | 29/08/2026                      |
| FECHA EXPEDICIÓN      | 29/08/2025 | ENTIDAD QUE EXPIDE | COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A |
| FECHA INICIO VIGENCIA | 30/08/2025 | ESTADO SOAT        | VIGENTE                         |



## REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

|                   |                    |           |
|-------------------|--------------------|-----------|
| FECHA EXPEDICIÓN  | CENTRO DE REVISIÓN | 0         |
| FECHA VENCIMIENTO | ESTADO RTM         | NO APLICA |



## Información legal del Vehículo

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| FECHA DE MATRÍCULA INICIAL              | 28/02/2023 |
| ESTADO DE MATRÍCULA                     | ACTIVO     |
| TRASLADOS DE MATRÍCULA                  | 0          |
| TIPO DE SERVICIO                        | Particular |
| CAMBIO TIPO DE SERVICIO                 | 0          |
| FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO | 0          |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA          | NO |
| FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR    | 0  |
| COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO       | -- |
| CAMBIO DE BUNDAJE                  | NO |
| FECHA DE ÚLTIMO BUNDAJE/DESBUNDAJE | 0  |
| REPOTENCIADO                       | NO |



## Novedades Vehículo

|                    |    |
|--------------------|----|
| TIENE GRAVÁMENES   | NO |
| TIENE PRENDA       | NO |
| NOMBRE PRENDARIO   | 0  |
| REGRABADO # MOTOR  | NO |
| REGRABADO # CHASIS | NO |
| REGRABADO # SERIE  | NO |
| REGRABADO # VIN    | NO |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD   | NO |
| # DOCUMENTO PROCESO         | -- |
| ENTIDAD JURÍDICA            | 0  |
| TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE   | 0  |
| # IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE | 0  |
| FECHA EXPEDICIÓN            | -- |
| FECHA RADICACIÓN            | -- |



## Historico de Propietarios

## PROPIETARIO ACTUAL

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| NOMBRES / EMPRESAS         | TIPO DE PROPIETARIO:                                |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN     | NELSON FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ DE IDENTIFICACIÓN: |
| FECHA INICIO DE PROPIEDAD: | Cédula Ciudadanía                                   |
|                            | ESTADO:                                             |
|                            | 80727657                                            |
|                            | ACTIVO                                              |
|                            | 29/03/2025                                          |

| Nombre Propietario                      | No. Documento | Tipo Propietario | Fecha Inicio Propiedad | Fecha Fin Propiedad | Estado   |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| LA TIENDA DE LOS CARROS FINANCIADOS SAS | 901643643     | JURIDICO         | 09/05/2024             | 29/03/2025          | INACTIVO |
| FINANZAUTO S.A. BIC                     | 860028601     | JURIDICO         | 17/01/2024             | 09/05/2024          | INACTIVO |
| MARIA TERESA OSORIO GARZON              | 39636277      | NATURAL          | 28/02/2023             | 17/01/2024          | INACTIVO |

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

## FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE LAS FIRMAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN LA PLATAFORMA DIGITAL

## FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

MaxiDAS

INFORME DE DIAGNÓSTICO DE  
VEHÍCULO

AUTEL®

|                         |                     |                       |                     |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Técnico                 | DYVIER A. VELASQUEZ | Fecha&Hora:           | 2026-07-31 09:06:52 |
| Información del cliente |                     |                       |                     |
| Título                  | LQX579              | VIN:                  | JM7KF2WLAR0851728   |
| Año                     | Other               | Licencia              |                     |
| Marca                   | Mazda               | Odómetro<br>Kilometr. |                     |
| Modelo                  | CX-5                | Color                 |                     |
| Sub Modelo              | 2.5L/PY             |                       |                     |
| Motor                   |                     |                       |                     |

## Notas técnico

SE RECOMIENDA REVISAR CÓDIGOS DE FALLA CON SCANNER EN TALLER AUTORIZADO DE LA MARCA

## Informe de escaneo

| Sistema                                                                             | Estado              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PCM(Módulo de control del motor)                                                    | Pasa   No hay fallo |
| TCM(Módulo de control de la transmisión)                                            | Pasa   No hay fallo |
| ABS(Sistema antibloqueo de frenos)                                                  | Pasa   No hay fallo |
| RCM(Módulo de control de seguridad pasiva)                                          | Pasa   No hay fallo |
| IC(Cuadro de instrumentos)                                                          | Pasa   No hay fallo |
| EPB(Freno de estacionamiento eléctrico)                                             | Pasa   No hay fallo |
| EPS(Servodirección electrónica)                                                     | Pasa   No hay fallo |
| AFS/ALM(Módulo del sistema adaptativo de iluminación frontal/nivelación automática) | Pasa   No hay fallo |
| CMU(Unidad principal de conectividad)                                               | Fallo   1           |
| EATC(Control de Temperatura Automático Electrónico)                                 | Pasa   No hay fallo |
| F_BCM(Módulo de control de la carrocería delantero)                                 | Pasa   No hay fallo |
| PSM(Módulo de sensor de aparcamiento)                                               | Pasa   No hay fallo |
| R_BCM(Módulo de control de la carrocería trasero)                                   | Pasa   No hay fallo |
| WC_Qi(Cargador inalámbrico (Qi))                                                    | Fallo   1           |
| ssu(unidad de arranque inteligente)                                                 | Pasa   No hay fallo |

## DTC

| Sistema                               | Códigos     | Descripción             | Estado |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| CMU(Unidad principal de conectividad) | B1238:16-0A | Amplificador de altavoz | CMDTCs |
| WC_Qi(Cargador inalámbrico (Qi))      | U7003:16-08 | Tensión de la Batería   | CMDTCs |

## FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA AL MENOS UNA FIRMAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

## FIRMA CLIENTE:

EN LA CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTA QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 358

Muévete Tranquilo



## Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 31, 2026 NP-PC

RAD: 5147994

### INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: MAZDA

LÍNEA: CX5 (2) (FL) TOURING TP 2500CC 6AB-R

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.024

COLOR: PLATA ESTELAR

PLACAS: LQX579

MOTOR: PY22029338

SERIE: null

CHASIS: JM7KF2WLAR0851728

### INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: CRISTIAN DAVID ORTEGA

C.C. No. 1031152819 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA:

TEL: 3202595999

### INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.  
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.  
Las improntas se anexan al respaldo.

### LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A  
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF  
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT  
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

GG:   
Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNAS DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo