

# COLSERAUTO

CERTIFICADO 1017929

FECHA: 22/04/2026 **PLACA:** NIW022  
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros  
 No. INSPECCIÓN: 1012977093 **ROMBO:** 5  
**CENTRO DE INSPECCIÓN:** CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS  
**ASEGURABLE:** SI \*Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras\*

## DATOS

MARGA		TIPO PINTURA	
CLASE	NISSAN	MODELO	Metalizada
TIPO	CAMIONETA PASAJ	CARROCERÍA	2024
COLOR	X TRAIL[T33]	CILINDRAJE	CAMIONETA 4P
COD. FASEC.	PLATA	COMBUSTIBLE	0
No. MOTOR	06406154	NACIONALIDAD	HÍBRIDO
No. CHASIS	BH4609B015A	TIPO DE CAJA	MEX
No. SERIAL	JN1T33JB7Z0001510	ORDEN	AUTOMÁTICA
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	20292		
ENVIADO A	CALLE 11 N 28 - 45 OFT 401		

Chequeo control de Calidad

<b>COMPañIA</b>	
SUCURSAL	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
INTERMEDIARIO	PRINCIPAL
NOMBRE	DIRECTO
IDENTIFICACION	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES SAS ...
DIRECCION	901531585
PROFESION	CR 51 98 SUR 233 Tel.
V/R CLIENTE	OTROS 3104108900
V/R FASECOLDA	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 186.300.000 + VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 186.300.000
	\$ 250.000

Chequeo control de Calidad

## ESTADO GENERAL


LATONERIA	#####	#####	#####	100%
PINTURA	#####	#####	#####	100%
VIDRIOS	#####	#####	#####	100%
CHASIS	#####	#####	#####	100%
TAPICERIA	#####	#####	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	#####	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	#####	#####	100%
	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%	
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

El esquema por el cual se realizó el chequeo se basa en el verdadero modelo de su vehículo que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



BOQUEL - Arreglo Busch



SE EVIDENCIA PANORAMICO SUSTITUIDO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN COMPONENTES DE SUSPENSION, CAJA DE VELOCIDADES, DIRECCION Y SISTEMA DE FRENSOS EN GENERAL POR KILOMETRAJE SEGUN PARAMETROS DEL FABRICANTE, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPANIA DE SEGUROS, MICRORAYONES EN LATONERIA., NO SE ANEXA IMPRONTA DE MOTOR NO SE DA CONCEPTO , DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O OBSERVACIONES

Chequeo control de Calidad



# COLSERAUTO

## PERITAJE COMERCIAL

812508

FECHA:	22/04/2026	PLACA:	NIW022
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	1012977093	ROMSO:	E
CENTRO DE INSPECCION:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2024
TIPO	X TRAIL[33]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	06406154	COMBUSTIBLE	HIBRIDO
No. MOTOR	BM4609801SA	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	JN1T33JB7Z0001510	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JN1T33JB7Z0001510	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	20292

NOMBRE	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES SAS ...
IDENTIFICACION	901531585
DIRECCION	CR 51 98 SUR 233
TELEFONO	3104108900
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 186.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 186.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz Interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmision	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector \_\_\_\_\_

Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
C.C.

PIYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

Este presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su confiabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y especificaciones de los componentes son responsabilidad del fabricante.

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**PBX BOGOTÁ (571) 745 2121**  
**RESTO DEL PAIS 01 8000182121**  
**www.colserauto.com**

# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO 2281898

FECHA:	22/04/2026	No. Informe	1012977093
PLACA:	NIW022	Ciudad	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

MARCA	NISSAN	NOMBRE	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES SAS ...
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	901531585
TIPO	X-TRAIL	DIRECCIÓN	CR 51 98 SUR 233
MODELO	2027	TELÉFONO	3104108900
NACIONALIDAD	FRA	Rombo	5
COLOR	PLATA		
CILINDRAJE	1497		

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
BM46098015A	JN1T33JB7Z0001510	JN1T33JB7Z0001510

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10030793378

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
NIW022	NISSAN	X-TRAIL T33	2024
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
1.497	PLATA CHAMPAÑA TECHO NEGRO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K/PLU
CAMIONETA	WAGON	GASOLEC	7
NÚMERO DE MOTOR	REG. VIA	NÚMERO DE CHASIS	REG.
BM46098015A	N JN1T33JB7Z0001510	N JN1T33JB7Z0001510	N
NÚMERO DE SERIE	IDENTIFICACION		
JN1T33JB7Z0001510	C.C. 1136882865		

PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES(S)  
GONZALEZ DIAZ PEDRO GIOVANNY

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
*****	205

DECLARACION DE IMPORTACION  
352023080481639

FECHA IMPORT. 07/10/2023

PUEERTAS 4

FECHA MATRICULA 27/12/2023

FECHA EXP. LIC. TTD. 27/12/2023

FECHA VENCIMIENTO \*\*\*\*\*

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03007172625

**MOTOR**

Original

Regrabado

Grabado

*DIRECC ACCESO*

**SERIAL**

Original

Regrabado

Grabado

*Eduardo O...  
Sistemas de...  
KAY C*

**CHASIS**

Original

Regrabado

Grabado

*JN1T33JB7Z0001510*

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Luis Eduardo Ochoa Tapia  
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores



Firma Cliente \_\_\_\_\_  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

**Bogotá Morato:** Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puento Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Fiora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24-246 Cel 3214985603  
**RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULETEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM**