



FECHA: 7/07/2026	PLACA: UBM058
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 1633006198	ROMBO: 6
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR	
ASEGURABLE: SI	

DATOS

MARCA MERCEDES BENZ
CLASE AUTOMOVIL
TIPO A 200
COLOR GRIS
COD. FASEC. 05801259
No. MOTOR 27091030494579
No. CHASIS WDD1760431J317399
No. SERIAL WDD1760431J317399
SERVICIO PARTICULAR
KILOMETRAJE 110151
ENVIADO A CARRERA 50 # 14-40

TIPO PINTURA Metalizada
MODELO 2015
CARROCERIA AUTO 5P
CILINDRAJE 1595
COMBUSTIBLE GASOLINA
NACIONALIDAD ALE
TIPO CAJA TIPTRONICA
ORDEN 634

ASEGURADORA CENTRO DE NEGOCIOS Y CARROS USADOS SAS
SUCURSAL CONTADO
INTERMEDIARIO DIRECTO
NOMBRE CENTRO DE NEGOCIOS Y CARROS USADOS SAS
IDENTIFICACION 9015025131
DIRECCION CR 50 14 40
PROFESION OTROS
V/R CLIENTE \$ 0
V/R FASECOLD \$ 0
V/R COLSERAUTO \$ 0
V/R ACCESORIOS \$ 190.000

Clave:




Edad:

Tel:

LATONERIA	#####	88%		
PINTURA	#####	85%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	85%		
FUGAS FLUIDOS	#####	93%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: ASEGURABLE SI, PRESENTA REPARACIONES PUNTUALES, MEJORAR ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, RINES RAYADOS, DESCUADRE EN BOMPERS, PERSIANA INFERIOR FISURADA, PROTECTORES PLASTICOS PARTE BAJA ROTOS, TAPICERIA CONDUCTOR REPARADA, PRESENTA VINILOS Y EMBELLESEDOR, FALTA SILENCIADOR, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS., PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,

ACCESORIOS

ORIGINAL		OPCIONAL		NO TIENE	
RADIO	☒	RADIO CON UNIDAD CD	☒	EQULIZADOR	☒
CAJA DE CO'S	☒	PLANTA	☒	PALANTES	☒
TWITER	☒	VIDRIOS ELECTRICOS	☒	PELICULA DE SEGURIDAD	☒
DESAMPANADOR	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	ESPEJO ELECTRICOS	☒
PLUMILCA TRASERA	☒	BLOQUEO CENTRAL	☒	Sen STOP	☒
DIRECCION ASISTIDA	☒	DIRECCION HIDRAULICA	☒	AIRE ACONDICION	☒
LLANTAS	☒	COPAS	☒	RINES	☒
AMPUAGONES	☒	ALARMA	☒	RELOJ	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	ENCENDEDOR	☒	TAPICERIA DE CUIERO	☒
EXPLORADOR	☒	PORTA EQUIPAJE	☒	TECHO CORRIZO	☒
SPOILER	☒	OTROS	☒		☒

ía/arrancad./compresión

.11.2022 ()

n

Fecha 07.07.2026

nte

TRO DE NEGOCIOS Y CARROS USADOS SAS

Empresa

COLSERAUTO SA
CARRERA 44 # 9C - 70
CALI
Tel 5536962

x

mail

Fax
Email david.gomez@colserauto.com

Vehículo

Make

Mode

Código del motor

MERCEDES BENZ
A 200

27091030494579

Placa del vehículo

Número de identificación del vehículo

kilometraje

Operador

Combustible 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor
UBM058
WDD1760431J317399

Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado

Unidad

Mín.

Máx.

Medido

número revoluciones

1/min

temperatura aceite

°C


tensión de batería


V

corriente reposo CH2

A

105.3





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 25.5 - 25.3 - 27.1 - 24.7 Amperios, la diferencia de estos es inferior el 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 2.4 Amperios equivalente al 11%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.

SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM PARA EVITAR POSIBLES DESGASTES / SINCRONIZACION / PUESTA PUNTO MOTOR / CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante,

El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

RUEDAS DELANTERAS



FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo


(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

Observaciones:

MARCA MERCEDES BENZ

CLASE AUTOMOVIL

TIPO A 200

FOTOS VEHICULO



7/07/2026



7/07/2026



7/07/2026



7/07/2026



7/07/2026



7/07/2026