



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P034207053624
XXX

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	KIA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PICANTO (3) VIBRANT MT 1250CC 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	180014
MODELO	2022	COLOR	GRIS
NACIONALIDAD	COREA	N° CHASIS	KNAB2512ANT882978
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1248	N° MOTOR	G4LAMP211949
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JUAN DIEGO LONDOÑO ALVAREZ	IDENTIFICACIÓN	1010075228



N° INSPECCION	5129583	TURNO	1
FECHA	11-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
SOLICITADO POR	JUAN LONDOÑO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	04601251
VALOR AUTOMÁS	\$ 48.200.000	VALOR FASECOLD	\$ 48.200.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 290.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

KTY363

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA,PARTES BAJAS RAYADAS Y SUCIAS SE REMIEN MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS REPINTADAS Y REPARADAS



REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

81,00%

1 BOMPER DELANTERO	REGULAR
2 BOMPER TRASERO	REGULAR
3 CAPOT	MALA REPARACION
5 COSTADO DERECHO	RAYON
6 COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
10 G/FANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11 GUARDAFANGO IZQ.	REPINTADO
17 PUERTA DEL IZQ.	DEF. MEDIA
18 PUERTA DELANTERA DER	MAL REPINTADO
19 PUERTA TRASERA DER.	MAL REPINTADO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	REPINTADO
24 RETROVISOR DER.	RAYON
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
10%	30%	20%	20%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
%	%

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

84,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1
CAMARA DE REVERSA	GENERICA SIN MONITOR	1	120000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



JHON ALEXANDER ESCOBAR
C.C. 1040381184

JUAN DIEGO LONDOÑO ALVAREZ
C.C. 1010075228

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 11, 2026 NP - PC
RAD: 5129583

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: KIA
LÍNEA: PICANTO (3) VIBRAN'
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.022
COLOR: GRIS
PLACAS: KTY363
MOTOR: G4LAMP211949
SERIE: null
CHASIS: KNAB2512ANT882978

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: LONDOÑO ALVAREZ
JUAN DIEGO
C.C. No. 1010075228 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: BARCELONA BARRIO ZUL
TEL: 3225361572

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTR
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo



Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	KIA
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	PICANTO
CILINDRAJE	1.248
COLOR	GRIS
AÑO MODELO	2022
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	HATCH BACK

# EJES	2
# CHASIS	KNAB2512ANT882978
#SERIE	0
# VIN	KNAB2512ANT882978
#MOTOR	G4LAMP211949
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1370
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10033757802	0	STRIA DE TTOVITE MEDELLIN



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	94203630	FECHA VENCIMIENTO	11/12/2026
FECHA EXPEDICIÓN	11/12/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	12/12/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA



Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	14/12/2021	
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO	✓
TRASLADOS DE MATRICULA	0	✓
TIPO DE SERVICIO	Particular	
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0	✓
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0	

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO	
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0	
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--	
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO	
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0	
REPOTENCIADO	NO	



Novedades Vehículo

TIENE GRAVAMENES		NO	✓
TIENE PRENDA		NO	✓
NOMBRE PRENDARIO	0		
REGRABADO # MOTOR		NO	✓
REGRABADO # CHASIS		NO	✓
REGRABADO # SERIE		NO	✓
REGRABADO # VIN		NO	✓

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO 
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	MARIA JOSE TAMAYO GONZALEZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1020407306
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	23/01/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
LUZ MARINA PALACIO GOMEZ	43983274	NATURAL	14/12/2021	23/01/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAD DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE:

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

KTY363

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	5129583	TURNO	1
MARCA	KIA	TIPO PINTURA	PENDIENTE				
TIPO	PICANTO (3) VIBRANT MT 1250CC 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR	FECHA	11-Jul-2026		
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	180014	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
MODELO	2022	COLOR	GRIS	SOLICITADO POR	JUAN LONDOÑO		
NACIONALIDAD	COREA	N° CHASIS	KNAB2512ANT882978				
N° MOTOR	G4LAMP211949	N° SERIAL	null	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

OBSERVACIONES:

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO



ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NORMAL
EMBRAGUE HIDRAULICO	NORMAL
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL



ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO



AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



AIRE ACONDICIONADO	BUENO
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
CALEFACCION	BUENO
ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
PITO	BUENO
RADIO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO



▶ ALTAS	BUENO
▶ ANTINIEBLA	BUENO
▶ BAJAS	BUENO
▶ COCUYOS	BUENO
▶ DIRECCIONALES	BUENO
▶ ESTACIONAMIENTO	BUENO
▶ EXPLORADORAS	BUENO
▶ FRENO	BUENO
▶ LUZ TECHO	BUENO
▶ PLACA	BUENO
▶ REVERSO	BUENO



▶ BUEYES ESTABILIZADORA	BUENO
▶ BUEYES TIJERAS	BUENO
▶ CATALIZADOR	BUENO
▶ CRUCETAS	NO APLICA
▶ CUNA MOTOR	BUENO
▶ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
▶ GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
▶ PROTECTORES INF.	BUENO
▶ SILENCIADOR	BUENO
▶ TIJERAS	BUENO
▶ TUBO EXHOSTO	BUENO



JUAN DIEGO LONDOÑO ALVAREZ
C.C. 1010075228

Muévete Tranquilo