

**Certificado** 1046238

Placa:

Atendido por: 1/08/2026

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| No. Inspección: | Compañía de Seguros |
|-----------------|---------------------|

KOP780

Centro de Inspección 3583024122

12

**ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS**

<sup>1</sup>Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

**Asegurable:**

No Aplica

Compañía

CLIENTE PREFERENCIAL MEDELLIN

| Nombre | PRINCIPAL |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Identificación | BAGON TRACK S.A.S |
|                | BAGON TRACK S.A.S |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Dirección | BAGUN TRACK S.A.S<br>901541888 |
|-----------|--------------------------------|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Profesión | CR 43 A 49 B S 45 |
|-----------|-------------------|

|             |         |            |
|-------------|---------|------------|
| V/R Cliente | ABOGADO | 3006715892 |
|-------------|---------|------------|

|              |      |
|--------------|------|
| V/R Fascolda | \$ 0 |
|--------------|------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| V/R Colserauto | \$ 63.900.000 |
|----------------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| V/R Accesorios | \$ 63.900.000 |
|----------------|---------------|

\$ 250,000

El reporte de kilometraje debe ser una aproximación al verdadero modelo del vehículo que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.

En caso de que usted este comprando un vehiculo con

este documento suministrado por parte de terceros

confirme la información directamente en nuestras sedes

y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO. Arreglo  
Bueno

Bueno

BOMPER, Arreglo Regular

COSTADO, Arraigo Regular

PUERTA TRAS. : A

PUERTA DEL: Arregio  
Buena

—NEXT  
Page 10

**PUERTA TRAS:** Sumida

PUERTA DEL: Surido

BOMPER: Arreglo Bueno

ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA, APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, RAYONES Y DE CARROCERÍA, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A BUJES, CAUCHOS, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION S R DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

## Observaciones:

☒ Original    ☐ Opcional    ☐ No tiene[illegible]







|                       |                            |        |        |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 31/08/2026                 | PLACA: | KOP786 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros        |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3583024122                 | ROMBO: | 12     |
| CENTRO DE INSPECCION: | ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                  |        |        |

## PERITAJE COMERCIAL

## DATOS

Chequeo control de Calidad

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | KIA               | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2024       |
| TIPO        | PICANTO [3] [FL]  | CARROCERIA   | AUTO 5P    |
| COLOR       | ROJO              | CILINDRAJE   | 1248       |
| COD. FASEC. | 04601312          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | G4LAPP005369      | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | KNAB3512BRT074581 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | ***               | ORDEN        | 0          |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 40867      |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| NOMBRE         | BAGON TRACK S.A.S |
| IDENTIFICACION | 901541888         |
| DIRECCION      | CR 43 A 49 B S 45 |
| TELEFONO       | 3006715892        |
| V/R CLIENTE    | \$ 0              |
| V/R FASECOLDA  | \$ 63.900.000     |
| V/R COLSERAUTO | \$ 63.900.000     |
| V/R ACCESORIOS | \$ 250.000        |

## MOTOR

Chequeo control de Calidad

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL         |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL   |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA             |
| Nivel liquido embrague            | NA             |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA       |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangueras radiador          | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

## EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ITEM                         | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias  | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces Parqueo | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

## INTERIOR

Chequeo control de Calidad

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Airbag                              | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

## PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda palvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

COLSERAUTO  
NIT. 860053523-8

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE  
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121  
RESTO DEL PAIS 01 8000182121  
www.colserauto.com



Fecha:

No Informe

Placa:

31/08/2026

Ciudad:

3583024122

KOP786  
Este documento es válido únicamente en original  
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Marca        |                  |
| Clase        | KIA              |
| Tipo         | AUTOMOVIL        |
| Modelo       | PICANTO (3) (FL) |
| Nacionalidad | 2024             |
| Color        | MEX              |
| Cilindraje   | ROJO             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Nombre                     |                   |
| Cédula de ciudadanía (NIT) | BAGON TRACK S.A.S |
| Dirección                  | 901541888         |
| Teléfono                   | CR 43 A 49 B S 45 |
|                            | 3006715892        |
| Rombo                      | 12                |

No.Motor

No.Serie

No.Chasis

G4LAPP005369

\*\*\*

KNAB3512BRT074581

Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10031794268

|                                      |                 |                   |                  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| PLACA                                | MARCA           | LÍNEA             | MODELO           |
| KOP786                               | KIA             | PICANTO           | 2024             |
| CILINDRADA CC                        | COLOR           | SERVICIO          |                  |
| 1.248                                | ROJO            | PARTICULAR        |                  |
| CLASE DE VEHÍCULO                    | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE       | CAPACIDAD Kg/PBJ |
| AUTOMOVIL                            | HATCH BACK      | GASOLINA          | 5                |
| NÚMERO DE MOTOR                      | REG             | VIN               |                  |
| G4LAPP005369                         | N               | KNAB3512BRT074581 |                  |
| NÚMERO DE SERIE                      | REG             | NÚMERO DE CHASIS  | REG              |
|                                      | N               | KNAB3512BRT074581 | N                |
| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN  |                   |                  |
| MIRA PULGARIN WILMAR ALEXANDER       | C.C. 98635529   |                   |                  |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

\*\*\*\*\*

83

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

FECHA IMPORT.

PUERTAS

582023000026148

04/04/2023

5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

\*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.

FECHA VENCIMIENTO


05/09/2023

15/05/2024

\*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT02007866408

Concepto e Improntas

Motor

Original

☐

Regrabado

☐

Grabado

☐

Serial

Original

☐

Regrabado

☐

Grabado

☐

Chasis

Original

☐

Regrabado

☐

Grabado

☐

Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 31/08/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| KOP786 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 29/05/2025 | \$ 4.339.535    |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

VIGENCIA POLIZA

VENCIDA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación Exclusivamente de las realizando consultas en la página Pública de Fasecolda, donde la veracidad la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.



# Consulta Registro Automotor



Expediente No: 500989

Fecha Expedición: 31 8 2026 Hora: 11:30 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10031794268

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10031794268

Fecha matrícula

9/5/2023

PLACA

KOP786

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

KNAB3512BRT074581

Número VIN

KNAB3512BRT074581

Número de motor

G4LAPP005369

Número de chasis

KNAB3512BRT074581

Clasificación

AUTOMOVIL - PASAJEROS

Marca

KIA

Línea

PICANTO

Modelo

2024

Color

ROJO

Cilindraje

1248

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1370.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

53

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

9/6/2025

Fecha vencimiento

9/5/2026

Fecha vigencia

9/6/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha Inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

WILMAR ALEXANDER MIRA PULGARIN

C

98635529

5/15/2024

DANIEL JOSE JIMENEZ GARCIAHERREROS

C

1090488563

9/5/2023

5/2/2024

BRYANIN CHAVARRIAGA QUIROZ

C

1040741172

5/2/2024

5/15/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



Informe Registro de Novedades

|                      |  |            |             |
|----------------------|--|------------|-------------|
| Nº SOLICITUD:        |  | 31246      |             |
| Fecha de Expedición: |  | 31/08/2026 | Hora: 11:28 |

| Aspecto del Vehículo |                  |
|----------------------|------------------|
| Placa:               |                  |
| Marca:               | KOP786           |
| Línea:               | KIA              |
| Clase:               | PICANTO [3] [FL] |
| Tipo Carroceria:     | AUTOMOVIL        |
| Color:               | AUTO 5P          |
| Cilindraje (cc):     | ROJO             |
| Tipo Combustible:    | 1248             |
|                      | GASOLINA         |

| Aspectos Generales    |                            | Información de identificación del vehículo |                   |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Solicitante:          | BAGON TRACK S.A.S          | Número de Chasis:                          | KNAB3512BRT074581 |
| Id Solicitante:       | 901541888                  | Número de Serie:                           | ***               |
| Fecha Informe:        | 31/08/2026                 | Número de motor:                           | G4LAPP005369      |
| Centro de Validación: | ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS | Tipo de servicio:                          | PARTICULAR        |
| Ciudad de Expedición: | ITAGUI                     | Modelo:                                    | 2024              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico