

No. DE SERVICIO  
**P008559018919**


|                     |                            |                 |               |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| N° INSPECCION       | 5244389                    | TURNO           | 1             |
| FECHA               | 18-Sep-2026                | N°              | 5244389       |
| CENTRO INSPECCION   | MOVIL IN 7                 |                 |               |
| SOLICITADO POR      | CARMAX                     |                 |               |
| SERVICIO SOLICITADO | PERITAJE ORO LIVIANO       |                 |               |
| VALOR MERCADO       | \$ 0                       | COD. FASECOLDA  | 06401253      |
| VALOR AUTOMÁS       | \$ 97.200.000              | VALOR FASECOLDA | \$ 97.200.000 |
| VALOR ACCESORIOS    | \$ 0                       |                 |               |
| RESULTADO           | VEHICULO FUERA DE ESTANDAR |                 |               |

|               |                                        |                |                       |
|---------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CLASE         | AUTOMOVIL                              | COMBUSTIBLE    | GASOLINA              |
| MARCA         | NISSAN                                 | TIPO PINTURA   | PENDIENTE             |
| TIPO          | SENTRA B18 SR TP 2000CC 6AB ABS R18 CT | SERVICIO       | PARTICULAR            |
| CARROCERIA    |                                        | KILOMETRAJE    | 54288                 |
| MODELO        | 2024                                   | COLOR          | GRIS TECHO NEGRO      |
| NACIONALIDAD  | SIN IDENTIFICAR                        | N° CHASIS      | 3N1ABRAE2ZV603304     |
| TIPO CAJA     | TRIPTRONICA                            | N° SERIAL      | 3N1ABRAE2ZV603304     |
| CILINDRAJE    | 1997                                   | N° MOTOR       | MR20-563168J          |
| ASEGURADORA   | CARMAX                                 | SUCURSAL       | CARMAX H. ARIZA Y CIA |
| INTERMEDIARIO | CARMAX                                 | CLAVE          | 123                   |
| CLIENTE       | CARMAX                                 | IDENTIFICACIÓN | 830093526             |

NOVEDADES DE RECHAZO : ; NO PRESENTO TARIETA DE PROPIEDAD AL MOMENTO DE INSPECCION NOVEDADES DE INSPECCION : ; ; NO PRESENTA SEGUNDA CARA DE LICENCIA // CARA UNO PRESENTADA EN COPIA DIGITAL; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



**Revisión Visual**



Malo 0% - 59%    Aceptable 60% - 89%    Bueno 90% - 100%

**ESTRUCTURA - CHASIS**

100,00 %

**CARROCERIA - EXTERIOR**

98,80%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 2 BOMPER TRASERO
- 11 GUARDAFANGO IZQ.
- 20 PUERTA TRASERA IZQ.
- 24 RETROVISOR DER.
- 25 RETROVISOR IZQ.

BUENA REPARACION  
RAYON  
RAYON  
RAYON  
RAYON  
RAYON

> 60%    59% - 11%    < 10%

**VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

| DEL. IZQ. | DEL. DER. | TRA. IZQ. | TRA. DER. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           |
| 30%       | 30%       | 10%       | 10%       |

**FUGA DE FLUIDOS**

100,00%

**PINTURA**

36 IMPUREZAS

90,00%  
DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**



# REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04  
Versión 05  
2023/03/01

|                                                  |                 |              |                   |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| AUTOMOVIL                                        |                 | COMBUSTIBLE  | GASOLINA          |
| NISSAN                                           |                 | TIPO PINTURA | PENDIENTE         |
| SENTRA B18 SR TP 2000CC 6AB ABS R18 CT TELEVICIO |                 | PARTICULAR   |                   |
| CARROCERIA                                       |                 | KILOMETRAJE  | 54288             |
| MODELO                                           | 2024            | COLOR        | GRIS TECHO NEGRO  |
| NACIONALIDAD                                     | SIN IDENTIFICAR | N° CHASIS    | 3M1ABBAZ27Y603304 |
| N° MOTOR                                         | M1R20-5631681   | N° SERIAL    | 3M1ABBAZ27Y603304 |

|                     |                      |      |   |
|---------------------|----------------------|------|---|
| N° INSPECCION       | 5244389              | TUÑO | 1 |
| FECHA               | 18-Sep-2026          |      |   |
| CENTRO INSPECCION   | MOVIL M 7            |      |   |
| SOLICITADO POR      | CARMAX               |      |   |
| SERVICIO SOLICITADO | PETITAJE ORO LIVIANO |      |   |

NFZ191

OBSERVACIONES:

## Fugas de Fluidos

- > ACEITE COMPRESOR A/A NO
- > AMORTIGUADORES NO
- > BOMBA EMBRAGUE NO
- > TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



## Niveles de Fluidos

- > ACEITE MOTOR NORMAL
- > DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- > EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- > LAVAPARABRISAS NORMAL
- > LIQUIDO DE FRIENOS NORMAL
- > REFRIGERANTE NORMAL



## Tapiceria

- > ALFOMERA PISO BUENO
- > BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- > CARTERAS PUERTAS BUENO
- > CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- > CONSOLA CENTRAL BUENO
- > FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- > GUANTERA BUENO
- > MILLARE BUENO
- > PARASOLES BUENO
- > TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- > TAPICERIA TECHO BUENO



## Accesorios Motor

- > AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- > CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- > CORREA ACCESORIOS BUENO
- > RADIADOR BUENO



## Equipo Eléctrico

- > AIRE ACONDICIONADO BUENO
- > BLOQUEO CENTRAL BUENO
- > CALFACCION BUENO
- > ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- > ESPEROS ELECTRICOS BUENO
- > INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- > LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- > LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- > PITTO BUENO
- > RADIO BUENO
- > RELOJ BUENO
- > TACOMETRO BUENO



## Luces

- > ALTAS BUENO
- > ANTINEBLA BUENO
- > BAJAS BUENO
- > COCUYOS BUENO
- > DIRECCIONALES BUENO
- > ESTACIONAMIENTO BUENO
- > EXPLORADORAS BUENO
- > FRENO BUENO
- > LUZ TECHO BUENO
- > PLACA BUENO
- > REVERSO BUENO



## Partes Bajas

- > BUES ESTABILIZADORA BUENO
- > BUES TUERAS BUENO
- > CATALIZADOR BUENO
- > CRUCETAS NO APLICA
- > CUNA MOTOR BUENO
- > GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- > GUARDAPOLVOS ELES BUENO
- > PROTECTORES IHF. BUENO
- > SILENCIADOR BUENO
- > TUERAS BUENO
- > TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR  
Muévete Tranquilo

NFZ191

## Ficha Técnica

18452

FECHA DE EXPEDICIÓN

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| MARCA VEHICULO  | NISSAN           |
| CLASE VEHICULO  | AUTOMOVIL        |
| LINEA VEHICULO  | SENTRA           |
| CILINDRAJE      | 1.997            |
| COLOR           | GRIS TECHO NEGRO |
| AÑO MODELO      | 2024             |
| COMBUSTIBLE     | GASOLINA         |
| TIPO CARROCERIA | SEDAN            |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| # EJES               | 2                 |
| # CHASIS             | 3N1AB8AE2ZY603304 |
| # SERIE              | 3N1AB8AE2ZY603304 |
| # VIN                | MR20-563168J      |
| # MOTOR              | 0                 |
| CAPACIDAD DE CARGA   | 1800 Kgs          |
| PESO BRUTO VEHICULAR | IMPORTADO         |
| IMPORTADO O NACIONAL |                   |

## Documentos del vehículo

### LICENCIA DE TRÁNSITO

| CIUDAD REGISTRO | # LICENCIA DE TRÁNSITO | FECHA EXPEDICIÓN | ORGANISMO TRÁNSITO        |
|-----------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 0               | 10030784177            | 0                | STRIA TIOYTTE MCPAL FUNZA |

### SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| PÓLIZA SOAT           | 94248622   | FECHA VENCIMIENTO  | 23/12/2026                      |
| FECHA EXPEDICIÓN      | 23/12/2025 | ENTIDAD QUE EXPIDE | COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A |
| FECHA INICIO VIGENCIA | 24/12/2025 | ESTADO SOAT        | VIGENTE                         |

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

|                   |    |                    |           |
|-------------------|----|--------------------|-----------|
| FECHA EXPEDICIÓN  |    | CENTRO DE REVISIÓN | 0         |
| FECHA VENCIMIENTO | -- | ESTADO RTM         | NO APLICA |

## Información legal del Vehículo

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| FECHA DE MATRÍCULA INICIAL              | 26/12/2023 |
| ESTADO DE MATRÍCULA                     | ACTIVO     |
| TRASLADOS DE MATRÍCULA                  | 0          |
| TIPO DE SERVICIO                        | Particular |
| CAMBIOS TIPO DE SERVICIO                | 0          |
| FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO | 0          |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA          | SI               |
| FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR     | 26/12/2023       |
| COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO        | GRIS TECHO NEGRO |
| CAMBIOS DE BLINDAJE                 | NO               |
| FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBINDAJE | 0                |
| REPOTENCIADO                        | NO               |

## Novedades Vehículo

|                    |    |
|--------------------|----|
| TIENE GRAVÁMENES   | NO |
| TIENE PRENDA       | SI |
| NOMBRE PRENDARIO   | 0  |
| REGRABADO # MOTOR  | NO |
| REGRABADO # CHASIS | NO |
| REGRABADO # SERIE  | NO |
| REGRABADO # VIN    | NO |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD   | NO  |
| # DOCUMENTO PROCESO         | --- |
| ENTIDAD JURÍDICA            |     |
| TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE   | 0   |
| # IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE | 0   |
| FECHA EXPEDICIÓN            | --- |
| FECHA RADICACIÓN            | --- |

## Historico de Propietarios

### PROPIETARIO ACTUAL

|                            |                           |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| NOMBRES / EMPRESAS         |                           | TIPO DE PROPIETARIO:      |            |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN     | MATEO ANDRES SALAS GARCIA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: | NATURAL    |
| FECHA INICIO DE PROPIEDAD: | Cédula Ciudadanía         | ESTADO:                   | 1013661776 |
|                            | 26/12/2023                |                           | ACTIVO     |

Nombre Propietario

No.  
Documento

Tipo  
Propietario

Fecha Inicio  
Propiedad

Fecha Fin  
Propiedad

Estado

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.



NFZ191

8980

Datos del Servicio

|             |                                        |                     |                      |
|-------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Solicitante | CARMAX                                 | N° Inspección       | 5244389              |
| MARCA       | NISSAN                                 | Fecha               | 18-Sep-2026          |
| CLASE       | AUTOMOVIL                              | Servicio Solicitado | PERITAJE ORO LIVIANO |
| TIPO        | SENTRA B18 SR TP 2000CC 6AB ABS R18 CT | Centro de Insp.     | MOVIL IH 7           |
| KILOMETRAJE | 54288                                  | Asegurado           | CARMAX .             |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA                               | Identificación      | 830093526            |
| COLOR       | GRIS TECHO NEGRO                       |                     |                      |
| MODELO      | 2024                                   |                     |                      |
| SERVICIO    | PARTICULAR                             |                     |                      |
| CILINDRAJE  | 1997                                   |                     |                      |
| TIPO CAJA   | TRIPTRONICA                            |                     |                      |

Prueba de Bateria


| Pregunta                 | Valor | Resultado |
|--------------------------|-------|-----------|
| VOLTAJE MOTOR APAGADO    | 12,50 | BUENO     |
| VOLTAJE MOTOR EN RALENTI | 14,65 | MALO      |
| VOLTAJE DURANTE ARRANQUE | 11,00 | BUENO     |



RESULTADO  
FINAL

Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

NFZ191 EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 4%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. EL RESULTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE OPERACIÓN. ES NECESARIO CONTINUAR APLICANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y SEGUIR LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL KILOMETRAJE ACUMULADO.

FIRMA INSPECTOR: JUAN CAMILO CRUZ BUESACO  
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SIN LA FIRMA DEL INSPECTOR YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.  
C.C. 3000973198

FIRMA CLIENTE: CARMAX  
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.  
C.C. 830093526

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

