


CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	NP 300 FRONTIER (2) LE MT 2500CC 4X4 TD	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	56177
MODELO	2018	COLOR	GRIS
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	3N6CD33B8ZK379249
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	3N6CD33B8ZK379249
CILINDRAJE	2488	N° MOTOR	YD25-665308P
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	CARLOS ARIAS	IDENTIFICACIÓN	1144139642

N° INSPECCION	5179659	TURNO	9
FECHA	13-Ago-2026	DTN658	
CENTRO INSPECCION	AUTOMÁS CALI NORTE		
SOLICITADO POR	CARLOS ARIAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	06421062
VALOR AUTOMÁS	\$ 108.000.000	VALOR FASECOLDA	\$ 108.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS DE LAMINA Y PINTURA EN GENERAL, REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS



94,00 %

51 PARAL TRASERO CABINA DER.

SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR



91,60%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 3 CAPOT
- 5 COSTADO DERECHO
- 6 COSTADO IZQUIERDO
- 8 FAROLA IZQUIERDA
- 10 G/FANGO DEL DERECHO
- 11 GUARDAFANGO IZQ.
- 17 PUERTA DEL IZQ.
- 20 PUERTA TRASERA IZQ.

REGULAR
SUMIDO
SUMIDO
SUMIDO
RAYADO
DEF. MEDIA
RAYON
SUMIDO
RAYON

> 60%

59% - 11%

< 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.



40%



40%



40%



40%

FUGA DE FLUIDOS



100,00%

PINTURA



84,00%

- 36 IMPUREZAS
38 PIEL DE NARANJA

DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR



FIRMA INSPECTOR: MANUEL FRANCISCO PALACIOS ROBINS

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTAN ALGUNAS DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	NP 300 FRONTIER (2) LE MT 2500CC 4X4 TD	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	56177
MODELO	2018	COLOR	GRIS
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	3N6CD33B8ZK379249
N° MOTOR	YD25-665308P	N° SERIAL	3N6CD33B8ZK379249

N° INSPECCION	5179659	TURNO	9
FECHA	13-Ago-2026	17397 DTN658	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALI NORTE		
SOLICITADO POR	CARLOS ARIAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE LIGERO LIVIANO PLUS		

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA MALO
- BUJES TIJERAS REGULAR
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS REGULAR
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Batería/arrancad./compresión

6.30 16.08.2017

Orden	Fecha 13.08.2026 14:34:57
Cliente	Empresa
Tel	Tel
Fax	Fax
Email	Email


Vehículo	
Make	
Model	
Código del motor	Diesel 4 tiempos / 4 cilindro / -
Placa del vehículo	DTN658
Número de identificación del vehículo	
kilometraje	
Operador	ANDRES QUINTERO


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	rpm	---	---	236
temperatura aceite	°C	---	---	---
tensión de batería	V	---	---	10.8
corriente reposo CH2	A	---	---	-274.8





Resumen

Batería/arrancad./compresión

PLACA : DTN658

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 3%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%, SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE SE EVIDENCIA: HUMEDAD EN TAPA DE DISTRIBUCION, ENTRE MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA Y SEGUIMIENTO, ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO



Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by **THINKCAR**

Repair Shop

Nombre de la empresa:

Dirección:

Teléfono de contacto:N/A

Ciudad:cali

SN:960669808788

Tiempo:08/13/2026 13:30:16

Vehicle Information

MatrículaDTN658

Marca:NISSAN

Kilometraje:56177 Kilómetros

Versión del software del vehículo:V10.68

Resultados de la prueba

HVAC-Calentamiento, ventilación, aire acondicionado y refrigeración 1
problems exist

1.B2631-00 SENSOR CARGA SOLAR

ACTUAL

The following systems are OK:

- 1.ECM-Módulo de control del motor
- 2.ABS-Sistema antibloqueo de frenos
- 3.IC-Panel de instrumentos
- 4.BCM-Módulo de control del chasis
- 5.SRS-Sistema de restricción supplemental
- 6.IPDU-Unidad de distribución inteligente de energía
- 7.AWD/4WD-Sistema de tracción integral/cuatro ruedas
- 8.SONAR-Control de distancia de estacionamiento

**AUTOMÁS**
uévete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QRwww.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo




IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

3N6CD33B8ZK379249



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA		MINISTERIO DE TRANSPORTE	
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10014624546	
PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
DTN658	NISSAN	NP300 FRONTIER	2018
CILINDRADA CC.	COLOR	SERVICIO	
2488	GRIS	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD MÁX.
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - S
NÚMERO DE MOTOR	N	VIN	N
YD25-465308P		3N6CD33B8ZK379249	
NÚMERO DE CHASIS	N	NÚMERO DE MOTOR	N
3N6CD33B8ZK379249		YD25-465308P	
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN	
RICHARD MARIO MONTERO CORREA DON P.		NIT 901110760	

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	US	FECHA IMPORT.	PUESTAS
352017000136363	1	15/04/2017	4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD			
FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTD.	FECHA VENCIMIENTO	
28/04/2017	07/09/2017		
ORGANISMO DE TRÁNSITO			
STRIA MCPAL TTO CALI			
LT06000818437			

Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR:

AUTOMÁS
Muévete Tranquilo

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo