


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SONIC LT MT 1600CC 4P 2AB ABS CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	128464
MODELO	2015	COLOR	BLANCO ARTICO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3GL185CC7F5508833
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	3GL185CC7F5508833
CILINDRAJE	1598	N° MOTOR	1F5508833
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	DAIRON CARDONA	IDENTIFICACIÓN	71779554

N° INSPECCION	5197983	TURNO	1
FECHA	23-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
SOLICITADO POR	DAIRON CARDONA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	01801260
VALOR AUTOMÁS	\$ 33.400.000	VALOR FASECOLD	\$ 33.900.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 290.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA Y PARTES BAJAS, RENES RAYADOS



Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

61	ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO	91,00 %
70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	REPINTADO	
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	REPINTADO	
73	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO	
74	PARAL PARAB. IZQ.	REPINTADO	
75	PARALES PTA DER.	REPINTADO	

CARROCERIA - EXTERIOR

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR	81,70%
2	BOMPER TRASERO	REGULAR	
3	CAPO	BUENA SUSTITUCION	
5	COSTADO DERECHO	MALA REPARACION	
6	COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO	
10	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION	
11	GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION	
17	PUERTA DEL IZQ.	REPINTADO	
18	PUERTA DELANTERA DER	REPINTADO	
19	PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION	
20	PUERTA TRASERA IZQ.	REPINTADO	
24	RETROVISOR DER.	RAYON	
26	STOP DERECHO	TALCO FISURADO	
27	STOP IZQUIERDO	ROTURA FUERTE	
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	RAYON	

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
20%	20%	30%	30%

FUGA DE FLUIDOS

29	FUGA ACEITE CAJA	SI	80,00%
30	FUGA ACEITE MOTOR	SI	

PINTURA

36	IMPUREZAS	90,00%
		DE 1 A 4 PIEZAS




Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible] Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico

 **Licencia de Tránsito**

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)


Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: CARLOS ALBERTO ALZATE GIL

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI CALIFICA UNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____ DAIRON CARDONA

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
SONIC LT MT 1600CC 4P 2AB ABS CT	SERVICIO	PARTICULAR
PROCESIA	KILOMETRAJE	128464
MODELO	COLOR	BLANCO ARTICO
NACIONALIDAD	N° CHASIS	3G1JB5CC7F5508833
N° MOTOR	N° SERIAL	3G1JB5CC7F5508833

N° INSPECCION	5197983	TURNO	1
FECHA	23-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
SOLICITADO POR	DAIRON CARDONA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		

19579
HHT564

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-08-23 10:45:20



Información vehículo

HHT564

MARCA:	CHEVROLET	FECHA DE MATRÍCULA:	29/08/2014
CLASE:	AUTOMOVIL	CILINDRAJE:	1598
LÍNEA:	SONIC	TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA
COLOR:	BLANCO ARTICO	CARROCERÍA:	SEDAN
AÑO MODELO:	2015	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES	CAPACIDAD PASAJEROS:	5
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT




Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)

Calificación histórica de marca y línea

VS

Calificación de tu vehículo HHT564



Fuente: AutoMás

CONVENCIONES

- ▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.
- El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.
- ▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.



Valor de mercado

Fecha de actualización: FND/FND

Valor mínimo

Valor promedio

Valor máximo



\$28.554.636



\$30.703.909



\$32.853.183

Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás

AUTOMÁS

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Página 1 de 6

PE-R-53 CERTIMÁS PLUS Versión 2





Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	✓
ACCIDENTALIDAD	!
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	!
MULTAS Y COMPARENDOS	✓
IMPUESTOS	-
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓



Resumen personas

VALIDACIÓN IDENTIDAD	✓
ANTECEDENTES POLICÍA	✓
ANTECEDENTES JUDICIALES	✓
COMPARENDOS	✓
MULTAS	✓

CONVENCIONES:

✓ BUENA CONDICIÓN	! ALERTA BAJA	! ALERTA ALTA
✓ APTO	! APTO CON OBSERVACIONES	! NO APTO



Regrabaciones de sistemas ante el RUNT

Regrabado autorizado		Regrabado autorizado	
NÚMERO DE CHASIS:	3G1J85CC7F5S08833	NÚMERO VIN:	3G1J85CC7F5S08833
NÚMERO DE SERIE:	3G1J85CC7F5S08833	NÚMERO DE MOTOR:	1F5S08833

Fuente: RUNT



Novedades ante el Runt

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: CERTIFICAR



Limitaciones

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT

La información corresponde únicamente a lo registrado en el RUNT a la fecha y hora del servicio. Pueden existir embargos o medidas cautelares decretadas que aún no hayan sido cargadas en dicha plataforma, sobre las cuales AutoMás no asume responsabilidad.

AUTOMÁS

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Página 2 de 6

PE-R-53 CERTIMÁS PLUS Versión 2



**SOAT**

AXA COLPATRIA SEGUROS SA Póliza No. 4321187800

Inicio vigencia
28/09/2025Alerta
27/08/2026Fin vigencia
27/09/2026

Vencido

Vigente



Te queda 1 mes

**Revisión Técnico Mecánica y gases**

CDA GLORIETA GUAYABAL

Inicio vigencia
16/12/2025Alerta
16/11/2026Fin vigencia
16/12/2026

Vencido

Vigente



Te quedan 3 meses

Ciudad probable de circulación: N/D

**Accidentalidad**

LIMITACIONES POR ACCIDENTE CON FALLECIDO	NIVEL DE PEOR ACCIDENTE HISTÓRICO	VEHÍCULO VOLCADO
0	0	0
CANTIDAD ACCIDENTES ÚLTIMOS 5 AÑOS	CANTIDAD INFRACCIONES GRAVES HISTÓRICAS	ACCIDENTES ÚLTIMOS 2 AÑOS CON MUERTE
0	1	0
VEHÍCULO INCENDIADO	CANTIDAD DE CHOQUES	VEHÍCULO REMATADO
0	0	NO

Fuente: INTEMPO



BUENA CONDICIÓN



ALERTA BAJA



ALERTA ALTA

AUTOMÁSVer términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Página 3 de 6

PE-R-53 CERTIMÁS PLUS Versión 2



Reclamaciones de siniestros ⚠

PÉRDIDA TOTAL (PTH - PTD)



✓ Sin siniestros

PÉRDIDA PARCIAL (PPD - PPH)



! Con siniestros

RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE PERSONAS)



✓ Sin siniestros

Pérdida Total (PTH - PTD)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Pérdida Parcial (PPD - PPH)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
PPD	20/11/2014	ALLIANZ	PAGADO	\$3.875.271	\$0

Responsabilidad Civil (RCE PERSONAS)

FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones				

Fuente: CERTIFICAR

Salvamentos

FECHA SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO	ALERTA SALVAMENTO
Sin salvamentos registrados		

Fuente: CERTIFICAR - FASECOLD



Continuidad pólizas todo riesgo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
—	—	—	01/09/2018	—	01/09/2020	30/06/2021	—	—	—	—	—

Fuente: CERTIFICAR

AUTOMÁS

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Página 4 de 6

PE-R-53 CERTIMÁS PLUS Versión 2



Comparendos y/o multas

PLACA / DOCUMENTO	FECHA INFRACCIÓN	CÓDIGO INFRACCIÓN	ORGANISMO DE TRÁNSITO	VALOR	NÚMERO RESOLUCIÓN
-------------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------	-------------------

Sin comparendos ni multas registradas

Fuente: CERTIFICAR



Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DOC.	NÚMERO DE DOCUMENTO
LEYDY JOHANA ACOSTA NARVAEZ	23/10/2024	ACTUAL	1 años, 10 meses y 0 días	Cédula Ciudadanía	1037601678
JUL*** DAV** PER** JIM****	07/07/2021	23/10/2024	3 años, 3 meses y 16 días	Cédula Ciudadanía	****4346
HAN** BRE***** MIG**	29/12/2020	07/07/2021	0 años, 6 meses y 8 días	Cédula Ciudadanía	****9852
CAR***** GOM** JAR*****	29/08/2014	29/12/2020	6 años, 4 meses y 0 días	Cédula Ciudadanía	****2873

Fuente: CERTIFICAR



Antecedentes personas

ANTECEDENTES DE LEYDY JOHANA ACOSTA NARVAEZ

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	

ANTECEDENTES DE JULIAN DAVID PEREZ JIMENEZ

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	

AUTOMÁS

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcanice-tecnico-comercial o escanea este código QR

PE-R-53 CERTIMÁS PLUS Versión 2



ANTECEDENTES DE HANTZ BREHINIER MIGNOT

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE CAROLINA GOMEZ JARAMILLO

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

Fuente: CERTIFICAR



Costos aproximados

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	-
Comparendos y/o Multas	\$0
Prorrateo SOAT	\$63.021
Prorrateo RTM	-

Nota: Los valores calculados y presentados como costos aproximados corresponden a la información obtenida mediante consultas realizadas ante las entidades competentes, conforme a las tarifas, condiciones y datos vigentes a la fecha de la consulta.

Los montos exhibidos corresponden a la consulta vinculada al número de placa. Con el fin de garantizar la precisión de la información, se aconseja consultar los registros asociados al propietario actual.

Fuente: CERTIFICAR

AUTOMÁS

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Página 6 de 6

PE-R-53 CERTIMÁS PLUS Versión 2



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 23, 2026 NP - PC
RAD: 5197983

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:	INFORMACIÓN SOLICITANTE:
CLASE: <u>AUTOMOVIL</u>	APELLIDOS Y NOMBRES: <u>CARDONA</u>
MARCA: <u>CHEVROLET</u>	<u>DAIRON</u>
LÍNEA: <u>SONIC LT MT 1600CC 4P 2AB ABS CT</u>	
TIPO: <u>PARTICULAR</u>	C.C. No. <u>71779554</u> DE _____
MODELO: <u>2.015</u>	DIRECCIÓN RESIDENCIA: <u>CALL 10 56- 44</u>
COLOR: <u>BLANCO ARTICO</u>	
PLACAS: <u>HHT564</u>	
MOTOR: <u>1FS508833</u>	TEL: <u>3113223569</u>
SERIE: <u>3G1J85CC7FS508833</u>	
CHASIS: <u>3G1J85CC7FS508833</u>	

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHICULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTI
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

