



# AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

*Nada queda oculto*

# KKT908

## INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

### DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE ERON FABIAN CORTES PELAEZ

FECHA INSPECCION 2025-01-17

IDENTIFICACION	1087056188	INSPECCION N°	3054683
MARCA	CHEVROLET	COMPAÑIA	CONSIGNATARIA
LINEA	CAPTIVA SPORT AT	SUCURSAL	CONSIGNATARIA FEREIRA
MODELO	2011	VALOR PARA ASEGURABILIDAD	\$ 32.400.000.00
MOTOR	CBS618808	CODIGO FASECOLDIA	1606213
SERIE	3GNAL7EC68S618808	SERVICIO	PARTICULAR
CHASIS	3GNAL7EC68S618808	PLACA	KKT908
CLASE	AUTOMOVIL	KILOMETRAJE	103523
CARROCERIA	SEDAN		
COLOR	NEGRO CARBONIO		
CILINDRAJE	2384		
DIRECCION	HIDRAULICA		
TIPO DE CAJA	TIPTRONIC		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		



### ESTRUCTURA

Engrafes costados traseros	Original	Engrafes faldón trasero	Original
Paral panorámico izquierdo	Original	Extension capota derecha	Original
Feixion	Original	Pegas faldón trasero	Original
Paral central izquierdo	Original	Paral central derecho	Original
Piso baúl superior	Original	Paralamas	Original
Paral panorámico derecho	Original	G/pollo metálico izquierdo	Original
G/pollo metálico derecho	Original	Estribo izquierdo	No revisado
Extension capota izquierda	Original		
Estribo derecho	No revisado		

### LATONERIA

Capota	Original	Puerta delantera izquierda	Original
Guardafango izquierdo	Original	Capo	Original
Cubierta paralamas	Original	Guardafango derecho	Original
Puerta delantera derecha	Original	Compuerta	Original
Persiana	Original	Costado derecho	Mal reparado
Costado izquierdo	Mal reparado	Puerta trasera derecha	Mal reparado
Puerta trasera izquierda	Mal reparado	Costado izquierdo	Mal reparado
Paragolpes trasero	Bien reparado	Paragolpes delantero	Bien reparado

### INFERIOR

Feixion inferior	Original	Torre derecha	Original
Torre izquierda	Original	Traviesa superior	Original
Frontal	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierda	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Extension punta derecha	Original
Extension punta izquierda	Original	Alma paragolpes delantero	Original
Traviesa inferior	Original	Desfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	fase tjeira derecha	Original
Base tjeira izquierda	Original	G/pollo eje derecho	Original
G/pollo eje izquierdo	Original	Cartier	Original
Barr estabilizadora	Original	Piso carroceria	Original
Piso baúl inferior	Original	Pegas faldón inferior	Original
Alma paragolpes trasero	Original	Tanque de gasolina	Original
Troque trasero	Original	Exosto	Flourado
Cama motor	Golpe leve	Refuerzo piso izquierdo	Golpe leve
Refuerzo piso derecho	Golpe leve		




### INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cojinería delantera izquierda	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tablero	Original
Tapicoria piso	Original	Tapacoria techo	Original
Tablero instrumentos	Original	Cojinería trasera	Original
Cojinería delantera derecha	Original	Testigos encendidos	No tiene
Blindaje	No tiene		

### LUCES (NO SE REVISASU FUNCIONAMIENTO)

Stop izquierdo	Original
Stop derecho	Original
Farola derecha	Manchada
Farola izquierda	Manchada
Direccional delantera derecha	Rayado
Direccional delantera izquierda	Rayado

ASESORIA JURIDICA Y TECNICA EN VEHICULOS  
NIT. 811.023.184-8  
AJUSTEV



**PINTURA**

Pint estribo izquierdo	Original		
Pint estribo derecho	Original	Pint guardafango derecho	Original
Pint capota	Original	Pint cubierta parallama	Original
Pint paraf central derecho	Original	Pint paraf panoramico derecho	Original
Pint puerta delantera derecha	Original	Pint persiana	Original
Pint parallamas	Original	Pint paraf central izquierdo	Original
Pint extension capota derecha	Bien repintado	Pint guardafango izquierdo	Mal repintado
Pint paraf panoramico izquierdo	Mal repintado	Pint extension capota izquierda	Mal repintado
Pint puerta trasera izquierda	Mal repintado	Pint costado izquierdo	Mal repintado
Pint compuerta	Mal repintado	Pint costado derecho	Mal repintado
Pint puerta trasera derecha	Mal repintado	Pint capo	Mal repintado
Pint paragolpes delantero	Mal repintado	Pint paragolpes trasero	Rayado
Pint puerta delantera izquierda	Rayado		



**VIDRIOS**

Luneta retrovisor izquierdo	Original		
Luneta costado izquierdo	Original	Panoramico trasero	Original
Luneta costado derecho	Original	Luneta retrovisor derecho	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Vidrio puerta trasera derecha	Original	Vidrio puerta delantera derecha	Original
Retrovisor interior	Original	Panoramico delantero	Picado



**LLANTAS**

Llanta delantera izquierda	Regular
Llanta trasera izquierda	Regular
Llanta trasera derecha	Regular
Llanta delantera derecha	Regular

**OBSERVACIONES**

Recomendaciones revisar alineación suspensión frenos pastillas bandas tren delantero terminales de dirección soportes de caja y motor mantenimiento preventivo por km presenta Rayones y sumidos Fuga Motor

**RECOMENDACIONES**

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este Informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la reinspección es de 8 días hábiles.

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S**

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TÉCNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECANICAS.

*Nada queda oculto*



# AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

*Nada queda oculto*

## KKT908

### INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHICULO. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN. OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES. CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

#### DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE	ERICK FABIAN CORTES PELAEZ	INSPECCION N°	3054983
IDENTIFICACIÓN	1067956186	COMPAÑÍA	CONSIGNATARIA
MARCA	CHEVROLET	SUCURSAL	CONSIGNATARIA PEREIRA
LINEA	CAPTIVA SPORT AT 2400CC 5P 4X2 CT TC	SERVICIO	PARTICULAR
MODELO	2011	PLACA	KKT908
CLASE	AUTOMOVIL		
CARROCERÍA	SEDAN		
COLOR	NEGRO CARBONIO		
CILINDRAJE	2384		
CODIGO FASECOLDA	1606213		
VALOR FASECOLDA	\$ 32,400,000.00		
FECHA INSPECCIÓN	2026-01-17		



#### ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	KKT908	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	3GNAL7EC6BS618806	NO APLICA
N° DE MOTOR	CBS618806	ORIGINAL
N° DE CHASIS	3GNAL7EC6BS618806	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		ORIGINAL
N° DE STICKER DE SERIE		NO PRESENTA (NO INCIDE)
MATRÍCULA	1001856378	ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		ORIGINAL

#### OBSERVACIONES

SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES-STICKER DEL PARAL BORRADO .

#### RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

#### CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALIAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MÁRGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

Firma cliente

Firma Inspector



AJUSTEV S.A.S

ASESORIA JURIDICA Y  
TÉCNICA EN VEHÍCULOS  
NIT. 811.023.184-8



# AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

*Nada queda oculto*

## KKT908

JUSTEV

Compresión d  
Compresión d

**INFORME REGISTROS LEGALES** DATOS VEHÍCULO, REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

### DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3054983

FECHA: 2020-01-17 11:17:40

CLIENTE	ERICK FABIAN CORTES PELAEZ
IDENTIFICACIÓN	1067056186
MARCA	CHEVROLET
LINEA	CAPTIVA SPORT AT 2400CC 5P 4X2 CT TC
MODELO	2011
CLASE	AUTOMOVIL
CARROCERÍA	SEDAN
COLOR	NEGRO CARBONIO
CILINDRAJE	2384
SERVICIO	PARTICULAR



### Registro RUNT

Paz y salvo	SI
Vehículo registrado	SI
Propietario registrado	SI
Prenda	No
Último propietario	Cédula Ciudadanía Número de Identificación propietario: 11320920 Nombre o razón social propietario: JHON JAIRO ANDRADE

### Anotaciones RUNT

Embargos	No
Entrega provisional	No
Hurto	No

### Registros legales

Embargos	No
Hurtos	No

### Pérdidas totales

Pérdida total daños	No
PTH Recuperado	No
PTD avisado	No
PTH avisado	No

### Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños	No
Pérdida parcial hurto	No

### OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. .

### RECOMENDACIONES

**SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.**

### CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.

*Nada queda oculto*