

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA: 31/03/2026	PLACA:	JGS823
ATENDIDO PARA: Particular		
No.INSPECCION: 3282968667	ROMBO: 7	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE: SI		

DATOS


MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2017
TIPO	MARCH	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1600
COD. FASEC.	06401227	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	HR16-849118M	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N1CK3CD1ZL390200	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N1CK3CD1ZL390200	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	113363		
ENVIADO A			

ASEGURADORA	
SUCURSAL	
INTERMEDIARIO	Clave:
NOMBRE	LUIS ALFONSO GONZALEZ ORTEGA
IDENTIFICACION	5350389 Edad: 50
DIRECCION	PARCELACION LOS ALPEZ CASA 55
PROFESION	DOCENTE Tel: 3154180016
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 40.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 40.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 300.000

LATONERIA	#####	79%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH CON 113.363 KM PRESENTA REPARACIONES, RAYONES Y SUMIDOS EN LÁMINA Y PINTURA EN ÁREAS SEÑALADAS, EXTENSIÓN Y FRONTAL INFERIOR DERECHO GOLPE MEDIO, EL REPORTE DEL KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL REGISTRO EN EL ODÓMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN, REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN DIRECCIÓN Y FRENO EN TALLERES AUTORIZADOS POR KM. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE ASEGURADORAS, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 300.000
LLANTAS	OTROS 185/60R14	4	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN

CLASE AUTOMOVIL

TIPO MARCH



31/03/2026



31/03/2026



31/03/2026



31/03/2026



31/03/2026



31/03/2026



FECHA:	31/03/2026	PLACA:	JGS823
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular	
No.INSPECCION:	3282968667
ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN
ASEGURABLE:	No Aplica

NOMBRE	LUIS ALFONSO GONZALEZ ORTEGA
IDENTIFICACION	5350389
DIRECCION	PARCELACION LOS ALPEZ CASA 55
TELEFONO	3154180016
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 40.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 40.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 300.000

**D
A
T
O
S**

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2017
TIPO	MARCH	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1600
COD. FASEC.	06401227	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	HR16-849118M	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N1CK3CD1ZL390200	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N1CK3CD1ZL390200	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	113363

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	REGULAR
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

FECHA: 31/03/2026 No. Informe: 3282968667

PLACA: JGS823 SATELITE POPAYAN Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL Este contiene sistemas de seguridad

Table with columns: MARCA, CLASE, TIPO, MODELO, NACIONALIDAD, COLOR, CILINDRAJE, No. MOTOR, No. SERIE, No. CHASIS. Includes fields for NOMBRE, CÉDULA DE CIUDADANÍA (RIT), DIRECCIÓN, TELEFONO, and Rango.

DOCUMENTOS: REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013440847. Includes fields for PLACA, MARCA, LINEA, MODELO, QUILÓMETROS DE 1.598, COLOR, SERVICIO, CAPACIDAD MÁXIMA, CLASE DE VEHICULO, TIPO CARROCERÍA, COMBUSTIBLE, and a QR code.

CONCEPTO E IMPRONTAS: MOTOR, SERIAL, CHASIS. Includes checkboxes for Original, Regrado, and Grabado, with corresponding images of the vehicle parts.

OBSERVACIONES: ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores. Firma Cliente CC. Includes a list of branches: Bogotá Morate, Bogotá América, Bogotá Puente, Aranda, Barranquilla Vehículos Livianos, Bucaramanga Vehículos Pesados, Bucaramanga Vehículos Livianos, Bucaramanga Vehículos Pesados, Bucaramanga Vehículos Livianos.

**CONCEPTO TÉCNICO
 DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	31/03/2026	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	JGS823	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	NOMBRE	LUIS ALFONSO GONZALEZ ORTEGA
MODELO	2017	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	5350389
N° DE MOTOR	HR16-849118M	DIRECCIÓN	PARCELACION LOS ALPEZ CASA 55
N° SERIE	3N1CK3CD1ZL390200	TELEFONO	3154180016
N° CHASIS	3N1CK3CD1ZL390200		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES


LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
 Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	31/03/2026	Hora:	03:58

Aspecto del Vehículo

Placa:	JGS823
Marca:	NISSAN
Línea:	MARCH
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carrocería:	AUTO 5P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1600
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	LUIS ALFONSO GONZALEZ ORTEGA
Id Solicitante:	5350389
Fecha Informe:	31/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3N1CK3CD1ZL390200
Número de Serie:	3N1CK3CD1ZL390200
Número de motor:	HR16-849118M
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2017

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 470091

Fecha Expedición: 31 3 2026 Hora: 5:01 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10013440847

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10013440847

Fecha matrícula

2/14/2017

PLACA

JGS823

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3N1CK3CD1ZL390200

Clasificación

AUTOMOVIL - NO_REPORTADO

Color

GRIS

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

SI

Número VIN

3N1CK3CD1ZL390200

Marca

NISSAN

Cilindraje

1598

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

HR16-849118M

Línea

MARCH

Carrocería

Capacidad de carga

NO_REPORTADO

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

28

Número de chasis

3N1CK3CD1ZL390200

Modelo

2017

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1321.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

28

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

2/12/2026

2/12/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

2/13/2026

Fecha vencimiento

2/17/2027

Fecha vigencia

2/13/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

ALEJANDRO FRANCISCO ATENCIA MEDINA

Tipo de documento

C

Número de documento

8201150

Fecha inicio (Propiedad)

2/14/2017

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

287508077

Fecha de registro

2/12/2026

Estado de solicitud

Entidad

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

262025791

2/26/2025

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

231234929

2/27/2024

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

204837621

2/17/2023

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

95620165

2/14/2017

STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

REPORTE DE RECLAMACIONES
31/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JGS823			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.