

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 278717

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin
Chasis

~ JTEBU4JR7K5590488 ~

No. Motor

1GR
B775394

Registro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Datos de solicitud de ingreso			
N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedicion:	04/11/2025	Hora:	10:19

Aspecto del Vehículo

Placa:	EHQ425
Marca:	TOYOTA
Línea:	4RUNNER [5]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	3956
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	JOEL ALEJANDRO GALLARDO MORA
Id Solicitante:	1010053254
Fecha Informe:	04/11/2025
Centro de Validación:	CUCUTA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	CUCUTA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JTEBU4JR7K5590488
Número de Serie:	JTEBU4JR7K5590488
Número de motor:	1GRB775394
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

FECHA: 4/11/2025

PLACA: EHQ425

ATENDIDO PARA: Particular

No. INSPECCION: 1762901344

ROMBO: 2

CENTRO DE INSPECCIÓN: CUCUTA - LIVIANOS

ASECURABLE: No Aplica

Tous droits de publication de quelque nature qu'ils soient réservés.

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2019
TIPO	4RUNNER [5]	CARROCERIA	CANTONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	3956
QOD. FASEC.	0900B204	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRB775394	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	3TERU43R7K5590488	TIPO DE CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3TERU43R7K5590488	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	69873		
ENVIADO A			

	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
LATORNERIA	Deficiente	Aceptable	Optimo
PINTURA	Deficiente	Aceptable	Optimo
VIDRIOS	Deficiente	Aceptable	Optimo
CHASIS	Deficiente	Aceptable	Optimo
TAPICERIA	Deficiente	Aceptable	Optimo
FUGAS FLUIDOS	Deficiente	Aceptable	Optimo
IDENTIFICACION	Deficiente	Aceptable	Optimo

COMPANIA	
SUCURSAL	
INTERMEDIARIO	
NOMBRE	JOEL ALEJANDRO GALLARDO MORA
IDENTIFICACION	1010053254
DIRECCION	CONDOMINIO CAÑAVERAL CASA 21
PROFESION	OTROS Tel. 3165376965
VIR CLIENTE	\$ 0
VIR FASECOLDA	\$ 209,600,000
	\$ 207,600,000
VIR COLSERAUTO	\$ 14,937,728
VIR ACCESORIOS	= VIR ACCESORIOS

El reporte de kilometraje hace referencia al



El que registra el gobierno al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.

En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

ESTADO GENERAL

OLSERAUTO
NIT: 860.053.523-8



VEHICULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS NORMALES DE USO SIN TAPAS DE RINES, FAROLAS OPACAS Y CRISTALIZADAS, OXIDACION EN PARTE BAJA, LEVE DETERIORO EN TAPIZADO COJINERIA, PULCILA DE SEGURIDAD EN VIDRIOS QUE IMPIDE VERIFICAR COMPLETAMENTE, ANTIGÜEDAD DE BALDAJO A LOS SUJETOS A POLITICAS DE COMPAÑIAS EN PUERTO DE RUTA SE SUGIERE REVISIÓN DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN, SIN FUGAS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO BLENDO, SIEMPRE DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON TAPAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD		1	\$ 200.000
RINES		4	\$ 2.000.000
ABS		1	\$ 0
AIR BAG		8	\$ 0
BLINDAJE		1	\$ 11.337.728
GANHO REMOLQUE		1	\$ 400.000
SENSOR DE REVERSA		1	\$ 0

COPYRIGHT © 2003 COLSERAUTO S.A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

GO-FO-016
Version 3

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(% PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO)		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR




(% PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO)		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSIÓN




(% PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN)		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(% VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO



JHAN CARLOS SANDOVAL MEZTRA

Firma Cliente:

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Inspector

Bogotá: Calle 127 No. 127-146 - 4742688 (571) 702 2326 - Bogotá: Carrera 53 # 46 - 23 Barrio El Prado / PBX: (571) 269-6446 - Barranquilla: Vehículos Livianos: Carrera 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 304 0013 - Bucaramanga: Vehículos Livianos: Carrera 20 # 31A - 1106 Bayes La Concordia / PBX: (577) 845 3099 - Bucaramanga: Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Gómez-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín: Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 17 Av. Los Industriales / PBX: 8600 205 9276 - 8600 589 9464 Cel: 313 295 4716 - Medellín: Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali: Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali: Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta: Vehículos Livianos y Pesados: Av. 11 Libertador # 2 - 100 Cel: 3202334022 - Cartagena: Cel: 818 24 340 Cel: 3214905013

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

2226900

FECHA:	4/11/2025	No. Informe:	1762901344
PLACA:	EHQ425	Ciudad:	CUCUTA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	TOYOTA	NOMBRE	JOEL ALEJANDRO GALLARDO MORA
CLASE	CAMPERO	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	1010053254
TIPO	4 RUNNER [5]	DIRECCION	CONDOMINIO CAÑAVERAL CASA 21
MODELO	2019	TELÉFONO	3165376965
NACIONALIDAD	JAP	Rombo	2
COLOR	BLANCO PERLADO		
CILINDRAJE	3956		

DOCUMENTOS

			
---	--	--	--

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado: 31528-8

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado: 31528-8

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado: 31528-8



JTEBU4JR7K5590488

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Florat: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 321 4985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
04/11/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
EHQ425			

VIGENCIA POLIZA VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
TEL: 860.053.523-8



**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	04/11/2025	Ciudad:	CUCUTA
Placa:	EHO425	Centro de Servicio:	CUCUTA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	JOEL ALEJANDRO GALLARDO MORA
MODELO	2019	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1010053254
N° DE MOTOR	1GRB775394	DIRECCIÓN	CONDOMINIO CAÑAVERAL CASA 21
N° SERIE	JTEBU4JR7K5590488	TELEFONO	3165376965
N° CHASIS	JTEBU4JR7K5590488		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

ERNESTO ALEXANDER MATEUS ROJAS
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A.
ernesto.mateus@colserauto.com | PBX: 7452121
Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.

152338

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA

FECHA: 4/11/2025 PLACA: EH425
 ATENDIDO PARA: Particular
 No. INSPECCIÓN: 1762901344 ROMBO: 2
 CENTRO DE INSPECCIÓN: CUCUTA - LIVIANOS

DATOS

MARCA	TOYOTA	NOMBRE	JOEL ALEJANDRO GALLARDO
CLASE	CAMPERO	IDENTIFICACIÓN	MORA
TIPO	4RUNNER	DIRECCIÓN	CONDOMINTO CAÑAVERAL
MODELO	[5]	TELÉFONO	CASA 21
SERVICIO	2019		3165378965
CILINDRAJE	PARTICULAR		
COMBUSTIBLE	3958		
KILOMETRAJE	GASOLINA		
TIPO CAJA	69673		
	TIPTRONICA		

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

	ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad	Aceptable
Funcionamiento Testigo Aceite	Aceptable
Fuga de Aceite	No
Estado Bujías	Aceptable
Detección Ruidos	No
Nivel Refrigerante	Aceptable
Potencia Motor	Aceptable
Estado Mangueras	Aceptable
Estado Radiador	Aceptable
Estado Bomba Refrigeración	Aceptable
Funcionamiento Testigo Temperatura	Bueno
Funcionamiento Motoventilador	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

SI

AIRE ACONDICIONADO

	ESTADO
Estado Tubería	Bueno
Estado Compresor	Bueno
Estado Radiador A/C	Bueno
Estado Correa Compresor	Bueno
Estado Ventilación y Funcionamiento	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

SI

CAJA VELOCIDADES

	ESTADO
Fuga de Fluidos	No
Detección Ruidos	No
Estado Corozos	Bueno
Holgura Barra Cambios	NA
Comprobación de Empaques Carcasa	Aceptable
Sostenimiento y Engranaje Cambios	Bueno
Aceptación de Cambios	Bueno
Fugas Reten Eje	No

Observaciones:

RESULTADO

SI

DIRECCIÓN

	ESTADO
Holgura Timón	No
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección	No
Nivel Depósito Hidráulico	Aceptable
Estado Guarda Polvo	Bueno
Detección de Ruidos	SI
Vibración Timón	No
Desenvolvimiento Timón	Deficiente
Esfuerzo Aplicado al Timón	Aceptable
Estado Bomba y Caja Dirección	Aceptable
Fuga Hidráulica	No

Observaciones:

RESULTADO

No

SISTEMA DE FRENOS

	ESTADO
Nivel Líquido Frenos	Aceptable
Fugas Líquido Frenos	No
Estado Mangueras y Tuberías	Bueno
Estado Discos de Frenos	Bueno
Estado Servofreno	Aceptable
Estado Mordazas	Aceptable
Funcionamiento Testigo Freno ABS	Aceptable
Estado Freno de Emergencia	Bueno
Desviación de Dirección en Frenado	Aceptable
Esfuerzo Pedal de Freno	No
Esfuerzo de Freno de Mano	Aceptable
	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

SI

Inspector: JHAN CARLOS SANDOVAL MEZTRA
 NIT: 860.053.538

Firma Cliente: _____
 C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos de inspección y NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
 PBX BOGOTA (571) 745 2121
 RESTO DEL PAIS 01 8000182121
 WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FQ-019
 Versión 3

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

PRUEBA DE VACÍO



FECHA:	4/11/2025	PLACA:	
ATENDIDO PARA:	Particular	EHQ435	
No. INSPECCIÓN:	1763901344	COMPRO:	1
CENTRO DE INSPECCIÓN:	KUCUTA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	NA		

MARCA:	TOYOTA	TIPO PINTURA:	Perlada
CLASE:	CAMPERO	MODELO:	2019
TIPO:	4RUNNER (S)	CARROCERIA:	CAMIONETA 4P
COLOR:	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE:	3956
COD. FASEC:	0900B204	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
No. MOTOR:	1GRB775394	NACIONALIDAD:	JAP
No. CHASIS:	3TEBU4J2W7K5590488	TIPO CAJA:	TIPTRONICA
No. SERIAL:	3TEBU4J2W7K5590488	ORDEN:	
SERVICIO:	PARTICULAR		
KILOMETRAJE:	69873		
ENVIADO A:			

ASEGURADORA:	
SUCURSAL:	
INTERMEDIARIO:	Clave:
NOMBRE:	JOEL ALEJANDRO GALLARDO MORA
IDENTIFICACION:	1010053254 Edad:
DIRECCION:	CONDOPINIO CAÑAVERAL CASA 21
PROFESION:	OTROS Tel:
V/R CLIENTE:	90

¿Que determina la prueba de vacio?

Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las valvulas del sistema de alimentacion del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caída de rendimiento. La fuga se aprecia con el vacuometro

INSPECCIÓN VISUAL

Resultado Prueba

PRUEBA RALENTI	19 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	21 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0-24 inHg

Observaciones: MOTOR EN CONDICIONES ACEPTABLES, REGISTRA LECTURAS DE VACÍO EN PARÁMETROS ESTABLES AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRUEBA; TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR. PRUEBA; SIN FUGAS, SONIDOS IRREGULARES NI PERDIDAS DE POTENCIA. NO SE VERIFICA ESTADO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE REPARTICIÓN, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR KILOMETRAJE. VERIFICAR ULTIMO SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE. LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNÓSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES,

ALTITUD (metros sobre el nivel del mar)		PARÁMETROS PRUEBA DE VACÍO POR CIUDAD				APLICA EN LAS CIUDADES	
ARRANQUE (SIN ENCENDER MOTOR)	RALENTI	ACELERACIÓN CONSTANTE (2500 RPM)	DESACELERACIÓN				
0 - 350	1 - 4 inHg	18 - 22 inHg	18 - 21 inHg	0 - 21 - 27 inHg		SANTA MARTA - BARRANQUILLA - CUCUTA	
350 - 700	1 - 4 inHg	17 - 21 inHg	18 - 20 inHg	0 - 21 - 27 inHg			
700 - 1050	1 - 4 inHg	16 - 20 inHg	17 - 19 inHg	0 - 20 - 26 inHg		RUCARAMANGA	
1050 - 1400	1 - 4 inHg	15 - 19 inHg	16 - 18 inHg	0 - 19 - 25 inHg		CALI	
1400 - 1750	1 - 4 inHg	14 - 18 inHg	15 - 17 inHg	0 - 18 - 24 inHg		MEDELLIN	
1750 - 2100	1 - 4 inHg	13 - 17 inHg	14 - 16 inHg	0 - 17 - 23 inHg			
2100 - 2450	1 - 4 inHg	12 - 16 inHg	13 - 15 inHg	0 - 16 - 22 inHg			
2450 - 2800	1 - 4 inHg	11 - 15 inHg	12 - 14 inHg	0 - 15 - 21 inHg		BOGOTÁ	

COLSERAUTO
INSPECTOR: JHON CARLOS SANDOVAL MEZTRA
TEL: 053.523-8

FIRMA CLIENTE:

C.C

IMPORTANTE:

PARÁMETROS EN inHg (Pulgadas de Mercurio)

- Los parámetros iniciales se toman para ciudades a nivel del mar. Por cada 350 metros de altitud sobre el nivel del mar el parámetro se disminuye en una pulgada de mercurio (1 inHg)
- Los valores ya están calculados para cada ciudad, tomar su ciudad de realización de la prueba y si no se encuentra tomar la medida correspondiente a la altitud de su ciudad
- En la prueba de desaceleración, el valor debe ser cero mientras se acelera el vehículo y al soltar el acelerador debe ubicarse en el rango definido según la ciudad
- El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor
- En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2010
TIPO	4RUNNER (5)	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008204	COMBUSTIBLE	GASOLINA
Nº. MOTOR	1GB8735394	NACIONALIDAD	JAP
Nº. CHASIS	JTEBU43R7K5500488	TIPO CAJA	TIPTRONICA
Nº. SERIAL	JTEBU43R7K5590488	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	69872

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	4/11/2020	PLACA:	PHQ435
ATENDIDO PARA:	Particular		
Nº. INSPECCION:	1742901344	DOMBO:	0
CENTRO DE INSPECCION:	KUCUTA - LEVIANS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	JOEL ALEJANDRO GALLARDO MORA
IDENTIFICACION	1010053354
DIRECCION	CONDOMINIO CAÑAVERAL CASA 21
TELEFONO	3165378965
V/R CLIENTE	0
V/R FASECOLD	\$ 309.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 307.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 14.937.728

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carterías puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante, en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

AUTEL

Taller: --
Tel.: --
Correo electrónico: --
Dirección: --

ID del informe: MAXIA20251104060906
Tiempo de prueba: 2025-11-04 06:09:06
Técnico: --

08/2015-08/2019 Toyota Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

08/2015-08/2019/Toyota/4Runner/--
VIN: --

Lectura del odómetro: 69873km
Matrícula: EHQ425

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiBAS BT609
Versión: V6.70

Número de serie: VA7GR2C01005
Número de orden de reparación:
VA7GR2C0100520251104060726994

Sistema/s escaneado/s (16)

Sistema	Estado/DTC
Motor y ECT	✓ 0
ABS/VSC/TRC	✓ 0
Airbag SRS	✓ 0
Panel de instrumentos	✓ 0
Carrocería principal	✓ 0
Puerta P/W del maletero	✓ 0
Motor de la puerta del pasajero	✓ 0
Motor de la puerta RL	✓ 0
Motor de la puerta RR	✓ 0
Asiento del conductor	✓ 0
Techo deslizante	✓ 0
Aire Acondicionado	✓ 0
PPS	✓ 0
Interruptor maestro	✓ 0
Control de la velocidad de cruce	✓ 0
Inmovilizador	✓ 0

DTC (0)

Número informe

COLSERAUTO
NIT: 800.060.523-8.

AUTEL

www.autel.com

MaxiBAS BT609

1

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 434980

Fecha Expedición: 4 11 2025 Hora: 11:18 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036797550

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMPERO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

DPTO ADTVO TTEyTTO VILLA DE

Fecha matrícula

8/22/2018

PLACA

EHQ425

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

JTEBU4JR7K5590488

Número VIN

JTEBU4JR7K5590488

Número de motor

1GRB775394

Número de chasis

JTEBU4JR7K5590488

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

TOYOTA

Línea

4 RUNNER

Modelo

2019

Color

BLANCO PERLADO

Cilindraje

3956

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

7

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2855

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2630

Número de registro

239428634

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

667

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prestatario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOC	12/9/2024	12/9/2025	SI
C D A COLOMBIA SEDE MATATIG	12/5/2023	12/5/2024	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	12/9/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/9/2025	12/10/2024	3326504300
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE	10/24/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/24/2024	10/25/2023	86743340
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/15/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/15/2023	10/16/2022	30194562
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE	10/6/2021
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/12/2022	10/13/2021	100310409570100

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/12/2020

Fecha vencimiento

10/12/2021

Fecha vigencia

10/13/2020

Número póliza

25471060

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ BELTRAN

Cédula Ciudadanía

1094426327

10/30/2025

ENYERSE JESUS VALLES THIELEN

Pasaporte

165798334

9/5/2024

10/30/2025

NUBIA LORENA MEDINA HERRERA

Cédula Ciudadanía

60367258

8/27/2020

9/5/2024

CESAR ANTONIO ALSINA LEON

Cédula Ciudadanía

88230928

8/22/2018

8/27/2020

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

279563830

10/30/2025

AUTORIZADA

DPTO ADTVO TTE Y TTO VILLA DE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde las organizaciones de tránsito, direcciones licenciatarias, entre otras, son las responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

256232422

12/9/2024

APROBADA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

248338172

9/5/2024

AUTORIZADA

DPTO ADIVO TTEyTTO VILLA DE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

223963087

12/5/2023

APROBADA

C D A COLOMBIA SEDE MATATIG

Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

183583844

6/3/2022

AUTORIZADA

DPTO ADIVO TTEyTTO VILLA DE

Descripción del trámite

TRÁMITE RADICACION CUENTA,

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Trámites (RUNT), en donde los organismos de trámite, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM