

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: Bogota - Bogota
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: 16 de octubre de 2026 - 15:24:11 **NP - PC**
RAD: 297528

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: RENAULT
LÍNEA: DUSTER [2] INTENS TP 1300CC T 4X2
TIPO: Particular
MODELO: 2023
COLOR: GRIS ESTRELLA
PLACAS: KYN084
MOTOR: A452D012209
SERIE: 9FBHJD20XPM378417
CHASIS: 9FBHJD20XPM378417

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: MANUEL RONALDO CAPERA CAÑON
C.C. No. CC 1193521789 DE -----
DIRECCIÓN RESIDENCIA: -----
TEL: 6263583

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y
HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE
SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: MANUEL RONALDO CAPERA CAÑON

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



Declaro y asumo la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
CC 1055315129
EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: MANUEL RONALDO CAPERA CAÑON
CC 1193521789
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.




COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO
P001115297528

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCIÓN	297528	TURNO	P177	KYN084
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	*****	FECHA	16 DE OCTUBRE DE 2026 - 15:24:12			
TIPO	DUSTER [2] INTENS TP 1300CC T 4X2	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134			
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	61303	SOLICITADO POR	MANUEL RONALDO			
MODELO	2023	COLOR	GRIS ESTRELLA	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS			
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FBHJD20XPM378417	VALOR MERCADO	\$ 80.645.000	COD. FASECOLDA	08006066	
TIPO CAJA	TP	N° SERIAL	9FBHJD20XPM378417	VALOR AUTOMAS	\$ 0	VALOR FASECOLDA	\$ 83.700.000	
CILINDRAJE	1333	N° MOTOR	A452D012209	VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000			
ASEGURADORA	PERSONAL	SUCURSAL	AUTOMÁS 134	RESULTADO	ASEGURABLE SI			
INTERMEDIARIO	DIRECTO - PERSONAL	CLAVE	34768					
CLIENTE	MANUEL RONALDO CAPERA CAÑON	IDENTIFICACIÓN	1193521789					

OBSERVACIONES: RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS RINES RAYADOS,.

Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100%

CARROCERÍA - EXTERIOR

86%

- | | | |
|----|---------------------|------------------|
| 1 | BOMPER DELANTERO | BUENA REPARACION |
| 2 | BOMPER TRASERO | BIEN REPINTADO |
| 3 | COSTADO DERECHO | BIEN REPINTADO |
| 4 | COSTADO IZQUIERDO | SUMIDO |
| 5 | GUARDAFANGO IZQ. | MAL REPINTADO |
| 6 | PUERTA DEL IZQ. | SUMIDO |
| 7 | PUERTA TRASERA IZQ. | MALA REPARACION |
| 8 | RETROVISOR DER. | RAYON |
| 9 | RETROVISOR IZQ. | RAYON |
| 10 | TAPA BAUL/COMPUERTA | MAL REPINTADO |

FUGA DE FLUIDOS

100%

PINTURA

82%

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • IMPUREZAS | DE 1 A 4 PIEZAS |
| • PERDIDA DE BRILLO | DE 1 A 4 PIEZAS |

Bueno

Aceptable

Malo


71% - 100%

50% - 70%

0% - 49%


EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS




59% 69%

RUEDAS TRASERAS



64% 56%

FRENO DE MANO



24%

>60%

59% - 11%

<10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS



90%



90%



90%



90%

61% - 100%


40% - 60%

0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA


68%



62%

TRASERA

66%



61%

<-6 y/o >6


(-)6(-)10 -- (+)6(+)10

<-10 y/o >10

ALINEACIÓN

DELANTERO

TRASERO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Accesorios

[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASSIS	
SERIAL	
MOTOR	

FIRMA INSPECTOR: JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
CC 1055315129

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: MANUEL RONALDO CAPERA CAÑON
1193521789

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	*****
TIPO	DUSTER [2] INTENS TP 1300CC T 4X2	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	61303
MODELO	2023	COLOR	GRIS ESTRELLA
NACIONALIDAD	COLOMBIA	N° CHASIS	9FBHJD20XPM378417
N° MOTOR	A452D012209	N° SERIAL	9FBHJD20XPM378417

N° INSPECCIÓN	297528	TURNO	P177
FECHA	16 DE OCTUBRE DE 2026 - 15:26:05		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134		
SOLICITADO POR	MANUEL RONALDO		
SERVICIO SOLICITADO	LTA + PERITAJE + CERTIMÁS BASICO		

KYN084

OBSERVACIONES: -----



Fuga de fluidos

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ▶ ACEITE COMPRESOR A/A | NO |
| ▶ AMORTIGUADORES | NO |
| ▶ BOMBA EMBRAGUE | NO APLICA |
| ▶ TRANSMISION/DIFERENCIAL | NO APLICA |



Niveles de Fluidos

- | | |
|------------------------|-----------|
| ▶ ACEITE MOTOR | NORMAL |
| ▶ DIRECCION HIDRAULICA | NO APLICA |
| ▶ EMBRAGUE HIDRAULICO | NO APLICA |
| ▶ LAVAPARABRISAS | BAJO |
| ▶ LIQUIDO DE FRENOS | NORMAL |
| ▶ REFRIGERANTE | NORMAL |



Tapicería

- | | |
|-------------------------------|-------|
| ▶ ALFOMBRA PISO | BUENO |
| ▶ BANDEJA PORTAOBJETOS | BUENO |
| ▶ CARTERAS PUERTAS | BUENO |
| ▶ CINTURON DE SEGURIDAD | BUENO |
| ▶ CONSOLA CENTRAL | BUENO |
| ▶ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS | BUENO |
| ▶ GUANTERA | BUENO |
| ▶ MILLARE | BUENO |
| ▶ PARASOLES | BUENO |
| ▶ TAPICERIA ASIENTOS | BUENO |
| ▶ TAPICERIA TECHO | BUENO |



Equipo Eléctrico

- | | |
|---------------------------|-------|
| ▶ AIRE ACONDICIONADO | BUENO |
| ▶ BLOQUEO CENTRAL | BUENO |
| ▶ CALEFACCION | BUENO |
| ▶ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS | BUENO |
| ▶ ESPEJOS ELECTRICOS | BUENO |
| ▶ INDICADOR TEMPERATURA | BUENO |
| ▶ LIMPIABRISAS DELANTERO | BUENO |
| ▶ LIMPIABRISAS TRASERO | BUENO |
| ▶ PITO | BUENO |
| ▶ RADIO | BUENO |
| ▶ RELOJ | BUENO |
| ▶ TACOMETRO | BUENO |




Luces

- | | |
|-------------------|-------|
| ▶ ALTAS | BUENO |
| ▶ ANTINEBLA | BUENO |
| ▶ BAJAS | BUENO |
| ▶ COCUYOS | BUENO |
| ▶ DIRECCIONALES | BUENO |
| ▶ ESTACIONAMIENTO | BUENO |
| ▶ EXPLORADORAS | BUENO |
| ▶ FRENO | BUENO |
| ▶ LUZ TECHO | BUENO |
| ▶ PLACA | BUENO |
| ▶ REVERSO | BUENO |



Accesorios Motor

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ▶ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL | BUENO |
| ▶ CONVERSION GAS-GASOLINA | NO APLICA |
| ▶ CORREA ACCESORIOS | BUENO |
| ▶ RADIADOR | BUENO |



Partes Bajas

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ▶ BUJES ESTABILIZADORA | BUENO |
| ▶ BUJES TIJERAS | BUENO |
| ▶ CATALIZADOR | BUENO |
| ▶ CRUCETAS | NO APLICA |
| ▶ CUNA MOTOR | BUENO |
| ▶ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL | BUENO |
| ▶ GUARDAPOLVOS EJES | BUENO |
| ▶ PROTECTORES INF. | BUENO |
| ▶ SILENCIADOR | BUENO |
| ▶ TIJERAS | BUENO |
| ▶ TUBO EXHOSTO | BUENO |



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

FIRMA INSPECTOR: JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
CC 1055315129

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: MANUEL RONALDO
NIT 333333340

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR
www.automas.com.co - serviciocliente@automas.com.co Linea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

MuéveteTranquilo

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P001115297528

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	*****
TIPO	DUSTER [2] INTENS TP 1300CC T 4X2	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	61303
MODELO	2023	COLOR	GRIS ESTRELLA
NACIONALIDAD	COLOMBIA	Nº CHASIS	9FBHJD20XPM378417
TIPO CAJA	TP	Nº SERIAL	9FBHJD20XPM378417
CILINDRAJE	1333	Nº MOTOR	A452D012209
ASEGURADORA	PERSONAL	SUCURSAL	AUTOMÁS 134
INTERMEDIARIO	DIRECTO - PERSONAL	CLAVE	34768
CLIENTE	MANUEL RONALDO CAPERA CAÑON	IDENTIFICACIÓN	1193521789


Nº INSPECCIÓN	297528	TURNO	P177
FECHA	16 DE OCTUBRE DE 2026 - 15:26:05		
CENTRO INSPECCIÓN	AUTOMÁS 134		
SOLICITADO POR	MANUEL RONALDO CAPERA CAÑON		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 80.645.000	COD. FASECOLDA	08006066
VALOR AUTOMAS	\$ 0	VALOR FASECOLDA	\$ 83.700.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

KYN084

OBSERVACIONES: RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS RINES RAYADOS.,



Revisión Visual



Malo 0% - 59%



Aceptable 60% - 89%



Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS



100%

CARROCERÍA - EXTERIOR



86%

- 1

BOMPER DELANTERO

2

BOMPER TRASERO

3

COSTADO DERECHO

4

COSTADO IZQUIERDO

5

GUARDAFANGO IZQ.

6

PUERTA DEL IZQ.

7

PUERTA TRASERA IZQ.

8

RETROVISOR DER.

9

RETROVISOR IZQ.

10

TAPA BAUL/COMPUERTA

- BUENA REPARACION

BIEN REPINTADO

BIEN REPINTADO

SUMIDO

MAL REPINTADO

SUMIDO

MALA REPARACION

RAYON

RAYON

MAL REPINTADO



> 60%



59% - 11%



< 10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.



90%

90%

90%

90%

FUGA DE FLUIDOS



100%

PINTURA



82%

- IMPUREZAS

• PERDIDA DE BRILLO

DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

MuéveteTranquilo

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MODELO	1	\$ 0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	\$ 170.000

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.



(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
CC 1055315129

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: MANUEL RONALDO CAPERA CAÑON
1193521789

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-10-16 15:26:06



Información vehículo

KYN084

MARCA:	RENAULT	FECHA DE MATRÍCULA:	20/08/2022
CLASE:	CAMIONETA	CILINDRAJE:	1333
LÍNEA:	DUSTER	TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA
COLOR:	GRIS ESTRELLA	CARROCERÍA:	WAGON
AÑO MODELO:	2023	CAPACIDAD DE CARGA:	494 Kgs
ORG. DE TRÁNSITO:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	CAPACIDAD PASAJEROS:	5
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT



Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)

Calificación histórica de marca y línea

VS

Calificación de tu vehículo KYN084



Fuente: AutoMás

CONVENCIONES

- ▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.
- El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.
- ▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.



Valor de mercado

Fecha de actualización: FND/FND

Valor mínimo

Valor promedio

Valor máximo



Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás



Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	✓
ACCIDENTALIDAD	✓
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	✓
MULTAS Y COMPARENDOS	⚠
IMPUESTOS	-
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓

Resumen personas

VALIDACIÓN IDENTIDAD	✓
ANTECEDENTES POLICÍA	✓
ANTECEDENTES JUDICIALES	✓
COMPARENDOS	✓
MULTAS	✓

CONVENCIONES:		
✓ BUENA CONDICIÓN	⚠ ALERTA BAJA	⚠ ALERTA ALTA
✓ APTO	⚠ APTO CON OBSERVACIONES	⚠ NO APTO

Regrabaciones de sistemas ante el RUNT

Regrabado autorizado			Regrabado autorizado		
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD20XPM378417	NO✓	NÚMERO VIN:	9FBHJD20XPM378417	NO✓
NÚMERO DE SERIE:	9FBHJD20XPM378417	NO✓	NÚMERO DE MOTOR:	A452D012209	NO✓

Fuente: RUNT

Novedades ante el Runt

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: CERTIFICAR

Limitaciones ✓

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT

La información corresponde únicamente a lo registrado en el RUNT a la fecha y hora del servicio. Pueden existir embargos o medidas cautelares decretadas que aún no hayan sido cargadas en dicha plataforma, sobre las cuales AutoMás no asume responsabilidad.



Reclamaciones de siniestros

PÉRDIDA TOTAL (PTH - PTD)

Pérdida Total



 Sin siniestros

PÉRDIDA PARCIAL (PPD - PPH - OTROS)

Pérdida Parcial



 Sin siniestros

RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE PERSONAS)

Responsabilidad Civil



 Sin siniestros

Pérdida Total (PTH - PTD)					
TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Pérdida Parcial (PPD - PPH - OTROS)					
TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Responsabilidad Civil (RCE PERSONAS)				
FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones				

Fuente: CERTIFICAR

Salvamentos		
FECHA SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO	ALERTA SALVAMENTO
Sin salvamentos registrados		

Fuente: CERTIFICAR - FASECOLDA

Continuidad pólizas todo riesgo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
—	—	—	—	—	—	—					
							24/08/2022	06/05/2023	05/05/2024 06/05/2024	05/05/2025	05/05/2026

Fuente: CERTIFICAR



Comparendos y/o multas

PLACA / DOCUMENTO	FECHA INFRACCIÓN	CÓDIGO INFRACCIÓN	ORGANISMO DE TRÁNSITO	VALOR	NÚMERO RESOLUCIÓN
KYN084	22/01/2025 00:00:00	44035000000002856409	Albania	\$832.283	44035000000002856409
KYN084	11/06/2025 00:00:00	08758000000049780817	Soledad	\$857.061	08758000000049780817

Fuente: CERTIFICAR

Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DOC.	NÚMERO DE DOCUMENTO
JORGE ORJUELA GARCIA	28/04/2023	ACTUAL	3 años, 5 meses y 18 días	Cédula Ciudadanía	14235231
ALI**** MOT** S A	24/04/2023	28/04/2023	0 años, 0 meses y 4 días	NIT	****3237
CAR*** JAV*** FUE***** LUE****	20/08/2022	24/04/2023	0 años, 8 meses y 4 días	Cédula Ciudadanía	****0832

Fuente: CERTIFICAR

Antecedentes personas

ANTECEDENTES DE JORGE ORJUELA GARCIA

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía		NO REPORTADO
Antecedentes judiciales		Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas		Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE ALIANZA MOTOR S A

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía		NO REPORTADO
Antecedentes judiciales		Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas		Sin hallazgos
Impuestos	-	-



ANTECEDENTES DE CARLOS JAVIER FUENMAYOR LUENGAS

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	✓	NO REPORTADO
Antecedentes judiciales	✓	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	✓	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

Fuente: CERTIFICAR



Costos aproximados

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	-
Comparendos y/o Multas	\$1.689.344
Prorrateo SOAT	\$666.475
Prorrateo RTM	-

Nota: Los valores calculados y presentados como costos aproximados corresponden a la información obtenida mediante consultas realizadas ante las entidades competentes, conforme a las tarifas, condiciones y datos vigentes a la fecha de la consulta.

Los montos exhibidos corresponden a la consulta vinculada al número de placa. Con el fin de garantizar la precisión de la información, se aconseja consultar los registros asociados al propietario actual.

Fuente: CERTIFICAR

