

<b>FECHA:</b> 4/03/2026	<b>PLACA:</b>	<b>NDQ203</b>
<b>ATENDIDO PARA:</b> Compañía de Seguros		
<b>No.INSPECCION:</b> 3282955994	<b>ROMBO:</b> 2	
<b>CENTRO DE INSPECCION:</b> SATELITE POPAYAN		
<b>ASEGURABLE:</b> No		

**DATOS**


<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>TIPO PINTURA</b>	Metalizada
<b>CLASE</b>	CAMPERO	<b>MODELO</b>	2013
<b>TIPO</b>	PRADO [LC 150]	<b>CARROCERIA</b>	CAMIONETA 4P
<b>COLOR</b>	GRIS	<b>CILINDRAJE</b>	3956
<b>COD. FASEC.</b>	09008151	<b>COMBUSTIBLE</b>	GASOLINA
<b>No. MOTOR</b>	1GRA543072	<b>NACIONALIDAD</b>	JAP
<b>No. CHASIS</b>	JTEBU9FJ8D5038162	<b>TIPO CAJA</b>	AUTOMATICA
<b>No. SERIAL</b>	JTEBU9FJ8D5038162	<b>ORDEN</b>	197
<b>SERVICIO</b>	PARTICULAR		
<b>KILOMETRAJE</b>	182082		
<b>ENVIADO A</b>	POPAYAN		

<b>ASEGURADORA</b>	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
<b>SUCURSAL</b>	PRINCIPAL		
<b>INTERMEDIARIO</b>	DIRECTO	<b>Clave:</b>	
<b>NOMBRE</b>	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
<b>IDENTIFICACION</b>	1061769184	<b>Edad:</b>	
<b>DIRECCION</b>	VALLE ROBLEDO CASA 12		
<b>PROFESION</b>	OTROS	<b>Tel:</b>	3113382197
<b>V/R CLIENTE</b>	\$ 0		
<b>V/R FASECOLD</b>	\$ 141.500.000		
<b>V/R COLSERAUTO</b>	\$ 141.500.000		
<b>V/R ACCESORIOS</b>	\$ 0		

<b>LATONERIA</b>	#####	51%		
<b>PINTURA</b>	#####	70%		
<b>VIDRIOS</b>	#####	95%		
<b>CHASIS</b>	#####	87%		
<b>TAPICERIA</b>	#####	85%		
<b>FUGAS FLUIDOS</b>	#####	91%		
<b>IDENTIFICACION</b>	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	<b>Deficiente</b>	<b>Aceptable</b>	<b>Optimo</b>	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

**ESTADO GENERAL**



Observaciones: VH CON 182.082 KM PRESENTA REPARACIONES, RAYONES Y SUMIDOS EN LÁMINA Y PINTURA EN ÁREAS SEÑALADAS CON REGULARES Y MALOS ACABADOS. DEFECTOS EN PINTURA, MARCAS DE LIJADO Y EXCESO DE APLICACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, PARALES INTERVENIDOS POR INSTALACIÓN DE CARROCERÍA DESGRAFADO, MALA REPARACIÓN DE GUARDAFANGO INTERNOS, EL REPORTE DEL KILOMETRAJE HACE REFERENCIAL AL REGISTRA EN EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTIC, PRESENTA PISO RON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO BLINDADO, SISTEMAS PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

**ACC**

ORIGINAL  
  OPCIONAL  
  NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMBAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUJALLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	●	✗	●	✗	✓	✓	✓	✗	●	●	✗	✗	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OTROS 265/50R20	4	\$ 0
RINES	OTROS 20"	4	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO	OTROS	1	\$ 0
EXPLORADORAS	OTROS	2	\$ 0
BLINDAJE	OPCIONAL NIVEL II	1	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0
RADIO DVD	OPCIONAL KIT MULTIMEDIA	1	\$ 0

DESCRIPCION    MARCA REFERENCIA    CANTIDAD    VALOR


FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR EJES/PIE		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

**MARCA** TOYOTA

**CLASE** CAMPERO

**TIPO** PRADO [LC 150]



4/03/2026



4/03/2026



4/03/2026



4/03/2026



4/03/2026



4/03/2026



DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2013
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008151	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRA543072	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU9FJ8D5038162	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTEBU9FJ8D5038162	ORDEN	197
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	182082

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEÓ
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA CONTINUA *
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	4/03/2026	PLACA:	NDQ203
--------	-----------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3282955994	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 141.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 141.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	MALO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	MALO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	MALO *
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	MALO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

## INFORME TÉCNICO

FECHA:	No. Informe
PLACA:	Ciudad

**NDQ203** SATELITE POPAYAN  
 Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
 Este contiene sistemas de seguridad

<b>DATOS</b>	MARCA	NOMBRE	
	CLASE	TOYOTA	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)
	TIPO	CAMPERO	DIRECCIÓN
	MODELO	PRADO [LC 150]	TELÉFONO
	NACIONALIDAD	2013	Rombo
	COLOR	JAP	
	CILINDRAJE	GRIS	
No.MOTOR		No.SERIE	No.CHASIS

**1GRA543072**
**JTEBU9FJ8D5038162**
**JTEBU9FJ8D5038162**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031530984**

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO	RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
NDQ203	TOYOTA	PRADO	2013	II	II	271
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	FECHA IMPORT.	PUERTAS	
3.956	GRIS METALICO	PARTICULAR	88201200096887	04/10/2012	4	
CLASE DE VEHICULO	TPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ	FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTD.	FECHA VENCIMIENTO
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	7	27/12/2012	10/04/2024	*****
NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO DE SERIE	REG. VIN	REG. NÚMERO DE CHASIS	ORGANISMO DE TRÁNSITO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	
1GRA543072	*****	N JTEBU9FJ8D5038162	N JTEBU9FJ8D5038162			
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)			IDENTIFICACIÓN			
SOLARTE BURBANO ANA CRISTINA			C.C. 1061700019			LT03007350743

**CONCEPTO E IMPRONTAS**

<b>MOTOR</b>	Original	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regrabado	<input type="checkbox"/>
	Grabado	<input type="checkbox"/>
<b>SERIAL</b>	Original	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regrabado	<input type="checkbox"/>
	Grabado	<input type="checkbox"/>
<b>CHASIS</b>	Original	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regrabado	<input type="checkbox"/>
	Grabado	<input type="checkbox"/>

**ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.**

Firma \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_  
 Agente (R) CC  
 Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
 Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

**Bogotá Morato:** Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Punte Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehiculos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehiculos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellin Vehiculos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehiculos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A / PBX: (574) 262 4813 - **Calli Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Calli Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 - 100 Cel 310 3136 Cel 310 985613

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	04/03/2026	<b>Ciudad:</b>	POPAYAN
<b>Placa:</b>	NDQ203	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
<b>MODELO</b>	2013	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	1061769184
<b>N° DE MOTOR</b>	1GRA543072	<b>DIRECCIÓN</b>	VALLE ROBLEDO CASA 12
<b>N° SERIE</b>	JTEBU9FJ8D5038162	<b>TELEFONO</b>	3113382197
<b>N° CHASIS</b>	JTEBU9FJ8D5038162		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

**OBSERVACIONES**


**LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA**  
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**  
 tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	197		
<b>Fecha de Expedición:</b>	04/03/2026	<b>Hora:</b>	11:10

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	NDQ203
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	PRADO [LC 150]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	3956
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATINO
<b>Id Solicitante:</b>	1061769184
<b>Fecha Informe:</b>	04/03/2026
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE POPAYAN
<b>Ciudad de Expedición:</b>	POPAYAN

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBU9FJ8D5038162
<b>Número de Serie:</b>	JTEBU9FJ8D5038162
<b>Número de motor:</b>	1GRA543072
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2013

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**

REGISTRA ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON HERIDOS DEL 02/02/2017 . SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN.



-----  
 Responsable Central de Control Técnico



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 463108

Fecha Expedición: 4 3 2026 Hora: 11:22 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10031530984

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMPERO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SECRETARIADISTRITAL DEMOV

### Fecha matrícula

12/27/2012

## PLACA

NDQ203

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

### Número VIN

JTEBU9FJ8D5038162

### Número de motor

1GRA543072

### Número de chasis

JTEBU9FJ8D5038162

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

TOYOTA

### Línea

PRADO

### Modelo

2013

### Color

GRIS METALICO

### Cilindraje

3956

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

2900

### País de origen

SINIDENTIFICAR

### Días matriculados

4814

### Número de registro

142595927

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

439

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRODEDIAGNOSTICOAUTO

4/2/2025

4/2/2026

SI

CDACAPITAL CARROS 7 SAS

12/22/2023

12/22/2024

NO

CENTRODEDIAGNOSTICOAUTO

12/30/2018

12/30/2019

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LAPREVISORAS.A.COMPAÑIADESEGUROS

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

4/1/2025

Fecha vencimiento

4/1/2026

Fecha vigencia

4/2/2025

Número póliza

1508006168890000

Entidad expide Soat

LAPREVISORAS.A.COMPAÑIADESEGUROS

Estado del registro de la póliza

NOVIGENTE

Fecha expedición

1/3/2024

Fecha vencimiento

1/3/2025

Fecha vigencia

1/4/2024

Número póliza

4308004834900000

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A.

Estado del registro de la póliza

NOVIGENTE

Fecha expedición

11/23/2022

Fecha vencimiento

11/23/2023

Fecha vigencia

11/24/2022

Número póliza

30900027

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A.

Estado del registro de la póliza

NOVIGENTE

Fecha expedición

12/20/2019

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

12/26/2020

12/27/2019

23852586

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A.

Estado del registro de la póliza

NOVIGENTE

Fecha expedición

12/18/2018

Fecha vencimiento

12/26/2019

Fecha vigencia

12/27/2018

Número póliza

22088984

## HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

ANACRISTINASOLARTEBURBANO

Cédula Ciudadaní

1061700019

4/10/2024

Sin Registro

608628

12/1/2022

4/10/2024

BLINSECURITYDECOLOMBIALTDA

NIT

830125075

12/27/2012

12/1/2022

## TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

## LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

264856739

4/2/2025

APROBADA

CENTRODEDIAGNOSTICOAUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnomecanica,

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

234691955

4/10/2024

AUTORIZADA

SECRETARIADISTRITAL DEMOV

Descripción del trámite

TRÁMITECAMBIO BLINDAJE,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

234720665

4/10/2024

APROBADA

SECRETARIADISTRITAL DEMOV

Descripción del trámite

TRAMITETRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

225705362

12/22/2023

APROBADA

CDACAPITAL CARROS 7 SAS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnomecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

200032705

12/1/2022

APROBADA

SECRETARIADISTRITAL DEMOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO INDETERMINADO,

**REPORTE DE RECLAMACIONES**  
04/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NDQ203			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.