

FECHA:	10/07/2026	PLACA:	GQZ412
ATENDIDO PARA:	Particular		
No.INSPECCION:	1633007886	ROMBO:	22
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	HONDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2019
TIPO	CRV [5]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2356
COD. FASEC.	03406036	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR.	K24W95019782	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1HGRW5830KL502477	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	1HGRW5830KL502477	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	99842		
ENVIADO A			




ASEGURADORA			
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO	Clave:		
NOMBRE	JUAN DIEGO ESCOBAR MORALES		
IDENTIFICACION	1144093975	Edad:	
DIRECCION	CLL 1N 21 A 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3007355123
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 92.900.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 92.900.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 830.000		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	84%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Acceptable	Optimo	



Observaciones: VEHICULO PRESENTA SUMIDOS, RAYONES, REPARACIONES EN PIEZAS, RINES Y BOCELES RAYADOS, SE DIFICULTA VISUALIZAR PUNTAS DE CHASIS TRASERAS POR ADAPTACION DE GANCHO REMOLQUE, SE SUGIERE BAJAR PARA SU VERIFICACION, DIRECCIONALES DELANTEROS NO FUNCIONAN, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCION, FRENSOS, SUSPENSIÓN. SUJETO A POLITICAS DE ASEGURABILIDAD., DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,

ACCESORIOS

ORIGINAL				OPCIONAL				NO TIENE							
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	IGUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITTER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPANADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIFICADORES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	○	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
DESCRIPCION				MARCA REFERENCIA				CANTIDAD				VALOR			
PELICULA DE SEGURIDAD				OPCIONAL OPCIONAL				1				\$ 180.000			
LLANTAS				OPCIONAL R17				4				\$ 0			
ABS				ORIGINAL ORIGINAL				1				\$ 0			
AIR BAG				ORIGINAL ORIGINAL				6				\$ 0			
GANHO REMOLQUE				EASY HITCH NA				1				\$ 400.000			
SENSOR DE REVERSA				OTROS NA				1				\$ 250.000			


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA HONDA

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO CRV [5]



10/07/2026



10/07/2026



10/07/2026



10/07/2026



10/07/2026



10/07/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2301950

FECHA:	10/07/2026	No. Informe	1633007886
PLACA:	GQZ412	Ciudad	CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	HONDA
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	CRV [5]
MODELO	2019
NACIONALIDAD	USA
COLOR	PLATA
CILINDRAJE	2356

NOMBRE	JUAN DIEGO ESCOBAR MORALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	1144093975
DIRECCIÓN	CLL 1N 21 A 12
TELÉFONO	3007355123
Rombo	22

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
K24W95019782	1HGRW5830KL502477	1HGRW5830KL502477

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036827448

PLACA: GQZ412 MARCA: HONDA LINEA: CR V 2.4L 5DR 2WD LX 2019 MODELO: 2019

CILINDRADA CC: 2356 COLOR: PLATA LUNAR SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA TIPO CARROCERÍA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD Kg/PSU: 5

NÚMERO DE MOTOR: K24W95019782 REG: N VIN: 1HGRW5830KL502477

NÚMERO DE SERIE: N NÚMERO DE CHASIS: 1HGRW5830KL502477 REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): DUQUE HOYOS JAIBEL ARCANGEL IDENTIFICACIÓN: C.C. 71713976

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** BLINDAJE: ***** POTENCIA HP: 184

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: VE: 48201900077784 I FECHA IMPORT.: 08/10/2019 PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRICULA: 30/01/2020 FECHA EXP. LIC. TTO.: 04/11/2025 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTG CALI

LT07004453418

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

K24W95019782

1HGRW5830KL502477

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC



FECHA:	10/07/2026	PLACA:	6QZ412
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1633007886	ROMBO:	22
CENTRO DE INSPECCION:		CDA CALI SUR	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	JUAN DIEGO ESCOBAR MORALES
IDENTIFICACION	1144093975
DIRECCION	CLL 1N 21 A 12
TELEFONO	3007355123
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 92.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 92.900.000
V/R ACCESORIOS	\$ 830.000

**D
A
T
O
S**

MARCA	HONDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2019
TIPO	CRV [5]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2356
COD. FASEC.	03406036	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	K24W95019782	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1HGRW5830KL502477	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	1HGRW5830KL502477	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	99842

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

FECHA: 10/07/2026	PLACA:	GQZ412
ATENDIDO PARA: Particular		
No.INSPECCION: 1633007886	ROMBO: 22	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR		

COBERTURA

D A T O S	MARCA	HONDA	NOMBRE	JUAN DIEGO ESCOBAR MORALES
	CLASE	CAMIONETA PASAJ.	IDENTIFICACION	1144093975
	TIPO	CRV [5]	DIRECCION	CLL 1N 21 A 12
	MODELO	2019	TELÉFONO	3007355123
	SERVICIO	PARTICULAR		
	CILINDRAJE	2356		
	COMBUSTIBLE	GASOLINA		
	KILOMETRAJE	99842		
	TIPO CAJA	AUTOMATICA		
M O T O R			ESTADO	
	Nivel aceite motor y viscosidad		Aceptable	
	Funcionamiento testigo aceite		Aceptable	
	Fuga de Aceite		No	
	Estado Bujías		Aceptable	
	Detección ruidos		No	
	Nivel refrigerante		Aceptable	
	Fuga Refrigerante		No	
	Potencia Motor		Aceptable	
	Estado Mangueras		Aceptable	
	Estado Radiador		Aceptable	
	Estado Bomba Refrigeración		Aceptable	
	Funcionamiento Testigo Temperatura		Bueno	
	Funcionamiento Motoventilador y Testigo		Aceptable	
A I R E A C O N D I C I O N A D O			ESTADO	
	Estado Tubería		Bueno	
	Estado Compresor		Bueno	
	Estado Radiador A/C		Bueno	
	Estado Correa Compresor		Bueno	
	Estado Ventilación y Funcionamiento		Aceptable	
C A J A V E L O C I D A D E S			ESTADO	
	Fuga de Fluidos		No	
	Detección ruidos		No	
	Estado Corazas		Bueno	
	Holguras Barra Cambios		No	
	Comprobación de Empaques Carcaza		Aceptable	
	Sostenimiento y Engranaje Cambios		Bueno	
	Aceptación de Cambios		Bueno	
Z O N A D E C O M P R E S I O N E S			ESTADO	
	Holgura Timón		No	
	Holgura Terminales, Brazos y Rotulas Dirección		No	
	Nivel Depósito Hidráulico		NA	
	Estado Guarda Polvo		Bueno	
	Detección de Ruidos		No	
	Vibración Timón		No	
	Desenvolvimiento Timón		Aceptable	
	Esfuerzo Aplicado al Timón		Aceptable	
	Estado Bomba y Caja Dirección		Aceptable	
S I S T E M A S D E F R E N O S			ESTADO	
	Nivel Líquido Frenos		Aceptable	
	Fugas Líquido Frenos		No	
	Estado Mangueras y Tuberías		Bueno	
	Estado Discos de Frenos		Bueno	
	Estado Servofreno		Aceptable	
	Estado Mordazas		Aceptable	
	Funcionamiento Testigo Freno ABS		Bueno	
	Estado Guaya Freno de Mano		Aceptable	
	Desviación de Dirección en Frenado		No	
	Esfuerzo Pedal de Freno		Aceptable	
	Esfuerzo de Freno de Mano		Aceptable	

Observaciones

RESULTADO
Si

Observaciones

RESULTADO
Si

Observaciones

RESULTADO
Si

Observaciones

RESULTADO
Si

Observaciones

RESULTADO
Si

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 491623

Fecha Expedición: 10 7 2026 Hora: 12:06 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036827448

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036827448

Fecha matrícula

1/30/2020

PLACA

GQZ412

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

1HGRW5830KL502477

Clasificación

CAMIONETA

Color

PLATA LUNAR

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

1HGRW5830KL502477

Marca

HONDA

Cilindraje

2356

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

K24W95019782

Línea

CR V 2.4L 5DR 2WD LX CVT

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

1HGRW5830KL502477

Modelo

2019

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2130.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

281

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

2/4/2026

2/4/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE S

EMITIDA

4/4/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

4/3/2027

4/4/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

JAIBEL ARCANGEL DUQUE HOYOS

C

71713976

11/4/2025

ASTRID ROSERO LATORRE

C

65632952

3/23/2021

11/4/2021

JACKSON ANDRES GARZON QUINTERO

C

79771362

1/30/2020

3/23/2021

CAMILO ANDRES ORTIZ VERA

C

5820401

3/23/2021

11/4/2021

GONZALO DE JESUS QUINCHIA GIRALDO

C

70350738

11/4/2021

11/4/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL
VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
259960185	1/30/2025		C.D.A. REVIMAX

Descripción del trámite
Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
282104006	12/4/2025		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite
Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
286804852	2/4/2026		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite
Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
136945079	1/30/2020		SECRETARIA DE MOVILIDAD DE I

Descripción del trámite
TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
152924218	3/23/2021		SECRETARIA DE MOVILIDAD DE I

Descripción del trámite
TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
---------------------	-------------------	---------------------	---------

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

171069508

3/14/2022

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE I

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASLADO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

163552402

11/4/2021

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE I

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

163543600

11/4/2021

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE I

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

171081471

3/14/2022

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE I

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASLADO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

175969935

5/6/2022

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE RADICACION CUENTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

272655759

7/25/2025

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

279459789

10/29/2025

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Batería/arrancad./compresión

7.80 23.11.2022 ()

Orden	Fecha 10.07.2026
Cliente	Empresa
JUAN DIEGO ESCOBAR MORALES	COLSERAUTO SA
	CARRERA 44 # 9C - 70
	CALI
Tel	Tel5536962
Fax	Fax
Email	Email david.gomez@colserauto.com


Vehículo	
Make	HONDA
Mode	CRV
Código del motor	K24W95019782
	GASOLNA 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor
Placa del vehículo	GQZ412
Número de identificación del vehículo	K24W95019782
Operador	


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	302
temperatura aceite	°C	---	---	35.8
tensión de batería	V	---	---	12.5
corriente reposo CH2	A			105.3





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 25.5 - 25.3 - 27.1 - 24.7 Amperios, la diferencia de estos es inferior el 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 2.4 Amperios equivalente al 8%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.

SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM PARA EVITAR POSIBLES DESGASTES / SINCRONIZACION / PUESTA PUNTO MOTOR / CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante,

El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	45		
Fecha de Expedición:	10/07/2026	Hora:	12:01

Aspecto del Vehículo

Placa:	GQZ412
Marca:	HONDA
Línea:	CRV [5]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	2356
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	JUAN DIEGO ESCOBAR MORALES
Id Solicitante:	1144093975
Fecha Informe:	10/07/2026
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	1HGRW5830KL502477
Número de Serie:	1HGRW5830KL502477
Número de motor:	K24W95019782
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GQZ412			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.