

No. DE SERVICIO P008231006085



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	X1 (F48) sDrive 20i TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	55249
MODELO	2019	COLOR	VERDE METALICO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WBAJG3107K3H17948
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	F597H863
ASEGURADORA	AUTOMUNDO.	SUCURSAL	AUTOMUNDO
INTERMEDIARIO	AUTOMUNDO.	CLAVE	79141123
CLIENTE	AUTOMUNDO.	IDENTIFICACIÓN	79141123

N° INSPECCION	5018359	TURNO	26
FECHA	19-Mar-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	AUTOMUNDO.		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + Compresion Motor Nivel 1 + Diagnóstico Scanner		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	00806029
VALOR AUTOMÁS	\$ 103.400.000	VALOR FASECOLDA	\$ 103.400.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 570.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

FON055

NOVEDADES DE INSPECCION : ; ; PANORÁMICO PICADO POR GOLPES DE PIEDRAS, ADAPTACION DE GANCHO REMOLQUE EN PUNTAS DE CHASIS TRASEROS CON TORNILLERIA, RINES RAYADOS, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERÍA, ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno	Aceptable	Malo
71% - 100%	50% - 70%	0% - 49%
EFICACIA DE FRENADO		
RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
56 % 54 %	59 % 55 %	22 %
> 60%	59% - 11%	< 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

70 LARGUERO CAPOTA DERECHO

92,80 %

SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

- BOMPER DELANTERO
- BOMPER TRASERO
- CAPOTA
- COSTADO DERECHO
- COSTADO IZQUIERDO
- G/FANGO DEL DERECHO
- GUARDAFANGO IZQ.
- PUERTA DEL IZQ.
- PUERTA DELANTERA DER
- PUERTA TRASERA DER.
- PUERTA TRASERA IZQ.
- RETROVISOR IZQ.
- STOP DERECHO
- STOP IZQUIERDO
- TAPA BAULI/COMPUERTA

92,10%

- RAYON
RAYON
RAYON
RAYON
RAYON
RAYON
RAYON
SUMIDO
SUMIDO
SUMIDO
RAYON
RAYON
RAYADO
RAYON

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	40%	40%
61% - 100%	40% - 60%	0% - 39%	
EFICACIA DE LA SUSPENSION			
DELANTERA	TRASERA		
43 %	62 % 54 %	53 %	
<-6 y/o >6	(-)/6(-)/10<->(+)/6(+)/10	<-10 y/o >10	

FUGA DE FLUIDOS

100,00%


PINTURA

36 IMPUREZAS

90,00%

DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACION



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	X1 (F48) sDrive 20i TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	55249
MODELO	2019	COLOR	VERDE METALICO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WBAJG3107K3H17948
N° MOTOR	F597H863	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5018359	TURNO	26
FECHA	19-Mar-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	AUTOMUNDO		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + Compresion Moto		

FON055

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE BAJO



Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
GANCHO REMOLQUE	GENÉRICO SENCILLO	1	200000
PORTABICICLETA	GENÉRICO GENÉRICO	1	200000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

CHASIS

SERIAL

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

MOTOR

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

AUTOMÁS
Sistema de Tránsito

HAIBER DELGADO VEGA

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



BASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	BMW	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	X1 (F48) sDrive 20i TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	55249
MODELO	2019	COLOR	VERDE METALICO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WBAJG3107K3H17948
N° MOTOR	F597HB63	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5018359	TURNO	26
FECHA	19-Mar-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	AUTOMUNDO .		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + Compresion Moto		

FON055

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE BAJO




Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



FON055

Datos del Servicio

Solicitante	AUTOMUNDO.			N° Inspección	5018359
MARCA	BMW	COLOR	VERDE METALICO	Fecha	19-Mar-2026
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2019	Servicio Solicitado	Peritaje Liviano + LTA + Compresion Motor Nivel 1 + Diagnóstico Scanner
TIPO	X1 (F48) sDrive 20i TP 2000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS CALLE 134
KILOMETRAJE	55249	CILINDRAJE	1998	Asegurado	AUTOMUNDO.
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	79141123


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 5%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. SE RECOMIENDA SINCRONIZACIÓN Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE. REVISAR ELEMENTOS MÓVILES DE LA CORREA DE ACCESORIOS DE MANERA PREVENTIVA.

FIRMA INSPECTOR:

AUTOMÁS

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SIN LA FOLIA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CAJIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

C.C. 79141123

Ver condiciones de servicio en www.automas.com.co / alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR



Informe de diagnóstico de todo el sistema

N ° de pedido: N/A
Time: marzo 19, 2026
13:13:03

Automas

Información comercial

Nombre de la empresa: Automas	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808798
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: BMW	Modelo: X1 sDrive20i	Año: 2018
Desplazamiento: --	VIN: WBAJG3107K3H17948	Versión del software del vehículo: V10.80
Kilometraje: 55249 Kilómetros	Número de licencia: FON055	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (18)

Pre-reparación

Sistema	Estado (0)
ACSM-Módulo de seguridad anticollision	✓
TRVC-panorámica TRVC	✓
HKFM-Módulo de funcionamiento del capó trasero	✓
ZGM-Módulo gateway central	✓
DME/DDE-Electrónica digital del motor	✓
EGS-Mando electrónico del cambio	✓
DSC-Control dinámico de la estabilidad	✓
PMA-asistente de maniobra de aparcamiento	✓
EPS-Dirección hidráulica electromecánica	✓
BDC-Body Domain Controller	✓
FLEL-Electrónica de la luz frontal izquierda	✓
FLER-Electrónica de la luz frontal derecha	✓
FZD-centro de funciones del techo	✓
GWS-selector de marcha	✓
KOMBI-Cuadro de instrumentos	✓

THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

1/2



FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: marzo 19, 2026

NP - PC

RAD: 5018359

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: BMW

LÍNEA: X1 (F48) sDrive 20i TP 2000CC T CT

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.019

COLOR: VERDE METALICO

PLACAS: FON055

MOTOR: F597H863

SERIE: null

CHASIS: WBAJG3107K3H17948

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: :

AUTOMUNDO

C.C. No. 79141123

DE :

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 46 - 152 -46

TEL: 124269567

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: AUTOMUNDO.

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL


Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

HU-B-Headunit Basis	
ZBE-Contrólador	
IHK-Automatismo integrado de calefacción y aire acondicionado	



DIAGNÓSTICO SCANNER



TE NECAR proporciona tecnologia de diagnóstico

212

FIRMA INSPECTOR:

AUTOMAS

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



-Muévete Tranquilo

MOTOR



SERIAL



CHASIS



 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



Declaro y asumo la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
BANCHO REMOLQUE	GENÉRICO SENCILLO	1	200000
PORTABICICLETA	GENÉRICO GENÉRICO	1	200000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
FELICULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000


Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

CHASIS

SERIAL

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

MOTOR

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

AUTOMÁS

HAIBER DELGADO VEGA

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 01800 601 626 3583

