



COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO
P008559017580
XXX



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX5 HIGH FWD TP 2000CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	147423
MODELO	2014	COLOR	GRIS METEORO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JM8KE2W70E0222296
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE30578915
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	MANUEL ARTEAGA	IDENTIFICACIÓN	1031128393

N° INSPECCION	5141610	TURNO	1
FECHA	25-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	ORLANDO RODRIGUEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05606075
VALOR AUTOMÁS	\$ 58.000.000	VALOR FASECOLDA	\$ 61.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

HKP210

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,PROTECTOR INFERIOR CARTER NO ORIGINAL, PRESENTA ADAPTACION DE GANCHO REMOLQUE POR MEDIO DE TORNILLOS, FUGA ACEITE POR TAPA VALVULA SOPORTE INFERIOR MOTOR MALO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA, DESGASTE EN HABITACULO PASAJEROS , DESGASTE IRREGULAR EN LLANTAS GOLPES DE PIEDRA EN PANORAMIC DELANTERO, TESTIGO PRESION DE LLANTAS ENCENDIDO, SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS ESTETICOS, RINES RAYADOS;; , SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL




Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

92,80 %

70 LARGUERO CAPOTA DERECHO SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

86,10%


1 BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2 BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3 CAPOT	BUENA REPARACION
6 COSTADO IZQUIERDO	MALA REPARACION
10 G/FANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
17 PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO
18 PUERTA DELANTERA DER	BIEN REPINTADO
19 PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	MAL REPINTADO
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	MAL REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

90,00%

30 FUGA ACEITE MOTOR SI

PINTURA

84,00%

36 IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0


DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
C.C. 1055315129

MANUEL ARTEAGA
C.C. 1031128393

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583

HKP210

Datos del Servicio

Solicitante	ORLANDO RODRIGUEZ	N° Inspección	5141610
MARCA	MAZDA	COLOR	GRIS METEORO
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2014
TIPO	CX5 HIGH FWD TP 2000CC	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	147423	CILINDRAJE	1998
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA
		Fecha	25-Jul-2026
		Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
		Centro de Insp.	AUTOMAS CALLE 134
		Asegurado	MANUEL ARTEAGA
		Identificación	1031128393


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 10%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. SE RECOMIENDA SINCRONIZACIÓN Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE.FUGA DE ACEITE MOTOR POR TAPA DE VALVULAS Y HUMEDAD EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION. SOPORTE(S) DE MOTOR EN REGULAR ESTADO, REQUIERE REVISION Y/O CAMBIO.

FIRMA INSPECTOR: JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS
C.C. 1055315129
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: MANUEL ARTEAGA
C.C. 1031128393
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 25, 2026 NP - PC
RAD: 5141610

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: MAZDA
LÍNEA: CX5 HIGH FWD TP 20
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.014
COLOR: GRIS METEORO
PLACAS: HKP210
MOTOR: PE30578915
SERIE: null
CHASIS: JM8KE2W70E0222296

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: ARTEAGA
MANUEL
C.C. No. 1031128393 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 23 46 A 15 SUR
TEL: 3028061421

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMIONETA PASAJ.

MAZDA

CX5 HIGH FWD TP 2000CC

WAGON

2014

JAPON

PE30578915

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

147423

GRIS METEORO

JM8KE2W70E0222296

null

N° INSPECCION

5141610

FECHA

25-Jul-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS CALLE 134

SOLICITADO POR

ORLANDO RODRIGUEZ

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE ORO LIVIANO

TURNO

1

HKP210

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO APLICA

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO APLICA



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NO APLICA

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

BAJO

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

REGULAR

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

REGULAR

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

REGULAR

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

MALO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

NO APLICA

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

REGULAR

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



JUAN CARLOS CAMARGO ROSAS

C.C. 1055315129

MANUEL ARTEAGA

C.C. 1031128393

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 7

Informe de diagnóstico de todo el sistema

Automas

N ° de pedido: N/A

Time: julio 25, 2026 09:36:28

🚗 Información comercial		
Nombre de la empresa: Automas	Teléfono de contacto: .	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: .	Dirección2: N/A	Técnicos: .

🚗 Vehicle Information		
Marca: Mazda	Modelo: CX-5	Año: 2014
Desplazamiento: --	VIN: JM8KE2W70E022296	Versión del software del vehículo: V10.62
Kilometraje: 147423 Kilómetros	Número de licencia: HKP210	Nombre del cliente: N/A

📱 Número de sistemas escaneados (10)	Pre-reparación
Sistema	Estado (0)
F _ BCM - Módulo de control de la carrocería trasero	✓
IC - Racimo de Instrumentos	✓
PCM - Módulo de control del tren motriz	✓
R _ BCM - Módulo de control de la carrocería trasero	✓
RCM - Airbag	✓
TCM - Módulo de Control de Transmisión	✓
ABS - Sistema de Freno de Anti-bloqueo	✓
EATC#1 - Controlador electrónico de temperatura del aire	✓
EPS - Dirección de Energía Electrónica	✓
SSU#1 - Unidad de arranque/parada	✓



Informe de diagnóstico de todo el sistema

Automas

N ° de pedido: N/A

Time: julio 25, 2026 09:36:28

🚗 Información comercial		
Nombre de la empresa: Automas	Teléfono de contacto: .	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: .	Dirección2: N/A	Técnicos: .

🚗 Vehicle Information		
Marca: Mazda	Modelo: CX-5	Año: 2014
Desplazamiento: --	VIN: JM8KE2W70E022296	Versión del software del vehículo: V10.62
Kilometraje: 147423 Kilómetros	Número de licencia: HKP210	Nombre del cliente: N/A

📱 Número de sistemas escaneados (10)	Pre-reparación
Sistema	Estado (0)
F _ BCM - Módulo de control de la carrocería trasero	✓
IC - Racimo de Instrumentos	✓
PCM - Módulo de control del tren motriz	✓
R _ BCM - Módulo de control de la carrocería trasero	✓
RCM - Airbag	✓
TCM - Módulo de Control de Transmisión	✓
ABS - Sistema de Freno de Anti-bloqueo	✓
EATC#1 - Controlador electrónico de temperatura del aire	✓
EPS - Dirección de Energía Electrónica	✓
SSU#1 - Unidad de arranque/parada	✓

