




REGISTRO: 383886

NIT: 8697455-8

N° 24-025205

PROFESIONALES EN REVISION E IDENTIFICACION DE TODA CLASE DE VEHICULOS

FOTOGRAFIAS DEL VEHICULO



EXAMEN DE PINTURA

PUERTA

PDD: 0.24
(Puerta Delantera Derecha)

PDI: 0.25
(Puerta Delantera Izquierda)

PTD: 0.26
(Puerta Trasera Derecha)

PTI: 0.27
(Puerta Trasera Izquierda)

BAUL

0.22

TECHO

0.25

CAPÓ

0.20

GUARDAFANGO

GDD: 0.28
(Guardafango Delantero Derecha)

GDI: 0.29
(Guardafango Delantero Izquierda)

GTD: 0.20
(Guardafango Trasero Derecha)

GTI: 0.25
(Guardafango Trasero Izquierda)

DIAGNOSTICO AA

TRABAJA DENTRO DE LOS PARAMETROS 13.9°C CONSTANTE

DIAGNOSTICO SCANNER

EL SISTEMA NO PRESENTA FALLAS

DIAGNOSTICO BATERIA

VIDA UTIL BATERIA: 65%

NOTA: CUALQUIER BORRÓN O ENMENDADURA NO ACLARADA ANULA ESTE DOCUMENTO Y LA RESPONSABILIDAD SE ASUME ÚNICAMENTE HASTA LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.



SISTEMA IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES
AVALUO COMERCIAL

Version: 04 DESDE EL 2015

DHL442

REVISION #

24-025205

29

Fecha

04

2024

MARCA	PLACA	CLASE	TIPO	MODELO	COLOR	LINEA
CHEVROLET	DHL442	AUTOMOVIL	HATCH BACK	2012	GRIS GALAPAGO	SPARK

CAJA	NUMERO DE SERIE	NUMERO DE MOTOR	KILOMETRAJE
MECANICA	9GAMM610XCB034540	B10S1780946KC2	80.182

COMBUSTIBLE	GASOLINA	COD. FASECOLD	.01601190
-------------	----------	---------------	-----------

LLANTAS	DELANTERAS (1,6mm labrado minimo)		TRASERAS (1,6mm labrado minimo)		REPUESTO
	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	

MARCA	WINDFORCE	WINDFORCE	CHAMPURO	AUSTONE
-------	-----------	-----------	----------	---------

ESTADO	2.38	3.32	6.55	3.89
--------	------	------	------	------

PARTES Y ACCESORIOS	Cant	Estado	PARTES Y ACCESORIOS	Cant	Estado	PARTES Y ACCESORIOS	Cant	Estado
		B R M			B R M			B R M

Luz placa trasera	1	X	Interior			Pito	1	X
-------------------	---	---	----------	--	--	------	---	---

Luces altas	2	X	Consola	1	X	Pera barra de cambios	1	X
-------------	---	---	---------	---	---	-----------------------	---	---

Luces baja	2	X	Radio	1	X	Tacómetro	1	X
------------	---	---	-------	---	---	-----------	---	---

Luces media	2	X	Guantera	1	X	Encendedor Cigarrillos	1	X
-------------	---	---	----------	---	---	------------------------	---	---

direccionales del der	2	X	Cojinería DESGASTE CONDUCTOR	3	X	Odometro	1	X
-----------------------	---	---	------------------------------	---	---	----------	---	---

direccionales del izq	2	X	Forros	3	NA	Medidor de Gasolina	1	X
-----------------------	---	---	--------	---	----	---------------------	---	---

direccionales trasero der	2	X	Tapetes	3	X	Medidor de Temperatura	1	X
---------------------------	---	---	---------	---	---	------------------------	---	---

direccionales trasero izq	2	X	Viceras	1	X	Medidor de Aceite	1	X
---------------------------	---	---	---------	---	---	-------------------	---	---

Luces freno	2	X	Descansabrazos	2	X	Aire acondicionado	1	X
-------------	---	---	----------------	---	---	--------------------	---	---

Luces reversa	2	X	Descansacabezas	2	X			
---------------	---	---	-----------------	---	---	--	--	--

Stop derecho	1	X	Sunroof	1	NA	Ajuste baúl	1	X
--------------	---	---	---------	---	----	-------------	---	---

Stop izquierdo	1	X	Antena	1	NO PORTA	Ajuste capó	1	X
----------------	---	---	--------	---	----------	-------------	---	---

Tercer stop	1	X	Elevavidrios delanteros MTTO.	2	X	Seguro Puerta	4	X
-------------	---	---	-------------------------------	---	---	---------------	---	---

Exploradora derecha	1	NA	Elevavidrios traseros MTTO.	2	X	Manija Puerta delantera der	1	X
---------------------	---	----	-----------------------------	---	---	-----------------------------	---	---

Exploradora izquierda	1	NA	Plumilla derecha	1	X	Manija Puerta delantera izq	1	X
-----------------------	---	----	------------------	---	---	-----------------------------	---	---

Farola derecha TALCO	1	X	Plumilla izquierda	1	X	Manija Puerta trasera der	1	X
----------------------	---	---	--------------------	---	---	---------------------------	---	---

Farola izquierda TALCO	1	X	Plumilla trasera	1	X	Manija Puerta trasera izq	1	X
------------------------	---	---	------------------	---	---	---------------------------	---	---

Interior		B R M	Tablero De Controles		B R M	Bumper delantero DESAJUSTE	1	X
----------	--	-------	----------------------	--	-------	----------------------------	---	---

Punta chasis del der	1	X	Panel instrumentos	1	X	Bumper trasero DESAJUSTE	1	X
----------------------	---	---	--------------------	---	---	--------------------------	---	---

Punta chasis del izq	1	X	Comando luces	1	X	Logotipos	2	X
----------------------	---	---	---------------	---	---	-----------	---	---

Punta chasis tra der	1	X	comando limpia brisas	1	X	Vidrios y Parales		B R M
----------------------	---	---	-----------------------	---	---	-------------------	--	-------

Punta chasis trasero izq	1	X	comando luces Parqueo	1	X	Espejo Retrovisor	1	X
--------------------------	---	---	-----------------------	---	---	-------------------	---	---

Tijera derecha	1	X	Timon	1	X	Espejo Interir	1	X
----------------	---	---	-------	---	---	----------------	---	---

Tijera izquierda	1	X	Comando de exploradoras	1	NA	Retrovisor derecho	1	X
------------------	---	---	-------------------------	---	----	--------------------	---	---

Amortiguadores delanteros	2	X	Luces tablero	1	X	Retrovisor izquierdo	1	X
---------------------------	---	---	---------------	---	---	----------------------	---	---

Amortiguadores traseros	2	X	Fugas	SI	NO	Panoramico Delantero	1	X
-------------------------	---	---	-------	----	----	----------------------	---	---

Bujes	6	X	Fugas aceite motor		X	Panoramico Trasero	1	X
-------	---	---	--------------------	--	---	--------------------	---	---

brazos axiales	2	X	Fugas aceite caja velocidades		X	Vidrio delantero Derecho	1	X
----------------	---	---	-------------------------------	--	---	--------------------------	---	---

Rotulas	2	X	Fugas aceite caja transmision		X	Vidrio delantero Izquierdo	1	X
---------	---	---	-------------------------------	--	---	----------------------------	---	---

Tapa polvos	4	X	Fuga liquido de frenos		X	Vidrio Trasero Derecho	1	X
-------------	---	---	------------------------	--	---	------------------------	---	---

muñequitos	2	X	Fugas hidraulico direccion		X	Vidrio Trasero Izquierdo	1	X
------------	---	---	----------------------------	--	---	--------------------------	---	---

Base motor derecha	1	X	Fugas tanque de combustible		X	Vidrio custodio trasero der	1	NA
--------------------	---	---	-----------------------------	--	---	-----------------------------	---	----

Base motor izquierda	1	X	F. aceite de amortiguadores		X	Vidrio custodio trasero izq	1	NA
----------------------	---	---	-----------------------------	--	---	-----------------------------	---	----

Base motor inferior	1	X	Fugas semiejes		X	Paral Central derecho	1	X
---------------------	---	---	----------------	--	---	-----------------------	---	---

Motor		B R M	F empaque tapa valvula		X	Paral Panoramico Der	1	X
-------	--	-------	------------------------	--	---	----------------------	---	---

Viscosidad aceite motor	1	X	Fugas carter		X	Paral Panoramico Izq	1	X
-------------------------	---	---	--------------	--	---	----------------------	---	---

Nivel refrigerante motor	1	X	Fuga botella direcciòn		X	Paral Central derecho	1	X
--------------------------	---	---	------------------------	--	---	-----------------------	---	---

Nivel liquido de frenos	1	X	Fuga bomba hidraulica		X	Paral central izquierdo	1	X
-------------------------	---	---	-----------------------	--	---	-------------------------	---	---

Nivel aceite hidraulico	1	X	Fuga retenedor delantero		X	G/fango del derecho	1	X
-------------------------	---	---	--------------------------	--	---	---------------------	---	---

Nivel aceite motor	1	X	Fuga retenedor trasero		X	G/fango del izquierdo	1	X
--------------------	---	---	------------------------	--	---	-----------------------	---	---

Compresor A/A	1	X	Otros		B R M	G/fango trasero derecho	1	X
---------------	---	---	-------	--	-------	-------------------------	---	---

Estado mangueras radiador	1	X	Estribo derecho	1	X	G/fango trasero izq	1	X
---------------------------	---	---	-----------------	---	---	---------------------	---	---

Estado correas	1	X	Estribo izquierdo	1	X	Puerta del derecha	1	X
----------------	---	---	-------------------	---	---	--------------------	---	---

Estado radiador	1	X	Platon	1	NA	Puerta delantera izq	1	X
-----------------	---	---	--------	---	----	----------------------	---	---

Estado radiador A/A	1	X	Tapa puerta platon	1	NA	Puerta trasera derecha	1	X
---------------------	---	---	--------------------	---	----	------------------------	---	---

Esta soportes del motor	1	X	Rines	4	X	Puerta trasera izq	1	X
-------------------------	---	---	-------	---	---	--------------------	---	---

Ignicion	1	X	Placa delantera	1	X	Capò	1	X
----------	---	---	-----------------	---	---	------	---	---

Llaves	1	X	Placa trasera	1	X	baul	1	X
--------	---	---	---------------	---	---	------	---	---

OBSERVACIONES PINTURA

PRESENTA RAYONES LEVES Y SUMIDOS

OBSERVACIONES GENERALES

Bateria

%

VIDA UTIL

65%

VALOR SUGERIDO



Informe de Reclamaciones

Placa del vehículo * DHL442

CONSULTAR

Fecha del Siniestro

Tipo de Siniestro

Consulta realizada, pero no se encontró información

Consulta realizada el lunes, 29 de abril de 2024 a las 2:57 p. m.



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. INVERFAS y/o FASECOLD, como administradores de la página no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en esta página web y no serán responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial publicada.



Taller: --
Tel.: --
Correo electrónico: --
Dirección: --

Número informe: MAXIA20240429192911
tiempo de prueba: 2024-04-29 19:29:11
Técnico: --

2012 GM INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información vehículo

2012/GM/Chevrolet/
VIN: 9GAMM610XCB034540

Kilometraje: --

Matrícula: --

Información cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Herramienta: MX808

Número de serie: DR7GL3C01127

Versión: V25.00

Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s(1)

Sistema

Estado:/DTC

Módulo de control del motor

 0

DTC (0)

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: guarde una copia de este informe en el historial.



V03.42H

Fecha: 29/04/2024

Hora: 15:25:52

Fecha impr.: 29/04/2024

Hora impr.: 15:26:34

Nº serie : DVI 3010 - 3012

Nº homologación :

Fecha calibració : 25/06/2024

SIA DE COLOMBIA

NIT. 8.697.455-8

DIR. CR 45 # 63 - 56

B/ BOSTON

BARRANQUILLA - COLOMBIA

Nombre :

Dirección :

Población :

Provincia :

DNI-NIF :

Teléfono :

Matrícula : DHL442

Marca :

Modelo :

Kilometraje :

Chasis :

Inspectores :

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 84 %


Dif.: 2 %

Efic.der.: 82 %

P.izq.: 289 kg

P.der.: 284 kg

Eficacia (%)



Efic.izq.: 80 %


Dif.: 6 %

Efic.der.: 74 %

P.izq.: 166 kg

P.der.: 166 kg

Eficacia (%)





Matrícula: DHL442

Fecha: 29/04/2024

Hora: 15:25:52

FRENOS



Total F.S.: 4,721 kN

Efic.: 53 %

Total peso: 905 kg

Total F.M.: 0,854 kN

Efic.: 10 %



F.Izq.: 1,807 kN F.Der.: 1,791 kN

Dif.: 1 %

Dif.Máx.: 3 %

D.M.I.: 0,948 kN

D.M.D.: 0,920 kN

O.Izq.: — %

O.Der.: — %

F. PEDAL: — N

Peso: 573 kg

Efic.: 64 %

R.R.I.: 0,140 kN

R.R.D.: 0,067 kN



F.Izq.: 0,354 kN F.Der.: 0,500 kN

Dif.: 29 %

Dif.Máx.: — %

D.M.I.: — kN

D.M.D.: — kN

O.Izq.: — %

O.Der.: — %

F. PEDAL: — N

R.R.I.: 0,069 kN

R.R.D.: 0,056 kN



F.Izq.: 0,527 kN F.Der.: 0,596 kN

Dif.: 12 %

Dif.Máx.: 19 %

D.M.I.: 0,455 kN

D.M.D.: 0,562 kN

O.Izq.: — %

O.Der.: — %

F. PEDAL: — N





Peso: 332 kg

Efic.: 34 %

R.R.I.: 0,081 kN

R.R.D.: 0,069 kN

FRENOS





Matrícula: DHL442

Fecha: 29/04/2024 Hora: 15:25:52

FRENOS

