

FECHA: 12/05/2026	PLACA:	HEQ646
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3282985194	ROMBO: 1	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE: SI		

DATOS


MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	MARCH	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1600
COD. FASEC.	06401233	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	HR16-869435N	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N1CK3CD4ZL394791	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N1CK3CD4ZL394791	ORDEN	233
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	20467		
ENVIADO A	POPAYAN		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION	1061769184	Edad:	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 39.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 39.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	92%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH CON 20.467 KM PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN ARIAS SEÑALADAS, BASE BATERÍA OXIDADA, BÓMPER DELANTERO Y TRASERO DESALINEADO, EL REPORTE DEL KILOMETRAJE HACE REFERENCIAL AL REGISTRA EN EL ODÓMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN, REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN DIRECCIÓN Y FRENOS EN TALLERES AUTORIZ/ DOS POR KM., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTI OS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AMPLIFICACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	EXPLODABLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

✗ ✓ ✓ ✗ ● ✗ ● ✗ ✓ ✗ ✗ ● ✗ ✗ ✗ ✗ ✗



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
VIDRIOS ELECTRICOS	OTROS	2	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
RINES	OTROS 14"	4	\$ 0
ALARMA	OTROS	1	\$ 0
EXPLORADORAS	OTROS	2	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
RADIO DVD	OPCIONAL NA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN

CLASE AUTOMOVIL

TIPO MARCH



12/05/2026



12/05/2026



12/05/2026



12/05/2026



12/05/2026



12/05/2026



FECHA:	12/05/2026	PLACA:	HEQ646
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3282985194	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 39.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 39.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	MARCH	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1600
COD. FASEC.	06401233	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	HR16-869435N	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N1CK3CD4ZL394791	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N1CK3CD4ZL394791	ORDEN	233
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	20467

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTE BAJA

INFORME TÉCNICO

FECHA:	No. Informe
PLACA: HEQ646	Ciudad 3282985194

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	NISSAN
TIPO	AUTOMOVIL
MODELO	MARCH
NACIONALIDAD	2018
COLOR	MEX
CILINDRAJE	NEGRO

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
DIRECCIÓN	1061769184
TELÉFONO	VALLE ROBLEDO CASA 12
	3113382197
Rombo	1

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
----------	----------	-----------

DOCUMENTOS

HR16-869435N **3N1CK3CD4ZL394791** **3N1CK3CD4ZL394791**

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10015159955**

PLACA: **HEQ646** MARCA: **NISSAN** LÍNEA: **MARCH** MODELO: **2018**

CILINDRADA CC: **1.598** COLOR: **NEGRO** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHÍCULO: **AUTOMOVIL** TIPO CARROCERÍA: **HATCH BACK** COMBUSTIBLE: **GASOLINA** CAPACIDAD Kg/PSJ: **5**

NÚMERO DE MOTOR: **HR16-869435N** REG. VIN: **N 3N1CK3CD4ZL394791**

NÚMERO DE SERIE: **3N1CK3CD4ZL394791** REG. NÚMERO DE CHASIS: **N 3N1CK3CD4ZL394791** REG. N: **N**

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) **CUEVAS AGREDO CARLOS RODRIGO** IDENTIFICACIÓN C.C. **10542864**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: **BLINDAJE ***** POTENCIA HP: 106**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **352017000390731** FECHA IMPORT.: **16/09/2017** PUERTAS: **5**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *********


FECHA MATRÍCULA: **06/12/2017** FECHA EXP. LIC. TTD.: **06/12/2017** FECHA VENCIMIENTO: *********

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TTOYTTT MCPAL TIMBIO**




CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original Regrabado Grabado
- SERIAL** Original Regrabado Grabado
- CHASIS** Original Regrabado Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	12/05/2026	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	HEQ646	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
MODELO	2018	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1061769184
N° DE MOTOR	HR16-869435N	DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDO CASA 12
N° SERIE	3N1CK3CD4ZL394791	TELEFONO	3113382197
N° CHASIS	3N1CK3CD4ZL394791		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES


ERNESTO ALEXANDER MATEUS ROJAS
 Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	233		
Fecha de Expedición:	12/05/2026	Hora:	10:26

Aspecto del Vehículo

Placa:	HEQ646
Marca:	NISSAN
Línea:	MARCH
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1600
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATINO
Id Solicitante:	1061769184
Fecha Informe:	12/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3N1CK3CD4ZL394791
Número de Serie:	3N1CK3CD4ZL394791
Número de motor:	HR16-869435N
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 479205

Fecha Expedición: 12 5 2026 Hora: 10:42 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10015159955

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10015159955

Fecha matrícula

12/6/2017

PLACA

HEQ646

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3N1CK3CD4ZL394791

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

NEGRO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

3N1CK3CD4ZL394791

Marca

NISSAN

Cilindraje

1598

Pasajeros sentados

Número de motor

HR16-869435N

Línea

MARCH

Carrocería

Capacidad de carga

Número de chasis

3N1CK3CD4ZL394791

Modelo

2018

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1321.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

43

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRODEDIAGNOSTICOAUTO

12/15/2025

12/15/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LAPREVISORAS.A.COMPÑIADESEGUROS

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

12/23/2025

Fecha vencimiento

12/22/2026

Fecha vigencia

12/23/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

CARLOS RODRIGO CUEVAS AGREDO

Tipo de documento

C

Número de documento

10542864

Fecha inicio (Propiedad)

12/6/2017

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

282917271

Fecha de registro

12/15/2025

Estado de solicitud

Entidad

CENTRODEDIAGNOSTICOAUTO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnomecanica

Número de solicitud

256706647

Fecha de registro

12/14/2024

Estado de solicitud

Entidad

CENTRO DEDIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnomecanica

Número de solicitud

224849800

Fecha de registro

12/14/2023

Estado de solicitud

Entidad

CENTRO DEDIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnomecanica

Número de solicitud

106731729

Fecha de registro

12/6/2017

Estado de solicitud

Entidad

STRITATTOyTTEMCPAL TIMBIO

Descripción del trámite

TRÁMITEMATRÍCULA INICIAL

REPORTE DE RECLAMACIONES
12/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
HEQ646			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.