



COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO
P058207002023
XXX



N° INSPECCION	5104883	TURNO	3
FECHA	24-Jun-2026		
CENTRO INSPECCION	TECNISANDER		
SOLICITADO POR	ELIAN PEREZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09001158
VALOR AUTOMÁS	\$ 98.200.000	VALOR FASECOLDA	\$ 100.200.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

LOM741

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	COROLLA (12) (FL) GR-S TP 2000CC 7AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	48483
MODELO	2023	COLOR	BLANCO PERLA NEGRO
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	9BRB43BE0P2144582
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	9BRB43BE0P2144582
CILINDRAJE	1987	N° MOTOR	M20AAC44318
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	ELIAN PEREZ ELIAN PEREZ	IDENTIFICACIÓN	1064110819

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; PROTECTORES DE ESTRIBOS RAYADOS, RINES RAYADOS; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Bueno
 Aceptable
 Malo

 71% - 100%
 50% - 70%
 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
 IZQ. DER.	 IZQ. DER.	
%	%	%

Malo 0% - 59%
 Aceptable 60% - 89%
 Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 91,80%

1 BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2 BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO
3 CAPOT	BIEN REPINTADO
5 COSTADO DERECHO	BIEN REPINTADO
6 COSTADO IZQUIERDO	RAYON
10 G/FANGO DEL DERECHO	RAYON
11 GUARDAFANGO IZQ.	RAYON
17 PUERTA DEL IZQ.	RAYON
18 PUERTA DELANTERA DER	MAL REPINTADO
19 PUERTA TRASERA DER.	MAL REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	90%	90%

> 60%
 59% - 11%
 < 10%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
%	%

< -6 y/o > 6
 (-)6(-)10<->(+)6(+)-10
 < -10 y/o > 10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 84,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: junio 24, 2026 NP - PC
RAD: 5104883

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: TOYOTA
LÍNEA: COROLLA (12) (FL) G
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.023
COLOR: BLANCO PERLA NEGRO
PLACAS: LOM741
MOTOR: M20AAC44318
SERIE: 9BRB43BE0P2144582
CHASIS: 9BRB43BE0P2144582

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: ELIAN PEREZ
ELIAN PEREZ
C.C. No. 1064110819 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: VALLEDUPAR
TEL: 3127446554

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
LOM741

6/24/2026 2:58:20 PM

MARCA VEHÍCULO	TOYOTA
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	COROLLA
CILINDRAJE	1.987
COLOR	BLANCO PERLA NEGRO
AÑO MODELO	2023
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

# EJES	2
# CHASIS	9BRB43BE0P2144582
#SERIE	9BRB43BE0P2144582
# VIN	9BRB43BE0P2144582
#MOTOR	M20AAC44318
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1785
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO			
CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10038479106	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO			
PÓLIZA SOAT	97057782	FECHA VENCIMIENTO	01/06/2027
FECHA EXPEDICIÓN	01/06/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	02/06/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA			
FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	19/05/2023
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL			
NOMBRES / EMPRESAS	ELIAN PEREZ CHINCHILLA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064110819
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	10/04/2026	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
PEDRO JOSMAR AZUAJE RODRIGUEZ	1094430834	NATURAL	18/09/2024	10/04/2026	INACTIVO
YEFERSON DAVID LEAL BARROETA	168953855	JURIDICO	19/05/2023	18/09/2024	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



COPIA DE INTERNET

LOM741

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	5104883	TURNO	3
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	24-Jun-2026		
TIPO	COROLLA (12) (FL) GR-S TP 2000CC 7AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	TECNISANDER		
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	48483	SOLICITADO POR	ELIAN PEREZ		
MODELO	2023	COLOR	BLANCO PERLA NEGRO	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	9BRB43BE0P2144582				
N° MOTOR	M20AAC44318	N° SERIAL	9BRB43BE0P2144582				

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



GILMAR YAMID DELGADO CARVAJAL
C.C. 1098824478

ELIAN PEREZ ELIAN PEREZ
C.C. 1064110819

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR
Muévete Tranquilo