

FRENOS


RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo


Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

RUEDAS TRASERAS



Chequeo control de Calidad

SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

Observaciones

Chequeo control de Calidad

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

Chequeo control de Calidad

FOTOS VEHÍCULO



Chequeo control de Calidad

Firma Cliente: _____
C.C.

NIT.860.053.523-3

JOSE DANILLO VELANDIA

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fasescolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 44 # 60C - PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av Calle 127 # 4B - 47 / PBX (571) 702 2326 - Bogotá America: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Punte Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

Datos de Solicitud y Ingreso			
N° SOLICITUD:	690		
Fecha de Expedición:	30/09/2025 12:00:00 a.m.	Hora:	08:40:57

Datos del Cliente		Datos del Vehículo	
Nombre:	LUIS FERNANDO SULEZ GOMEZ	Placa:	GMZ006
Identificación:	1 76330708	Marca:	BMW
Dirección:	CL 135 7 42	Tipo:	CAMPERO
Telefono:	3205184058	Modelo:	2020
Rombo:	2	Cilindraje:	1998
		Kilometraje:	33606

Prueba liquido de Frenos
Alcance: Esta prueba mide el porcentaje de humedad que presenta el liquido de frenos , ya que por sus condiciones de operación y características, la presencia de agua en este liquido afecta la efectividad y puede ocasionar fallas en el sistema de frenos.

Parametros (% de humedad)	Resultado	Datos Obtenidos	Resultado	Observaciones
0%	Bueno	1 %	ACEPTABLE	LIQUIDO DENTRO DE SU USO NORMAL, SE RECOMIENDA REALIZAR EL CAMBIO DEL LIQUIDO CADA 20.000 KM O SEGÚN LO ESPECIFIQUE EL FABRICANTE DEL VEHICULO.
1 y 2%	Aceptable			
Mayor al 2%	Por Cambio			

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 426468

Fecha Expedición: 30 9 2025 Hora: 8:57 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito
10019753823	CAMIONETA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOV
Tipo de servicio	Estado del vehículo	Fecha matrícula
Particular	ACTIVO	11/30/2019

PLACA

GMZ006

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	WBA2V1103L9B08434	H101K243	WBA2V1103L9B08434
Clasificación	Marca	Línea	Modelo
AUTOMOVIL	BMW	X4 XDRIVE30I	2020
Color	Cilindraje	Carroceria	Número de ejes
BLANCO MINERAL METALIZADO	1998	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	Pasajeros sentados	Capacidad de carga	Peso bruto vehicular
	5		1790
Pais de origen	Días matriculados	Número de registro	Repotenciado
SIN IDENTIFICAR	2130	271427562	NO
Regrabación motor	Regrabación chasis	Regrabación serie	Regrabación VIN
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	Número regrabación chasis	Número regrabación serie	Número regrabación VIN
Tiene prenda	Tiene gravamen	Identificador de carroceria	Identificador de color
SI	NO	234	11789

La información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

BANCO FINANCIERA S.A. BIC

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
MEGASERVICE SOFT S.A.S.	4/7/2025	4/7/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE	5/1/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/1/2026	5/2/2025	90808269

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	1/23/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/23/2025	1/24/2024	14289408170150

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	12/14/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/14/2023	12/15/2022	14289403390120

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/13/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/13/2022	12/14/2021	27815861

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
---------------------	----------------------------------	------------------

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COISERAUTO.COM

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NO VIGENTE

12/1/2020

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/1/2021

12/2/2020

13482200183080

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha Inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

CARLOS FERNANDO DUSSAN GOMEZ

Cédula Ciudadanía

79422199

11/30/2019

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

265225536

4/7/2025

APROBADA

MEGASERVICE SOFT S.A.S.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

234079562

4/2/2024

REGISTRADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

La información que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), es de donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

148261283

12/11/2020

APROBADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

143709047

9/8/2020

APROBADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

134359389

11/30/2019

AUTORIZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Se garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Trámites (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colcarante S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLCARANTE.COM

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de Ingreso

N° SOLICITUD:	690		
Fecha de Expedición:	30/09/2025	Hora:	08.40

Aspecto del Vehículo

Placa:	GMZ006
Marca:	BMW
Línea:	X4
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	CAMIONETA 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	LUIS FERNANDO SULEZ GOMEZ
Id Solicitante:	76330708
Fecha Informe:	30/09/2025
Centro de Validación:	CDA 127
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WBAZV1103L9B08434
Número de Serie:	*****
Número de motor:	H101K243
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
231	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN

Observaciones Generales

REGISTRA MEDIDA CAUTELAR.



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Informe de diagnóstico

THINKCAR

Nombre de tienda: COLSERAUTO

Teléfono: (320) 899-8364

Correo electrónico: N/A

País: N/A

Estado: N/A

Ciudad: N/A

Dirección 1: N/A

Dirección 2: N/A

Hacer: BMW

Modelo: X4 xDrive30i

Año: N/A

Número de bastidor:
WBA2V1103L9B08434

Cuentakilómetros: 33606
kilómetros

Número de licencia: N/A

Pre-reparación

09/30/2025
08:58:26

Sistema (22)	Estado (11)
CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)	Falla 3
ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)	Falla 1
TCM (Módulo de Control de Transmisión - EGS)	Sin culpa
LMV/VTG (Caja de cambios)	Sin culpa

GWS (Interruptor de selector de velocidades)	Sin culpa
ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)	Sin culpa
EPS (Dirección de Energía Electrónica)	Sin culpa
SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)	Sin culpa
TRSVK (Cámara de visión total)	Sin culpa
HKFM/HKL (Elevador de tapa del maletero)	Falla 1
ZGM (Módulo central de Gateway)	Sin culpa
SAS (Sistema adicional opcional)	Sin culpa
PMA (Asistente de estacionamiento)	Sin culpa
AMP (Amplificador)	Falla 1
LHML (Módulo de luz principal LED, izquierda)	Sin culpa
LHMR (Módulo de luz principal LED, derecha)	Sin culpa
FZD (Función centrar, techo)	Sin culpa
IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)	Sin culpa
CIC (Ordenador de información)	Falla 4

ZBE/CON (Módulo de control)

Sin culpa

FAS (Módulo de asiento de conductor)

Falla | 1

AC (Aire Acondicionado - IHKA)

Sin culpa

DTC

Sistema	Código	Descripción	Estado
CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)	0300B 2	Elevallas eléctrico del lado del acompañante: Error durante la inicialización	Intermitente
CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)	8040D 2	BDC: activación del estado aparcado, red de a bordo incorrecta	Intermitente
CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)	80414 3	Mando a distancia por radiofrecuencia: Accionamiento permanente	Intermitente
ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)	1F054 9	Aviso de Check-Control (distintivo de identificación 2064): ¡Necesidad de servicio aceite de motor!	Permanente
HKFM/HKL (Elevador de tapa del maletero)	80172 4	HKFM, mando automático del capó del maletero: velocidad de marcha superior a 0 km/h durante la solicitud de servicio	Intermitente
AMP (Amplificador)	B7F49 0	RAM: Reinicialización de la unidad de mando	Intermitente

CIC (Ordenador de información)	03179 8	HU-H: Limitación de funcionamiento del audio Bluetooth, browsing	Intermitente
CIC (Ordenador de información)	B7F8F 9	HU-H: Reinicialización	Intermitente
CIC (Ordenador de información)	03179 A	HU-H: Limitación de funcionamiento conexión Apple CarPlay	Intermitente
CIC (Ordenador de información)	03179 1	HU-H: Limitación de funcionamiento conexión por Bluetooth	Intermitente
FAS (Módulo de asiento de conductor)	802A1 E	SMFA: No se puede llevar a cabo la regulación del asiento debido al arranque del motor	Intermitente

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	10/09/2025	PLACA:	GMZ006
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	773582	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CDA 127		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Metallizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	X4	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	00808060	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	N101K243	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBAZV1103L9B08434	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	33606

NOMBRE	LUIS FERNANDO SULEZ GOMEZ
IDENTIFICACION	76330708
DIRECCION	CL 135 7 42
TELEFONO	3205184058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 167.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 167.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 300.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direccin hidraulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tension Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalacion de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefaccion	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocimetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacometro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmision	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccin hidraulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccin rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda palvo caja direccin	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO
NIT 869.053.522-8

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 1

146233

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA

FECHA: 30/09/2025 PLACA: GMZ006
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No. INSPECCIÓN: 2292884839 ROMBO: 2
 CENTRO DE INSPECCIÓN: CDA 127

DATOS	MARCA	BMW	NOMBRE	LUIS FERNANDO SULEZ GOMEZ
	CLASE	CAMPERO	IDENTIFICACION	76330708
	TIPO	X4	DIRECCION	CL 135 7 42
	MODELO	2020	TELEFONO	3205184058
	SERVICIO	PARTICULAR		
	CILINDRAJE	1998		
	COMBUSTIBLE	GASOLINA		
	KILOMETRAJE	33606		
	TIPO CAJA	TIPTRONICA		

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR	Nivel Aceite Motor y Viscosidad	Aceptable
	Funcionamiento Testigo Aceite	No
	Fuga de Aceite	Aceptable
	Estado Bujías	No
	Delección Ruidos	Aceptable
	Nivel Refrigerante	Aceptable
	Polencia Motor	Aceptable
	Estado Mangueras	Aceptable
	Estado Radiador	Aceptable
	Estado Bomba Refrigeración	Bueno
	Funcionamiento Testigo Temperatura	Aceptable
	Funcionamiento Motoventilador	

Observaciones:

RESULTADO
 Si

AIRE ACONDICIONADO	Estado Tubería	Bueno
	Estado Compresor	Bueno
	Estado Radiador A/C	Bueno
	Estado Correa Compresor	Aceptable
	Estado Ventilación y Funcionamiento	
		No

Observaciones:

RESULTADO
 Si

CAJA VELOCIDADES	Fuga de Fluidos	Bueno
	Delección Ruidos	No
	Estado Corazas	Aceptable
	Holgura Barra Cambios	Bueno
	Comprobación de Empaques Carcaza	Bueno
	Sostenimiento y Engranaje Cambios	No
	Aceptación de Cambios	
	Fugas Relen Eje	

Observaciones:

RESULTADO
 Si

DIRECCIÓN	Holgura Timón	No
	Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección	NA
	Nivel Depósito Hidráulico	Bueno
	Estado Guarda Polvo	No
	Delección de Ruidos	No
	Vibración Timón	Aceptable
	Desenvolvimiento Timón	Aceptable
	Esfuerzo Aplicado al Timón	Aceptable
	Estado Bomba y Caja Dirección	NA
	Fuga Hidráulico	

Observaciones:

RESULTADO
 Si

SISTEMA DE FRENOS	Nivel Líquido Frenos	Aceptable
	Fugas Líquido Frenos	No
	Estado Mangueras y Tuberías	Bueno
	Estado Discos de Frenos	Bueno
	Estado Servofreno	Aceptable
	Estado Mordazas	Aceptable
	Funcionamiento Testigo Freno ABS	Bueno
	Estado Freno de Emergencia	Aceptable
	Desviación de Dirección en Frenado	No
	Esfuerzo Pedal de Freno	Aceptable
	Esfuerzo de Freno de Mano	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO
 Si

Inspector: **JOSE DANIEL VELAZQUEZ**
 NIT: 860.053.529-8


Firma Cliente: _____
 C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
 PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
 RESTO DEL PAIS 01 8000182121
 WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FO-019
 Versión 3.

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular



Orden

Fecha 30.09.2025 08:59:15

Cliente

Empresa

Tel
Fax
Email

Tel
Fax
Email

Vehículo

Make

BMW

Model

X 4 xDrive 30 i

Código del motor

B48 B20B

Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor KW

Placa del vehículo

GMZ006

Número de identificación del vehículo

WBA2V1103L9B08434

kilometraje

33606

Operador

DANILO VELANDIA

Prueba: Batería/Corriente del motor de arranque

Batería/Corriente del motor de arranque

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
Resistencia batería interna	mΩ	---	7.3	5.4
tensión CH1 máx.	V	---	---	12.4
tensión CH1 mín.	V	---	---	8.8
temperatura	°C	---	---	---
Consumo de potencia	kW	---	---	-3.28
corriente CH2 max	A	---	---	-2
corriente CH2 min	A	---	---	-670
CCA(SAE)	A	---	---	650

Batería/Corriente del motor de arranque
medición

Resumen

Batería/Corriente del motor de arranque

COLSERAUTO OBJETIVO DE LA PRUEBA MOTOR DE ARRANQUE: Esta prueba determina el estado actual de la batería y el funcionamiento del motor de arranque; no es posible cuantificar la vida útil de la batería ya que esto depende del número de ciclos (de carga) descarga, además de determinar los desgastes internos del motor de arranque y su vida útil de funcionamiento.

DIAGNÓSTICO DE MOTOR

Voltaje de batería máximo 12.4
voltaje de batería mínimo 8.8

RESULTADO DE LA PRUEBA

BATERIA PARA CARGA

1. Batería presenta valores de voltaje bajos.
2. De acuerdo a los resultados obtenidos La tensión mínima no debe de ser inferior a 9 voltios y la máxima no debe ser inferior a 12,2 voltios.
3. Realizar mantenimiento a la batería en carga lenta, necesaria para mantener su voltaje nominal, garantizando el funcionamiento de los diferentes sistemas electrónicos del vehículo.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

Orden

Fecha 30.09.2025 09:00:48

Cliente

Empresa

Tel

Tel

Fax

Fax

Email

Email

Vehículo

Make

BMW

Model

X 4 xDrive 30 i

Código del motor

B48 B20B

Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor KW

Placa del vehículo

GMZ006

Número de identificación del vehículo

WBA2V1103L9B08434

kilometraje

33606

Operador


DANILO VELANDIA

Prueba: alternador

alternador

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	3210
tensión de batería	V	---	---	14.4
cte. generador CH2/1000A	A	---	---	-0.2
ondulación	%	---	---	1.62



alternador

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	3210
tensión de batería	V	---	---	14.4
cte. generador CH2/1000A	A	---	---	-0.2

ondulación


%

1.62

COLSERAUTO

DIAGNÓSTICO DE MOTOR

V
alternador



Control de Calidad

alternador

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	3090
tensión de batería	V	---	---	14.4
cte. generador CH2/1000A	A	---	---	-0.2
ondulación	%	---	---	2.63


V
alternador



alternador

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	3090
tensión de batería	V	---	---	14.4
cte. generador CH2/1000A	A	---	---	-0.2
ondulación	%	---	---	2.63



Control de Calidad

Resumen

alternador

OBJETIVO DE LA PRUEBA DEL ALTERNADOR: En esta prueba se valida el funcionamiento de los componentes eléctricos del alternador, mediante la representación grafica de su funcionamiento, tomada de un osciloscopio; en este diagnostico no es posible validar desgastes mecánicos, como rodamientos, correa, patín tensor y demás elementos de transmisión mecánica.

Alternador en Optimas Condiciones

1. Sistema de carga y alternador en funcionamiento normal, valores de voltaje y corriente dentro parámetros.
2. Importante validar mantenimiento al alternador y sistema de carga de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

Orden

Fecha 30.09.2025 09:02:29

Cliente

Empresa

Tel
 Fax
 Email

Tel
 Fax
 Email

Vehículo

Make
 Model
 Código del motor

BMW
 X 4 xDrive 30 i
 B48 B20B
 Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor KW

Placa del vehículo
 Número de identificación del vehículo
 kilometraje
 Operador

GMZ006
 WBA2V1103L9B08434
 33606
 DANILO VELANDIA

Control de Calidad





Prueba: Batería/arrancad./compresión (Modo-Demo)

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones		---	---	221
temperatura aceite	°C	---	---	40.5
tensión de batería		---	---	12.1
corriente arrancador		---	---	-119





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 56.2 - 51.3 - 52.2 - 49.3 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 6.9 Amperios equivalente al 13% ; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

"ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

INFORME TÉCNICO

FECHA:	30/09/2025	No. Informe	2292884839
PLACA:	GMZ006	Ciudad	CDA 127

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	BMW	NOMBRE	LUIS FERNANDO SULEZ GOMEZ	
	CLASE	CAMIONETA PASAJERO	CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	76330708	
	TIPO	X4 XDRIVE30I	DIRECCIÓN	CL 135 7 42	
	MODELO	2020	TELÉFONO	3205184058	
	NACIONALIDAD	ALE	Rombo	2	
	COLOR	BLANCO			
	CILINDRAJE	1998			
	No.MOTOR		No.SERIE	No.CHASIS	
	H101K243		*****	WBA2V1103L9B08434	

DOCUMENTOS	REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE Licencia y Datos: LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019753823		DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN 182018000115773 FECHA EXP. LIC. TRN: 25/11/2019 FECHA VENCIMIENTO: 5	
	PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
	GMZ006	BMW	X4 XDRIVE30I	2020
	CILINDRAJE CC	COLOR	SERVICIO	
	1.998	BLANCO MINERAL METALIZADO	PARTICULAR	
	CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD N°PLU
	CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5
	NÚMERO DE MOTOR	NÚM. VIN	NÚM. NÚMERO DE CHASIS	NÚM. N
	H101K243	N WBAZV1103L9B08434	N WBAZV1103L9B08434	N
	PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN	
DUSSAN GOMEZ CARLOS FERNANDO		C.C. 79422199		

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	COLSERAUTO S.A. CARLOS EMILIO MORENO LACERA Técnico en Sistemas de Identificación
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	SERIAL	Original	<input type="checkbox"/>	COLSERAUTO S.A. CARLOS EMILIO MORENO LACERA Técnico en Sistemas de Identificación
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	CHASIS	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	COLSERAUTO S.A. CARLOS EMILIO MORENO LACERA Técnico en Sistemas de Identificación
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma **CARLOS EMILIO MORENO LACERA**
Agente (Técnico) en Sistemas de Identificación
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC _____

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES
30/09/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GMZ006	DAÑOS MENOR CUANTIA	01/10/2020	\$ -

VIGENCIA POLIZA	VENIDA
-----------------	--------



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

