



FECHA:	6/08/2026	PLACA:	GDQ011
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3283017071	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE POPAYAN			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS


MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2021
TIPO	STEPWAY [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001210	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	J759Q019941	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB5SR0EGMM492222	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB5SR0EGMM492222	ORDEN	274
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	72297		
ENVIADO A	POPAYAN		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION	1061769184	Edad:	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 61.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 61.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	94%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	93%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%100%	
	DeficienteAceptableOptimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH CON 72.297 KM PRESENTA REPARACIONES, RAYONES Y SUMIDOS EN LÁMINA Y PINTURA EN ÁREAS SEÑALADAS, FUGA CONTINUA DE ACEITE CAJA DE VELOCIDADES, AMORTIGUADOR CAPOT MALO, LUZ ALTA FAROLA IZQ NO FUNCIONA, REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN DIRECCIÓN Y FRENOS EN TALLERES AUTORIZADOS POR KM., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTI OS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL COF RESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
LLANTAS	OTROS 205/55R16	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT

CLASE AUTOMOVIL

TIPO STEPWAY [2] [FL]



6/08/2026



6/08/2026



6/08/2026



6/08/2026



6/08/2026



6/08/2026



D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2021
TIPO	STEPWAY [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001210	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	J759Q019941	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB5SR0EGMM492222	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB5SR0EGMM492222	ORDEN	274
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	72297

M
O
T
O
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I
N
T
E
R
I
O
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

P
A
R
T
E

B
A
J
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	6/08/2026	PLACA:	GDQ011
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3283017071	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE POPAYAN	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 61.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 61.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	REGULAR
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

2216273

FECHA:	6/08/2026	No. Informe	
PLACA:		Ciudad	3283017071

GDO011

SATELITE POPAYAN

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	RENAULT	NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
TIPO	AUTOMOVIL	DIRECCIÓN	1061769184
MODELO	STEPWAY [2] [FL]	TELÉFONO	VALLE ROBLEDO CASA 12
NACIONALIDAD	2021		3113382197
COLOR	COL	Rombo	3
CILINDRAJE	BLANCO		

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

J759Q019941

9FB5SR0EGMM492222

9FB5SR0EGMM492222

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10033867400

Libertad y Orden

PLACA

GDO011

MARCA

RENAULT

LINEA

STEPWAY

MODELO

2021

CILINDRAJE CC

1,596

COLOR

BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO

AUTOMOVIL

TIPO CARROGERIA

HATCH BACK

COMBUSTIBLE

GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PL

5

NÚMERO DE MOTOR

J759Q019941

REG

N

VIN

9FB5SR0EGMM492222

NÚMERO DE SERIE

9FB5SR0EGMM492222

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

9FB5SR0EGMM492222

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MENESES MUÑOZ DIANA CECILIA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1083865838

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE

FECHA IMPORT.

PUERTAS

PV0003202002749 I

21/07/2020

5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

15/10/2020


FECHA EXP. LIC TTO.

14/11/2024

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL PASTO



LT07003445692

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☒

Regrabado ☐

Grabado ☐



SERIAL Original ☒

Regrabado ☐

Grabado ☐



CHASIS Original ☒

Regrabado ☐

Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado /

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**


Fecha:	06/08/2026	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	GDQ011	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
MODELO	2021	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1061769184
N° DE MOTOR	J759Q019941	DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDO CASA 12
N° SERIE	9FB5SR0EGMM492222	TELEFONO	3113382197
N° CHASIS	9FB5SR0EGMM492222		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	274		
Fecha de Expedición:	06/08/2026	Hora:	02:35

Aspecto del Vehículo

Placa:	GDQ011
Marca:	RENAULT
Línea:	STEPWAY [2] [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
Id Solicitante:	1061769184
Fecha Informe:	06/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9FB5SR0EGMM492222
Número de Serie:	9FB5SR0EGMM492222
Número de motor:	J759Q019941
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 496877

Fecha Expedición: 6 8 2026 Hora: 2:43 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10033867400

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10033867400

Fecha matrícula

10/15/2020

PLACA

GDQ011

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FB5SR0EGMM492222

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

BLANCO GLACIAL (V)

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9FB5SR0EGMM492222

Marca

RENAULT

Cilindraje

1598

Pasajeros sentados

Número de motor

J759Q019941

Línea

STEPWAY

Carrocería

Capacidad de carga

443

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

9FB5SR0EGMM492222

Modelo

2021

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1547.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

13475

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Tiene prenda

NO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

10/22/2025

10/22/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S

EMITIDA

11/20/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/19/2026

11/20/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

DIANA CECILIA MENESES MUÑOZ

C

1083865838

11/14/2024

JAVIER MUÑOZ PEREZ

C

10303474

10/15/2020

11/14/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

145508085

10/15/2020

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL F

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

279008969

10/22/2025

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

254586267

11/14/2024

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL F

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

REPORTE DE RECLAMACIONES
06/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GDQ011			

VIGENCIA POLIZA	SIN HISTORIAL
-----------------	---------------

VEHICULO SIN HISTORIAL DE POLIZAS NI RECLAMACIONES

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.