



COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO **P008523001251**
XXX



N° INSPECCION	5045442	TURNO	1
FECHA	19-Abr-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	RODRIGUEZ ANGIE		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO HIBRIDO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	43206004
VALOR AUTOMÁS	\$ 140.700.000	VALOR FASECOLDA	\$ 140.700.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

PZK402

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	CUPRA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	FORMENTOR DRIVE AT 1500CC T 4X2 6AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	3529
MODELO	2026	COLOR	GRIS MAGNETICO METALIZADO
NACIONALIDAD	ESPAÑA	N° CHASIS	VSSZZZKM5TR004495
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	VSSZZZKM5TR004495
CILINDRAJE	1498	N° MOTOR	DXD U37335
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	SEBASTIAN FERNANDEZ	IDENTIFICACIÓN	1000150626

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,LEVES RAYONES EN BOMPER TRASERO Y COMPUERTA BAUL, NO SE IMPRONTA NO SE DICTAMINA NUMERO DE MOTOR POR DIFICIL ACCESO; ; SISTEMAS DE SEGURID ORIGINALS HASTA LA FECHA DE INSPECCION


REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 99,00%

2 BOMPER TRASERO	RAYON
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	RAYON

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	90%	90%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
96 %	97 %


<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 100,00%

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



ERICK DANIEL QUINTERO CAMPUZANO

C.C. 1022968774

SEBASTIAN FERNANDEZ

C.C. 1000150626

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Datos del Servicio

PZK402

Solicitante	RODRIGUEZ ANGIE		
MARCA	CUPRA	COLOR	GRIS MAGNETICO META
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2026
TIPO	FORMENTOR DRIVE AT 1500CC T 4X2 6AB	SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	3529	CILINDRAJE	1498
COMBUSTIBLE	GASO ELEC	TIPO CAJA	AUTOMÁTICA

N° Inspección	5045442
Fecha	19-Abr-2026
Servicio Solicitado	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO HIBRIDO
Resultado	ASEGURABLE SI
Asegurado	SEBASTIAN FERNANDEZ
Identificación	1000150626

Observación

; ; LEVES RAYONES EN BOMPER TRASERO Y COMPUERTA BAUL, NO SE IMPRONTA NO SE DICTAMINA NUMERO DE MOTOR POR DIFICIL ACCESO; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
FIJACIÓN DE ACCESORIOS INTERIORES Y EXTERIORES	BUENO
FRENADO DE EMERGENCIA (ABS)	BUENO
PEDAL DE FRENO DESPLAZAMIENTO CON ESFUERZO	BUENO
RUIDOS / VIBRACIONES EN DIRECCIÓN CON SUSPERFICIE IRREGULAR EN CURVAS	BUENO
RUIDOS CAJA AUTOMATICA VEHÍCULO ESTACIONADO (R y D)	BUENO
RUIDOS EN SUSPENSIÓN CON SUPERFICIE IRREGULAR	BUENO
RUIDOS/VIBRACIONES AL ACTIVAR LA TRANSMISIÓN 4X4 (SI APLICA)	NO APLICA
RUIDOS/VIBRACIONES CAMBIANDO LAS MARCHAS DE VELOCIDAD	BUENO
RUIDOS/VIBRACIONES EN TREN MOTRIZ CON VELOCIDAD CRUCERO	BUENO
RUIDOS/VIBRACIONES FRENANDO EL VEHICULO DE FORMA CONTROLADA	BUENO
VIBRACIÓN PEDAL FRENO	BUENO

ESTADO GENERAL

NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCION	ESTADO
ACEPTACIÓN DE LAS MARCHAS DE VELOCIDAD	BUENO
ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN CON MARCHA EN LINEA RECTA	BUENO
ESTABILIDAD DE VELOCIDAD Y SUSPENSIÓN A VELOCIDAD CRUCERO	BUENO
ESTABILIDAD DEL VEHICULO AL MOMENTO DE FRENAR	BUENO
GRADUACIÓN DE FRENO DE MANO Y APLICACIÓN DE ESFUERZO SOBRE EL MISMO	BUENO
RETORNO DE REVOLUCIONES DE MOTOR EN CAMBIOS DE MARCHA	BUENO
SUAVIDAD EN EL EMBRAGUE	NO APLICA
SUAVIDAD EN LA DIRECCIÓN	BUENO

ESTADO GENERAL

NO PRESENTO NOVEDADES

EXPERIENCIA DE CONDUCCION	ESTADO
ACELERAR MOTOR A 4000 R.P.M. Y DEBE BAJAR 700>=900 R.P.M.CONTINUAMENTE	BUENO
ACTIVACIÓN SENSORES DE PROXIMIDAD Y CAMARA DE REVERSA	BUENO
ALTURA DE PEDAL DE EMBRAGUE Y APLICACIÓN DE ESFUERZO SOBRE EL MISMO	NO APLICA
COLOR DE HUMO DE ESCAPE EN PARAMETROS NORMALES	BUENO
FUGAS FLUIDOS	BUENO
GRADUACIÓN ALTURA DE TIMON	BUENO
HOLGURA NO EXCESIVA DE LA BARRA DE CAMBIOS (SI APLICA)	NO APLICA
RECLINACIÓN DE SILLA DE CONDUCTOR Y COPILOTO	BUENO
RETORNA A R.P.M. DE RALENTI EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 3 A 4 SEGUNDOS	BUENO
RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR	BUENO
TEMPERATURA DEL MOTOR	BUENO
TEMPERATURA Y NIVEL DE ACEITE	BUENO
TESTIGOS DE ALERTA EN TABLERO DE INSTRUMENTOS	BUENO

ESTADO GENERAL

FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL

ERICK DANIEL QUINTERO CAMPUZANO
C.C. 1022968774

SEBASTIAN FERNANDEZ
C.C. 1000150626





Datos del Servicio

Solicitante	RODRIGUEZ ANGIE		N° Inspección	5045442	
MARCA	CUPRA	COLOR	GRIS MAGNETICO META	Fecha	19-Abr-2026
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2026	Servicio Solicitado	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO HIBRIDO
TIPO	FORMENTOR DRIVE AT 1500CC T 4X2 6AB	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS CALLE 134
KILOMETRAJE	3529	CILINDRAJE	1498	Asegurado	SEBASTIAN FERNANDEZ
COMBUSTIBLE	GASO ELEC	TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	Identificación	1000150626


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 1%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%.SE RECOMIENDA SINCRONIZACIÓN Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE.

FIRMA INSPECTOR: ERICK DANIEL QUINTERO CAMPUZANO
C.C. 1022968774
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: SEBASTIAN FERNANDEZ
C.C. 1000150626
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: abril 19, 2026 NP - PC

RAD: 5045442

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: CUPRA

LÍNEA: FORMENTOR DRIVE /

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.026

COLOR: GRIS MAGNETICO METALIZA

PLACAS: PZK402

MOTOR: DXD U37335

SERIE: VSSZZZKM5TR004495

CHASIS: VSSZZZKM5TR004495

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: FERNANDEZ

SEBASTIAN

C.C. No. 1000150626 DE _____

DIRECCIÓN RESIDENCIA: BOGOTA

TEL: 3502625597

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO

LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO

TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
PZK402

4/19/2026 9:19:11 AM

MARCA VEHÍCULO	CUPRA
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	FORMENTOR
CILINDRAJE	1.498
COLOR	GRIS MAGNETICO METALIZADO
AÑO MODELO	2026
COMBUSTIBLE	GASO ELEC
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	VSSZZKM5TR004495
#SERIE	VSSZZKM5TR004495
# VIN	VSSZZKM5TR004495
#MOTOR	DXD U37335
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2000
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10037252104	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	42613805	FECHA VENCIMIENTO	10/12/2026
FECHA EXPEDICIÓN	10/12/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	11/12/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA



Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	15/12/2025
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	SI	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1032376105
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	15/12/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

 Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



COPIA DE INTERNET

PZK402

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC	N° INSPECCION	5045442	TURNO	1
MARCA	CUPRA	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	19-Abr-2026		
TIPO	FORMENTOR DRIVE AT 1500CC T 4X2 6AB	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	3529	SOLICITADO POR	RODRIGUEZ ANGIE		
MODELO	2026	COLOR	GRIS MAGNETICO METALIZADO	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO HIBRIDO		
NACIONALIDAD	ESPAÑA	N° CHASIS	VSSZZKM5TR004495				
N° MOTOR	DXD U37335	N° SERIAL	VSSZZKM5TR004495				

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS BAJO
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



ERICK DANIEL QUINTERO CAMPUZANO
C.C. 1022968774


SEBASTIAN FERNANDEZ
C.C. 1000150626

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR
Muévete Tranquilo


Informe de diagnóstico de todo el sistema

Automas


























N ° de pedido: N/A







Time: abril 19, 2026
10:43:24 Información comercial

Nombre de la empresa: Automas	Teléfono de contacto: .	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: .	Dirección2: N/A	Técnicos: .

 Vehicle Information

Marca: SEAT	Modelo: N/A	Año: 1996
Desplazamiento: G 2.0 MPI NU	VIN: VSSZZZKM5TR004495	Versión del software del vehículo: V10.22
Kilometraje: 3529 Kilómetros	Número de licencia: PZK402	Nombre del cliente: N/A

B201000 Sin ajuste básico	pasivo/ esporádico
01 Electrónica del motor	
02 Electrónica del cambio	
03 Electrónica de los frenos	
08 Electrónica del aire acondicionado/calefacción	
09 Centralita eléctrica electrónica	
13 ACC	
15 Airbag	
19 Interfaz de diagnosis para bus de datos	
21 Gestión de batería 2	
23 Servofreno	
2B Bloqueo columna direc.	
36 Regulación del asiento del lado del conductor	
44 Dirección asistida	
5F Electrónica de información 1	
6C Sistema de cámara de marcha atrás	
6D Electrónica tapa trasera	
76 Ayuda de aparcamiento	
A5 Sensores delanteros para sistemas de asistencia al conductor	
B7 Interfaz para sist. acceso y arranque	
C4 Transformador tensión	
CA Unidad de control del techo corredizo	
CC Alternador de arranque	
D6 Mando de la luz izquierda 2	
D7 Mando de la luz derecha 2	
DE Cargador 1 para terminales móviles	

8109 Radar de campo cercano 1	
810A Radar de campo cercano 2	
811E Unidad de control para protección antirrobo del. izq.	
811F Unidad de control para protección antirrobo del. der.	
8120 Unidad de control para protección antirrobo tras. izq.	
8121 Unidad de control para protección antirrobo tras. der.	

Informe de flujo de datos

Automas

N ° de pedido: N/A

Time: abril 19, 2026
10:42:29

🚗 Información comercial		
Nombre de la empresa: Automas	Teléfono de contacto: .	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: .	Dirección2: N/A	Técnicos: .

🚗 Vehicle Information		
Marca: SEAT	Modelo: N/A	Año: 1996
Desplazamiento: G 2.0 MPI NU	VIN: VSSZZZKM5TR004495	Versión del software del vehículo: V10.22
Kilometraje: 3529 Kilómetros	Número de licencia: PZK402	Nombre del cliente: N/A

📱 Número de sistemas escaneados (1)		Pre-reparación
Sistema		Estado (0)
21 Gestión de batería 2		✓
21 Gestión de batería 2		✓
Datos en tiempo real (36)		
Límites de carga absolutos Tensión máxima		50.5V
Límites de carga absolutos Tensión mínima		26V
Límites de carga absolutos Corriente de descarga máxima		357A
Límites de carga absolutos Corriente de carga máxima		357A
Batería alto voltaje, capacidad nominal		16Ah
Corriente de la batería de alto voltaje / híbrida		-0.16A
Corriente 2 de la batería de alto voltaje / híbrida		-1.22A
Tensión de la batería de alto voltaje		43.5V
Tensión en el sistema de alto voltaje Tensión de la batería de alto voltaje/híbrida tras los cont.		43.5V
Tensión en el sistema de alto voltaje Tensión de la batería de alto voltaje/del sistema híbrido tras los contactores 2		43.6V
Tiempo restante de la bat. de tracción Vida restante de paquete de la batería híbrida		100.0%
Estado de carga de la batería Datos		43%

Nivel de carga celda 01 Datos	43%
Nivel de carga celda 02 Datos	43%
Nivel de carga celda 03 Datos	43%
Nivel de carga celda 04 Datos	43%
Nivel de carga celda 05 Datos	43%
Nivel de carga celda 06 Datos	44%
Nivel de carga celda 07 Datos	N/A
Nivel de carga celda 08 Datos	N/A
Nivel de carga celda 09 Datos	N/A
Nivel de carga celda 10 Datos	N/A
Nivel de carga celda 11 Datos	N/A
Nivel de carga celda 12 Datos	N/A
Celda 1	N/A
Celda 2	N/A
Celda 3	N/A
Celda 4	N/A
Celda 5	N/A
Celda 6	N/A
Celda 7	N/A
Celda 8	N/A
Celda 9	N/A
Celda 10	N/A
Celda 11	N/A
Celda 12	N/A