

Colserauto

Certificado 1040370

24/06/2026

Fecha:	Compañía de Seguros:	Placa:	JIS280
Atendido para:	1033002249		29
No. Inspección:		MEDELLIN	LIVIANOS
Centro de inspección:			

Asegurable: **No Aplica** *Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras*

Datos

Marca	VOLKSWAGEN	Tipo de pintura	Metallizada
Clase	AUTOMOVIL	Modelo	2019
Tipo	JETTA [7]	Carrocería	AUTO SEDAN
Color	AZUL	Cilindraje	1395
Cod. Fasec.	09201251	Combustible	GASOLINA
No. Motor	CZD141334	Nacionalidad	MEX
No. Chasis	3VWT66BUXKM083562	Tipo de caja	TIPTRONICA
No. Serial	3VWT66BUXKM083562	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	58587		
Enviado a	CARRERA 48 # 20 - 37		

Chequeo control de Calidad

Compañía	CLIENTE PREFERENCIAL MEDELLIN
Sucursal	PRINCIPAL
Intermediario	MONICACASTELLANOS
Nombre	MONICA CASTELLANOS HERNANDEZ
Identificación	1110459725
Dirección	CRA 28 # 17 452
Profesión	OTROS
Tel.	3007327949
V/R Cliente	\$ 0
V/R Fasecolda	\$ 68.400.000
V/R Colserauto	\$ 68.400.000
V/R Accesorios	\$ 200.000 + VR Accesorios

Chequeo control de Calidad




Estado General

Latonería	88%
Pintura	80%
Vidrios	100%
Chasis	100%
Tapicería	100%
Fugas Fluidos	100%
Identificación	100%

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

El reporte de kilometraje hace referencia al
 El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo que registra el odómetro al momento de la Inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
 En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS, LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CAUCHOS Y BUJES DE SUSPENSION. PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTA SU INSPECCION., NO SE ANEXA IMAGEN Y/O IMPRONTA DE NUMERO DE MOTOR, NO SE DA CONCEPTO TÉCNICO., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

Accesorios

Radio	Radio con unidad CD	Equalizador	Caja de CD 5	Planta	Parlantes	Twitter	Vidrios eléctricos	Película de seguridad	Desempañador	Espejo retrovisor	Espejos electrónicos	Plumilla trasera	Bloqueo central	3er. Stop	Dirección asistida
Dirección hidráulica	Aire acondicionado	Llantas	Copas	Rines	Amplificadores	Alarma	Reloj	Cinturones de seguridad	Encendedor	Tapicería de cuero	Explotadoras	Porta equipaje	Techo corredizo	Spoiler	Otros

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	6	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

Copyright © 2003 Colserauto S. A.: Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.


Observaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR AL VEHICULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALINEACION, FRENCOS Y SUSPENS. S.I.

Chequeo control de Calidad

Llantas

(% Vida útil de las 4 llantas)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



90%

90%

80%

80%

Valor de desviación en metros por kilometraje		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:


Chequeo control de Calidad

Fotos vehículo

Marca VOLKSWAGEN

Clase AUTOMOVIL

Tipo JETTA [7]



Firma Cliente : _____
C.C.

Inspector
ROBINSON ARTURO VIVARES LUNA

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S. A.** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morla: Calle 74 # 67C - 15 / Cel. 315 395 5745 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Chequeo control de Calidad

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

828367

FECHA:	24/06/2026	PLACA:	JIS280
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1033002249	ROMBO:	29
CENTRO DE INSPECCION:	MEDELLIN - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2019
TIPO	JETTA [7]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	1395
COD. FASEC.	09201251	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CZD141334	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3VWT66BUXKM083562	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3VWT66BUXKM083562	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	58587

NOMBRE	MONICA CASTELLANOS HERNANDEZ
IDENTIFICACION	1110459725
DIRECCION	CRA 28 # 17 452
TELEFONO	3007327949
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 68.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 68.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 200.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NO FUNCIONA *
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

COLSERAUTO
NIT:860.853.523-8

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

Fecha:	24/06/2026	No. Informe:	1033002249
Placa:	JIS280	Ciudad:	MEDELLIN - LIVIANOS

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	VOLKSWAGEN
Clase	AUTOMOVIL
Tipo	JETTA [7]
Modelo	2019
Nacionalidad	MEX
Color	AZUL
Cilindraje	1395

Nombre	MONICA CASTELLANOS HERNANDEZ
Cédula de ciudadanía (NIT)	1110459725
Dirección	CRA 28 # 17 452
Teléfono	3007327949
Rombo	29

No. Motor	No. Serie	No. Chasis
CZD141334	3VWT66BUXKM083562	3VWT66BUXKM083562

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10034387968**

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JIS280	VOLKSWAGEN	JETTA SPORTLINE	2019
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
1.395	AZUL SEDA METALICO	DEPTO. COLOMBIA	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
CZD141334	N	3VWT66BUXKM083562	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3VWT66BUXKM083562	N	3VWT66BUXKM083562	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): **DUQUE GOMEZ ANDRES FELIPE**

IDENTIFICACIÓN C.C. **89002899**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****
BLINDAJE *****
POTENCIA HP **150**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN FE **29/08/2018** PUERTAS **4**
192018000093836 I

LIBERTACIÓN A LA PROPIEDAD *****

FECHA MATRÍCULA **03/10/2018** FECHA EXP. LIC. TTO **22/05/2025** FECHA VENCIMIENTO *****


ORGANISMO DE TRÁNSITO **ESTRÍA DE TTOYTTT MCPAL ARMENIA**



LT11000179301

Concepto e Improntas

- Motor**
- Original
- Regrabado
- Grabado
- Serial**
- Original
- Regrabado
- Grabado
- Chasis**
- Original
- Regrabado
- Grabado



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES
24/06/2026

	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JIS280	DAÑOS MENOR CUANTIA	06/03/2024	\$ 7.711.748

VIGENCIA POLIZA VENCIDA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación Exclusivamente de las compañías aseguradoras; Colserauto S.A., ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la pagina Publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso de información pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	24/06/2026	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	JIS280	Centro de Servicio:	MEDELLIN - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	NOMBRE	MONICA CASTELLANOS HERNANDEZ
MODELO	2019	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1110459725
N° DE MOTOR	CZD141334	DIRECCIÓN	CRA 28 # 17 452
N° SERIE	3VWT66BUXKM083562	TELEFONO	3007327949
N° CHASIS	3VWT66BUXKM083562		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
222	NUMERO DE CHASIS ORIGINAL
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
221	NUMERO DE SERIE ORIGINAL
222	NUMERO DE CHASIS ORIGINAL
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
221	NUMERO DE SERIE ORIGINAL

OBSERVACIONES

NO SE ANEXA IMAGEN Y/O IMPRONTA DE NUMERO DE MOTOR, NO SE DA CONCEPTO TÉCNICO.



ERNESTO ALEXANDER MATEUS ROJAS
 Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121
 Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 488633

Fecha Expedición: 24 6 2026 Hora: 3:42 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034387968

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10034387968

Fecha matrícula

10/3/2018

PLACA

JIS280

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3VWT66BUXKM083562

Clasificación

AUTOMOVIL - PASAJEROS

Color

AZUL SEDA METALICO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

3VWT66BUXKM083562

Marca

VOLKSWAGEN

Cilindraje

1395

Pasajeros sentados

Número de motor

CZD141334

Línea

JETTA SPORTLINE

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Número de chasis

3VWT66BUXKM083562

Modelo

2019

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1361.00

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

13764

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA EL SAMAN S.A.S	10/29/2025	10/29/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S	EMITIDA	10/12/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/11/2026	10/12/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
ANDRES FELIPE DUQUE GOMEZ	C	89002899	5/22/2025	
ANGIE DUQUE GAVIRIA	C	1094912786	10/3/2018	5/22/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
---------------------	-------------------	---------------------	---------

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

279470622

10/29/2025

CDA EL SAMAN S.A.S

Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

253572855

10/29/2024

CDA ARMENIA S.A.S

Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

267722303

5/22/2025

STRIA DE TTOYTTE MCPAL ARMI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

117969769

10/3/2018

STRIA DE TTOYTTE MCPAL ARMI

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

221520884

11/2/2023

CDA ARMENIA S.A.S

Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	30254		
Fecha de Expedición:	24/06/2026	Hora:	01:48

Aspecto del Vehículo

Placa:	JIS280
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	JETTA [7]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	1395
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	MONICA CASTELLANOS HERNANDEZ
Id Solicitante:	1110459725
Fecha Informe:	24/06/2026
Centro de Validación:	MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3VWT66BUXKM083562
Número de Serie:	3VWT66BUXKM083562
Número de motor:	CZD141334
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.