



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P063578000019
XXX

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX50 GRAND TOURING SIGNATURE AT 2500	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	23342
MODELO	2025	COLOR	BLANCO PLATINO
NACIONALIDAD	ESTADOS UNIDOS	N° CHASIS	JM7VA4WLASN200306
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	2488	N° MOTOR	PY11146679
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	FLOR OJEDA GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	20550895



N° INSPECCION	5230928	TURNO	1
FECHA	4-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	CDA AUTOMAS COTA		
SOLICITADO POR	NICOLAS GIRALDO OJEDA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05606133
VALOR AUTOMÁS	\$ 171.600.000	VALOR FASECOLDA	\$ 175.100.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

PRM578

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,VEHICULO CON ADAPTACION DE ESTRIOS A CARROCERIA POR MEDIO DE TORNILLOS, SIN AFECTAR CARROCERIA. SISTEMA DE ESCAPE INTERVENIDO, NO POR SILENCIADOR.; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION




REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %


CARROCERIA - EXTERIOR

99,00%

- 1 BOMPER DELANTERO
2 BOMPER TRASERO


RAYON
SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

ALINEAR EJE DELANTERO , ALINEAR EJE TRASERO





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
GANCHO REMOLQUE	GENERICO SENCILLO	1	200000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



ALEX MAURICIO SANABRIA FORERO
C.C. 1069755534

FLOR OJEDA GOMEZ
C.C. 20550895

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

PRM578

Datos del Servicio

Solicitante	NICOLAS GIRALDO OJEDA			N° Inspección	5230928
MARCA	MAZDA	COLOR	BLANCO PLATINO	Fecha	4-Sep-2026
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2025	Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO PLUS
TIPO	CX50 GRAND TOURING SIGNATURE AT 250	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	CDA AUTOMAS COTA
KILOMETRAJE	23342	CILINDRAJE	2488	Asegurado	FLOR OJEDA GOMEZ
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	Identificación	20550895


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 3 %, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20 %. SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO

FIRMA INSPECTOR: ALEX MAURICIO SANABRIA FORERO
C.C. 1069755534
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: FLOR OJEDA GOMEZ
C.C. 20550895
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: septiembre 04, 2026 NP - PC
RAD: 5230928

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: MAZDA
LÍNEA: CX50 GRAND TOURIN
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.025
COLOR: BLANCO PLATINO
PLACAS: PRM578
MOTOR: PY11146679
SERIE: null
CHASIS: JM7VA4WLASN200306

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: OJEDA GOMEZ
FLOR
C.C. No. 20550895 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: KR 12 12 03
TEL: 3107969027

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMIONETA PASAJ.

MAZDA

CX50 GRAND TOURING SIGNATURE AT 2500

WAGON

2025

ESTADOS UNIDOS

PY11146679

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

23342

BLANCO PLATINO

JM7VA4WLASN200306

null

N° INSPECCION

5230928

FECHA

4-Sep-2026

CENTRO INSPECCION

CDA AUTOMAS COTA

SOLICITADO POR

NICOLAS GIRALDO OJEDA

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE ORO LIVIANO PLUS

TURNO

1

PRM578

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

BUENO

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

BUENO

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



ALEX MAURICIO SANABRIA FORERO

C.C. 106975534

FLOR OJEDA GOMEZ

C.C. 20550895

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 6

Informe de diagnóstico de todo el sistema

IWS029

N ° de pedido: N/A
Time: septiembre 4, 2026
14:46:31

Información comercial

Nombre de la empresa: IWS029	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808802
Correo electrónico: caja.cota@cdacota.com.co	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: Mazda	Modelo: CX-50	Año: 2025
Desplazamiento: --	VIN: JM7VA4WLASN200306	Versión del software del vehículo: V10.62
Kilometraje: 23343 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (30)

Pre-reparación

Sistema	Estado (3)
BCM (Módulo de Control de Cuerpo)	1
DTCs (1)	
B13D3-16 Transmisor de PATS - Tensión de circuito por debajo del umbral	Actual
ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)	1
DTCs (1)	
U0401-68 Se recibieron datos no válidos del módulo de control del motor/módulo de control del grupo motor y transmisión. - Información de eventos	Pasado
WC (Cargador Inalámbrico (Qi))	1
DTCs (1)	
U3003-16 Tensión de batería - Tensión de circuito por debajo del umbral	Pasado
DASH_ESU (Unidad de Suministro Eléctrico de Tablero)	✓
PCM (Módulo de control del tren motriz)	✓
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	✓
ESU (Unidad de suministro eléctrico)	✓
LFU (Unidad de Control LF)	✓
VCM (Módulo de Control del Vehículo)	✓

CMU (Unidad principal de conectividad)	✓
EPS (Dirección de Energía Electrónica)	✓
IC (Grupo de instrumentos)	✓
RCM (Airbag)	✓
ALH/AFS/ALV (Módulo de Control de Faros LED Adaptables/Módulo de Control AFS/Módulo de Control de Nivelación Automática)	✓
LCMR (Módulo de Control de Luz (Derecho))	✓
LCML (Módulo de Control de Luz (Izquierdo))	✓
FR (Sensor de Radar Delantero)	✓
HUD (Display Superior)	✓
ISB_AMP (Sistema Audible del Vehículo que Se Aproxima)	✓
DOOR_ESU_D (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Conductor))	✓
PLG (Compuerta Elevadora Eléctrica)	✓
DOOR_ESU_P (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Pasajero))	✓
PSM (Módulo del asiento del acompañante)	✓
VMC (Ver la Cámara del Monitor)	✓
FSC (Cámara de detección de alcance)	✓
FSRL (Sensor de Radar del Lado Delantero (LH))	✓
RSRR (Sensor de Radar del Lado Trasero (Derecho))	✓
FSRR (Sensor de Radar del Lado Delantero (RH))	✓
RSRL (Sensor de Radar del Lado Trasero (Izquierdo))	✓
CCU (Unidad de Control de Clima)	✓



Informe de diagnóstico de todo el sistema

IWS029

N ° de pedido: N/A
Time: septiembre 4, 2026
14:46:31

Información comercial

Nombre de la empresa: IWS029	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808802
Correo electrónico: caja.cota@cdacota.com.co	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: Mazda	Modelo: CX-50	Año: 2025
Desplazamiento: --	VIN: JM7VA4WLASN200306	Versión del software del vehículo: V10.62
Kilometraje: 23343 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (30)

Pre-reparación

Sistema	Estado (3)
BCM (Módulo de Control de Cuerpo)	1
DTCs (1)	
B13D3-16 Transmisor de PATS - Tensión de circuito por debajo del umbral	Actual
ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)	1
DTCs (1)	
U0401-68 Se recibieron datos no válidos del módulo de control del motor/módulo de control del grupo motor y transmisión. - Información de eventos	Pasado
WC (Cargador Inalámbrico (Qi))	1
DTCs (1)	
U3003-16 Tensión de batería - Tensión de circuito por debajo del umbral	Pasado
DASH_ESU (Unidad de Suministro Eléctrico de Tablero)	✓
PCM (Módulo de control del tren motriz)	✓
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	✓
ESU (Unidad de suministro eléctrico)	✓
LFU (Unidad de Control LF)	✓
VCM (Módulo de Control del Vehículo)	✓

CMU (Unidad principal de conectividad)	✓
EPS (Dirección de Energía Electrónica)	✓
IC (Grupo de instrumentos)	✓
RCM (Airbag)	✓
ALH/AFS/ALV (Módulo de Control de Faros LED Adaptables/Módulo de Control AFS/Módulo de Control de Nivelación Automática)	✓
LCMR (Módulo de Control de Luz (Derecho))	✓
LCML (Módulo de Control de Luz (Izquierdo))	✓
FR (Sensor de Radar Delantero)	✓
HUD (Display Superior)	✓
ISB_AMP (Sistema Audible del Vehículo que Se Aproxima)	✓
DOOR_ESU_D (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Conductor))	✓
PLG (Compuerta Elevadora Eléctrica)	✓
DOOR_ESU_P (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Pasajero))	✓
PSM (Módulo del asiento del acompañante)	✓
VMC (Ver la Cámara del Monitor)	✓
FSC (Cámara de detección de alcance)	✓
FSRL (Sensor de Radar del Lado Delantero (LH))	✓
RSRR (Sensor de Radar del Lado Trasero (Derecho))	✓
FSRR (Sensor de Radar del Lado Delantero (RH))	✓
RSRL (Sensor de Radar del Lado Trasero (Izquierdo))	✓
CCU (Unidad de Control de Clima)	✓

