

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: El Carmen de Viboral - Antioquia

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: 26 de septiembre de 2026 - 12:18:08 **NP - PC**

RAD: 286312

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: COROLLA [12] L TP 1800CC 2AB ABS

TIPO: Particular

MODELO: 2016

COLOR: GRIS METALICO

PLACAS: USY619

MOTOR: 2ZR-L614350

SERIE: 5YFBU8HE6GP311797

CHASIS: 5YFBU8HE6GP311797

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: Yokomotor S.A

C.C. No. CC 800041829 DE -----

DIRECCIÓN RESIDENCIA: BOGOTA

TEL: 2151518

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexas al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y

HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE

SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: Yokomotor S.A

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: SNEIDER ALEXANDER CARO TAMAYO
CC 10376349300
EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: YOKOMOTOR S.A
CC 800041829
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR
www.automas.com.co - serviciocliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



PE-R-05 VERSION 04 2023/001

COPIA DE INTERNET


No. DE SERVICIO
P141115286312

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCIÓN	286312	TURNO	-----	USY619
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	-----	FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2026 - 12:20:29			
TIPO	COROLLA [12] L TP 1800CC 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCIÓN	MOVIL IH 13			
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	138585	SOLICITADO POR	-----			
MODELO	2016	COLOR	GRIS METALICO	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS			
NACIONALIDAD	ESTADOS UNIDOS	N° CHASIS	5YFBU8HE6GP311797	VALOR MERCADO	\$ 59.780.000	COD. FASECOLDA	09001137	
TIPO CAJA	TP	N° SERIAL	5YFBU8HE6GP311797	VALOR AUTOMAS	\$ 0	VALOR FASECOLDA	\$ 55.900.000	
CILINDRAJE	1798	N° MOTOR	2ZR-L614350	VALOR ACCESORIOS	\$ 540.000			
ASEGURADORA	YOKOMOTOR S.A	SUCURSAL	MOVIL IH 13	RESULTADO	ASEGURABLE SI			
INTERMEDIARIO	DIRECTO - YOKOMOTOR SA .	CLAVE	34661					
CLIENTE	-----	IDENTIFICACIÓN	800041829					

OBSERVACIONES: CARROCERIA CON RAYONES Y SUMIDOS, RINES RAYADOS, TAPA CARTER CAJA Y MOTOR RAYADAS CON SUMIDOS, PARTE BAJA RAYADA CON DEFORMACIONES, SE SUGIERE PROXIMO A CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS,.



Revisión Visual



Malo 0% - 59%

Aceptable 60% - 89%

Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

96%

- * PISO CARROCERIA RAYON
- * REF. PISOS DER. DEF. MEDIA
- * REF. PISOS IZQ. DEF. MEDIA
- * CUNA MOTOR RAYON
- * LARGUERO CAPOTA DERECHO SUMIDO

CARROCERÍA - EXTERIOR

93%

- 6 ESTRIBO DERECHO RAYON
- 12 ESTRIBO IZQUIERDO RAYON
- 1 BOMPER DELANTERO RAYON
- 8 BOMPER TRASERO RAYON
- 2 CAPOT RAYON
- 14 COSTADO IZQUIERDO BIEN REPINTADO
- 9 FAROLA IZQUIERDA RAYADO
- 3 GÍFANGO DEL DERECHO RAYON
- 10 GUARDAFANGO IZQ. SUMIDO
- 11 PUERTA DEL IZQ. BIEN REPINTADO
- 5 PUERTA DELANTERA DER. SUMIDO
- 7 PUERTA TRASERA DER. SUMIDO
- 13 PUERTA TRASERA IZQ. BIEN REPINTADO
- 4 RETROVISOR DER. RAYON

FUGA DE FLUIDOS

90%

PINTURA

84%

- * IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS
- * PIEL DE NARANJA DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno

Aceptable

Malo


71% - 100%

50% - 70%

0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS




DER.

RUEDAS TRASERAS



DER.

FRENO DE MANO



>60%

59% - 11%

<10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS



80%



80%



20%



10%

61% - 100%

40% - 60%

0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA



TRASERA




<-6 y/o >6

(-)6(-)10 -- (+)6(+)10

<-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
CAMARA DE REVERSA	GENERICA CON MONITOR	1	\$ 370.000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	\$ 170.000


Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS		
SERIAL		MOTOR

FIRMA INSPECTOR: SNEIDER ALEXANDER CARO TAMAYO
CC 10376349300
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: 800041829
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR
www.automas.com.co - serviciocliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



PER-02 VERSION 05 2023/03/01

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	-----
TIPO	COROLLA [12] L TP 1800CC 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	138585
MODELO	2016	COLOR	GRIS METALICO
NACIONALIDAD	ESTADOS UNIDOS	N° CHASIS	5YFBU8HE6GP311797
N° MOTOR	2ZR-L614350	N° SERIAL	5YFBU8HE6GP311797

N° INSPECCIÓN	286312	TURNO	-----
FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2026 - 12:20:29		
CENTRO INSPECCIÓN	MOVIL IH 13		
SOLICITADO POR	-----		
SERVICIO SOLICITADO	LTA + PERITAJE + CERTIMÁS BASICO		


USY619

OBSERVACIONES: -----




Fuga de fluidos

- ▶ ACEITE COMPRESOR A/A NO
- ▶ AMORTIGUADORES NO
- ▶ BOMBA EMBRAGUE NO
- ▶ TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ▶ ACEITE MOTOR NORMAL
- ▶ DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- ▶ EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- ▶ LAVAPARABRISAS NORMAL
- ▶ LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- ▶ REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ▶ ALFOMBRA PISO BUENO
- ▶ BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- ▶ CARTERAS PUERTAS BUENO
- ▶ CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- ▶ CONSOLA CENTRAL BUENO
- ▶ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- ▶ GUANTERA BUENO
- ▶ MILLARE BUENO
- ▶ PARASOLES BUENO
- ▶ TAPICERIA ASIENTOS REGULAR
- ▶ TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- ▶ AIRE ACONDICIONADO BUENO
- ▶ BLOQUEO CENTRAL BUENO
- ▶ CALEFACCION BUENO
- ▶ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ▶ ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- ▶ INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- ▶ LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- ▶ LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- ▶ PITO BUENO
- ▶ RADIO BUENO
- ▶ RELOJ BUENO
- ▶ TACOMETRO BUENO



Luces

- ▶ ALTAS BUENO
- ▶ ANTINEBLA BUENO
- ▶ BAJAS BUENO
- ▶ COCUYOS BUENO
- ▶ DIRECCIONALES BUENO
- ▶ ESTACIONAMIENTO BUENO
- ▶ EXPLORADORAS BUENO
- ▶ FRENO BUENO
- ▶ LUZ TECHO BUENO
- ▶ PLACA BUENO
- ▶ REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- ▶ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- ▶ CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- ▶ CORREA ACCESORIOS BUENO
- ▶ RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- ▶ BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- ▶ BUJES TIJERAS BUENO
- ▶ CATALIZADOR BUENO
- ▶ CRUCETAS NO APLICA
- ▶ CUNA MOTOR BUENO
- ▶ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- ▶ GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- ▶ PROTECTORES INF. REGULAR
- ▶ SILENCIADOR BUENO
- ▶ TIJERAS BUENO
- ▶ TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

FIRMA INSPECTOR: SNEIDER ALEXANDER CARO TAMAYO
CC 10376349300
EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: NIT 800041829
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR
www.automas.com.co - serviciocliente@automas.com.co Linea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

MuéveteTranquilo

COPIA DE INTERNET


No. DE SERVICIO
P141115286312

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCIÓN	286312	TURNO	-----	USY619
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	-----	FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2026 - 12:20:30			
TIPO	COROLLA [12] L TP 1800CC 2AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCIÓN	MOVIL IH 13			
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	138585	SOLICITADO POR	YOKOMOTOR S.A			
MODELO	2016	COLOR	GRIS METALICO	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS			
NACIONALIDAD	ESTADOS UNIDOS	N° CHASIS	5YFBU8HE6GP311797	VALOR MERCADO	\$ 59.780.000	COD. FASECOLDA	09001137	
TIPO CAJA	TP	N° SERIAL	5YFBU8HE6GP311797	VALOR AUTOMAS	\$ 0	VALOR FASECOLDA	\$ 55.900.000	
CILINDRAJE	1798	N° MOTOR	2ZR-L614350	VALOR ACCESORIOS	\$ 540,000			
ASEGURADORA	YOKOMOTOR S.A	SUCURSAL	MOVIL IH 13	RESULTADO	ASEGURABLE SI			
INTERMEDIARIO	DIRECTO - YOKOMOTOR SA .	CLAVE	34661					
CLIENTE	YOKOMOTOR S.A	IDENTIFICACIÓN	800041829					

OBSERVACIONES: CARROCERIA CON RAYONES Y SUMIDOS, RINES RAYADOS, TAPA CARTER CAJA Y MOTOR RAYADAS CON SUMIDOS, PARTE BAJA RAYADA CON DEFORMACIONES, SE SUGIERE PROXIMO A CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS..



Revisión Visual



Malo 0% - 59%



Aceptable 60% - 89%



Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS



96%

- * PISO CARROCERIA RAYON
- * REF. PISOS DER. DEF. MEDIA
- * REF. PISOS IZQ. DEF. MEDIA
- * CUNA MOTOR RAYON
- * LARGUERO CAPOTA DERECHO SUMIDO

CARROCERÍA - EXTERIOR



93%

- 6 ESTRIBO DERECHO RAYON
- 12 ESTRIBO IZQUIERDO RAYON
- 1 BOMPER DELANTERO RAYON
- 8 BOMPER TRASERO RAYON
- 2 CAPOT RAYON
- 14 COSTADO IZQUIERDO BIEN REPINTADO
- 9 FAROLA IZQUIERDA RAYADO
- 3 G/FANGO DEL DERECHO RAYON
- 10 GUARDAFANGO IZQ. SUMIDO
- 11 PUERTA DEL IZQ. BIEN REPINTADO
- 5 PUERTA DELANTERA DER. SUMIDO
- 7 PUERTA TRASERA DER. SUMIDO
- 13 PUERTA TRASERA IZQ. BIEN REPINTADO
- 4 RETROVISOR DER. RAYON



> 60%



59% - 11%



< 10%

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.



80%

DEL. DER.



80%

TRA. IZQ.



20%

TRA. DER.



10%

FUGA DE FLUIDOS



90%

PINTURA



84%

- * IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS
- * PIEL DE NARANJA DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
CAMARA DE REVERSA	GENERICA CON MONITOR	1	\$ 370.000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	GENERIC GENERIC	1	\$ 170.000





Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: SNEIDER ALEXANDER CARO TAMAYO
CC 10376349300
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: 800041829
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este codigo QR
www.automas.com.co - serviciocliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



IN-R-33 - VERSION 01 - 2023/09/01