



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P013207011651
XXX

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX3 GRAND TOURING TP 2000CC TC R18	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	65376
MODELO	2020	COLOR	MACHINE GRAY
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JM7DK2W7AL1424612
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE21343542
ASEGURADORA	MASSYMOTORS .	SUCURSAL	MASSYMOTORS.
INTERMEDIARIO	MASSYMOTORS .	CLAVE	1143958569
CLIENTE	MAZKO S.A.S SAS	IDENTIFICACIÓN	89190805



N° INSPECCION	5108343	TURNO	1
FECHA	27-Jun-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALI NORTE		
SOLICITADO POR	JULIAN ANDRES CHANFUELAN		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05606084
VALOR AUTOMÁS	\$ 90.700.000	VALOR FASECOLDA	\$ 90.700.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

GST841

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; STICKER DE SERIE EN REGULAR ESTADO P SE LOGRA DICTAMINAR - VEHICULO PRESENTA APORTE DE MATERIAL EN PUNTOS ESPECIFICOS DE CARROCERIA, SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA, GUARNECIDOS DE INTERIORES REGULARE ADAPTACION DE PROTECTOR INFERIOR, ABSORVEDOR TRASERO SUSTITUIDO, PRESENTA TORNILLERIA INTERVENIDA EN PIEZAS DE CARROCERIA, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO, COMANDO DE AIRE ACONDICIONADO REGULAR, STICKER SERIAL REGULAR, LLANTAS DELANTERAS PRÓXIMAS A CAMBIO, REVISADO



REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS			92,80 %
59	PARAL CENTRAL DERECHO	SUMIDO	
70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	BUENA REPARACION	

FUGA DE FLUIDOS			100,00%
-----------------	--	--	---------

CARROCERIA - EXTERIOR			91,70%
1	BOMPER DELANTERO	REGULAR	
2	BOMPER TRASERO	RAYON	
3	CAPOT	RAYON	
4	CAPOTA	SUMIDO	
5	COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO	
10	G/FANGO DEL DERECHO	RAYON	
11	GUARDAFANGO IZQ.	RAYON	
17	PUERTA DEL IZQ.	RAYON	
18	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO	
20	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO	
24	RETROVISOR DER.	RAYON	
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON	
26	STOP DERECHO	HERMETICIDAD DEFICIENTE	
27	STOP IZQUIERDO	RAYADO	
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA SUSTITUCION	

PINTURA			84,00%
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS	
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS	

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO				
RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO	
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
30%	30%	60%	60%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN			
DELANTERA		TRASERA	
%	%	%	%

<-6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN	
Desviación del Vehículo en metros por kilometro	





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



MANUEL FRANCISCO PALACIOS ROBINS
C.C. 1005785279

MAZKO S.A.S SAS
C.C. 89190805

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: junio 27, 2026 NP - PC
RAD: 5108343

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: MAZDA
LÍNEA: CX3 GRAND TOURIN
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.020
COLOR: MACHINE GRAY
PLACAS: GST841
MOTOR: PE21343542
SERIE: null
CHASIS: JM7DK2W7AL1424612

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: SAS
MAZKO S.A.S
C.C. No. 89190805 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: _____
TEL: 3111111111

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: MASSYMOTORS.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMIONETA PASAJ.

MAZDA

CX3 GRAND TOURING TP 2000CC TC R18

WAGON

2020

JAPON

PE21343542

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

65376

MACHINE GRAY

JM7DK2W7AL1424612

null

N° INSPECCION

5108343

FECHA

27-Jun-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS CALI NORTE

SOLICITADO POR

JULIAN ANDRES CHANFUELAN

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE PLATA LIVIANO

TURNO

1

GST841

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO APLICA

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO APLICA



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

REGULAR

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

REGULAR

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

REGULAR

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

NO APLICA

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

REGULAR

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



MANUEL FRANCISCO PALACIOS ROBINS

C.C. 1005785279

MAZKO S.A.S SAS

C.C. 89190805

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 6