

No. DE SERVICIO

P045559001431

N° INSPECCION 5213187

TURNO 1

IYO448



CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	4RUNNER (5) LIMITED (FL) TP 4000CC 6AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	153855
MODELO	2016	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTEBU4JR3G5308077
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTEBU4JR3G5308077
CILINDRAJE	3956	N° MOTOR	1GRB273749
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	CARLOS ANDRES BERMUDEZ	IDENTIFICACIÓN	1152206565

FECHA	28-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRANDE		
SOLICITADO POR	CARLOS ANDRES BERMUDEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	09008204
VALOR AUTOMÁS	\$ 164.400.000	VALOR FASECOLD	\$ 174.400.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; BATERIA SUELTA SE SUGIERE ASEGURAR, PUNTOS DE OXIDACION EN PARTE INFERIOR, LEVE OXIDACION EN MARCOS DE PUERTAS, RETOQUE GENERAL DE PINTURA Y APLICACION DE MATERIAL, RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, DEFORMACIONES EN ESTRIBOS OPCIONALES; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS



100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR



89,30%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 2 BOMPER TRASERO
- 3 CAPOT
- 5 COSTADO DERECHO
- 6 COSTADO IZQUIERDO
- 7 FAROLA DERECHA
- 8 FAROLA IZQUIERDA
- 10 G/FANGO DEL DERECHO
- 11 GUARDAFANGO IZQ.
- 17 PUERTA DEL IZQ.
- 18 PUERTA DELANTERA DER
- 19 PUERTA TRASERA DER.
- 20 PUERTA TRASERA IZQ.
- 27 STOP IZQUIERDO
- 28 TAPA BAUL/COMPUERTA

- MALA REPARACION
- MALA REPARACION
- MAL REPINTADO
- BUENA REPARACION
- BIEN REPINTADO
- RAYADO
- RAYADO
- MAL REPINTADO
- BIEN REPINTADO
- BIEN REPINTADO
- MAL REPINTADO
- BIEN REPINTADO
- BIEN REPINTADO
- TALCO FISURADO
- BUENA REPARACION

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.



60%



60%



60%



60%

FUGA DE FLUIDOS



100,00%

PINTURA



84,00%

36 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS

38 PIEL DE NARANJA

DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR


Muévete Tranquilo

 Springer[illegible]

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: _____ **ELKIN RODRIGO LONDOÑO**

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

NT
VALOR
170000



REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PER-04
Versión 05
2023/03/01

CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	KILOMETRAJE	153855
MODELO	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	N° CHASIS	JTEBU4JR3G5308077
N° MOTOR	N° SERIAL	JTEBU4JR3G5308077

N° INSPECCION	5213187	TURNO	1
FECHA	28-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRANDE		
SOLICITADO POR	CARLOS ANDRES BERMUDEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

26847
IYO448

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IYO448

Ficha Técnica

19564

FECHA DE REGISTRO

MARCA VEHÍCULO	TOYOTA
CLASE VEHÍCULO	CAMPERO
LÍNEA VEHÍCULO	4 RUNNER LIMITED
CILINDRAJE	3.956
COLOR	PLATA METALICO
AÑO MODELO	2016
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	JTEBU4JR3G5308077
#SERIE	JTEBU4JR3G5308077
# VIN	1GRB273749
#MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	2855 Kgs
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10035874503	0	STRIA DE TTOYTE MEDELLIN

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	3522574100	FECHA VENCIMIENTO	21/02/2027
FECHA EXPEDICIÓN	21/02/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
FECHA INICIO VIGENCIA	22/02/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	24/03/2026	CENTRO DE REVISIÓN	CDA MOTOS Y CARROS SABANETA S.A.S.
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	12/02/2016
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BUNDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBUNDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	MARIA ISABEL ZAPATA SALDARRIAGA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	DE IDENTIFICACIÓN:	1128405351
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	28/08/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
LEIDY VANESSA HIDALGO MARULANDA	1036650204	NATURAL	08/08/2024	28/08/2025	INACTIVO
FRANCIA SALAZAR ZULUAGA	24432470	NATURAL	27/12/2023	08/08/2024	INACTIVO
FELIPE MEJIA MONTES	75091128	NATURAL	19/09/2019	27/12/2023	INACTIVO
CARLOS JOSE MUNERA GOMEZ	70557280	NATURAL	30/04/2018	19/09/2019	INACTIVO
JOAQUIN ANIBAL ECHEVERRI HERRAN	18496696	NATURAL	12/02/2016	30/04/2018	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE ESTE DOCUMENTO FUE INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583


Muévete Tranquilo



2550

Vehículo: TOYOTA 4RUNNER
Año: 2016
ID: IYO448
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Resultado de la prueba



Notas

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA 6% ENTRE LOS CILINDROS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%.

SE EVIDENCIA REPARACIONES REALIZADAS ANTERIORMENTE AL VEHICULO.

SE RECOMIENDA SINCRONIZACION Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE

AUTOMÁS®
uévete Tranquilo

Firma:

pico
Technology

viernes, 28 de agosto de 2026 Page:1

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Informe de diagnóstico de todo el sistema

N ° de pedido: 17098
Time: agosto 28, 2026
09:46:37

Información comercial

Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669811589
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	Pais o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: TOYOTA	Modelo: 4Runner	Año: 2016
Desplazamiento: --	VIN: JTEBU4JR3G5308077	Versión del software del vehículo: V10.86
Kilometraje: 153855.00 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (18)

Sistema	Procesamiento
EOBD/OBD II	Estado (0) ✓
ECMECT - Motor y ECT	✓
CCS - Control de Crucero	✓
ABS/VSC/TRC - Sistema de Frenos Antibloqueo /Control de Estabilidad del Vehículo /Sistema de Control de Tracción	✓
PPS - Dirección Asistida Progresiva	✓
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplementaria	✓
AC - Aire Acondicionado	✓
CM - Medidor de Combinación	✓
BCM - Módulo de Control de Carrocería	✓
DDM - Motor de la Puerta del Conductor	✓
PDM - Motor de Puerta de Pasajeros	✓
RLDM - Motor de la Puerta Trasera Izquierda	✓
RRDM - Motor de la Puerta Trasera Derecha	✓
SR - Techo Corredizo	✓

THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

1/2

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

AUTOMÁS



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 28, 2026

NP - PC

RAD: 5213187

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: 4RUNNER (5) LIMITED (FL) TP 4000CC 6,

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.016

COLOR: PLATA METALICO

PLACAS: IYO448

MOTOR: 1GRB273749

SERIE: JTEBU4JR3G5308077

CHASIS: JTEBU4JR3G5308077

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: BERMUDEZ

CARLOS ANDRES

C.C. No. 1152206565

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 39 B 39 C 43

TEL: 3146240586

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA  SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo