



DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL VEHÍCULO	30/7/2026 11:30:00
NOMBRE: MICHAEL RUBIO	PLACAS: UCL907	
CEDULA: 1000285690	MARCA Y MODELO: HYUNDAI TUCSON IX35 GL	
CELULAR: 3135517567	VIN: KMHJT81EAFU997664	
CORREO: mirubec@gmail.com	AÑO: 2015	
	KILOMETRAJE: 137,988	

INSPECCIÓN EXTERNA

PINTURA Y CARROCERÍA: 73%



	Evaluación
BÓMPER FRONTAL	REGULAR
BÓMPER TRASERO	REGULAR
CAPÓ	REGULAR
BAÚL	BUENO
PERSIANA	EXCELENTE
FAROS DELANTERO	EXCELENTE
FAROS TRASEROS	EXCELENTE

	Evaluación
PUERTA PILOTO	BUENO
PUERTA COPILOTO	BUENO
PUERTA TRAS IZQU	EXCELENTE
PUERTA TRAS DER	BUENO
GUARD FRONT IZQ	REGULAR
GUARD FRONT DER	REGULAR
GUARD TRAS IZQ	MALO
GUARD TRAS DER	REGULAR
ESTRIBOS	EXCELENTE

	Evaluación
TECHO	EXCELENTE
ESPEJO IZQUIER	BUENO
ESPEJO DERECH	BUENO
ANTENA	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

- Vehículo completamente repintado. Presenta múltiples impurezas en barniz.
- No presenta reparaciones con masilla.
- Se evidencia abolladuras provenientes alrededor de la carrocería, principalmente guardabarro trasero izquierdo.
- Bomper frontal desajustado y rayado.

CHASIS Y ESTRUCTURA: 100%



	Evaluación
PUNTA DELAN IZQUI	EXCELENTE
PUNTA DELANT DER	EXCELENTE
PUNTA TRAS IZQUI	EXCELENTE
PUNTA TRAS DER	EXCELENTE
LARGUERO IZQUIERDO	EXCELENTE
LARGUERO DERECHO	EXCELENTE
TORRES DELANTERAS	EXCELENTE

	Evaluación
PARAL CENTRAL IZQ	EXCELENTE
PARAL CENTRAL DER	EXCELENTE
PARAL DELANT IZQ	EXCELENTE
PARAL DELANT DER	EXCELENTE
PARAL TRAS IZQ	EXCELENTE
PARAL TRAS DER	EXCELENTE
PISO MALETERO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SIN NOVEDAD: No presenta afectaciones en chasis.

FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS 100%




	Evaluación
PUERTA CONDUCTOR	EXCELENTE
PUERTA COPILOTO	EXCELENTE
PUERTA TRAS. IZQUIERDA	EXCELENTE
PUERTA TRAS. DERECHA	EXCELENTE
CAPÓ	EXCELENTE
MALETERO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SIN NOVEDAD.

INSPECCIÓN EXTERNA

FUNCIONAMIENTO LUCES94%



	Evaluación
LUZ DE POSICIÓN	EXCELENTE
LUCES ALTAS	EXCELENTE
LUCES CARRETERA	EXCELENTE
EXPLORADORAS	EXCELENTE
DIRECCIONALES	EXCELENTE
LUCES DE PARQUEO	EXCELENTE
LUCES TRASERAS	EXCELENTE
LUZ DE FRENO	REGULAR
LUZ DE REVERSA	EXCELENTE

OBSERVACIONES:
- Stop izquierdo sin funcionamiento.


NEUMÁTICOS Y RINES78%

DELANTERO IZQUIERDO59%

DESGASTE
PAREJO
RIN
EXCELENTE

TRASERO IZQUIERDO49%

DESGASTE
PAREJO
RIN
EXCELENTE



DELANTERO DERECHO59%

DESGASTE
PAREJO
RIN
BUENO

TRASERO DERECHO51%

DESGASTE
PAREJO
RIN
BUENO

OBSERVACIONES:
- Neumáticos con año de fabricación 2022. + Neumático de repuesto con año de fabricación 2014.
- Se recomienda alinear y balancear ruedas como mantenimiento preventivo.
- Rines levemente rayados.

CRISTALES Y PARABRISAS100%



	Evaluación
PANORAMICO	EXCELENTE
DELANTERO DERE.	EXCELENTE
DELANTERO IZQU.	EXCELENTE
TRASERO DERE.	EXCELENTE
TRASERO IZQ.	EXCELENTE
LUNAS TRASERAS	EXCELENTE
VIDRIO TRASERO	EXCELENTE
ESPEJOS	EXCELENTE


OBSERVACIONES:
- Indicios de levantamiento del polarizado.

INSPECCIÓN INTERNA Y ACCESORIOS

INTERIOR DEL HABITÁCULO

92%


ASIENTOS, TAPICERÍA Y PLASTICOS



Evaluación

ASIENTOS	BUENO
RIEL Y MECANISMO	EXCELENTE
TECHO	EXCELENTE
ALFOMBRA	BUENO
AJUSTE PLÁSTICOS	BUENO

VOLANTE, PEDALES Y BARRA CAMBIOS



Evaluación

VOLANTE	EXCELENTE
PEDALES	BUENO
BARRA DE CAMBI.	EXCELENTE

SISTEMA DE AUDIO



Evaluación

RADIO	EXCELENTE
AUDIO DELANTERO	EXCELENTE
AUDIO TRASERO	EXCELENTE

TABLERO DE INSTRUMENTOS



Evaluación

TACÓMETROS	EXCELENTE
LUZ INTERNA	EXCELENTE
TESTIGOS BASICOS	EXCELENTE
MICA	EXCELENTE

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN



Evaluación

AC - AIRE	REGULAR
CALEFACCIÓN	EXCELENTE
REJILLAS Y DUCT.	EXCELENTE

ELEVAVIDRIOS ELÉC - MANUAL



Evaluación

DELANTEROS	REGULAR
TRASEROS	EXCELENTE

RETROVISORES



Evaluación

DERECHO	BUENO
IZQUIERDO	EXCELENTE
RETROV. CENTRAL	EXCELENTE

CINTURONES DE SEGURIDAD, ARI BAG



Evaluación

CINTURONES DELAN.	EXCELENTE
CINTURONES TRASE.	EXCELENTE
AIRBAGS	EXCELENTE


ALARMA Y BOQUEO CENTRAL



Evaluación

ALARMA	N/A
BLOQUEO CENTRAL	EXCELENTE
CONTROL	EXCELENTE

COMANDOS Y PALANCAS



Evaluación

LIMPIA PARABRI.	EXCELENTE
LUCES	EXCELENTE
CLAXON	EXCELENTE
COMANDO RADIO	EXCELENTE

TECHO SOLAR - PANORÁMICO



Evaluación

TECHO SOLAR	N/A
TECHO PANORAMICO	N/A
CAPOTA	N/A

SALPICADERO Y CARTERAS



Evaluación

SALPICADERO	EXCELENTE
CARTERAS DELANT.	BUENO
CARTERAS TRASER.	BUENO


OSERVACIONES:

- Eleva vidrio delantero derecho sin funcionamiento desde consola central y con funcionamiento errático desde el comando individual.
- Regulación horizontal de retrovisor derecho invertida.
- A/C no enfría correctamente. Se recomienda mantenimiento y revisar presión del gas.
- Asientos desgastados por uso.
- Desgaste de habitáculo correspondiente al kilometraje.

MOTOR, SUSPENSIÓN Y FRENOS

MOTOR Y TRANSMISIÓN

82%



Diferencia de compresión máxima entre cilindros de: 4% EXCELEN...

El motor se encuentra en buen estado con una diferencia de compresión dentro de los límites aceptables lo que indica un buen rendimiento y sin signos de desgaste grave

ACEITE



Evaluación

NIVEL EXCELENTE
ASPECTO REGULAR
FUGAS VARIAS

REFRIGERANTE - AGUA



Evaluación

NIVEL EXCELENTE
ASPECTO EXCELENTE
FUGAS NINGUNA

HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN



Evaluación

NIVEL N/A
ASPECTO N/A
FUGAS N/A

FILTRO DE AIRE



Evaluación

ASPECTO N/A


BUJÍAS Y BOBÍNAS



Evaluación

ASPECTO BUJÍAS BUENO
ASPECTO BOBÍNAS EXCELENTE


BATERÍA Y CARGA



Evaluación

CARGA APAGADO EXCELENTE
CARGA EN ARRANQUE EXCELENTE
ASPECTO BUENO

RADIADOR Y VENTILADOR



Evaluación

RADIADOR EXCELENTE
VENTILADOR EXCELENTE

ESTABILIDAD - FALLAS



Evaluación

ESTABILIDAD EXCELENTE
FALLAS VARIAS
SONIDO REGULAR

SISTEMA DE ESCAPE



Evaluación

ÓXIDO - FISURAS NINGUNA
SENSORES O2 EXCELENTE
CARBONILLA - SMOCK NINGUNA

OBSERVACIONES:

- Presenta fuga de aceite en empaque de culata y tapa de cadena de repartición.
- Se evidencia desmonte previo de la tapa de válvulas por posible corrección de fuga de aceite previa.
- Sonido anómalo agudo proveniente del costado de la transmisión, se silencia al pisar embrague. + Entrada de marchas #3 #4 #5 forzadas + Pedal del embrague se endurece tras el uso constante. Revisar balinera, horquilla, sistema hidraulico, guayas de la transmisión y sincronizadores de ma
- Motor con exceso de cabeceo; soportes requieren reemplazo.
- Se recomienda reemplazo de bujías como mantenimiento preventivo.

HYUNDAI_ix35(EL) Informe DTC



Empresa: DiagnostiCar | Peritaje Automotriz
Teléfono: 3174895693
Dirección: --

Buzón de correo: diagnosticarpro@gmail.com
Sitio web: diagnosticarautos@gmail.com

► Información básica

VIN: KMHJT81EAFU997664

Kilometraje: 0km

Placa N°: --

Fecha del informe: 2026-07-30 12:21:20

SN: D8S-WE56JEU

Versión: V5.7.97_12.35

Ruta: AREA DE VEHÍCULO SELECCIONADO->Menú de diagnóstico->Escaneo automático

► Resultado del análisis del sistema

9 Sistemas detectados: 0 sistemas relacionados con los códigos de fallo, 0 códigos de fallo

NO.	Nombre del sistema	Estado
1	Control del Motor	✓
2	Airbag (evento # 1)	✓
3	Airbag (evento # 2)	✓
4	Inmovilizador (IMMO)	✓
5	Ahorro de código del transmisor (CODE)	✓
6	Módulo de control de carrocería	✓
7	Bloque de unión inteligente	✓
8	ABS / ESP	✓
9	Dirección asistida por motor	✓

* Este informe solo es responsable de los resultados de esta detección.



SUSPENSIÓN Y FRENOS65%

LIQUIDO DE FRENOS



Evaluación

NIVEL

EXCELENTE


ESTADO

MALO

FUGAS

NINGUNA

AMORTIGUADORES Y ESPIRALES



Evaluación

SUSPENSIÓN DELANTERA

BUENO

SUSPENSIÓN TRASERA

EXCELENTE

EJES DE TRANSMISIÓN

MALO

RUIDOS

LEVE

FRENOS



Evaluación

DISCOS DELANTEROS

BUENO

PASTILLAS DELANTERAS

BUENO

FRENADO TRASERO

BUENO

OBSERVACIONES:

- Se evidencia fuga de grasa en puntas de ejes delanteros en lado ruedas y lado transmisión.
- Líquido de frenos con exceso de humedad. Requiere reemplazo.
- Se evidencia deterioro medio de la suspensión y desajuste en prueba dinámica, se recomienda mantenimiento preventivo.

DOCUMENTACIÓN, SINIESTROS, EMBARGOS Y PRENDAS

SOAT:	VIGENTE	HASTA	19/12/2026
TECNOMECÁNICA:	VIGENTE	HASTA	6/12/2026
MEDIDAS CAUTELARES:	TIENE	SOLO DAÑOS	- 31/10/2022
PRENDAS:	TIENE	FINANZAUTO S.A	- 17/12/2014
SINIESTROS:	NINGUNO	NO REGISTRA	- FASECOLDA

La información ha sido obtenida de portales oficiales de tránsito. No obstante, para mayor seguridad en la verificación de la procedencia del vehículo, recomendamos descargar el Certificado de Tradición y Libertad vehicular ante la entidad correspondiente.

CONCLUSIONES FINALES By DiagnostiCar

ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO

80%

REQUIERE MANTENIMIENTO



0% - 74%

Deficiente

No Asegurable



75% - 84%

Requiere Mantenimiento

Asegurabilidad Condicionada



85% - 100%

Bueno - Óptimo

Asegurable

VIABILIDAD ASEGURACIÓN

60%

NO ASEGURABLE

OBSERVACIONES FINALES:

PINTURA Y CARROCERÍA:

- Vehículo completamente repintado. Presenta múltiples impurezas en barniz.
- No presenta reparaciones con masilla.
- Se evidencia abolladuras provenientes alrededor de la carrocería, principalmente guardabarro trasero izquierdo.
- Bomper frontal desajustado y rayado.

CHASIS Y ESTRUCTURA:

SIN NOVEDAD: No presenta afectaciones en chasis.

FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS

SIN NOVEDAD.

FUNCIONAMIENTO LUCES

- Stop izquierdo sin funcionamiento.

NEUMÁTICOS Y RINES

- Neumáticos con año de fabricación 2022. + Neumático de repuesto con año de fabricación 2014.

- Se recomienda alinear y balancear ruedas como mantenimiento preventivo.
- Rines levemente rayados.

CRISTALES Y PARABRISAS

- Indicios de levantamiento del polarizado.

INTERIOR DEL HABITÁCULO

- Eleva vidrio delantero derecho sin funcionamiento desde consola central y con funcionamiento errático desde el comando individual.
- Regulación horizontal de retrovisor derecho invertida.
- A/C no enfría correctamente. Se recomienda mantenimiento y revisar presión del gas.
- Asientos desgastados por uso.
- Desgaste de habitáculo correspondiente al kilometraje.

MOTOR Y TRANSMISIÓN

- Presenta fuga de aceite en empaque de culata y tapa de cadena de repartición.
- Se evidencia desmonte previo de la tapa de válvulas por posible corrección de fuga de aceite previa.
- Sonido anómalo agudo proveniente del costado de la transmisión, se silencia al pisar embrague. + Entrada de marchas #3 #4 #5 forzadas + Pedal del embrague se endurece tras el uso constante. Revisar balinera, horquilla, sistema hidraulico, guayas de la transmisión y sincronizadores de ma
- Motor con exceso de cabeceo; soportes requieren reemplazo.
- Se recomienda reemplazo de bujías como mantenimiento preventivo.

SUSPENSIÓN Y FRENOS

- Se evidencia fuga de grasa en puntas de ejes delanteros en lado ruedas y lado transmisión.
- Líquido de frenos con exceso de humedad. Requiere reemplazo.
- Se evidencia deterioro medio de la suspensión y desajuste en prueba dinámica, se recomienda mantenimiento preventivo.

◆ EVALUACIÓN DE ASEGURABILIDAD: NO ASEGURABLE

Para aumentar la calificación de asegurabilidad y prevenir riesgo a rechazo, se recomienda corregir:

- Revisión y corrección de anomalías en conjunto embrague-transmisión.
- Arreglo del bomper delantero.
- Corregir fugas de aceite activas y revisar sistema de lubricación.
- Diagnóstico y corrección de fallas en el sistema de luces.
- Reemplazo de liquido de frenos.
- El vehículo presenta registro de medida cautelar. Se recomienda verificar situación jurídica antes de asegurar o comprar.

Una vez corregidos estos puntos, el vehículo puede ser asegurado sin restricciones mayores.

Vehículo revisado por:



INSPECTOR
FELIPE CORTÉS POVEDA
317-489-5693
diagnosticarpro@gmail.com



INSPECTOR
DANIEL SANTIAGO CIFUENTES GARAVITO
302-315-8361
diagnosticarpro@gmail.com

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

UCL 907



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reúne toda la información necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la información mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo	
Placa	UCL907
No Licencia de Tránsito	10008635815
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	HYUNDAI
Línea	TUCSON iX35 GL
Modelo	2015
Tipo de Servicio	Particular
Organismo de Tránsito	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA
Color	NEGRO FANTASMA

Datos del informe	
Fecha de Emisión	30/07/2026
Id	3f0cf495-388a-4e58-b704-bfafe6eea04a
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo	
✓ Detalles del Vehículo Los datos del vehiculo están actualizados a la fecha del informe.	✓ Historial de Propietarios Se encontraron 1 propietarios.
✓ Registros de Siniestralidad No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.	✗ Información de Medidas Cautelares Se encontraron registros de medidas cautelares.
! Limitaciones de Dominio / Gravámenes Se encontraron limitaciones al dominio.	✓ Información Póliza Soat El vehículo posee póliza SOAT vigente.
! Estado de Pólizas RC y RCE El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.	✓ Revisiones Técnico Mecánicas El vehículo esta al día con las revisiones técnico mecánicas.
! Historial de Solicitudes Se encontraron solicitudes	✓ Multas e Infracciones El vehiculo no tiene comparendos registrados.
! Situación de Impuestos El último pago de impuestos encontrado corresponde al año 2026.	



Detalles del Vehículo

Datos e Información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.



Cap. de Pasajeros: 5

Peso del Vehículo: 2030

Tipo de Combustible: GASOLINA

Clase de Vehículo: CAMIONETA

Tipo de Carrocería: WAGON

No de Serie o VIN: KMHJT81EAFU997664

Número de Chasis: KMHJT81EAFU997664

No de Motor: G4NAEU465743

Regrabación de No de Serie: NO

Cilindraje: 1999

Fecha de Matrícula: 2014-12-17

Regrabación de No de Chasis: NO

País de Manufactura: Corea del Sur

Regrabación de No de Motor: NO

Indicador de Prenda: NO

Fuente: [Registro Único Nacional de Tránsito \(RUNT\)](#).



Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios



Nombre de Propietario

Fch.inicio Propietario

Período como

No de Documento

Tipo de Identidad

JEANETH BECERRA SILVA

-

Propietario actual

51848954

Cédula Ciudadanía

Fuente: [Registro Único Nacional de Tránsito \(RUNT\)](#).



Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.



Fecha de Siniestro

Tipo de Siniestro

Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: [Fasecolda](#)



Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
Se han encontrado registros de medidas cautelares para este vehículo.



No

Tipo de Medida / Gravedad

Fecha

No Formulario

1

SOLO DAÑOS

LUNES, 31 OCTUBRE

10583430

Fuente: [SIGAT](#)



Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
Se han encontrado registros sobre prendas o garantías para este vehículo.



Tipo de Medida

Acreedor

No de Documento

Fecha de

No de Solicitud

Fecha de

Orden de Decomiso

Garantía a favor

FINANZAUTO S.A. BIC

860028601

-

-

17/12/2014

-

Fuente: [Garantías Mobiliarias](#)



Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza **SOAT vigente**.



Fecha de Inicio Vigencia: 20/12/2025

Fecha de Termino Vigencia: 19/12/2026

Estado: VIGENTE

Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS SA

No Póliza: 3481040900

Fecha de Expedición: 06/12/2025

Fuente: [Registro Único Nacional de Tránsito \(RUNT\)](#).



Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo **no presenta póliza RC o RCE vigente**.



No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: [Registro Único Nacional de Tránsito \(RUNT\)](#).



Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo en consulta **tiene la revisión vigente hasta el 06/12/2026**.



Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado
06/12/2025	06/12/2026	CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS	185834492	SI	SI
14/12/2024	14/12/2025	CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS	177902041	NO	SI
12/12/2023	12/12/2024	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MONTEARROYO LTDA	170175538	NO	SI
15/12/2022	15/12/2023	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MONTEARROYO LTDA	163223716	NO	SI
17/12/2021	17/12/2022	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MONTEARROYO LTDA	156889490	NO	SI

Fuente: [Registro Único Nacional de Tránsito \(RUNT\)](#).



Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han econtrado solicitudes para este vehículo.



No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
282272838	2025-12-06	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS
256695668	2024-12-14	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS
224567284	2023-12-12	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
200819629	2022-12-15	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
165981482	2021-12-17	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

Fuente: [Registro Único Nacional de Tránsito \(RUNT\)](#).



Multas e Infracciones



Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.
El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado
----	------------------	-------	---------------------	--------------------	-------	--------

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT



Situación de Impuestos



Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.
El último pago de impuestos encontrado corresponde al año 2026.

Antioquia



Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones
-------	----------	-------------------	---------------	--------------	--------	---------------

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

-

Barranquilla



Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones
-------	----------	-------------------	---------------	--------------	--------	---------------

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

-

Bogotá



Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones
-------	----------	-------------------	---------------	--------------	--------	---------------

Bogotá	2026	Pago 2026	-	-	Procesado	-
--------	------	-----------	---	---	-----------	---

Bogotá	2025	Pago 2025	-	-	Procesado	-
--------	------	-----------	---	---	-----------	---

Bogotá	2024	Pago 2024	-	-	Procesado	-
--------	------	-----------	---	---	-----------	---

Bogotá	2023	Pago 2023	-	-	Procesado	-
--------	------	-----------	---	---	-----------	---

Bogotá	2022	Pago 2022	-	-	Procesado	-
--------	------	-----------	---	---	-----------	---

Bogotá	2021	2021203041644946107	28/08/2021	-	Procesado	Transacción: 4444, Banco: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, Referencia: 21037765952
--------	------	---------------------	------------	---	-----------	---

Bogotá	2020	2020203041648161358	25/07/2020	-	Procesado	Transacción: 4444, Banco: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, Referencia: 20032429046
--------	------	---------------------	------------	---	-----------	---

Bolívar



Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones
-------	----------	-------------------	---------------	--------------	--------	---------------

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

-

Caldas



Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones
-------	----------	-------------------	---------------	--------------	--------	---------------

No se pudieron obtener los registros de impuestos para este departamento debido a un problema temporal con la fuente de información.

Córdoba							✓
Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones	
No se encontraron registros de impuestos para este departamento.				-			
Cundinamarca							✓
Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones	
No se encontraron registros de impuestos para este departamento.				-			
Norte de Santander							✓
Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones	
No se encontraron registros de impuestos para este departamento.				-			
Santander							✓
Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones	
No se encontraron registros de impuestos para este departamento.				-			
Valle del Cauca							✓
Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones	
No se encontraron registros de impuestos para este departamento.				-			
La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.							

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene información sobre vehículos motorizados, información que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algún tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al público. La función de AUTORED consiste únicamente en organizar y poner disponible dicha información para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediación de los vehículos motorizados a los que se refiere la información contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la información obtenida de las fuentes mencionadas en esta sección. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daños o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta información. El usuario es responsable de verificar toda la información recibida.