



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P034207048470
XXX



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	GLE 450 4MATIC MHEV TP 3000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	60207
MODELO	2022	COLOR	PLATA MOJAVE METALIZADAS
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	W1N1671591A486515
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	2999	N° MOTOR	25693030331225
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JOSE PINEDA	IDENTIFICACIÓN	1013355683

N° INSPECCION	4959095	TURNO	1	JXM545
FECHA	10-Feb-2026			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10			
SOLICITADO POR	JOSE PINEDA			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 292.600.000	COD. FASECOLDA	05806073	
VALOR AUTOMÁS	\$ 292.600.000	VALOR FASECOLDA	\$ 292.600.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 20.670.001			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

JXM545

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; NO SE IMPRONTA NI SE DICTAMINA NUMERO DE MOTOR - SE INSPECCIONA VH SUCIO, PARTES BAJAS SUCIAS Y RAYADAS, TIJERAS Y RINES RAYADOS, SUMIDOS Y RAYON EN CARROCERIA, ESTRIBOS PLASTICOS RAYADOS, VH BLINDADO, ADAPTACION DE BLINDAJE EN PAREALES Y LARGUEROS CON BUENA ADAPTACION; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HAS LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.
%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

100,00%

- 1 BOMPER DELANTERO
2 BOMPER TRASERO
19 PUERTA TRASERA DER.
28 TAPA BAUL/COMPUERTA

BIEN REPINTADO
BIEN REPINTADO
BIEN REPINTADO
BIEN REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

84,00%

- 36 IMPUREZAS
38 PIEL DE NARANJA

DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
BLINDAJE	NIVEL II PLUS < 5 AÑOS	1	20500000
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERIC GENÉRICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ESTRIBOS	ORIGINAL ACCESORIO PARA ESTA VER:	1	0
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



JUAN PABLO HENAO GUEVARA
C.C. 1020464641

JOSE PINEDA
C.C. 1013355683

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: febrero 10, 2026 PR - PC
RAD: 4959095

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: MERCEDES BENZ

LÍNEA: GLE 450 4MATIC MHE

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.022

COLOR: PLATA MOJAVE METALIZADO

PLACAS: JXM545

MOTOR: 25693030331225

SERIE: null

CHASIS: W1N1671591A486515

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: PINEDA

JOSE

C.C. No. 1013355683

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: MEDELLIN

TEL: 3246783378

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS

LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO

TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMIONETA PASAJ.

MERCEDES BENZ

GLE 450 4MATIC MHEV TP 3000CC T CT

WAGON

2022

ALEMANIA

25693030331225

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASO ELEC

PENDIENTE

PARTICULAR

60207

PLATA MOJAVE METALIZADAS

W1N1671591A486515

null

N° INSPECCION

4959095

FECHA

10-Feb-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10

SOLICITADO POR

JOSE PINEDA

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE PLATA LIVIANO

TURNO

1

JXM545

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO

Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NORMAL

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL

Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO

Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO

Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO

Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO

Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

BUENO

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

BUENO

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO

JUAN PABLO HENAO GUEVARA

C.C. 1020464641

JOSE PINEDA

C.C. 1013355683

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo