

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P028559000040
XXX

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	HIBRIDO
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PLANA
TIPO	CX30 GRAND TOURING/ HOMURA HYBRID	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	27527
MODELO	2023	COLOR	MACHINE GRAY
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MVDM2W7APL201812
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE40743082
ASEGURADORA	PERSONAL ZONA 2 .	SUCURSAL	PERSONAL ZONA 2
INTERMEDIARIO	PERSONAL ZONA 2 .	CLAVE	1
CLIENTE	SANTIAGO SANCHEZ VERGARA	IDENTIFICACIÓN	1007405617



N° INSPECCION	4626111	TURNO	1
FECHA	3-Jun-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS IBAGUE		
SOLICITADO POR	SANTIAGO SANCHEZ VERGARA		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05606111
VALOR AUTOMÁS	\$ 120.000.000	VALOR FASECOLDA	\$ 120.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

KXP086

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SE SUGIERE REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE. LEVES RAYONES I LATONERIA. ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION.; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HAS LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



REVISIÓN VISUAL




Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

92,80 %

70 LARGUERO CAPOTA DERECHO

SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

97,30%


- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1 BOMPER DELANTERO | REPINTADO |
| 2 BOMPER TRASERO | REGULAR |
| 5 COSTADO DERECHO | REPINTADO |
| 6 COSTADO IZQUIERDO | RAYON |
| 17 PUERTA DEL IZQ. | RAYON |
| 18 PUERTA DELANTERA DER | REPINTADO |
| 19 PUERTA TRASERA DER. | BUENA REPARACION |
| 20 PUERTA TRASERA IZQ. | RAYON |
| 25 RETROVISOR IZQ. | RAYON |
| 28 TAPA BAUL/COMPUERTA | REPINTADO |

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

84,00%

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 36 IMPUREZAS | DE 1 A 4 PIEZAS |
| 38 PIEL DE NARANJA | DE 1 A 4 PIEZAS |





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	2	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
SUNROOF	ACCESORIO ORIGINAL PARA LA VERSIC	1	0



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

VICTOR STIVEN LONDOÑO GONZALEZ
C.C. 1110559153

SANTIAGO SANCHEZ VERGARA
C.C. 1007405617

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

KXP086

Datos del Servicio

Solicitante	SANTIAGO SANCHEZ VERGARA			N° Inspección	4626111
MARCA	MAZDA	COLOR	MACHINE GRAY	Fecha	3-Jun-2025
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2023	Servicio Solicitado	COMBO ORO LIVIANO
TIPO	CX30 GRAND TOURING/ HOMURA HYBRID	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS IBAGUE
KILOMETRAJE	27527	CILINDRAJE	1998	Asegurado	SANTIAGO SANCHEZ VERGARA
COMBUSTIBLE	HIBRIDO	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	1007405617


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 11%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. SE RECOMIENDA SINCRONIZACIÓN Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE

FIRMA INSPECTOR: VICTOR STIVEN LONDOÑO GONZALEZ
C.C. 1110559153
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: SANTIAGO SANCHEZ VERGARA
C.C. 1007405617
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: junio 03, 2025 NP - PC
RAD: 4626111

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: MAZDA
LÍNEA: CX30 GRAND TOURIN
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.023
COLOR: MACHINE GRAY
PLACAS: KXP086
MOTOR: PE40743082
SERIE: null
CHASIS: 3MVDM2W7APL201812

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: SANCHEZ VERGARA
SANTIAGO
C.C. No. 1007405617 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: IBAGUE
TEL: 3135689392

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION.; SISTEMAS
SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGU
ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES H
LA FECHA DE INSPECCION. EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTR
OBSERVACIONES: _____
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL ZONA 2.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

KXP086

03/06/2025 11:19:36

# EJES	2
# CHASIS	3MVD2M2W7APL201812
#SERIE	0
# VIN	3MVD2M2W7APL201812
#MOTOR	PE40743082
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1931
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

ORGANISMO TRÁNSITO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

VIGENTE

NO APLICA

NO

NO

—

ACTIVO



Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMIONETA PASAJ.

MAZDA

CX30 GRAND TOURING/ HOMURA HYBRID

WAGON

2023

MEXICO

PE40743082

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

HIBRIDO

PLANA

PARTICULAR

27527

MACHINE GRAY

3MVDM2W7APL201812

null

N° INSPECCION

4626111

FECHA

3-Jun-2025

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS IBAGUE

SOLICITADO POR

SANTIAGO SANCHEZ VERGARA

SERVICIO SOLICITADO

COMBO ORO LIVIANO

TURNO1

KXP086

OBSERVACIONES:

REALIZAR CAMBIOS DE ACEITE Y FLUIDOS SEGUN INDIQUE EL MANUAL DEL FABRICANTE

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO APLICA

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO APLICA



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

NO APLICA

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

NO APLICA

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

REGULAR

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



VICTOR STIVEN LONDOÑO GONZALEZ

C.C. 1110559153

SANTIAGO SANCHEZ VERGARA

C.C. 1007405617

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 7

Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by **THINKCAR**

Vehicle Information

SN:989147103469

Hacer:Mazda

Modelo:CX-30

Año:2023

VIN:3MVDM2W7APL201812

Kilometraje:17106 Miles

Tiempo de la prueba:06/03/2025 10:15:04



Inspection Result

DSC (Módulo de Control/Unidad Hidráulica de Control Dinámico

1.U0301 - 00 Incompatibilidad del software con el módulo de control del grupo motor y transmisión. - No hay información de tipo de fallo adicional para este DTC
Pasado

2.C05D3 - 97 Presión aplicada por el impulsor superior a la esperada - Funcionamiento de componente o sistema obstruido o bloqueado
Pasado

The following systems are OK:

1.BCM (Módulo de Control de Cuerpo)

2.IC (Racimo de Instrumentos)

3.PCM (Módulo de control del tren motriz)

4.RCM (Airbag)

5.TCM (Módulo de Control de Transmisión)

6.ALH/AFS/ALV (Módulo de Control de Faros LED Adaptables/Módulo de Control AFS/Módulo de Control de Nivelación Automática)

7.CCU (Unidad de Control de Clima)

8.CMU (Unidad principal de conectividad)

9.DASH_ESU (Unidad de Suministro Eléctrico de Tablero)

10.DCDC (Módulo de Control del Convertidor DC a DC)

11.DOOR_ESU_D (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Conductor))

- 12.DOOR_ESU_P (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Pasajero))
- 13.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 14.ESU (Unidad de suministro eléctrico)
- 15.ISG (integrado generador de arrancador)
- 16.LCMR (Módulo de Control de Luz (Derecho))
- 17.LFU (Unidad de Control LF)
- 18.MHB (Batería Híbrida M)
- 19.PAU (Unidad de Asistencia de Estacionamiento (Ultrasónica))
- 20.RSRL (Sensor de Radar del Lado Trasero (Izquierdo))
- 21.RSRR (Sensor de Radar del Lado Trasero (Derecho))
- 22.VCM (Módulo de Control del Vehículo)

Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by THINKCAR

Vehicle Information

SN:989147103469

Hacer:Mazda

Modelo:CX-30

Año:2023

VIN:3MVDM2W7APL201812

Kilometraje:17106 Miles

Tiempo de la prueba:06/03/2025 10:15:04



Inspection Result

DSC (Módulo de Control/Unidad Hidráulica de Control Dinámico

1.U0301 - 00 Incompatibilidad del software con el módulo de control del grupo motor y transmisión. - No hay información de tipo de fallo adicional para este DTC
Pasado

2.C05D3 - 97 Presión aplicada por el impulsor superior a la esperada - Funcionamiento de componente o sistema obstruido o bloqueado
Pasado

The following systems are OK:

1.BCM (Módulo de Control de Cuerpo)

2.IC (Racimo de Instrumentos)

3.PCM (Módulo de control del tren motriz)

4.RCM (Airbag)

5.TCM (Módulo de Control de Transmisión)

6.ALH/AFS/ALV (Módulo de Control de Faros LED Adaptables/Módulo de Control AFS/Módulo de Control de Nivelación Automática)

7.CCU (Unidad de Control de Clima)

8.CMU (Unidad principal de conectividad)

9.DASH_ESU (Unidad de Suministro Eléctrico de Tablero)

10.DCDC (Módulo de Control del Convertidor DC a DC)

11.DOOR_ESU_D (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Conductor))

- 12.DOOR_ESU_P (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Pasajero))
- 13.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 14.ESU (Unidad de suministro eléctrico)
- 15.ISG (integrado generador de arrancador)
- 16.LCMR (Módulo de Control de Luz (Derecho))
- 17.LFU (Unidad de Control LF)
- 18.MHB (Batería Híbrida M)
- 19.PAU (Unidad de Asistencia de Estacionamiento (Ultrasónica))
- 20.RSRL (Sensor de Radar del Lado Trasero (Izquierdo))
- 21.RSRR (Sensor de Radar del Lado Trasero (Derecho))
- 22.VCM (Módulo de Control del Vehículo)